МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ»

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ НЕДР

ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА

О ПРОЯВЛЕНИЯХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 КВАРТАЛ

2025



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ"

ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА О ПРОЯВЛЕНИЯХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА II КВАРТАЛ 2025 Г.

Начальник управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология» — **Н. В. Алексеева**

Заместитель начальника управления ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология» — **А. А. Вожик**

Москва, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1.Краткая методика составления информационных сводок о проявлениях опасных ЭГП на территории Российской Федерации 4

2.Краткая информация об активных проявлениях экзогенных геологических процессов, зафиксированных в II квартале 2025 г. на территории Российской Федерации 5

2.1. Северо-западный федеральный округ 5

2.2. Центральный федеральный округ 6

2.3. Южный федеральный округ.....7

2.4. Северо-Кавказский федеральный округ 8

2.5. Приволжский федеральный округ 8

2.6. Уральский федеральный округ.....9

2.7. Сибирский федеральный округ 10

2.8. Дальневосточный федеральный округ.....11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Карта активных проявлений опасных экзогенных геологических процессов, зафиксированных на территории Российской Федерации в II квартале 2025 г. 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Данные об активизациях экзогенных геологических процессов на территории Российской Федерации в II квартале 2025 г. 15

ВВЕДЕНИЕ

Обобщение и анализ информации об активных проявлениях опасных экзогенных геологических процессов (далее – ЭГП) и последствиях их воздействий на населенные пункты и хозяйственные объекты по территории Российской Федерации в II квартале 2025 г. выполнены ФГБУ «Гидроспецгеология» на основании материалов и информационных сводок, представленных Северо-Западным, Центральным, Южным, Северо-Кавказским, Приволжским, Уральским, Сибирским и Дальневосточным региональными центрами государственного мониторинга состояния недр (далее – ГМСН).

Информационной основой для составления сводки служат:

- результаты наблюдений на пунктах наблюдательной сети ГМСН;
- результаты оперативных инженерно-геологических обследований территорий и хозяйственных объектов, подверженных негативному воздействию опасных ЭГП;
- заверенные сведения из СМИ.

В текстовой части информационной сводки о проявлениях ЭГП на территории Российской Федерации за II квартал 2025 г. представлено краткое описание активных проявлений опасных ЭГП, факторов их развития и описание негативных воздействий на населенные пункты, хозяйственные объекты и объекты инфраструктуры, а также земли различного назначения. В приложении 2 к информационной сводке представлено подробное описание активных проявлений опасных ЭГП, их административная и координатная привязки, а также фотоматериалы. В приложении 3 представлены фотоматериалы в более наглядном формате.

Местоположение активных проявлений опасных ЭГП, зафиксированных на территории Российской Федерации в II квартале 2025 г. представлено в приложении 1. Кроме того, местоположение и описание активных проявлений опасных ЭГП отражено на интерактивной карте проявлений ЭГП, которая представлена на официальном сайте размещения информации о состоянии окружающей среды (экологической информации), полученной по результатам работ по государственному мониторингу состояния недр, geomonitoring.ru – http://egpmap.geomonitoring.ru/

1. Краткая методика составления информационных сводок о проявлениях опасных ЭГП на территории Российской Федерации

В информационной сводке приводится информация об активных проявлениях опасных ЭГП. Проявление считается активным если показатель активности за оцениваемый период составляет более 5 % (для проявлений общей площадью активизации более 100 тыс. м² следует учитывать все очаги активизации площадью более 1 тыс. м², даже если общая активность менее 5 %). Для оценки активности проявления используется методика, представленная ниже.

Главный параметр режима опасных ЭГП – степень их активности, определяемая по величине изменения геологической среды в зоне развития опасных ЭГП. Количественными показателями активности опасных ЭГП могут служить: величины и скорости деформаций горных пород, изменения массы и объема, изменения площадей и линейных размеров проявлений опасных ЭГП, количество активизировавшихся или вновь возникших проявлений и т.д. По результатам наблюдений на площадном пункте определяется активность отдельных проявлений опасных ЭГП за определенный период времени.

Активность опасного ЭГП (на момент наблюдения) в пределах отдельного проявления оценивается в процентах и определяется как отношение суммарной площади активной части проявления опасного ЭГП к площади всего проявления опасного ЭГП (например, если на момент наблюдения всё проявление находится в активном состоянии, то присваивается значение 100 %; если на момент наблюдения в пределах проявления отсутствуют признаки активности, то присваивается значение 0 %; в остальных случаях активность опасного ЭГП составляет от 0 до 100 %). Дополнительно приводится суммарная площадь активной части проявления опасного ЭГП на момент наблюдения в м².

Для определения активности опасного ЭГП в пределах проявления за определенный период времени (например, за месяц, квартал или год) необходимо корректно определить площадь активной части проявления (Рисунок).




Рисунок – Пример определения активности опасного ЭГП в пределах проявления за определенный период времени

Из примера (Рисунок) видно, что в 2021 г. в пределах проявления фиксировалась активизация опасного ЭГП в различные периоды времени на 4-х участках. Участок активизации № 4 увеличил общую площадь проявления на 16 м², поэтому общая площадь определяется с учетом последней активизации и составляет 100 м². Участки активизации № 1 и № 3 пересекаются. Площадь активной части учитывается 1 раз для оцениваемого периода, т.е. площадь пересечения участков активизации № 1 и № 3 вычитается из суммы площадей этих участков. Таким образом, активность опасного ЭГП в пределах проявления в оцениваемый период 2021 г. для данного примера составляет: (10 + 13 + 18 – 8 + 16) × 100 % / 100 = 49 %, а общая площадь активной части проявления опасного ЭГП за 2021 г. составляет: 10 + 13 + 18 – 8 + 16 = 49 м².

2. Краткая информация об активных проявлениях экзогенных геологических процессов, зафиксированных в II квартале 2025 г. на территории Российской Федерации

Во II квартале 2025 г. информация об активных проявлениях опасных ЭГП на территории РФ была получена при обследовании 440 пунктов государственной опорной наблюдательной сети ГМСН (в т.ч. 42 пункта в Республике Крым), а также по заверенным сведениям из СМИ.

Кроме того, во II квартале 2025 г. было проведено 2 оперативных инженерно-геологических обследований, в том числе:

- участков активизации оползневого процесса на бортах Копейского разреза в Челябинской области;
- участка развития оползневого процесса, приуроченного к скальному массиву, расположенному в районе с. Ратлуб Шамильского района Республики Дагестан.

Ниже представлена информация об активных проявлениях опасных ЭГП в разрезе федеральных округов РФ.

2.1. Северо-западный федеральный округ

Во II квартале 2025 г. на территории Северо-Западного федерального округа зафиксировано 51 активное проявление опасных ЭГП, в том числе: в том числе: 31 – оползневого процесса, 8 – комплекса криогенных процессов (термокарст и пучение, деградация – аградация), 5 – обвального, 2 – суффозии, 2 – подтопления и 2 – дефляции, а также 1 – осыпного процесса.

Архангельская область. Во II квартале 2025 г. выявлено 8 случаев активизации оползневого процесса. Во всех случаях отмечалось негативное воздействие на земли водного фонда, а также различные объекты линейной инфраструктуры.

Вологодская область. Во II квартале 2025 г. выявлено 7 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе 5 случаев оползневого процесса и 2 случая обвального процесса. Во всех случаях отмечалось негативное воздействие на земли водного фонда, различные объекты инфраструктуры, а также ООПТ.

г. Санкт-Петербург. Во II квартале 2025 г. выявлено 7 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе:7 оползневого процесса и 2 суффозионного процесса. В 6 случаях отмечалось негативное воздействие на объекты линейной инфраструктуры, а также сооружения инженерной защиты.

Ленинградская область. Во II квартале 2025 г. выявлено 11 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе: 9 оползневого процесса, 2 подтопления и 1 осыпного. В 9 случаях отмечалось негативное воздействие на земли различного назначения, объекты линейной инфраструктуры, а также жилые дома.

Ненецкий автономный округ. Во II квартале 2025 г. выявлено 5 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе 3 оползневого процесса и 2 дефляции. В 2 случаях отмечалось негативное воздействие на объекты линейной инфраструктуры.

Псковская область. Во II квартале 2025 г. выявлен 1 случай активизации оползневого процесса, оказывающего негативное воздействие на линейные объекты (грунтовая автодорога).

Республика Карелия. Во II квартале 2025 г. выявлено 4 случая активизации оползневого процесса, во всех случаях отмечалось негативное воздействие на земли водного фонда, различные линейные сооружения, а также жилые дома.

Республика Коми. Во II квартале 2025 г. выявлено 8 случаев активизации комплекса криогенных процессов.

2.2. Центральный федеральный округ

Всего во II квартале 2025 г. на территории ЦФО зафиксировано 51 активное проявление опасных ЭГП, в том числе 39 – оползневого процесса, 7 – карстово-суффозионных процессов, 4 – овражной эрозии 1 – осыпного процесса. По результатам обследования было зафиксировано 8 проявлений сопровождающимися воздействие на различные объекты хозяйственного назначения.

Белгородская область. Всего в II квартале 2025 г. на территории Белгородской области зафиксировано 2 активных проявления оползневого процесса в Красногвардейском и Алексеевском районах.

Брянская область. В II квартале 2025 г. на территории области не зафиксировано случаев активизации опасных ЭГП.

Владимирская область. В II квартале 2025 г. на территории области отмечалось 2 случая оползневого процесса в пределах Суздальского района и г. Владимир.

Воронежская область. В II квартале 2025 г. на территории Воронежской области зафиксирована активизация 1 проявления оползневого процесса на территории Семилукского района. Воздействия на объекты хозяйственного назначения не отмечалось.

Ивановская область. В II квартале 2025 г. на территории области отмечалось 15 случаев – оползневого процесса в пределах Пучежского и Кинешемского районов. В 2 случаях отмечалось негативное воздействие на объекты линейной инфраструктуры и жилы дома.

Калужская область. В II квартале 2025 г. на территории Калужской области зафиксировано 2 проявления оползневого процесса в Тарусском и Перемышльском районах.

Костромская область. В II квартале 2025 г. на территории области отмечалось 5 случаев – оползневого процесса в пределах Костромского, Красносельского и Кадыйского районов.

Липецкая область. В II квартале 2025 г. на территории Липецкой области зафиксировано 12 проявлений опасных ЭГП, из них 2 оползневых, 7 карстово-суффозионных, 3 процесса овражной эрозии. Активность наблюдалась на территории Липецком, Добровском, Краснинском, Данковском районах и г. Липецк. В 6 случаях отмечалось негативное воздействие на земли различного назначения.

г. Москва. Во II квартале 2025 г. на территории г. Москвы зафиксирована активизация 1 проявлений процесса овражной эрозии.

Московская область. В II квартале 2025 г. на территории Московской области зафиксирована активизация 1 проявления оползневого процесса в Ленинском районе.

Орловская область. В II квартале 2025 г. на территории области не зафиксировано активных проявлений опасных ЭГП.

Рязанская область. В II квартале 2025 г. на территории области не зафиксировано активных проявлений опасных ЭГП.

Смоленская область. В II квартале 2025 г. на территории Смоленской области зафиксировано 5 активных проявлений оползневого процесса в Кардымовском, Дорогобужском районах и г. Смоленске.

Тамбовская область. В II квартале 2025 г. на территории Тамбовской области зафиксировано 3 активных проявления оползневого процесса в Жердеевском, Пичаеском районах и г. Тамбове.

Тверская область. В II квартале 2025 г. на территории области не зафиксировано активных проявлений опасных ЭГП.

Тульская область. В II квартале 2025 г. на территории области не зафиксировано активных проявлений опасных ЭГП.

Ярославская область. В II квартале 2025 г. на территории Ярославской области зафиксировано 2 активных проявления 1 оползневого процесса и 1 осыпного процесса в Рыбинском районе.

2.3. Южный федеральный округ

Во II квартале 2025 г. на территории Южного федерального округа зафиксировано 68 активных проявлений опасных ЭГП, в том числе: 38 оползневого процесса и 30 обвального процесса. В 52 случаях активизация опасных ЭГП сопровождалась негативными воздействием на здания и сооружения, объекты инфраструктуры и земли различного назначения.

Волгоградская область. Во II квартале 2025 г. отмечалось 28 активных проявлений обвального процесса в 7 административных районах (Быковский, Городищенский, Дубовский, Камышенский. Котельниковский, Николаевский и Среднеахтубинский). Во всех случаях активизация обвального процесса сопровождалась негативным воздействием на земли водного фонда.

Краснодарский край. Во II квартале 2025 г. отмечалось 20 активных проявлений опасных ЭГП, в том числе: 19 - оползневого процесса и 1 – обвального процесса. Активные проявления отмечались на территории 3 районов (Абинский, Апшеронский и Туапсинский), 1 муниципального образования г. Горячий Ключ и города - курорта Сочи. В 13 случаях отмечено негативное воздействие на здания и сооружения и линейные объекты инфраструктуры.

Республика Адыгея. Во II квартале 2025 г. отмечалось 5 активных проявлений оползневого процесса. В 3 случаях отмечалось негативное воздействие на линейные объекты инфраструктуры и сооружения инженерной защиты.

Республика Крым. Во II квартале 2025 года на территории республики отмечалось 14 активных проявлений оползневого процесса на территориях Бахчисарайского района и городских округов Ялта, Алушта, Судак и Феодосия. В 8 случаях отмечалось негативное воздействие земли различного назначения и линейные объекты инфраструктуры.

г. Севастополь. Во II квартале 2025 года отмечено 1 активное проявление оползневого процесса в Балаклавском районе оказывающее негативное воздействие на объект линейной инфраструктуры (грунтовая автодорога).

2.4. Северо-Кавказский федеральный округ

Во II квартале 2025 г. было выявлено 123 активных проявлений опасных ЭГП, в том числе: 78 – оползневого процесса, 36 – обвального и 9 осыпного. В 70 случаях активизация опасных ЭГП, сопровождалась негативным воздействием на объекты инфраструктуры.

Республика Дагестан. Во II квартале 2025 г. на территории Республики Дагестан отмечалось 38 активных проявлений опасных ЭГП, в том числе 33 – обвального процесса и 5 – оползневого, проявления распространены на территории 11 районов: Ахвахском, Агульском, Ахтынском, Бежтинском, Гунибском, Докузпаринском, Магарамкентском, Рутульском, Тляратинском, Цумадинском и Шамильском. В 30 случаях отмечалось негативное воздействие на объекты линейной инфраструктуры (автодороги, газопровод, водовод и мост).

Кабардино-Балкарская Республика. Во II квартале 2025 г. отмечалось 7 активных проявлений опасных ЭГП, в том числе: 6 – оползневого процесса и 1 – обвального. В 3 случаях отмечалось негативное воздействие на объекты линейной инфраструктуры.

Карачаево-Черкесская Республика. Во II квартале 2025 г. отмечалось 1 активное проявление оползневого процесса.

Республика Ингушетия. Во II квартале 2025 г. отмечалось 2 активных проявления оползневого процесса. В 1 случае активизация оползневого процесса оказывает негативное воздействие на объект линейной инфраструктуры (автодорога).

Республика Северная Осетия-Алания. Во II квартале 2025 г. отмечалось 34 активных проявлений опасных ЭГП, в том числе: 22 – оползневого процесса, 9 – осыпного и 3 – обвального. В 13 случаях отмечалось негативное воздействие на объекты линейной инфраструктуры (автодороги).

Чеченская Республика. Во II квартале 2025 г. отмечалось 17 активных проявлений оползневого процесса, во всех случаях отмечалось негативное воздействие на объекты линейной инфраструктуры (автодороги).

Ставропольский край. Во II квартале 2025 г. отмечалось 19 активных проявлений оползневого процесса, в 1 случае отмечалось негативное воздействие на земли лесного фонда.

Всего на территории КМВ было зафиксировано 5 случаев активизации оползневого процесса: на участке «Кисловодский» - 3 и 2 случая на детальных участках «Олимпийский» и «Балка Васюкова» (г. Кисловодск). В результате активизации оползневого процесса в 4 случаях оказано воздействие на земли особо охраняемых территорий и объектов, и в 1 случае на объекты линейной инфраструктуры (автодорогу без покрытия).

2.5. Приволжский федеральный округ

Всего на территории Приволжского федерального округа во II квартале 2025 г. было отмечено 137 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе 76 случаев активизации оползневого процесса, 51 – овражной эрозии, 5 – карстового процесса, 3- осыпного процесса, а также 2 случая активизации процесса оседания и обрушения поверхности над горными выработками.

В 17 случаях активизация ЭГП сопровождалась воздействием на населенные пункты, объекты инфраструктуры и земли различного назначения. В основном, в зоне негативного воздействия оползневого процесса оказались населенные пункты и автодороги.

Республика Башкортостан. На территории Республики Башкортостан во II квартале 2025 г. было отмечено 7 активных проявлений опасных ЭГП, в том числе 4– овражной эрозии, 2 – карстового процесса и 1 - оползневого процесса. В 1 случае активизации карстового процесса сопровождался негативным воздействием на объекты линейной инфраструктуры.

Республика Марий Эл. В Республике Марий Эл во II квартале 2025 г. зафиксировано 3 случая активизации процесса овражной эрозии.

Республика Мордовия. В Республике Мордовия во II квартале 2025 г. активизация опасных ЭГП не наблюдалась.

Республика Татарстан. На территории Республики Татарстан во II квартале 2025 г. было отмечено 13 активных проявлений оползневого процесса. В 4 случаях активизация сопровождалась негативным воздействием на жилые дома и автодороги.

Удмуртская Республика. На территории Удмуртской Республики в II квартале 2025 г. зафиксировано 28 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе 15 – оползневого процесса и 13 – овражной эрозии.

Чувашская Республика. В Чувашской Республике во II квартале 2025 г. зафиксировано 47 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе 26 - оползневого процесса, 21- овражной эрозии. В 3 случаях активизация оползневого процесса сопровождалась негативным воздействием на различные земли и хозяйственные объекты.

Пермский край. В Пермском крае во II квартале 2025 г. отмечалось 2 случая активизации процесса оседания поверхности над горными выработками. На территории городов Березники и Соликамск продолжился процесс оседания земной поверхности над шахтным полем затопленного рудника БКПРУ-1 и на аварийном участке рудника СКРУ-2, где продолжается аварийный водоприток в горные выработки рудника.

Кировская область. В Кировской области во II квартале 2025 г. выявлено 8 активных проявлений опасных ЭГП, в том числе: 5 – овражной эрозии и 3 – осыпного процесса.

Нижегородская область. В Нижегородской области во II квартале 2025 г. зафиксировано 3 активных проявления опасных ЭГП, в том числе: 2 – оползневого процесса и 1 – карстового процесса. Все случаи оказывали негативное воздействие на здания и сооружения, а также грунтовую автодорогу.

Оренбургская область. Всего на территории Оренбургской области во II квартале 2025 г. было отмечено 4 случая активизации процесса овражной эрозии.

Пензенская область. На территории Пензенской области во II квартале 2025 г. зафиксировано 5 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе 4 – оползневого процесса и 1 – процесса овражной эрозии.

Самарская область. На территории Самарской области во II квартале 2025 г. зафиксировано 2 случая активизации карстового процесса, которые оказывали негативное воздействие на здания и сооружения, а также линейные объекты инфраструктуры.

Саратовская область. На территории Саратовской области во II квартале 2025 г. зафиксировано 2 случая активизации оползневого процесса. Во всех случаях активизация оползневого процесса сопровождались воздействием на населенные пункты, объекты инфраструктуры и земли различного назначения.

Ульяновская область. На территории Ульяновской области во II квартале 2025 г. зафиксировано 13 случаев активизации оползневого процесса.

2.6. Уральский федеральный округ

Во II квартале 2025 г. на территории Уральского федерального округа зафиксировано 103 активных проявления опасных ЭГП, в том числе 32 – овражной эрозии, 29 – оползневого процесса, 15 – карстово-суффозионного процесса, 8 – осыпного процесса, 7 – процесса подтопления, 6 – гравитационных процессов, 3 – суффозии и по 1 проявлению процесса пучения, термоэрозии и термокарста.

Негативные воздействия отмечались на 15 участках развития опасных ЭГП.

Курганская область. Во II квартале 2025 г. отмечалось 21 активное проявление опасных ЭГП, в том числе: 10 – овражной эрозии, 4 – оползневого процесса, 4 – осыпного процесса, 2 – суффозии и 1 – гравитационного комплекса процессов.

Свердловская область. Во II квартале 2025 г. отмечалось 7 активных проявлений опасных ЭГП, в том числе: 6 – карстового процесса и 1 – оползневого процесса.

Челябинская область. Во II квартале 2025 г. отмечалось 44 активных проявления опасных ЭГП, в том числе: 15 – овражной эрозии, 15 – оползневого процесса, 9 – карстово-суффозионного процесса, 2 – комплекса гравитационных процессов, 1 – осыпного процесса и 1 – процесс подтопления. В 4 случаях отмечалось негативное воздействие на здания и сооружения, а также объекты линейной инфраструктуры.

ХМАО-Югра. Во II квартале 2025 г. отмечалось 18 активных проявлений опасных ЭГП, в том числе: 7 – оползневого процесса, 7 – процесса овражной эрозии, 2 – комплекса гравитационных процессов и по 1 проявлению процесса подтопления и суффозии. В 4 случаях отмечалось негативное воздействия на здания и сооружения, а также объекты линейной инфраструктуры.

Ямало-Ненецкий автономный округ. Во II квартале 2025 г. отмечалось 14 активных проявлений опасных ЭГП, в том числе: 5 – процесса подтопления, 3 – осыпного процесса, 2-оползневого процесса и по 1 процессу пучения, термокарста, термоэрозии и комплекса гравитационных процессов. В 7 случаях отмечалось негативное воздействие на здания и сооружения, объекты линейной инфраструктуры, а также земли различного назначения.

2.7. Сибирский федеральный округ

Всего на территории Сибирского федерального округа во II квартале 2025 г. было выявлено 98 активных проявлений опасных ЭГП, в том числе 41 проявление процесса овражной эрозии, 23 проявления оползневого процесса, 21 – процесса подтопления, 11 – обвального процесса, и 2 проявления осыпного процесса.

В отчетный период фиксировались случаи негативных воздействий ЭГП на различные объекты, всего отмечалось 59 таких случаев. Негативными воздействиями сопровождалась активизация 26 проявлений процесса овражной эрозии, 21 проявление процесса подтопления, 6 проявлений оползневого процесса, 6 проявлений обвального процесса.

В зоне негативного воздействия опасных ЭГП оказались населенные пункты, линейные сооружения, земли сельскохозяйственного назначения. Наибольшее количество негативных воздействий отмечалось в Алтайском крае, что связано с разрушающим воздействием процесса овражной эрозии на сельскохозяйственные угодья.

Республика Алтай. Всего на территории Республики Алтай во II квартале 2025 г. было выявлено 9 активных оползневого процесса. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в Майминском муниципальном районе.

В отчётный период отмечалось 4 случая негативного воздействия на земели сельскохозяйственного назначения в Майминском районе.

Республика Тыва. Всего на территории Республики Тыва во II квартале 2025 г. была выявлена активизация 1 проявления осыпного процесса в Кызылском районе.

Алтайский край. Всего на территории Алтайского края во II квартале 2025 г. было выявлено 29 активных проявлений, в том числе 24 – процесса овражной эрозии, 5 – оползневого процесса. Активизация опасных ЭГП отмечалась в г. Барнауле и в 6 муниципальных районах (Калманский, Косихинский, Павловский, Тальменский, Топчихинский, Шелаболихинский).

В отчётном периоде отмечался 21 случай негативного воздействия на земли сельскохозяйственного назначения Калманского, Косихинского, Павловского, Тальменского, Топчихинского районов.

Красноярский край. Всего на территории Красноярского края во II квартале 2025 г. было выявлено 5 активных проявлений, в том числе 4 – процесса подтопления, 1 – процесса овражной эрозии. Активизация опасных ЭГП отмечалась в 2-х городских округах (гг. Минусинск, Боготол) и 3 муниципальных районах (Боготольский, Богучанский, Сухобузимский).

Негативное воздействие процессов подтопления отмечено в 4 населенных пунктах Богучанского (с. Богучаны), Боготольского (с. Критово) районов, гг. Минусинск, Боготол.

Иркутская область. Всего на территории Иркутской области во II квартале 2025 г. было выявлено 1 активное проявление осыпного процесса. Активизация опасного ЭГП отмечалась в Иркутском административном районе.

Новосибирская область. Всего на территории Новосибирской области во II квартале 2025 г. было выявлено 11 активных проявлений процесса подтопления. Активизация опасных ЭГП отмечалась в 2 городских округах (гг. Новосибирск, Бердск), 1 муниципальном округе (Татарский) и 8 муниципальных районах (Баганский, Барабинский, Искитимский, Коченёвский, Купинский, Мошковский, Чистоозерный, Чулымский). Во всех случаях отмечалось негативное воздействие процесса подтопления на здания и сооружения.

Омская область. Всего на территории Омской области во II квартале 2025 г. было выявлено 12 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе 8 случаев активизации процесса овражной эрозии, 4 – процесса подтопления. Активизация процесса овражной эрозии отмечалась на территории 5 муниципальных районов (Горьковский, Называевский, Одесский, Павлоградский, Тюкалинский). В 5 случая отмечалось негативное воздействие на различные земли в Горьковском районе, а также здания и сооружения в г. Называевск, пгт. Павлоградка, с. Одесское, г. Тюкалинск.

Томская область. Всего на территории Томской области во II квартале 2025 г. было выявлено 30 активных проявлений, в том числе 11 – обвального процесса, 9 – оползневого процесса, 8 – процесса овражной эрозии, 2 – процесса подтопления. Активизация опасных ЭГП отмечалась в 1 городском округе (г. Томск) и 5 муниципальных районах (Первомайский, Зырянский, Чаинский, Каргасокский, Томский). В 10 случаях отмечалось негативное воздействие на здания и сооружения в 5 населенных пунктах Зырянского (с. Зырянское), Первомайского (сс. Первомайское, Городок, Альмяково), Чаинского (с. Подгорное) районов, объекты линейной инфраструктуры в Зырянском районе.

2.8. Дальневосточный федеральный округ

Всего во II квартале на территории субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе отмечено 24 случая активизации опасных ЭГП, в том числе: 10 случаев активизации оползневого процесса, 4- осыпного, 6 -обвального, 3 –овражной эрозии, 1 случай - оседания поверхности над горными выработками, в том числе: на территории Амурской области-2 случая, Сахалинской области-8 случаев, Приморского края -2 случая, Хабаровского края -9 случаев.

Негативное воздействие опасных ЭГП было отмечено в 7 случаях на земли сельхоз назначения и объекты линейной инфраструктуры (автодороги)-1 случай овражной эрозии в Амурской области.

Приморский край. Во II квартале 2025 г. отмечалось 2 проявления опасных ЭГП, в том числе: 1 – осыпного процесса и 1 – оползневого процесса. В результате, активизации ЭГП негативному воздействию подверглась автодорога А-370.

Хабаровский край. Во II квартале 2025 г. отмечалось 9 активных проявлений опасных ЭГП, в том числе: 4 – оползневого процесса, 2 – обвального, 2 – осыпного и 1 – овражной эрозии.

Амурская область. Во II квартале 2025 г. отмечалось 2 активных проявления опасных ЭГП, в том числе: 1 – осыпного процесса и 1 – процесса овражной эрозии. В результате активизации процесса овражной эрозии негативному воздействию подверглись земли сельхоз назначения.

Сахалинская область. Во II квартале 2025 г. отмечалось 8 активных проявлений опасных ЭГП, в том числе: 4 – оползневого процесса и 4 обвального процесса. В 4 случаях активизации оползневого процесса отмечались негативные воздействия на объекты линейной инфраструктуры (автодороги)

На территории ***Забайкальского края*** во II квартале 2025 г. было зафиксировано 3 случая активизации ЭГП, по одному случаю процесса оседания поверхности над горными выработками, овражной эрозии и оползневого процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во II квартале 2025 г. при ведении государственного мониторинга за опасными ЭГП на территории Российской Федерации было зафиксировано активное развитие, преимущественно, оползневого процесса.

Всего выявлено 655 активных проявлений опасных ЭГП, из них:


- 137 – на территории Приволжского федерального округа;
- 123 – на территории Северо-Кавказского федерального округа;
- 103 – на территории Уральского федерального округа;
- 98 – на территории Сибирского федерального округа;
- 68 – на территории Южного федерального округа;
- 51 – на территории Северо-Западного федерального округа;
- 51 – на территории Центрального федерального округа;
- 24 – на территории Дальневосточного федерального округа.

Наибольшее количество активных проявлений наблюдалось:

- оползневого процесса – 323;
- овражной эрозии – 131;
- обвального – 89;

Из 655 активных проявлений опасных ЭГП, выявленных на всей территории Российской Федерации во II квартале 2025 г., 266 негативно воздействовали на здания и сооружения, линейные объекты и земли различного назначения. Наибольшее количество случаев воздействия опасных ЭГП было зафиксировано на территории Северо-Кавказского федерального округа – 70.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



Карта активных проявлений опасных экзогенных геологических процессов, зафиксированных на территории Российской Федерации в II квартале 2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Данные об активизациях экзогенных геологических процессов на территории Российской Федерации в II квартале 2025 г.

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
10.11.0001	Северо-Западный	Республика Карелия	Питкярантский район, п. Хийденсельга, база отдыха Хийденсельга	61,72043	30,99244	00.03.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрогеол., гидрол., техн.	Отмечались	Из-за схода оползня в 2016 г. часть берега, на котором расположены коттеджи базы отдыха «Хийденсельга» и строились новые здания, упала в реку. Строящийся дом, завис над обрывом. В настоящее время коттедж находится в 2,5 м от бровки склона. При текущем обследовании отмечена просадка верхушки склона под коттеджем (до 40 см), отседание бровки склона по старой трещине отрыва. Со слов владельца земельного участка процесс движения склона проходит медленно, но постоянно. Длина проявления 70 м, ширина 139 м, площадь – 9730 м², высота оползневого склона 8,6 м. Процессом затронуты песчано-глинистые отложения. Базис развития процесса – подножие склона, урез воды реки Янисйоки. В результате течения процесса происходит воздействие на данный коттедж. Зафиксированы деформации пола, стен и дверного проёма. Владельцем очередной раз выполнена подсыпка бровки склона у проседающего коттеджа. Также наблюдались сползшая в нижней части склона и разрушенная в верхней части склона деревянная лестница и баня.		
10.11.0002	Северо-Западный	Республика Карелия	Прионежский район, п. Каскесручей	61,20751	35,60583	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрогеол., гидрол.	Отмечались	На крутом береговом склоне Онежского озера отмечается оползание песчаного грунта, свежие делювиально-коллювиальные отложения у подножья склона, покосившиеся деревья и смещение по склону ПРС. Активизация отмечена на всем протяжении проявления. Параметры проявления: ширина – 144 м, длина – до 13,8 м, высота склона до 12 м. Базис развития процесса – подошва склона, урез воды Онежского озера. Обрушение берега вызывает сокращение земель водного фонда. Дальнейшее развитие процесса может привести к сокращению территорий подсобных хозяйств местных жителей.		
10.11.0003	Северо-Западный	Республика Карелия	Прионежский район, п. Каскесручей	61,2059	35,60216	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрогеол., гидрол., техн.	Отмечались	На момент обследования наблюдаются свежие оголения ближе к подножью склона, оплывы ПРС, промоины на берегу. В нескольких местах на склоне происходит высачивание подземных вод, склон значительно переувлажнён. Параметры проявления: ширина – 118 м, длина – до 16,5 м, высота склона до 12 м. Процессом затронуты песчаные отложения. Базис развития – подножие склона, урез воды Онежского озера. Оползневой процесс оказывает воздействие на спусковые лестницы, обрушение берега вызывает сокращение земель водного фонда. Наиболее значимое воздействие отмечается на частные территории – сокращение приусадебных участков, в т.ч. огорода. Бровка приблизилась к хоз. постройке на участке и находится на расстоянии 3,2 м. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, местные жители в частным порядке стараются укреплять берега и отводить воду со склона, что практически не имеет никакой подтверждённой эффективности.		
10.11.0004	Северо-Западный	Республика Карелия	Прионежский район, п. Каскесручей	61,20476	35,60164	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрогеол., гидрол.,техн.	Отмечались	На береговом склоне Онежского озера отмечен оползневой цирк диаметром до 4 м. В значительной степени язык оползня завален деревьями и кустарником. В верхней части склона оголены корни ПРС. Параметры проявления: ширина – 70 м, длина – 8 м, высота берегового склона достигает 12 м. Процессом затронуты песчаные отложения. Базис развития ЭГП: подошва склона, пойма Онежского озера. Обрушение берега вызывает сокращение земель водного фонда и территорий подсобных хозяйств местных жителей (сокращение огородов). Также процесс оказывает воздействие на спусковые лестницы и заборы. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, в целях укрепления берегового склона в частном порядке местные жители пригрузили склон строительным мусором и каменными глыбами.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
11.32.0001	Северо-Западный	Республика Коми	МО ГО "Воркута", Воркутинский опорный мерзлотно-гидро-геологический полигон, участок детальных наблюдений МГП 1, в 28,5 км Ю-З города Воркута	67,4263	63,4184	00.00. 1969	Не завершилась	КР	Атм.	Не отмечались	Участок детальных наблюдений МГП 1 расположен в зоне прерывистого распространения голоценовых ММП. В состав пункта наблюдения входят: скв. ЗС-25; створ полуинструментальных измерений (скв. ВК-1615 – ЗС-12). В апреле сняты показания температуры по стволам скважин на глубину до 20 м, и до забоя по скв. ЗС-25. Фиксируемые температуры находились в пределах значений прошлого года, и выше, теплее в сравнении со среднемноголетними её значениями. По результатам наблюдений прослеживается дальнейшая деградация ММП относительно её состояния на начало наблюдений. Состав пород, затронутых проявлением: торф, глины, суглинки; суглинки тяжёлые и средние с гравием и галькой, с прослойками гравелистого суглинка и валунов с галькой; песчано-гравийно-галечные отложения с суглинистым заполнителем, суглинки, супесь.		
11.32.0002	Северо-Западный	Республика Коми	МО ГО "Воркута", Воркутинский опорный мерзлотно-гидро-геологический полигон, участок детальных наблюдений МГП 2, в 30,8 км Ю-З города Воркута	67,3939	63,3936	00.00. 1975	Не завершилась	КР	Атм. Техн.	Не отмечались	Участок детальных наблюдений МГП 2 расположен в зоне прерывистого распространения голоценовых ММП. В состав пункта наблюдения входят: скв. ЗС-79; створ полуинструментальных измерений (скв. ЗС-124/124а – ДС-4/VI-74); площадка учётная – ПП-19. В апреле сняты показания температуры по стволам скважин на глубину 20 м, и ниже до забоя, которые были выше, теплее в сравнении со среднемноголетними значениями. По данным нивелирования, полученным в июне 2025 г можно сделать вывод о том, что относительно данных 2024 г. преобладающим процессом было – термокарстовое проседание. По результатам наблюдений, прослеживается дальнейшая деградация ММП относительно её состояния на начало наблюдений. Состав пород, затронутых проявлением: торф, пески разнозернистые, суглинки, суглинки с гравием и галькой; торф, суглинки с растительными остатками, суглинки, глины, пески и суглинки с включениями грубообломочного материала до 10-20%; супесчано- суглинистые отложения.		
11.32.0003	Северо-Западный	Республика Коми	МО ГО "Воркута", Воркутинский опорный мерзлотно-гидро-геологический полигон, участок детальных наблюдений МГП 3, в 30,5 км Ю-З города Воркута	67,4263	63,4184	00.00. 1969	Не завершилась	КР	Атм.	Не отмечались	Участок детальных наблюдений МГП 3 расположен в зоне прерывистого распространения голоценовых ММП. В состав пункта наблюдения входят: скв. ЗС-16, ЗС-14/227; площадка учётная ПП-18. В апреле сняты показания температуры по стволам скважин на глубинах годовых теплооборотов, которые были выше, теплее в сравнении со среднемноголетними значениями (кроме скважины ЗС-16). По данным нивелирования в июне 2025 г. можно сделать вывод о том, что относительно данных, полученных в июне 2024 г. преобладающим процессом было термокарстовое проседание. По результатам наблюдений, прослеживается дальнейшая деградация ММП относительно её состояния на начало наблюдений. Состав пород, затронутых проявлением: торф, суглинок оторфованный, переслаивание суглинков средних и тяжёлых, а также гравелистых с гравием и галькой; глина, гравийно-галечные отложения с суглинистым заполнением.		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
11.32.0004	Северо-Западный	Республика Коми	МО ГО "Воркута", Воркутинский опорный мерзлотно-гидро-геологический полигон, участок детальных наблюдений Лек-Воркутский 1, в 32,5 км Ю-З города Воркута	67,3886	63,3486	00.00. 1977	Не завершилась	КР	Атм.	Не отмечались	Участок детальных наблюдений Лек-Воркутский 1 расположен в зоне прерывистого распространения голоценовых ММП. В состав пункта наблюдения входят: скв. ЗС-83а, ЗС-115; площадка учётная-КП-10, створ геодезических измерений. В апреле сняты показания температуры по стволам скважин на глубинах 10 и 15 м, которые были в пределах значений прошлого года, и выше, теплее в сравнении со среднемноголетними значениями. По данным нивелирования в июне 2025 г. можно сделать вывод о том, что относительно данных, полученных в июне 2024 г. преобладающим процессом было – криогенное пучение по фрагменту створа I-I и термокарстовое проседание по фрагменту II-II и площадке КП-10. По результатам наблюдений, прослеживается дальнейшая деградация ММП относительно её состояния на начало наблюдений. Состав пород, затронутых проявлением: суглинок, суглинки с гравием и галькой; супесь, песок с галькой, супесь с гравием и галькой; торф, супесчано-суглинистые отложения.		
11.32.0005	Северо-Западный	Республика Коми	МО ГО "Воркута", Воркутинский опорный мерзлотно-гидро-геологический полигон, участок детальных наблюдений Лек-Воркутский 2, в 31,7 км Ю-З города Воркута	67,3957	63,3653	00.00. 1974	Не завершилась	КР	Атм.	Не отмечались	Участок детальных наблюдений Лек-Воркутский 2 расположен в зоне прерывистого распространения голоценовых ММП. В состав пункта наблюдения входят: скв. ДС-3/VII-74; площадка учётная ПП-3. В апреле сняты показания температуры по стволу скважины на всю глубину, которые были на уровне значений прошлого года и выше, теплее в сравнении со среднемноголетними значениями. По данным нивелирования в июне 2025 г. можно сделать вывод о том, что относительно данных, полученных в июне 2024 г. практически во всех точках наблюдения фиксировалось термокарстовое проседание до 8,2 см. По результатам наблюдений, прослеживается дальнейшая деградация ММП относительно её состояния на начало наблюдений. Состав пород, затронутых проявлением: суглинок, суглинки с гравием и галькой, гравийно-галечные отложения.		
11.32.0006	Северо-Западный	Республика Коми	МО ГО "Воркута", Воркутинский опорный мерзлотно-гидро-геологический полигон, участок детальных наблюдений Восточно-Воркутский, в 1,8 км на З, С-З от города Воркута, на правом берегу реки Воркута	67,5040	64,0221	00.00. 1977	Не завершилась	КР	Атм.	Не отмечались	Участок детальных наблюдений Восточно-Воркутский в верхней части склона в массиве ивняка с включениями ерника. В состав пункта наблюдения входят: скв. Я-3, Я-1бис. По результатам наблюдений, прослеживается дальнейшая деградация ММП относительно её состояния на начало наблюдений. Состав пород, затронутых проявлением: суглинки с гравием и галькой.		
11.32.0007	Северо-Западный	Республика Коми	МО ГО "Воркута", Воркутинский опорный мерзлотно-гидро-геологический полигон, участок детальных наблюдений Усинское водохранилище 1, в 20,4 км Ю-В города Воркута	67,4019	64,4621	00.00. 1969	Не завершилась	КР	Атм. Техн.	Не отмечались	Участок детальных наблюдений Усинское водохранилище 1 расположен на правом берегу в прибортовой части долины реки Уса, в 180 м восточнее плотины. В состав пункта наблюдения входит скв. УП-33. В апреле сняты показания температуры по стволу скважины на глубину до 20 метров, которые были ниже значения пошлого года на глубине годовых теплооборотов на 0,32° С, и выше, теплее в сравнении со среднемноголетними значениями. По результатам наблюдений прослеживается дальнейшая деградация ММП относительно её состояния на начало наблюдений. Состав пород, затронутых проявлением: суглинки с гравием и галькой, известняки, доломиты.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
11.32.0008	Северо-Западный	Республика Коми	МО ГО "Воркута", Воркутинский опорный мерзлотно-гидро-геологический полигон, участок детальных наблюдений Усинское водохранилище 2, в 21 км Ю-В города Воркута	67,4040	64,4846	00.00. 1970	Не завершилась	КР	Атм.	Не отмечались	Участок детальных наблюдений Усинское водохранилище 2 расположен в 800 метрах северо-восточнее плотины на реке Уса в заболоченной нижней части склона. В состав пункта наблюдения входит скв. УП-35. По результатам наблюдений за апрель 2025 г., прослеживается дальнейшая деградация ММП относительно её состояния на начало наблюдений. Состав пород, затронутых проявлением: торф, суглинки мёрзлые, валунно-галечные отложения с прослоем песка, карбонатные породы.		
29.11.0022	Северо-Западный	Архангельская область	Котласский район, МО Приводинское, вблизи д. Новинки	61.14090	46.60073	01.05.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрогеол., гидрол.	Отмечались	На береговом склоне отмечаются результаты активизации оползневого процесса и сопутствующих процессов осыпания и эрозии. Вблизи д. Новинки оползневой процесс умеренно активен – береговой склон зарос травой и кустарниками, встречаются единичные небольших размеров осыпи (до 1,5 м в ширину, до 0,5 м в высоту). Далее по ходу маршрута береговой склон поражён активным оползневым процессом. Отмечаются свежие оползневые песчаные массы, оголённый надоползневой уступ с трещинами отрыва различных размеров. Общая активность на проявлении – высокая. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 10,6 м, ширина 880 м, площадь 9328 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: переслаивание песков светло-серых и светло-жёлтых мелкозернистых с пачками песков бурых разнозернистых. Базис развития опасного ЭГП: подножие склона, урез воды р. Северная Двина. Отмечается воздействие на земли водного фонда, грунтовую дорогу, используемую для обслуживания сельхоз. угодий (160 м), которая ежегодно сдвигается от бровки оползающего склона вглубь.		
29.11.0023	Северо-Западный	Архангельская область	Котласский район, МО Приводинское, вблизи д. Пускино	61.14193	46.61662	01.05.2025	27.05.2025	Оп	Атм., гидрогеол., гидрол.	Отмечались	Береговой склон поражён оползневым процессом, о чем свидетельствует наличие свежих стенок отрыва высотой до 1,5 м, свежих оползневых и осыпных масс в виде бугров и языков на протяжении всего маршрута. Язык оползня на самом крупном участке в длину достигает 15 м. Высота склона порядка 9 м. Оползневые тела часто захватывают кустарники, островки ПРС и единичные крупные деревья (ТН 2.1) Под верхней бровкой склона оголены корни мелких кустарников и небольших деревьев, отмечается нависание ПРС, вывалы (ТН 2.2). В ТН 2.3 в сравнении с 2024 г., отмечаются свежие оползневые массы и дальнейшее разрушение старого фундамента. Длина оползневого тела достигает 15 м. В ТН 2.4 отмечается оползневой цирк. На всем протяжении проявления активность высокая. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 10,5 м, ширина 1350 м, площадь 14160 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: переслаивание песков светло-серых и светло-жёлтых мелкозернистых с пачками песков бурых разнозернистых. Базис развития опасного ЭГП: подножие склона, урез воды р. Северная Двина. Факторы активизации: Атмосферные осадки, снеготаяние, разгрузка грунтовых вод. По результатам текущего обследования установлено значительное смещение верхней бровки склона. Продолжается разрушение старого фундамента и забора. Также воздействию подвержена деревянная спусковая лестница и земли водного фонда.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
29.11.0014	Северо-Западный	Архангельская область	г. Котлас, район ДОКа, ж/д станция Заовражье, ул. Мостозавод, 107	61,202244	46,620855	01.05.2025	27.05.2025	Оп	Атм., гидрогеол., гидрол.	Отмечались	На проявлении частично склон оголён, частично зарос растительностью. Наблюдаются небольшие деревья и кустарники, которые «сползают» вместе с телом оползня. Изредка отмечаются обвалившиеся кустарники и деревья у подножья склона. На склоне - незначительные свежие массы делювиальных отложений. Активность низкая, при этом выше, чем отмечалась в осеннем процессоопасном периоде 2024 г. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 28 м, ширина 470 м, площадь 13160 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: ярко окрашенные охристо-бурые алевролиты и глины с прослоями голубовато-серых и красно-бурых мергелей; пески буровато-жёлтые разнозернистые глинистые. Базис развития опасного ЭГП: подножие склона, урез воды р. Северная Двина. В непосредственной близости к верхней бровке находятся постройки – деревянный забор и небольшие хозяйственные сооружения. На расстоянии 25-30 м от бровки находятся частные дома. Воздействию подвержены земли водного фонда и металлическая спусковая лестница.		
29.11.0016	Северо-Западный	Архангельская область	г. Котлас, район ДОКа у ж/д станции Заовражье	61.195978	46.62188	01.05.2025	27.05.2025	Оп	Атм., гидрогеол., гидрол.	Отмечались	Береговой склон имеет оползневую террасу с кустарником и деревьями, многие из которых сильно наклонены в результате оползания склона. Отмечаются оголённые корневые системы в верхней части склона. У подножья оползневого тела – делювиальные отложения. На всём протяжении склона встречаются эрозионные врезы и промоины различных размеров, а также поваленные деревья у подножья склона. Фиксировались оползания ПРС. Активность – средняя и выше, чем в осенний процессоопасный сезон 2024 г. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 20 м, ширина 838 м, площадь 16280 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: ярко окрашенные охристо-бурые алевролиты и глины с прослоями голубовато-серых и красно-бурых мергелей; пески буровато-жёлтые разнозернистые глинистые. Базис развития опасного ЭГП: подножие склона, урез воды р. Северная Двина. Воздействию подвержены земли водного фонда и спусковая лестница.		
29.11.0017	Северо-Западный	Архангельская область	г. Котлас, на юг от ДОКа,ж/д ст. Заовражье	61.17875	46.62843	01.05.2025	27.05.2025	Оп	Атм., гидрогеол., гидрол.	Отмечались	Береговой склон подвержен оползневому процессу, о чем свидетельствуют оползневые массы на склоне, наличие делювиальных отложений. Поражённая часть склона оголена, но также присутствует много растительности, уцелевшей при сползании, в ТН 4.1 и 4.2 отмечаются свежие оползшие острова ПРС с деревьями. В целом на проявлении активность сопоставима с активностью в осенний период 2024 г. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 41,7 м, ширина 1080 м, площадь 45052 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: ярко окрашенные охристо-бурые алевролиты и глины с прослоями голубовато-серых и красно-бурых мергелей; пески буровато-жёлтые разнозернистые глинистые. Базис развития опасного ЭГП: подножие склона, урез воды р. Северная Двина. Воздействию подвержены земли водного фонда и спусковая лестница.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
29.11.0027	Северо-Западный	Архангельская область	Котласский муниципальный округ, д. Заоважье	61.14997	46.64489	01.05.2025	27.05.2025	Оп	Атм., гидрогеол., гидрол.	Отмечались	Береговой склон подвержен оползневому процессу, о чем свидетельствуют оползневые массы и промоины, отмечаются незначительные массы свежих делювиальных отложений у подножья склона. Большая часть склона оголена. Отмечаются локальные выходы подземных вод на склоне (переувлажнённые породы). В ТН 5.1 и 5.2 локально наблюдается средняя активность – свежие оползневые массы с островками ПРС и растительностью, кустарниками. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 34,6 м, ширина 1935 м, площадь 66960 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: ярко окрашенные охристо-бурые алевролиты и глины с прослоями голубовато-серых и красно-бурых мергелей; пески буровато-жёлтые разнозернистые глинистые. Базис развития опасного ЭГП: подножие склона, урез воды р. Северная Двина. Воздействию подвержены земли водного фонда.		
29.11.0033	Северо-Западный	Архангельская область	г. Котлас, на юг от ДОКа,ж/д ст. Заоважье, вблизи пер. Строителей	61.17635	46.63068	01.05.2025	27.05.2025	Оп	Атм., гидрогеол., гидрол.	Отмечались	Береговой склон поражён оползневым процессом разной степени активности. В точках наблюдения 6.1 и 6.2 отмечаются свежие переувлажнённые оползневые массы, с островками ПРС и растительностью, промоины в нижней части оползневого склона. Наибольшая активность отмечена в ТН 6, где образовался крупный оползневой цирк размерами 57,5 х 54,2 м. Язык оползня достигает уреза воды р. Северная Двина. Тело оползня местами увлажнённое, присутствуют островки ПРС и растений. К верхней бровке склона поверхность скольжения практически вертикальная. В целом на проявлении активность средняя, локально – высокая. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 26,7 м, ширина 643 м, площадь 17150 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: чередование разноцветных алевролитистых мергелей, алевролитов и глин с прослоями и линзами песков и песчаников, в основании прослой глин. Базис развития опасного ЭГП: подножие склона, урез воды р. Северная Двина. Негативное воздействие отмечается на спусковую лестницу, а также на водоохранную зону.		
29.11.0021	Северо-Западный	Архангельская область	Красноборский район, МО Телеговское, д. Осташевская	61.550664	45.991531	01.05.2025	27.05.2025	Оп	Атм., гидрогеол., гидрол.	Отмечались	Береговой склон подвержен оползневому процессу, о чем свидетельствуют подмываемые в период паводка оползневые «языки», в последствии приобретающие вид небольших речных террас. Верхняя часть склона задернована. Местами травяной покров и кустарники съезжают вместе с оползневыми массами, наблюдаются локальные активные участки, где у подножья склона отмечаются свежие оползневые массы и делювиальные отложения. В целом на проявлении активность низкая. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 25,5 м, ширина 1640 м, площадь 41920 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: чередование разноцветных алевролитистых мергелей, алевролитов и глин с прослоями и линзами песков и песчаников, в основании прослой глин. Базис развития опасного ЭГП: подножие склона, урез воды р. Северная Двина. Негативное воздействие отмечается на спусковую лестницу, а также на водоохранную зону.		
35.11.0005	Северо-Западный	Вологодская область	Великоустюгский р-онд. Красное Поле и д. Воздвиженье	60.77629	46.24404	01.05.2025	25.05.2025	Оп	Атм., гидрогеол.,гидрол.	Отмечались	Склон высотой до 40 метров подвержен оползанию. У подножья отмечаются свежие с дёрном и кустарником оползневые массы. В нижней части склона наблюдаются высачивания ПВ. На всём протяжении верхней бровки склона оголён ПРС, свисают корневые системы растений. По всей протяжённости проявления отмечаются свежие делювиально-коллювиальные отложения. Отмечено значительное переувлажнение пород нижней части склона и их оплывание (30 х 8,5 м) вместе с островками ПРС. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 38,7 м, ширина 505 м, площадь 19544 м². Проявлением затронуты глины, суглинки, пески с прослоями мергелей и известняков, песчаники с линзами конгломератов. Базис развития – подножие склона, урез воды в р. Сухона. Процесс оказывает воздействие на земли водного фонда.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
35.11.0004	Северо-Западный	Вологодская область	г. Вологда, р-н Заречье, Набережная 6-й Армии, д. 1 – д. 14а.	59.24061	39.89748	01.04.2025	23.05.2025 г.	Оп	Атм., гидрогеол.,гидрол.техн.	Отмечались	По ходу пешего маршрута видимых признаков активизации оползневого процесса не выявлено. О течении процесса говорит ежегодная подсыпка склона песком и пригрузка его различным мусором. В 2025 г. как и в 2024 г. произведена дополнительная посыпка для расширения проезжей части набережной, на которой на дату обследования уже образовались новые промоины. Активность оползневого процесса слабая (10%). Базис развития - подножие уступа, урез воды р. Вологда. Состав пород - пески, супеси, глины. Негативное воздействие на грунтовую дорогу сохраняется.		
35.10.0001	Северо-Западный	Вологодская область	Великоустюгский р-он, д. Студёное, берег р. Стрельна	60.5826	45.5375	01.05.2025	28.05.2025	Об	Атм.,гидрол.	Отмечались	Склон высотой до 25 м поражён обвальным процессом, проявляющемся в деформировании и обваливании коренных пород. Отмечаются многочисленные поваленные деревья и кустарники. Параметры проявления: длина 386 м, ширина 13,6 м, площадь 7766 м². Проявлением затронуты глины, суглинки, пески с прослоями мергелей и известняков, песчаники с линзами конгломератов. Базис развития - подножие склона, урез воды в р. Стрельна. На расстоянии 18 м от верхней бровки оползневого склона расположена опора ЛЭП. Процесс оказывает воздействие на территорию государственного геологического заказника «Урочище Стрельна». На 2025 г. расстояние от бровки склона до опоры ЛЭП не изменилось.		
35.10.0002	Северо-Западный	Вологодская область	Великоустюгский р-он, д. Студёное, берег р. Стрельна	60.58717	45.52863	01.05.2025	28.05.2025	Об	Атм.,гидрол.	Отмечались	Склон высотой до 50 м поражён обвальным процессом, проявляющемся в деформировании и обваливании коренных пород склона, образовании свежих вывалов твёрдой породы, обнажении корневых систем растений и нависание ПРС, отмечаются поваленные деревья и кустарники. Параметры проявления: длина 554 м, ширина 25,7 м, площадь 14288 м². Проявлением затронуты глины, суглинки, пески с прослоями мергелей и известняков, песчаники с линзами конгломератов. Базис развития - подножие склона, урез воды в р. Стрельна. Процесс оказывает воздействие на территорию государственного геологического заказника «Урочище Стрельна».		
35.10.0003	Северо-Западный	Вологодская область	Великоустюгский р-он, д. Студёное,берег р. Стрельна	60.58292	45.5317	01.05.2025	28.05.2025	Об	Атм.,гидрол.	Отмечались	Береговой склон высотой до 16 м на протяжении 127 м поражён обвальным процессом. Отмечаются свежие вывалы твёрдой породы вместе с ПРС верхней бровки (3 х 2 м), нависание дернины. Параметры проявления: длина 127 м, ширина 12.7 м, площадь 1613 м². Проявлением затронуты глины, суглинки, пески с прослоями мергелей и известняков, песчаники с линзами конгломератов. Базис развития - подножие склона, урез воды в р. Стрельна. Процесс оказывает воздействие на территорию государственного геологического заказника «Урочище Стрельна».		
35.10.0004	Северо-Западный	Вологодская область	Великоустюгский р-он, д. Студёное, берег р. Стрельна	60.5784	45.5256	01.05.2025	28.05.2025	Об	Атм.,гидрол.	Отмечались	Береговой склон высотой до 48 м на всём протяжении проявления поражён обвальным процессом. Отмечаются свежие вывалы твёрдой породы у подножья склона, нависание дернины, сползание почвы, кустарника и деревьев с верхней бровки. В сравнении с 2024 г. наблюдаются свежие конусы выноса (до 2-3 м), делювий и коллювий. Параметры проявления: длина 775 м, ширина 35,5 м, площадь 27546 м². Проявлением затронуты глины, суглинки, пески с прослоями мергелей и известняков, песчаники с линзами конгломератов. Базис развития - подножие склона, урез воды в р. Стрельна. Воздействию подвержена территория государственного геол. заказника «Урочище Стрельна».		



№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
35.10.0005	Северо-Западный	Вологодская область	Великоустюгский р-он, д. Студёное, берег р. Стрельна	60.58534	45.52260	01.05.2025	28.05.2025	Об	Атм.,гидрол.	Отмечались	Склон высотой до 52 м поражён обвальным процессом, проявляющемся в деформировании и обваливании коренных пород склона, образовании свежих вывалов твёрдой породы, обнажении корневых систем растений и нависание ПРС. Также отмечаются многочисленные поваленные деревья и кустарники. Параметры проявления: длина 493 м, ширина 27,4 м, площадь 13528 м². Проявлением затронуты глины, суглинки, пески с прослоями мергелей и известняков, песчаники с линзами конгломератов. Базис развития - подножие склона, урез воды в р. Стрельна. Воздействию подвержена территория государственного геологического заказника «Урочище Стрельна».		
47.13.0024	Северо-Западный	Ленинградская область	Сланцевский р-н, восточная окраина г. Сланцы, ул. Ленина, многоквартирные дома 21А, 25/8 - дом 25/6 (художественная школа)	59.12039	28.09780	00.01. 2025	Не завершилась	Пт	Атм.;гидрогеол.; гидрол.;техн.	Отмечались	Активизация процесса подтопления подземными водами подвалов 9-и этажных жилых домов и двухэтажного здания художественной школы. Отмечаются просачивания подземных вод сквозь щели фундамента. Уровень воды в подвальных помещениях домов 21А и 25/8 на момент обследования 0,09 м и 0,1 м; в подвале д. 25/6 – 0,65 м. Площадь проявления: - 41586 м². Состав пород: пески, валунные суглинки, обогащённые органикой, доломиты и известняки с прослоями глин. Базис развития: уровень грунтовых вод. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. В результате стояния воды в подвалах домов отмечаются начальные стадии эрозии несущих железобетонных конструкций, плесневый грибок на стенах подвала. Процесс активизации на момент обследования 02.04.2025 г. в стадии развития.		
47.13.0025	Северо-Западный	Ленинградская область	Сланцевский р-н, восточная окраина г. Сланцы, ул. Баранова д. 20 (Сланцевская швейная фабрика)	59.12328	28.09730	00.01. 2025	Не завершилась	Пт	Атм., гидрогеол.; гидрол.; Техн. .	Отмечались	Отмечается активизация подтопления подвальных помещений швейной фабрики. Подвал на дату обследования затоплен полностью. Высота столба воды со стороны технических ворот 1,80 м. Площадь проявления – 2320 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: пески, валунные суглинки, обогащённые органикой, доломиты и известняки с прослоями глин. Базис развития опасного ЭГП: уровень грунтовых вод. Ранее в подвале Сланцевской швейной фабрики находился склад мануфактуры и проходила трасса теплосети. Из-за постоянного стояния воды теплотрасса отключена, мануфактура эвакуирована. Процесс активизации на момент обследования 02.04.2025 г. в стадии развития.		
47.11.0001	Северо-Западный	Ленинградская область	Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пгт. Войскорово, в пределах д. № 5	59.6910	30.5636	00.03. 2024	Завершилась	Оп	Атм.;гидрогеол.; гидрол.;техн.	Не отмечались	Оползневой процесс развивается на пологом склоне, где расположен многоквартирный дом № 5 с придомовой территорией. Чётко прослеживается на склоне стенка срыва (глубина 0,75 м), расстояние от угла дома до бровки срыва 3 м. Активизация проявления в виде движения пластичных грунтов по склону. Параметры проявления: ширина 70 м, длина 47 м, площадь 3290 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: пески, суглинки, глины. Дополнительно на развитие процесса влияют: отведение ливневых стоков от здания на склон и засыпка надоползневого уступа строительным мусором. Ухудшение ситуации следует ожидать в периоды выпадения обильных атмосферных осадков.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
47.11.0002	Северо-Западный	Ленинградская область	Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пгт. Войскорово, в пределах д. № 6.	59.6914	30.5652	00.03. 2024	Завершилась	Оп	Атм.;гидрогеол.; гидрол.;техн.	Отмечались	Об активизации оползневого процесса свидетельствуют массы сплыва к основанию склона - поверхность приобретает пологоволнистый характер. Происходит деформация участка придомовой асфальтной проезжей части. В потенциальное зоне воздействия дом № 6, новая детская площадка и парковочная зона. От угла дома до бровки отрыва 9.5 м. Параметры проявления: ширина 88 м, длина 50 м, площадь 4400 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: Пески, суглинки, глины. Дополнительно на развитие процесса влияет засыпка надоползневого уступа строительным и бытовым мусором. Ухудшение ситуации следует ожидать в период выпадения обильных атмосферных осадков.		
47.11.0003	Северо-Западный	Ленинградская область	Тосненский район, г. Никольское, ул. Октябрьская д. 16, правый берег р. Тосна	59.6980	30.7770	00.03. 2025	Не завершилась	Оп	Атм.;гидрогеол.; гидрол.;техн.	Отмечались	Активизация проявления наблюдалась в период переувлажнения грунтов талыми водами. Бровка отрыва не отмечается, процесс развивается под почвенным слоем – глинистый грунт смещается вниз по склону, оползневые языки выполаживаются к реке. Происходит деформация придомовой парковочной зоны, растрескивание дорожного полотна, сползание поребриков и асфальтной крошки вниз по склону. Состав горных пород, затронутых проявлением: пески, суглинки, глины. Параметры проявления: ширина 115 м, длина 70 м, площадь: 8050 м². От бровки склона (в месте разрушения асфальта) до дома 40 м. Базис развития: пойма р. Тосна. Ухудшение ситуации предполагается в период выпадения обильных атмосферных осадков.		
47.11.0004	Северо-Западный	Ленинградская область	Тосненский район, г. Никольское, территория расположения церкви Царя Николая по ул. Зелёная 7А, правый берег р. Тосна	59.7006	30.7837	00.03. 2025	Не завершилась	Оп	Атм.;гидрогеол.; гидрол.;техн.	Не отмечались	На крутом склоне в период активизации происходит смещение грунта вдоль забора, установленного вокруг территории церкви. Наблюдается свежая бровка, нависание дернины и оголение опор забора у бровки срыва. Состав горных пород, затронутых проявлением: пески, суглинки, глины. Параметры проявления опасного ЭГП: ширина 50 м, длина 20 м, площадь 1000 м². Базис развития: пойма р. Тосна. Ухудшение ситуации предполагается в период выпадения обильных атмосферных осадков.		
47.11.0005	Северо-Западный	Ленинградская область	Тосненский район, г. Никольское, участке региональной автодороги Ям-Ижора – Никольское (Никольское шоссе), вдоль излучины левого берега р. Тосна	59.7011	30.7755	00.03. 2025	Не завершилась	Оп	Атм.;гидрогеол.; гидрол.;техн.	Отмечались	Пологий склон переувлажнён талыми водами. В результате движения пластичных оползневых масс происходит деформация (колейность и растрескивание) асфальтного полотна на участке автодороги Ям-Ижора – Никольское. Наблюдаются трещины, ориентированные вдоль склона. Участок воздействия проявления на дорогу около 50 м. Параметры проявления: ширина 251 м, длина 98 м, площадь 24598 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: пески, суглинки, глины. Базис развития: пойма р. Тосна. На склоне видны локальные свежие бровки отрыва почвенного слоя. Активизация может повториться в период обильных атмосферных осадков.		
47.11.0033	Северо-Западный	Ленинградская область	Тосненский район, г. Никольское, территория Никольского кладбища, вдоль излучины правого берега р. Тосна	59.6785	30.7887	00.03. 2025	Не завершилась	Оп	Атм.;гидрогеол.; геолог.;гидрол.;техн.	Отмечались	На склоне наблюдается активное развитие оползневого процесса синих глин. Фиксируются ярко выраженный оползневой цирк с активизациями в верхней части склона в виде оплывин глинистых масс. Высота склона в центральной части проявления 17 м, уклон 40°. Склон сложен нижнекембрийскими отложениями (синие глины) непосредственно под растительным слоем. Длина проявления 50 м, ширина 117 м. Базис развития: подножие склона и пойма р. Тосна. В результате переувлажнения склона талыми водами происходит увеличение влажности глин, грунт переходит от тугопластичного к текучетпластичному состоянию. Активность процесса высокая. Воздействию подвержена территория кладбища, расположенного на склоне. Отмечается сползание оград, бровка вплотную подошла к захоронениям.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
47.11.0034	Северо-Западный	Ленинградская область	Тосненский район, г. Никольское, в пределах памятника природы регионального значения Саблинский, вдоль излучины левого берега р. Тосна	59.6787	30.7821	00.03. 2025	Не завершилась	Оп	Атм.;гидрогеол.;геолог.;гидрол.;техн.	Отмечались	Наблюдается активное развитие оползневого процесса с ярко выраженным цирком в излучине р. Тосна и с активизациями как в верхней части склона, так и в центральной. Склон сильно переувлажнён талыми водами глинистый грунт переходит от тугопластичного в текучепластичное состояние. Активизации в виде смещения увлажнённых песчано-глинистых масс. Высота склона в центральной части проявления 24 м, средний угол наклона склона 65°. Состав пород: с поверхности маломощный слой песчаных и суглинистых отложений с включением валунов, в основании синие нижнекембрийские глины (в бортах залегают под растительным слоем). Длина проявления 75 м, ширина 132 м. Базис развития: подножие склона и пойма р. Тосна. Центральная часть проявления оказывает воздействие на сельскохозяйственные земли Никольского городского поселения, а также происходит разрушение памятника природы регионального значения Саблинский.		
47.11.0035	Северо-Западный	Ленинградская область	Лужский район, вблизи деревни Долговка, вверх по течению от моста через реку Ящера, левый берег	58.9193	29.9665	00.03. 2025	Не завершилась	Оп	Атм.;гидрогеол.;геолог.;гидрол.;	Отмечались	Отмечалась активизация оползневого процесса вблизи деревни Долговка. Основным признаком активизации в весенний период текущего года является наличие на склоне множества поваленных деревьев, сход глинистых и песчано-гравийных масс с образованием конусов выноса. На склоне образуются небольшие локальные оползни, приводящие к сползанию дёрна вместе с растительностью. Параметры проявления опасного ЭГП: ширина 335 м, длина 28,6 м, площадь, 9566 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: супеси и песчано-гравийные отложения. Базис развития опасного ЭГП: подножие склона и урез воды р. Ящера. Разрушается береговой склон, воздействию подвержены земли водного фонда и лесного фонда, переданные в аренду.		
47.12.0001	Северо-Западный	Ленинградская область	Лужский район, вблизи деревни Долговка, вниз по течению от моста через реку Ящера, правый берег	58.9213	29.9605	00.03. 2025	Не завершилась	Ос	Атм.;гидрогеол.;геолог.;гидрол.;	Отмечались	Отмечалась активизация осыпного процесса вблизи деревни Долговка. Основным признаком активизации осыпного процесса в весенний период текущего года является наличие у подножия склона конусов накопления песчаного материала. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 10,8 м; ширина 205 м; площадь, 2213 м². Размеры активизаций составили: 17 м в ширину, 10 м – в длину; и 4 м – в ширину, 6 м – в длину. В верхней части склона отмечается сползание дёрна вместе с растительностью. Состав горных пород, затронутых проявлением: пески, песчаники. Базис развития опасного ЭГП: подножие склона и урез воды р. Ящера. Разрушается береговой склон, воздействию подвержены земли водного фонда.		
60.11.0004	Северо-Западный	Псковская область	Локнянский округ, д. Барсуки	56,87244	30,60452	00.05. 2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрогеол., техн.	Отмечались	Оползень произошёл в полосе отвода дороги на берегу реки Локня. Длина проявления 24 м, ширина 13 м, площадь - 312 м², высота оползневого склона ~3 м. Процессом затронуты песчано-глинистые отложения. Базис развития процесса – подножие склона, урез воды реки Локня. В результате схода оползня повреждено ~10 м просёлочной дороги с грунтовым покрытием.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
78.11.0041	Северо-Западный	г. Санкт-Петербург	Василеостровский район, ул. Беринга, д. 27, пешеходный Ново-Андреевский мост	59.9467	30.2379	00.03. 2025	Завершилась	Оп	Атм.;гидрогеол.; гидрол.; техн.	Не отмечались	Процесс развивается около защитной бетонной стенки опоры пешеходного Ново-Андреевского моста через р. Смоленка. Бровка склона подошла к автомобильной парковке. Состав горных пород, затронутых проявлением: пески мелкие и тонкие с включением гальки, гравия и строительного мусора. Сползание рыхлого грунта происходит за счёт переувлажнения склона атмосферными осадками и разгрузки грунтовых вод. Параметры проявления: длина - 4 м, ширина - 8,44 м, площадь - 34 м², мощность (высота склона) - 3 м. В зоне воздействия парковочная площадка. По состоянию на 14.05.2025 г. процесс в стадии затухания. Ухудшение ситуации следует ожидать в период выпадения обильных атмосферных осадков.		
78.11.0062	Северо-Западный	г. Санкт-Петербург	Василеостровский район, кладбище Остров Декабристов, пешеходная набережная правого берега р. Смоленка	59.9458	30.2431	00.03. 2025	Не завершилась	Оп	Атм.;гидрогеол.; гидрол.;техн.	Отмечались	На момент обследования наблюдаются оползание участка склона. В связи с полным разрушением части пешеходной тропы установлен деревянный мосток длиной 7,5 м. Параметры проявления опасного ЭГП: Длина 2,5 м; Ширина 10 м; Площадь 25 м²; Высота оползневого склона 3 м. Состав горных пород, затронутых проявлением: пески мелкие и тонкие, пылеватые. Сокращается ширина пешеходной набережной, а также оголяются бетонные опоры металлического забора территории кладбища. По состоянию на 14.05.2025 г. процесс в стадии развития, ухудшение ситуации следует ожидать в период выпадения обильных атмосферных осадков.		
78.11.0054	Северо-Западный	г. Санкт-Петербург	Василеостровский район, набережная реки Смоленки, парковочная зона д. 33	59.9470	30.2557	00.03. 2025	Не завершилась	Оп	Атм.;гидрогеол.; гидрол.;техн.	Отмечались	Отмечается заметная активность в сравнении с 2024 г. – сократилась ширина дорожного полотна, на нем появились новые трещины, обрушилась часть асфальтного покрытия, в реку обвалились часть поребриков. Ширина дорожного полотна в самом узком месте составляет 4,3 м. Защитным сооружением ранее предположительно выступала геосетка, закреплённая на склоне металлическими реперами (кольями) у верхней бровки. В настоящее время в наиболее активной части сетка сползла вниз. Колья сильно покосились. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 1,5 м; ширина 21 м; площадь 31,5 м²; высота поражённого склона 3 м. Протяжённость деформированного участка асфальтированной дороги парковочной зоны составляет 48 м. Состав горных пород, затронутых проявлением: пески мелкие и тонкие. По состоянию на 14.05.2025 г. процесс в стадии развития.		
78.17.0043	Северо-Западный	г. Санкт-Петербург	Петроградский район, пересечение набережной Адмирала Лазарева и Резной ул. д. 19/8, левый берег реки Малая Невка, в 40 м от Большого Крестовского моста.	59.9662	30.2804	00.03.2025	Завершилась	Су	Атм.;гидрогеол.; гидрол.;техн.	Отмечались	Над бетонными берегоукрепительными плитами развиваются суффозионные процессы. Отмечается нависание дернины, свежее обрушение почвенно-растительного слоя, осыпание грунта, скопление островков ПРС у подножия. Также суффозионные провалы фиксируются и с поверхности склона. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 15,27 м; ширина 3,2 м; площадь 49 м²; высота поражённого 3,2 м. Состав горных пород, затронутых проявлением: грунт с включением гранитной крошки, гравия, гальки и битого кирпича; пески, суглинки, местами моренные глины. Вдоль проявления наблюдается смещение и деформация укрепительных бетонных плит и парапета. По состоянию на 14.05.2025 г. процесс в стадии затухания, ухудшение ситуации следует ожидать в период выпадения обильных атмосферных осадков.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
78.17.0055	Северо-Западный	г. Санкт-Петербург	Петроградский район, набережная Адмирала Лазарева, д. 24, левый берег реки Малая Невка, в 65 м от Лазаревского моста.	59.9648	30.2755	00.03.2025	Завершилась	Су	Атм.;гидрогеол.; гидрол.;техн.	Отмечались	Над бетонными берегоукрепительными плитами развиваются суффозионные процессы. Отмечается незначительное обрушение почвенно-растительного слоя, осыпание грунта. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 128 м; ширина до 2,3 м; площадь 294,4 м²; высота поражённой части склона 1,5 м. Состав горных пород, затронутых проявлением: пески, суглинки, местами моренные глины. Происходит смещение бетонных защитных плит, расположенных над защитным бетонным поребриком в основании склона. В 2-х метрах от бровки склона расположена граница неогороженной парковочной зоны. По состоянию на 14.05.2025 г. процесс в стадии затухания, ухудшение ситуации следует ожидать в период выпадения обильных атмосферных осадков.		
78.11.0049	Северо-Западный	г. Санкт-Петербург	Красногвардейский район, левый берег р. Лубья, возле Мельничного переулка и 6-ой Жерновская улица д. 7., со стороны ЛЭП	59,96531	30,49568	00.03.2025	Не завершилась	Оп	Атм.;гидрогеол.; гидрол.;техн.	Отмечались	В пределах придомовой территории на склоне верхней террасы формируется бровка отрыва. В результате развития оползня происходит разрушение асфальтной пешеходной дороги, покрытие которой расколото и частично сползло вниз по склону нижней террасы. На склоне нижней террасы зафиксировано скопление строительного мусора. Параметры проявления опасного ЭГП: ширина: 25 м, длина: 12 м, площадь: 300 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: пески, валунные суглинки. По состоянию на 14.05.2025 г. процесс в стадии затухания, ухудшение ситуации следует ожидать в период выпадения обильных атмосферных осадков.		
78.11.0058	Северо-Западный	г. Санкт-Петербург	Красногвардейский район, левый берег р. Лубья, возле Мельничного переулка и 6-я Жерновская улица д. 7.	59.96525	30.49494	00.03.2025	Не завершилась	Оп	Атм.;гидрогеол.; гидрол.;техн.	Отмечались	Происходит сползание рыхлых грунтов, влекущее за собой растрескивание асфальтного покрытия прогулочной зоны в пределах проявления. Параметры проявления опасного ЭГП: ширина: 25 м, длина: 15 м, площадь: 375 м². Состав горных пород, затронутых проявлением: пески, валунные суглинки. По состоянию на 14.05.2025 г. процесс в стадии затухания, ухудшение ситуации следует ожидать в период выпадения обильных атмосферных осадков.		
83.11.0026	Северо-Западный	Ненецкий автономный округ	МО ГО "Город Нарьян-Мар", район речного порта города Нарьян-Мар, участок дежурных наблюдений №1	67,6397	53,0022	00.04-05.2025	Не завершилась	Оп	Атм.;гидрогеол;техн.	Отмечались	Отмечается дальнейшее оползание берегового уступа высотой от 2-х до 4-х метров. Базис развития опасного ЭГП – подножие склона, урез воды реки Печора. Состав пород, затронутых проявлением: песчаные и супесчаные грунты. Общая длина воздействия на дом – 30 м, длина непосредственного контакта активизации с конструкцией около 20 м. Фиксировалось заглубление под основание дома на 2,5 – 2,7 м. Также отмечается воздействие оползневого процесса вдоль забора до самого дома с непосредственным воздействием на опоры забора с частичным их обрушением.		
83.11.0036	Северо-Западный	Ненецкий автономный округ	МО ГО "Город Нарьян-Мар", район речного порта города Нарьян-Мар, участок дежурных наблюдений № 1	67,6466	52,9930	00.04-05. 2025	Не завершилась	Оп	Атм.; гидрогеол;техн.	Не отмечались	При обследовании фиксировалось воздействие оползневого процесса на отсыпанном в 2022 г. грунтом укреплённом склоне в виде оголения геосетки. Базис развития опасного ЭГП – подножие склона, урез воды реки Печора. Состав пород, затронутых проявлением: песчаные и супесчаные грунты. Активная фаза воздействия оползневого процесса вдоль береговой линии речного порта составила 48 м. В потенциальной зоне воздействия объекты инфраструктуры набережной (декоративная ограда, смотровая площадка с зоной отдыха).		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
83.03.0013	Северо-Западный	Ненецкий автономный округ	МО "Заполярный район", газопровод Василково-Нарьян-Мар, 33 км от посёлка Искатели, участок дежурных наблюдений № 2	67,8254	53,7176	00.04-05.2025	Не завершилась	Де	Атм.; техн.	Не отмечались	Проявление дефляционного процесса площадью примерно 160-165 м². Продолжается выдуване грунта из-под трубы газопровода. Максимальная высота борта выветривания составила 1 м. Оголённый участок газопровода равен 13 метрам. Состав пород, затронутых проявлением: пески. Факторы активизации процесса – мтеорологичесикий и техногенный.		
83.11.0010	Северо-Западный	Ненецкий автономный округ	МО "Заполярный район", автодорога Нарьян-Мар – Усинск, 45 км от посёлка Искатели, участок дежурных наблюдений № 3	67,6444	53,9965	00.04-05.2025	Не завершилась	Оп	Атм.;гидрол ог.;техн	Отмечались	Проявление зафиксировано под мостом через речку Северная на автодороге Нарьян-Мар - Усинск. Отмечается дальнейшее разрушение склоноукрепительных сооружений - бетонных блоков, расположенных непосредственно под мостом, а также смещение тела оползня в сторону уреза воды. Активная часть оползневого тела 6 м длинной и 2 м шириной. Зафиксировано незначительное уменьшение расстояния между бровкой срыва и берегоукрепительными сооружениями под мостом (плиты) до 60 см, свежие трещины отрыва с заглублением до 40 см. Состав пород, затронутых проявлением: пески, суглинок.		
83.03.0044	Северо-Западный	Ненецкий автономный округ	МО "Заполярный район", автодорога Нарьян-Мар – Усинск, 61 км от посёлка Искатели, участок Дорожный	67,60959	54,34348	00.04-05.2025	Не завершилась	Де	Атм.;техн.	Не отмечались	Проявление дефляции фиксировалось вдоль автодороги. Площадь песчаного раздува 0,84 км², ширина 1500 м, длина до 1300 м. Высота бортов котловины – до 6 м. По краям раздува наблюдался обрыв дернины. В границах песчаного раздува отмечались обводнённые участки. Состав пород, затронутых проявлением: пески.		
31-11-00320	Центральный	Белгородская область	Белгородская область, Красногвардейский район, 1,5 км на северо-восток от х. Ясенев	50,481763	38,493149	27.05.2025	27.05.2025	Оп	Атм.	Не Отмечались	В Белгородской области Красногвардейском районе северо-восточнее х. Ясенева отмечалось смещение оползневого блока пород длиной 80 м, шириной 5 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – тальвег балки. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявлением суглинки, палеогенового возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 80 м, ширина – 30 м, площадь – 2400 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		
31-11-00322	Центральный	Белгородская область	Белгородская область, Алексеевский район, южная окраина с. Воробьево	50,583720	38,968286	09.06.2025	09.06.2025	Оп	Атм.	Не Отмечались	В Белгородской области Алексеевской районе на южной окраине с. Воробьево отмечалось смещение оползневого блока пород длиной 25 м, шириной 5 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – тальвег балки. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявлением суглинки, палеогенового возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 200 м, ширина – 80 м, площадь – 16000 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
33-11-00152	Центральный	Владимирская область	Суздальский район, с. Сельцо, правый склон р. Каменка, в районе улиц Красноармейская з/у №15 и 2-ая Красноармейская д.№22	56,42864	40,43014	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Гидрогеол., атм., гидрол.	Не отмечались	В апреле 2025 года в пределах с. Сельцо Суздальского района на правом склоне р. Каменка, в пределах улиц Красноармейская земельный участок №15 и 2-ая Красноармейская д. №22 возобновилась активизация оползня, образовавшегося летом 2024 года. Параметры проявления не изменились: ширина – 50,0 м и длина – до 15,0 м. Активизация оползневого процесса выражалась в смещения грунта по крутой стенке срыва в верхней части склона, с локальным обрушением бровки по бортам цирка оползня (размер блоков грунта 0,5x1,0x0,5м). Мощность смещенных пород, представленных суглинками и глинами четвертичного возраста достигла 1,0 м (летом 2024 г. – до 12,0 м), отступание бровки до 0,5 м. Нижняя часть склона и язык оползня активно размываются р. Каменка в весенний паводковый период, расстояние от основания склона до уреза воды на момент обследования менее 3 м. В пределах проявления зафиксированы выходы подземных вод. Оползнеобразующие факторы: гидрогеологический метеорологический, подмыв основания склона р. Каменка (парагенез с процессом речной эрозии). Расстояние до ближайших объектов инфраструктуры (автодорога, опора ЛЭП и приусадебная территория жилого дома) относительно 2024 г. не изменилось. Негативные воздействия процесса не отмечались, но существует вероятность воздействия на приусадебную территорию земельного участка №15 по ул. Красноармейская, на асфальтированную автодорогу и опору действующей ЛЭП. Расстояние от бровки оползня до ограждения территории – 8,0 м, до опоры ЛЭП – 5,0 м, до асфальтированной дороги (отрезок в районе домов №22 и №24 по ул. 2-ая Красноармейская) – 4,0 м. Сооружения инженерной защиты в пределах оползневой зоны отсутствуют.		
33-11-00153	Центральный	Владимирская область	г. Владимир, на склоне вдоль Ерофеевского спуска,в 30,0 м на северо-запад от ул. Комсомольская д.№1Б	56,13112	40,40546	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Техноген., атм.,	Не отмечались	В апреле 2025 года в г. Владимир на склоне вдоль Ерофеевского спуска, в 30,0 м северо-западнее от д.№1Б ул. Комсомольская (территория Министерства образования Владимирской области) произошла активизация оползневого процесса с образованием промоины шириной 3,0 м и длиной до 12,0 м. Активизация выражалась в смещении пород, представленных песками, суглинками и глинами четвертичного возраста, мощностью до 1,5 м, течении грунта по поверхности склона крутизной 45°-50°. На момент обследования нависание бровки локально составляет 0,1 м, грунт в пределах проявления – сухой, выходы подземных вод не зафиксированы, отмечались следы размыва грунта поверхностным стоком. Оползнеобразующие факторы: метеорологический, техногенный (нарушение функционирования водоотводящих коммуникаций. вырубка деревьев на бровке склона). Негативные воздействия процесса не отмечались, но существует вероятность воздействия на ограждение территории автостоянки Министерства образования Владимирской области. Расстояние от бровки оползневого проявления до ограждения автостоянки – 1,0 м, от подошвы проявления до асфальтированной пешеходной дороги в основании склона – 7,0 м.		
36-11-00548	Центральный	Воронежская область	Воронежская область, Семилукский район, 1,9 км на юг от с. Латное	51,68198	38,91776	04.04.2025	04.04.2025	Оп	Атм.	Не отмечались	В Воронежской области Семилукском районе, 1,9 км на юг от с. Латное отмечалось смещение оползневого блока пород шириной 3 м, длиной 1,5 м, также зафиксированы трещины закола длиной 5 м. Основным фактором активизации послужило интенсивное весеннее снеготаяние. Состав горных пород затронутые проявлением: отложения четвертичного возраста, которые представлены суглинками, супесями с галькой и гравием. Базис развития оползневого процесса – урез р. Гнилуша. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 170 м, ширина – 60 м, площадь – 5930 м², мощность – 20 м, объем – 118600 м³. Парагенетическая связь с другими процессами – овражная эрозия.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
37-11-00013	Центральный	Ивановская область	Ивановская область, Пучежский район, д. Безводново	56,92124	43,17084	13.05.2025	13.05.2025	Оп	Атм.	Не отмечались	В Ивановской области Пучежском районе в д. Безводново наблюдалось смещение грунта с увеличением параметров: ширины на 10 м; мощность - 2,5 м. Базис развития – урез вдхр. Горьковское. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением – пески и суглинки четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 6 м, ширина – 70 м, площадь – 420 м², мощность – 2,5 м, объем – 1050 м³. Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. Негативных воздействий не отмечалось.		
37-11-00014	Центральный	Ивановская область	Ивановская область, Пучежский район, между дд. Безводново, Попереково	56,92283	43,17189	13.05.2025	13.05.2025	Оп	Атм.	Не отмечались	В Ивановской области Пучежском районе между деревнями Безводново и Попереково наблюдалось смещение грунта длиной 4 м, шириной 12 м, мощностью 0,4 м. Базис развития – урез вдхр. Горьковское. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением – пески и суглинки четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 20 м, ширина – 75 м, площадь – 1500 м², мощность – 0,4 м, объем – 600 м³. Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. Негативных воздействий не отмечалось.		
37-11-00101	Центральный	Ивановская область	Ивановская область, Пучежский район, дд. Красная Гора, Юшково	57,10899	43,05102	14.05.2025	14.05.2025	Оп	Атм., гидр.	Не отмечались	В Ивановской области Пучежском районе между деревнями Красная Гора и Юшково наблюдалось смещение грунта с увеличением длины проявления на 35 м. Базис развития – урез вдхр. Горьковское. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением – пески, суглинки и глины четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 40 м, ширина – 50 м, площадь – 2000 м², мощность – 6 м, объем – 12000 м³. Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. Негативных воздействий не отмечалось.		
37-11-00126	Центральный	Ивановская область	Ивановская область, Кинешемский район, г. Кинешма пос. Красноволжец, правый берег р. Волга	57,44040	42,21342	15.05.2025	15.05.2025	Оп	Атм.	Не отмечались	В Ивановской области Кинешемском районе г. Кинешма пос. Красноволжец правый берег р. Волга наблюдалось смещение грунта длиной 20 м, шириной 25 м, площадью 500 м². Базис развития – урез р. Волга. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением – пески, суглинки и глины четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 20 м, ширина – 25 м, площадь – 500 м², мощность – 6 м, объем – 3000 м³. Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. Негативных воздействий не отмечалось.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
37-11-00004	Центральный	Ивановская область	Ивановская область, Пучежский район, северная окраина г. Пучеж, вдоль городской лесной зоны, северо-восточнее спортивной площадки «Воркаут»	56,99062	43,16940	13.05.2025	13.05.2025	Оп	Атм.	Не отмечались	В Ивановской области Пучежском районе г. Пучеж вдоль городской лесной зоны, северо-восточнее спортивной площадки «Воркаут» наблюдалось смещение грунта длиной 3 м, шириной 3 м, площадью 9 м². Базис развития – урез вдхр. Горьковское. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением – пески, суглинки и глины четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 20 м, ширина – 65 м, площадь – 1300 м², мощность – 3 м, объем – 3900 м³. Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. Негативных воздействий не отмечалось.		
37-11-00005	Центральный	Ивановская область	Пучежский район, северная окраина г. Пучеж, лесная зона отдыха городского парка, севернее спортивной площадки «Воркаут», вдоль правобережного склона р. Волга (Горьковское вдхр.)	56,99092	43,16820	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Гидрогеол., атм., гидрол.	Не отмечались	В апреле 2025 г. в г. Пучеж на правом склоне р. Волга отмечена активизация процесса в пределах оползня шириной 40,0 м и длиной 30,0 м, со смещением грунта по всей ширине проявления по стенке срыва (крутизной до 70°) мощностью до 0,5 м. Наибольшая активизация процесса отмечается по правому борту, где мощность смещенных пород достигла 1,5 м. В средней части по центру проявления зафиксирована ступень оседания на глубину до 0,4 м и протяженностью 0,8-1,0 м. Средняя и нижняя части оползня по левому борту оползня – стабильны, задернованы, поросшие деревьями, частично замусорены. На момент обследования нависание бровки составляет 0,2-0,3м, с проседанием прибровочной части, на теле оползня отмечаются трещины с шириной раскрытия до 10-15 см. Выходы подземных вод в пределах проявления не обнаружены, грунт оползня увлажнен. Базис развития опасного ЭГП – урез р. Волга (Горьковского вдхр.). Комплексы горных пород (пески, суглинки), вовлеченные в смещение относятся к четвертичным аллювиальным образованиям, которые подстилаются нижнетриасовыми-верхнепермскими коренными отложениями. Оползнеобразующими являются гидрогеологический и метеорологический факторы, а также подмыв основания склона р.Волга (парагенез с абразионным процессом). Негативные воздействия не отмечались, но существует вероятность воздействия процесса на смотровые площадки в городском парке лесной зоны отдыха вдоль склона севернее спортивной площадки «Воркаут».		
37-11-00095	Центральный	Ивановская область	Пучежский район, северная окраина г. Пучеж, зона отдыха городского парка (в районе ул.Ульяны Громовой), СЗ спортивной площадки «Воркаут», вдоль правобережного склона р. Волга (Горьковское вдхр.)	56,99127	43,16736	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Гидрогеол., атм., гидрол.	Не отмечались	В апреле 2025 г. в г. Пучеж на правом склоне р. Волга отмечена активизация процесса в пределах оползня шириной 70,0 м и длиной 20,0 м, мощностью смещенных пород до 1,0 м. Наибольшая активизация процесса отмечается по бортам, со смещением пород на всю длину проявления по стенке срыва (крутизной до 70°) со следами течения до основания склона и трещинами на оползне протяженностью 1,0-1,5 м и шириной раскрытия до 5,0 см. Нависание бровки составляет 0,2-0,3 м, реже – до 0,4 м, с проседанием прибровочной поверхности по левому борту - локальное обрушение бровки протяженностью до 2,0 м, отступ бровки составил 0,3-0,5 м. Средняя часть проявления–задернована, частично замусорена. Выходы подземных вод в пределах проявления не зафиксированы, грунт оползня увлажнен. Базис развития опасного ЭГП – урез р. Волга. Комплексы горных пород (пески, суглинки), вовлеченные в смещение относятся к четвертичным аллювиальным образованиям, и подстилаются нижнетриасовыми и верхнепермскими коренными отложениями. Оползнеобразующими являются гидрогеологический и метеорологический факторы, а также подмыв основания склона р. Волга (парагенез с абразионным процессом). Негативные воздействия не отмечались, но существует вероятность воздействия процесса на смотровые площадки в городском парке лесной зоны отдыха вдоль склона северо-западнее спортивной площадки «Воркаут».		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
37-11-00007	Центральный	Ивановская область	Пучежский район, севернее д. Девкина Гора, вдоль правобережного склона р. Волга (Горьковское вдхр.)	57,00826	43,09572	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Гидрогеол., атм., гидрол.	Не отмечались	В апреле 2025 г. севернее д. Девкина Гора Пучежского района на правом склоне р. Волга отмечена активизация процесса в пределах оползневого уступа, где по всей ширине проявления шириной 50,0 м и длиной 20,0 м отмечается смещение грунта мощностью до 1,5 м. Продолжают формироваться ступени оседания на глубину 0,5-0,7 м и протяженностью до 10,0 м, зафиксированные по левому борту в верхней части проявления в 2024 г. По правому борту отмечаются следы течения грунта на всю длину проявления, с локальным обрушением бровки, отступ 0,2 м. На момент обследования нависание бровки составляет 0,3-0,5 м, в некоторых случаях – до 1,0 м, с проседанием прибровочной поверхности плотную к лесному массиву. Выходы подземных вод в пределах проявления не обнаружены, грунт оползня увлажнен. Языковая часть оползня в основании склона изрезана трещинами, размывается. Базис развития опасного ЭГП – урез р. Волга (Горьковское вдхр.). Комплексы горных пород (пески, суглинки), вовлеченные в смещение относятся к четвертичным аллювиальным образованиям, и подстилаются нижнетриасовыми и верхнепермскими коренными отложениями. Оползнеобразующими являются гидрогеологический и метеорологический факторы, а также подмыв основания склона р. Волга. Негативные воздействия не отмечались, но существует вероятность воздействия на лесной массив, расположенный севернее и северо-восточнее д. Девкина Гора. Расстояние до кромки леса – менее 1,0 м. Ближайшие жилые дома д. Девкина Гора расположены в 140-200 м от оползневой зоны.		
37-11-00010	Центральный	Ивановская область	Пучежский район, д. Бакланиха, д.№11, вдоль правобережного склона р.Волга (Горьковское вдхр.)	57,01216	43,08838	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Гидрогеол., атм., гидрол.	Отмечались	В апреле 2025 г. в д. Бакланиха Пучежского района на правом склоне р. Волга северо-восточнее придомовой территории д. №11 в верхней части склона отмечена активизация оползня параметрами: ширина – 50,0 м, длина – 60,0 м, мощностью смещенных пород до 1,2 м. В средней части по центру проявления зафиксирована ступень оседания на глубину до 0,5-0,6 м и протяженностью до 1,5 м. Нависание бровки достигает 0,3 м, с проседанием прибровочной поверхности и локальным ее обрушением, отступ бровки составил от 0,2 м до 0,5 м. Грунт оползня увлажнен, по левому борту – выходы подземных вод (не менее 2-х), в основании оползня протекает ручей шириной 1,0-1,5 м. Базис развития опасного ЭГП – нижняя часть склона и урез р. Волга (Горьковского вдхр.). Комплексы горных пород (пески, суглинки), вовлеченные в смещение относятся к четвертичным аллювиальным образованиям, и подстилаются нижнетриасовыми и верхнепермскими коренными отложениями. Оползнеобразующими являются гидрогеологический и метеорологический факторы, а также подмыв основания склона р. Волга (парагенез с абразионным процессом). В результате активизации процесса сокращена площадь придомовой территории д.№11, существует вероятность дальнейшего воздействия процесса. Расстояние до ограждения дома в северо-восточном направлении – 9,3 м, в восточном – 8,1 м.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
37-11-00011	Центральный	Ивановская область	Пучежский район, д. Бакланиха, д.№11, вдоль правобережного склона р. Волга (Горьковское вдхр.)	57,01228	43,08808	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Гидрогеол., атм., гидрол.	Не отмечались	В апреле 2025 года в д. Бакланиха Пучежского района на правом склоне р. Волга северо-восточнее от приусадебной территории дома №11 отмечена активизация оползня шириной – 15,0 м и длиной – 40,0 м, мощностью смещенных пород достигла 0,8 м максимальной в верхней и средней частях проявления по правому борту. Нависание бровки составляет 0,3-0,8 м, с проседанием прибровочной поверхности. Грунт оползня увлажнен, по правому борту фиксируются выходы подземных вод (не менее 3-х) со следами течения. Нижняя и языковая часть проявления в основании склона активно размывается. Базис развития опасного ЭГП – урез р. Волга (Горьковского вдхр.). Комплексы горных пород (пески, суглинки), вовлеченные в смещение относятся к четвертичным аллювиальным образованиям, и подстилаются нижнетриасовыми и верхнепермскими коренными отложениями. Оползнеобразующими являются гидрогеологический и метеорологический факторы, а также подмыв основания склона р. Волга (парагенез с абразионным процессом). Негативные воздействия не отмечались, но существует вероятность воздействия на приусадебную территорию жилого дома №11 в северо-восточном направлении. Расстояние до ограждения 15,0-20,0 м.		
37-11-00020	Центральный	Ивановская область	Пучежский район, северо-восточнее д. Красная Гора, вдоль правобережного склона р. Волга (Горьковское вдхр.)	57,11012	43,05084	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Гидрогеол., атм., гидрол.	Не отмечались	В апреле 2025 г. северо-восточнее д. Красная Гора Пучежского района на правом склоне р. Волга отмечена активизация оползня по всей длине проявления со смещением грунта мощностью до 0,7 м по крутой стенке срыва в верхней части оползня по правому борту, в средней части по центру оползня развивается ступень оседания на глубину до 0,5 м и протяженностью около 2,0-2,5 м, со следами течения оползневого грунта. Нависание бровки – до 0,4 м часто с проседанием поверхности и локальным обрушением по трещинам закола в прибровочной части, иногда с обрушением небольших блоков под бровкой. Левый борт проявления, а также средняя и нижняя часть правого – менее активны, частично задернованы с незначительными подсыпаниями грунта в прибровочной части, кроме того левый борт осложнен неактивными овражками. Породы, вовлеченные в смещение представлены четвертичными аллювиальными песками и суглинками, подстилаемые нижнетриасовыми глинами. Нижняя и языковая часть проявления в основании склона подвергается волновой переработке, по центру в средней части проявления зафиксированы выходы родников. Базис развития опасного ЭГП – урез р. Волга. Оползнеобразующие факторы: гидрогеологический, метеорологический и подмыв основания склона р. Волга (парагенетическая связь с абразионным процессом). Негативные воздействия не отмечались, но существует вероятность воздействия процесса на земли сельскохозяйственного назначения (расстояние до бровки 10,0-15,0 м).		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
37-11-00094	Центральный	Ивановская область	Пучежский район, северо-восточнее д. Красная Гора, вдоль правобережного склона р. Волга (Горьковское вдхр.)	57,10730	43,05115	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Гидрогеол., атм., гидрол.	Не отмечались	В апреле 2025 г. северо-восточнее д. Красная Гора Пучежского района на правом склоне р. Волга отмечена активизация оползня по всей ширине проявления в верхней части склона в виде смещения грунта мощностью до 1,2 м. По левому борту в верхней части оползня образовалась трещина закола протяженностью около 2,0 м и шириной раскрытия 3,0-10 см. В средней части проявления – следы течения грунта к р. Волга. В средней и нижней частях по центру проявления зафиксированы ступени оседания на глубину до 0,3 м и протяженностью около 3,0-8,0 м. Язык оползня подвергается волновой переработке и размывается. Базис развития опасного ЭГП – урез р. Волга. Грунт оползня увлажнен, выходы подземных вод не обнаружены. Севернее от левого борта оползня расположен цирк менее активного оползня, отделенного межоползневым мысом шириной не более 1,5 м. Комплексы горных пород, вовлеченные в смещение представлены песками, суглинками и глинами и относятся к четвертичным образованиям аллювиального генезиса, подстилаемые нижнетриасовыми коренными отложениями. Оползнеобразующими факторами являются гидрогеологический и метеорологический факторы, а также подмыв основания склона р. Волга (парагенез с абразионным процессом). Негативные воздействия не отмечались, но существует вероятность воздействия на земли сельскохозяйственного назначения (расстояние до бровки 90,0-95,0 м).		
37-11-00017	Центральный	Ивановская область	Пучежский район, северо-восточнее д. Попереково, вдоль правобережного склона р. Волга (Горьковское вдхр.)	56,92533	43,17509	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Гидрогеол., атм., гидрол.	Не отмечались	В апреле 2025 г. на южной окраине д. Попереково а правом склоне р. Волга наблюдалась активизация проявления мощностью смещенных пород до 0,5 м. В нижней части проявления в результате подмыва р. Волга зафиксированы смещения грунта шириной до 7,0 м и длиной до 3,0 м, со ступенями оседания на глубину до 0,3-0,6 м и протяженностью около 2,0-3,0 м, мощностью смещенных пород до 1,5м. Базис развития опасного ЭГП – урез р. Волга. Поверхность проявления бугристая, со следами активизаций прошлых лет (обширных ступеней оседания, смещенных блоков и др.) частично задернована, поросшая кустарником. В районе правого борта проявления зафиксированы выходы подземных вод, грунт оползня увлажнен. На момент обследования нависание бровки составляет 0,2-0,3 м, реже – до 0,4 м часто с проседанием поверхности и локальным обрушением по трещинам закола в прибровочной части. Комплексы горных пород, вовлеченные в смещение, представлены песками и суглинками и относятся к четвертичным образованиям аллювиального генезиса, залегающих на глинистых породах нижнего триаса и верхней перми. Оползнеобразующими факторами являются гидрогеологический и метеорологический, а также подмыв основания склона р. Волга (парагенез с абразионным процессом). Негативные воздействия не отмечались, но существует вероятность воздействия процесса на приусадебную территорию д. №2 д. Попереково (расстояние до бровки около 50,0 м).		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
37-11-00127	Центральный	Ивановская область	г. Кинешма, ул.50-летия Комсомола, на склоне Лесозаводского оврага	57,45423	42,12723	00.05.2025	00.06.2025	Оп	Гидрогеол., атм., техног.	Отмечались	В мае 2025 года в г. Кинешма в границах Лесозаводского оврага между улицами Глинки и Декабристов, под асфальтированным полотном пешеходной дорожки вдоль автодороги по ул.50-летия Комсомола образовался новый оползень шириной 6,0 м и длиной 10,0 м, мощностью смещенных пород 2 м. Признаки активизации – смещение, течение пород с дерном, представленных песками, суглинками и суглинками. Оползнеобразующими факторами наряду с гидрогеологическими условиями территории, являются метеорологический и техногенный факторы (нарушение функционирования водоотводящих коммуникаций). Склоны оврага задернованы, локально замусорены, в тальвеге протекает ручей. Водоотводящие ливневые лотки вдоль пешеходной дорожки отсутствуют, под автодорогой проложен водопроводной дренажный коллектор. Расстояние до р. Волга более 0,5 км. Негативные воздействия отмечались - на склон оврага, со смещением укрепительных бетонных плит под пешеходной асфальтированной дорожкой вдоль ул.50-летия Комсомола. Ближайшие к проявлению строения по ул. 50-летия Комсомола расположены в 50,0 м ССВ – станция АЗС и в 60,0 м ВЮВ – здания торговых павильонов, в 70,0 м южнее – жилой многоэтажный дом №35, в 45,0 м СЗ на правом борту оврага – частная территория д.№37 в непосредственной близости от проявления, в 4,0 м – асфальтированное полотно автодороги и вплотную пешеходная асфальтированная дорожка. Режим ЧС введен не был, территория оползня не огорожена, но на момент обследования производились ремонтно-восстановительные работы поврежденного участка с установлением бетонных плит.		
37-11-00079	Центральный	Ивановская область	Пучежский район, между д. Гранино и д. Матвеевская вдоль правобережного склона р. Волга (Горьковское вдхр.)	57,13043	43,04359	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Атм., гидрол.	Не отмечались	В апреле 2025 года вдоль правобережного крутого (до 70°) склона р. Волга, между д. Гранино и д.Матвеевская отмечена активизация оползневой зоны шириной 890 м и длиной до 20,0 м. Активизация процесса отмечается на всю ширину проявления и представляет собой смещение грунта по крутой стенке срыва в верхней и средней частях склона мощностью от 0,5 м до 2,5 м, нередко с обрушением блоков пород и бровки протяженностью от 1,0 м до 4,0 м и шириной 0,5-2,0 м с произрастающими кустарниками и деревьями. Локально в 0,2-0,5 м от бровки фиксируются открытые трещины закола с шириной раскрытия до 10,0-15,0 см, нависание бровки варьируется в пределах 0,2-0,5 м, иногда до 1,5 м. Нижняя часть проявления притоплена, основание склона размывается. Базис развития опасного ЭГП – урез р. Волга. Комплексы горных пород, вовлеченные в смещение представлены песками и суглинками четвертичных образований, залегающих на дислоцированных глинистых породах (глины, алевриты, алевролиты) нижнего триаса и верхней перми. Оползнеобразующими факторами является метеорологический и подмыв основания склона (парагенетическая связь с абразионным процессом). Выходы подземных под не зафиксированы. Негативные воздействия процесса не отмечались, но сохраняется вероятность воздействия на лесной массив в прибровочной части плато и земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в 40,0-65,0 м от бровки склона Ближайшие к проявлению процесса жилые дома на восточной и северной окраинах д. Гранино расположены в 70,0-80,0 м и 145 м западнее, ближайшие хозяйственные постройки в д. Матвеевская – в 80,0-110 м. Режим ЧС введен не был, восстановительные работы не произведены. Сооружения инженерной защиты в пределах оползневой зоны отсутствуют.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
40-11-00551	Центральный	Калужская область	Калужская область, Тарусский район, г. Таруса	54,74176	37,18819	04.06.2025	04.06.2025	Оп	Атм.	Не Отмечались	В Калужской области Тарусском районе г. Таруса отмечалось отрыв оползневого блока пород протяженностью 30 м, высотой 1,5 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – ручей, впадающий в р. Оку. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявлением суглинки четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 50 м, ширина – 100 м, площадь – 5000 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		
40-11-00553	Центральный	Калужская область	Калужская область, Перемышльский район, д. Корекозево	54,33934	36,17757	05.06.2025	05.06.2025	Оп	Атм	Не Отмечались	В Калужской области Перемышльском районе д. Корекозево отмечалось отрыв оползневого блока пород протяженностью 40 м, высотой 15 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – р. Ока. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявлением суглинки четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 800 м, ширина – 50 м, площадь – 40000 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		
44-11-00015	Центральный	Костромская область	Костромской район, с. Сандогора, ул. Центральная, приусадебная территория д.№15, левобережный склон р. Кострома	58,19812	40,96617	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Гидрогеол.атм., техн., гидрол.	Не отмечались	В апреле 2025 г. в с. Сандогора Костромского района на левом склоне р. Кострома в 12,0-13,0 м ЗСЗ от жилого дома №15 по ул. Центральная зафиксировано проседание грунта на 0,5 м практически по всей ширине проявления на расстояние 1,5-2,0 м от бровки с образованием свежих трещин закола. Параметры активизации без изменений: ширина 50,0 м и длина 6,0 м, мощность смещенных пород 0,7 м. По правому борту отмечается поверхностное подсыпание грунта, иногда со следами течения мощностью до 0,2 м, бровка проявления расположена практически вплотную (0,1-0,2 м) к ограждению приусадебного участка дома №23, отступания бровки здесь не зафиксировано. Большая часть склона задернована влаголюбивой растительностью, выходы родников не отмечаются, в основании склона - мочажины. Базис развития опасного ЭГП – урез р. Кострома. Комплексы горных пород, затронутые смещением пески и суглинки, относящимся к верхнечетвертичным-современным образованиям аллювиального генезиса. Оползнеобразующими факторами наряду с гидрогеологическими условиями территории являются метеорологический и техногенный (нагрузка на склон привозного грунта), и подмыв основания склона р. Кострома. В результате активизации оползневого процесса продолжает сокращаться площадь придомовой территории жилого дома №15 по ул. Центральная, отступание бровки относительно 2024 г. увеличилось на 0,5-0,8 м и составило 1,5-2,0 м. Также сохраняется вероятность воздействия, при дальнейшем развитии ОЭГП, на приусадебную территорию жилого дома №23. Режим ЧС введен не был, восстановительные работы поврежденного участка произведены в частном порядке в виде отсыпки привозным грунтом прибровочной части склона шириной 1,5-2,0 м от бровки и высотой 0,5 м. Сооружения инженерной защиты в пределах оползневой зоны отсутствуют.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
44-11-00042	Центральный	Костромская область	Красносельский район, западнее д. Кузнецово	57,49012	41,35080	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол., атм., техн.	Не отмечались	В апреле 2025 года западнее д. Кузнецово Красносельского района возобновилась активизация оползня с увеличением ширины на 2,0 м. Параметры проявления составили: ширина – 20,0 м и длина – до 6,0 м. Активизация выражалась в поверхностном смещении грунта мощностью до 0,3 м по крутой (до 80°) стенке срыва по всей ширине проявления с локальным обрушением бровки по центру и бортам цирка оползня. По левому борту отмечается смещение блока грунта с дерном и кустарником, размерами 2,0х0,8м. Мощность смещенных четвертичных пород, представленных песками, суглинками и алевролитами достигла здесь 2,5 м. В прибровочной части в 0,4-1,3 м от бровки от центра оползня к левому борту отмечена трещина закола шириной раскрытия до 0,15 м и протяженностью около 6,0 м. Нижняя часть склона – стабильна, местами задернована, в основании левого борта зафиксированы следы техногенного воздействия (выемка грунта). Выходы подземных вод в пределах оползня не зафиксированы, однако в 10,0-20,0 м от проявления, территория увлажнена, с наличием мочажин. Оползнеобразующими факторами наряду с гидрогеологическими условиями территории являются метеорологический и техногенный (извлечение грунта в основании склона). Негативные воздействия процесса не отмечались, но существует вероятность воздействия на лесной массив в районе северо-западной окраины д. Кузнецово.		
44-11-00054	Центральный	Костромская область	Кадыйский район, с. Столпино, северо-восточнее пристани Столпино-Быстрица, в 75 м южнее администрации Столпинского сельского поселения, левобережный склон р. Волга	57,38442	42,87108	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Атм., гидрол.	Не отмечались	В апреле 2025 г. в с. Столпино Кадыйского района, северо-восточнее пристани Столпино-Быстрица в пределах старого заросшего цирка зафиксирована активизация оползневого процесса шириной 20,0 м и длиной до 7,0 м мощностью смещенных пород до 0,7 м, в том числе смещение блока грунта 10,0х7,0 м по правому борту. Центральная часть проявления и левый борт задернованы, незначительное подсыпание грунта мощностью 0,1-0,2 м фиксируется в верхней части под бровкой. Базис развития опасного ЭГП – урез р. Волга. Комплексы горных пород, затронутые проявлением пески, суглинки и глины, относящиеся к верхнечетвертичным-современным образованиям аллювиального генезиса. Оползнеобразующими факторами являются метеорологический и подмыв основания склона р. Волга (парагенетическая связь с абразионным процессом). Негативные воздействия процесса не отмечались, но существует вероятность воздействия на здание администрации Столпинского сельского поселения, расположенного в верхней части склона, в 70,0-75,0 м от бровки проявления.		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
44-11-00027	Центральный	Костромская область	Кадыйский район, северо-восточная окраина д. Ковалево, правобережный склон р. Немда	57,41752	43,17457	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Атм., гидрол.	Не отмечались	В апреле 2025 года на северо-восточной окраине д. Ковалево Кадыйского района возобновилась активизация оползневой зоны шириной 110 м и длиной до 6,0 м вдоль правобережного крутого (до 70°) склона р.Немда, объединяющей 4 цирка оползней. В пределах первого цирка шириной 10,0 м и длиной 4,0 м активизация процесса наблюдается в виде локальных смещений грунта с дерном в верхней (размером 1,5х1,0 м) и нижней (размером 1,0х1,0 м) частях склона. Мощность смещенных пород – до 1,0 м, нависание бровки – 0,1-0,3 м. В пределах второго цирка шириной 40,0 м и длиной 6,0 м активизация процесса наблюдается по всей ширине в виде смещений грунта в средней и нижней частях склона, с локальным обрушением бровки. Мощность смещенных пород составила 2,0-2,5 м, нависание бровки варьирует в пределах 0,2-0,4 м. В пределах третьего цирка шириной 20,0 м и длиной 6,0 м активизация процесса наблюдается по всей ширине в виде смещений грунта в средней и нижней частях склона. В средней части зафиксирована ступень оседания на 0,1-0,2 м протяженностью 3,0-4,0 м, по правому борту – трещины закола в прибровочной части с шириной раскрытия до 1,0 см. Мощность смещенных пород варьирует от 0,5 м до 2,0 м, нависание бровки – 0,1-0,5 м. В пределах четвертого цирка шириной 40,0 м и длиной 6,0 м активизация процесса наблюдается по всей ширине в виде смещений грунта в средней и нижней частях склона, обрушения бровки протяженностью 2,5 м и шириной до 0,5 м (отступ составил 0,2-0,5 м). Общая мощность смещенных пород здесь достигает 1,2-2,0 м, нависание бровки варьирует в пределах 0,0-0,5 м. На момент обследования склон увлажнен, нижняя часть проявления в основании склона размыта. Базис развития опасного ЭГП – урез р. Немда. Комплексы горных пород, затронутые смещением представлены песками и суглинками, относятся к верхнечетвертичным-современным образованиям аллювиального генезиса. Оползнеобразующими факторами являются метеорологический и подмыв основания склона р.Немда. Негативные воздействия процесса не отмечались, но существует вероятность воздействия на лесной массив в районе северо-восточной окраины д.Ковалево и отрезок грунтовой дороги вдоль склона. Расстояние до дороги – 20,0-35,0 м, до кромки леса – от менее 1,0 м до 3,0-5,0 м.		
44-11-00030	Центральный	Костромская область	Кадыйский район, северо-восточная окраина д. Булдачиха, правобережный склон р. Немда	57,42466	43,17775	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Атм., гидрол.	Не отмечались	В апреле 2025 года на северо-восточной окраине д. Булдачиха Кадыйского района возобновилась активизация оползневой зоны шириной 95,0 м и длиной до 5,0 м вдоль правобережного крутого (до 70°) склона р. Немда. Активизация процесса наблюдается по всей ширине проявления в виде смещения грунта в верхней и средней частях склона мощностью 0,5-2,0 м, локального обрушения бровки протяженностью от 1,0 м до 3,0 м и шириной до 0,5 м с произрастающими деревьями. На некоторых участках в прибровочной части (в 0,2-0,3 м от бровки) зафиксированы трещины закола с шириной раскрытия до 10,0-15,0 см, нависание бровки варьируется в пределах 0,1-0,5 м. Кроме того, в пределах средней части склона локально зафиксированы поперечные трещины закола протяженностью 1,0-2,0 м с шириной раскрытия 3,0-10,0 см. На момент обследования склон увлажнен, нижняя часть проявления в основании склона размыта, частично задернована. Базис развития опасного ЭГП – урез р. Немда. Комплексы горных пород, затронутые смещением представлены песками и суглинками, относятся к верхнечетвертичным-современным образованиям аллювиального генезиса. Оползнеобразующими факторами являются метеорологический и подмыв основания склона р. Немда. Негативные воздействия процесса не отмечались, но существует вероятность воздействия на лесной массив в районе северо-восточной окраины д. Булдачиха. Расстояние до кромки леса – менее 1,0 м.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
48-11-00117	Центральный	Липецкая область	Липецкая область, Липецкий район, с. Сырское, ул. Речная, д. 24, 25, 26, 27, 28	52,56338	39,54465	11.04.2025	11.04.2025	Оп	Атм	Отмечались	В Липецкой области Липецком районе в с. Сырское по ул. Речная, д. 24, 25, 26, 27, 28 наблюдалось смещение грунта по ранее образовавшимся трещинам на теле оползня до 1 м. Ширина смещения блока забора до 75 см. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – урез р. Воронеж. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением суглинки, четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 130 м, ширина – 90 м, площадь – 11700 м², мощность – 8 м, объем - 93600 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. Воздействие на частное жилое домовладение.		
48-22-00001	Центральный	Липецкая область	Липецкая область, г. Липецк, микрорайон Елецкий, 19 микрорайон	52,59440	39,49683	11.04.2025	11.04.2025	Эо	Атм.	Отмечались	В Липецкой области г. Липецке, микрорайон Елецкий, 19 микрорайон отмечалось увеличение ширины оврага на 1 м, длиной 3 м. Процесс овражной эрозии находится в стадии развития, базис развития – урез ручья. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением суглинки, четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 25 м, ширина – 12 м, площадь – 300 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. В результате активизации зафиксировано воздействие на асфальтированное дорожное покрытие на протяжении 3 м.		
48-22-00002	Центральный	Липецкая область	Липецкая область, г. Липецк, ул. Доватора, ул. Крылова, Каменный Лог	52,49023	39,37365	11.04.2025	11.04.2025	Эо	Атм	Отмечались	В Липецкой области г. Липецк ул. Доватора, ул. Крылова отмечался активизация проявления процесса овражной эрозии. Размеры активной части ширина 2,5 м, длина 5 м. Процесс овражной эрозии находится в стадии развития, базис – тальвег оврага. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением суглинки, четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 100 м, ширина – 3 м, площадь – 300 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. Отмечалось воздействие на дорожное покрытие на протяжении 2,5 м.		
48-31-00741	Центральный	Липецкая область	Липецкая область, Добровский район, 4 км на юго-запад от с. Замартынье	52,81612	39,63361	18.04.2025	18.04.2025	КС	Атм	Отмечались	В Липецкой области Добровский район 4 км на юго-запад от с. Замартынье отмечалась просадка грунта диаметром 1,5 м, глубиной 2 м. Карстовый процесс находится в стадии развития, базис – кровля карбонатных пород – а.о. 135-140 м. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением суглинки, известняки, четвертичного и девонского возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 700 м, ширина – 36,5 м, площадь – 25550 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. В результате активизации отмечалось воздействие на земли сельскохозяйственного назначения.		
48-31-00741	Центральный	Липецкая область	Липецкая область, Добровский район, 4 км на юго-запад от с. Замартынье	52,81612	39,63361	18.04.2025	18.04.2025	КС	Атм	Отмечались	В Липецкой области Добровский район 4 км на юго-запад от с. Замартынье отмечалась просадка грунта диаметром на 2 м, глубиной 2,5 м. Карстовый процесс находится в стадии развития, базис – кровля карбонатных пород – а.о. 135-140 м. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением суглинки, известняки, четвертичного и девонского возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 700 м, ширина – 36,5 м, площадь – 25550 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. В результате активизации отмечалось воздействие на земли сельскохозяйственного назначения.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
48-22-00004	Центральный	Липецкая область	Липецкая область, Добровский район, ур. Озерки, 1,1 км на запад от с. Екатериновка	52,94110	39,51726	18.04.2025	18.04.2025	Эо	Атм	Отмечались	В Липецкой области Добровском районе ур. Озерки 1,1 км на запад от с. Екатериновка наблюдалось расширение балки на 1,5 м, на протяжении 10 м. Процесс овражной эрозии находится в стадии развития. базис – урез тальвег оврага. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявлением суглинки, четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 50 м, ширина – 12 м, площадь – 600 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. В результате активизации отмечалось воздействие на грунтовую дорогу на протяжении 2 м.		
48-31-00748	Центральный	Липецкая область	Липецкая область, Лебедянский район, долина р. Куйманка, 6 км на восток от с. Донские Избищи	52,82844	39,13753	16.04.2025	16.04.2025	КС	Атм.	Не Отмечались	В Липецкой области Лебедянском районе 6 км на восток от с. Донские Избищи отмечалось увеличение глубины и ширины на 2 м. Карстовый процесс находится в стадии развития, базис – кровля карбонатных пород – а.о. 115 м. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением суглинки, известняки, четвертичного и девонского возраста. Параметры карстового проявления: длина – 240 м, ширина – 4 м, площадь – 960 км². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		
48-31-00749	Центральный	Липецкая область	Липецкая область, Лебедянский район, 1 км на юг от с. Донские Избищи	52,83186	39,03786	16.04.2025	16.04.2025	КС	Атм.	Не Отмечались	В Липецкой области Лебедянском районе 1 км на юг от с. Донские Избищи отмечалось увеличение глубины и ширины на 2 м. Карстовый процесс находится в стадии развития, базис – кровля карбонатных пород – а.о. 115 м. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением суглинки, известняки, четвертичного и девонского возраста. Параметры карстового проявления: длина – 500 м, ширина – 31 м, площадь – 15500 км². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		
48-31-00754	Центральный	Липецкая область	Липецкая область, Краснинский район, 0,9 км на север от с. Отскочное	52,79400	38,95449	16.04.2025	16.04.2025	КС	Атм.	Не Отмечались	В Липецкой области Краснинском районе 1 км на север от с. Отскочное отмечалось увеличение диаметра на 3 м, глубины на 2 м. Карстовый процесс находится в стадии развития, базис – кровля карбонатных пород – а.о. 145 м. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением суглинки, известняки, четвертичного и девонского возраста. Параметры карстового проявления: длина – 270 м, ширина – 10 м, площадь – 2700 км². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
48-31-00756	Центральный	Липецкая область	Липецкая область, Данковский район, с. Масловка, правый берег руч. Паника 48-31-00756	53,37956	39,12681	15.04.2025	15.04.2025	КС	Атм.	Не Отмечались	В Липецкой области Данковском районе с. Масловка правый берег руч. Паника отмечалось смещение блока пород на стенке карстово-суффозионной воронки длиной 6 м, шириной 4 м. Карстовый процесс находится в стадии развития, базис – кровля карбонатных пород – а.о. 150 м. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением суглинки, известняки, четвертичного и девонского возраста. Параметры карстового проявления: длина – 200 м, ширина – 10 м, площадь – 2000 км². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		
48-31-00759	Центральный	Липецкая область	Липецкий район, Данковский район, с. Баловинки	53,40345	38,82730	15.04.2025	15.04.2025	КС	Атм.	Не Отмечались	В Липецкой области Данковском районе с. Баловинки отмечалось увеличение карстовой воронки длиной 13 м, глубиной 1,5 м. Карстовый процесс находится в стадии развития, базис – кровля карбонатных пород – а.о. 175 м. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением суглинки, известняки, четвертичного и девонского возраста. Параметры карстового проявления: длина – 1510 м, ширина – 150 м, площадь – 226500 км². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		
48-11-00122	Центральный	Липецкая область	Липецкая область, Липецкий район, 1 км на юго-восток от с. Крутые Хутора	52,49023	39,37365	11.04.2025	11.04.2025	Оп	Атм.	Не Отмечались	В Липецкой области Липецком районе в 1 км на юго-восток от с. Крутые Хутора наблюдалось смещение грунта шириной 2,5 м, протяженностью 5-7 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – урез тальвег оврага. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением суглинки, четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 64 м, ширина – 27 м, площадь – 1728 м², мощность – 3 м, объем – 5184 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		
77-22-00003	Центральный	г. Москва	г. Москва, Южный административный округ, 200 м на запад от Верхнего Коломенского пруд	55,66315	37,66229	20.05.2025	20.05.2025	Эо	Атм.	не Отмечались	В г. Москве, Южный административный округ на момент наблюдения отмечалась активизация оврага длинной 6 м, шириной 3 м. Процесс овражной эрозии находится в стадии развития. базис – Коломенский ручей. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявлением суглинки, четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 1300 м, ширина – 150 м, площадь – 195000 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. Воздействия на земли различного назначения не отмечалось.		
50-11-00858	Центральный	Московская область	Московская область, Ленинский район, д. Слобода	55,60669	37,82058	30.04.2025	30.04.2025	Оп	Атм.	Не Отмечались	В Московской области, Ленинском районе, д. Дмитровское отмечалась активизация, которая выражалась в виде продолжительной стенки срыва, дугообразной, протяженностью – 135 м, ширина захвата до 1,5 м, высота вновь образованной стенки срыва 8 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. Базис – урез р. Кривушка. Возраст проявления опасного ЭГП – современное. Комплексы горных пород, затронутых проявлением глины, пески, супеси, суглинки, четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 20 м, ширина – 3,2 м, площадь – 64 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужило интенсивное выпадение атмосферных осадков, весеннее снеготаяние.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
67-11-00147	Центральный	Смоленская	Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко	54,77858	32,07455	03.04.2025	03.04.2025	Оп	Атм	Не Отмечались	В Смоленской области г. Смоленске по ул. Шевченко отмечалось смещение оползневого блока пород длиной 90 м, шириной 17 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – урез р. Рачевка. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявление: супеси, суглинки, четвертичного возраста (верхнемосковского ледникового горизонта). Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 180 м, ширина – 70 м, площадь – 6820 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		
67-11-00149	Центральный	Смоленская	Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж	54,92213	33,26710	28.05.2025	28.05.2025	Оп	Атм.	Не Отмечались	В Смоленской области Дорогобужском районе, юго-западная окраина г. Дорогобуж отмечалось смещение оползневого блока пород протяженностью 6 до 14 м, шириной 2 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – урез р. Днепр. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявление: супеси, суглинки, четвертичного возраста (верхнемосковского ледникового горизонта). Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 70 м, ширина – 20 м, площадь – 1400 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		
67-11-00150	Центральный	Смоленская	Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж	54,91769	33,29154	28.05.2025	28.05.2025	Оп	Атм.	Не Отмечались	В Смоленской области Дорогобужском районе, центральная часть г. Дорогобуж отмечалось смещение оползневого блока пород протяженностью 13 м, шириной 2 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – урез р. Днепр. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявление: супеси, суглинки, четвертичного возраста (верхнемосковского ледникового горизонта). Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 30 м, ширина – 11 м, площадь – 330 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		
67-11-00153	Центральный	Смоленская	Смоленская область, Кардымовский район, юго-восточная окраина д. Соловьево	54,91905	32,71434	28.05.2025	28.05.2025	Оп	Атм.	Не Отмечались	В Смоленской области Кардымовском районе, юго-восточной окраине д. Соловьево отмечалось смещение оползневого блока пород протяженностью 60 м, шириной 13 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – урез р. Днепр. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявление: супеси, суглинки, четвертичного возраста (верхнемосковского ледникового горизонта). Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 60 м, ширина – 13 м, площадь – 780 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		
67-11-00164	Центральный	Смоленская	Смоленская область, Кардымовский район, 1 км на восток от д. Макеевская	54,91457	32,71209	28.05.2025	28.05.2025	Оп	Атм.	Не Отмечались	В Смоленской области Кардымовском районе, 1 км на восток от д. Соловьево отмечалось смещение оползневого блока пород протяженностью 30 м, шириной 2 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – урез р. Днепр. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявление: супеси, суглинки, четвертичного возраста (верхнемосковского ледникового горизонта). Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 90 м, ширина – 30 м, площадь – 2700 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
68-11-00041	Центральный	Тамбовская область	Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская	52,74642	41,41094	30.05.2025	30.05.2025	Оп	Атм	Не отмечались	В Тамбовской области г. Тамбове, по ул. Мичуринская отмечалось смещение оползневого блока пород длинной 4 м, шириной 3 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – урез р. Студенец. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявлением суглинки, четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 1000 м, ширина – 100 м, площадь – 100000 м², мощность – 7 м, объем – 700000 м³. Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили: интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. Парагенетическая связь с другими процессами – овражная эрозия.		
68-11-00046	Центральный	Тамбовская область	Тамбовская область, Жердевский район, в 0,2 км западнее от д. Красная Горка, в районе основного русла р. Савалы, в 50 м к юго-востоку от грунтовой дороги.	51,95493	41,66542	23.05.2025	23.05.2025.	Оп	Атм.	Не отмечались	В Тамбовской области Жердеевском районе в д. Красная Горка отмечалось смещение оползневого блока пород длинной 5 м, шириной 7 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – урез р. Савала. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявлением суглинки, четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 500 м, ширина – 300 м, площадь – 150000 м², мощность – 12 м, объем – 1800000 м³. Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили: интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. Парагенетическая связь с другими процессами – овражная эрозия.		
68-11-00051	Центральный	Тамбовская область	Центральный федеральный округ, Тамбовская область Пичаевский муниципальный округ, с.Байловка-1ая, в 0,46 км на север от д. 3 по ул. Заре	53,256232	42.100458	20.05.2025	20.05.2025	Оп	Атм.	Не отмечались	В Тамбовской области Пичаевский муниципальный округ с. Байловка-1ая отмечалось смещение оползневого блока пород длинной 2 м, шириной 4 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – урез р. Кашма. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявлением суглинки, четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 400 м, ширина – 50 м, площадь – 20000 м², мощность – 25 м, объем – 1250000 м³. Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили: интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние. Парагенетическая связь с другими процессами – овражная эрозия.		
76-12-00002	Центральный	Ярославская область	Ярославская область, Рыбинский район, д. Демино	58,03252	39,11269	27.05.2025	27.05.2025	Ос	Атм	Не Отмечались	В Ярославской области Рыбинском районе от д. Демино наблюдалось осыпание пород протяженностью 30 м, высотой 4 м. Осыпной процесс находится в стадии развития. базис – Горьковское водохранилище. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявлением пески, супеси четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 65 м, ширина – 4 м, площадь – 260 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
76-11-00185	Центральный	Ярославская область	Ярославская область, Рыбинский район, п. Песочное	58.01486	39.18000	27.05.2025	27.05.2025	Оп	Атм.	Не Отмечались	В Ярославской области Рыбинском районе от п. Песочное наблюдалось смещение оползневых блоков пород протяженностью 10 м, высотой 4,5 м. Оползневой процесс находится в стадии развития. базис – Горьковское водохранилище. Возраст проявления опасного ЭГП – современный. Комплексы горных пород, затронутых проявлением пески, супеси, суглинки, четвертичного возраста. Параметры проявления опасного ЭГП: длина – 100 м, ширина – 4,5 м, площадь – 450 м². Основным фактором активизации опасного ЭГП послужили интенсивное выпадение атмосферных осадков и весеннее снеготаяние.		
01.2025.0001	Южный	Республика Адыгея	Юго-западная окраина г. Майкоп, в 2 км к северу от пос. Краснооктябрьский	44.58766	40.08345	00.00.2025	00.06.2025	Оп	Атм.,гидролог	Не отмечались	На юго-западной окраине г. Майкопа, в нижней части левобережного склона р. Белой активизировался оползневой процесс на крупном долгоживущем оползне, для которого характерны частые периоды активизации. Оползень блоково-консистентный, развивается в северном направлении, базис оползания – пойма р. Белой. Активным процессом охвачена языковая часть оползня на площади около 10,4 тыс. м²(длина 80 м, ширина 130 м). В оползание вовлечены пески и суглинки неогенового возраста. Процесс находится в стадии развития. Продолжается переформирование тела оползня. Отмечается высачивание подземных вод на контакте глин с песками и суглинками. Мощность зоны развития оползня около - 3 м. Факторы активизации - атмосферные осадки и боковая эрозия реки. Воздействия на земли и хозяйственные объекты - в настоящее время не отмечено. В зоне потенциального воздействия расположена Майкопской ГЭС		
01.2025.0002	Южный	Республика Адыгея	Майкопский район, южная окраина ст-цы Абадзехская, ул. Телеграфная/ ул. Интернациональная	44,37497	40,2177	00.00.2025	00.06.2025	Оп	Атм., гидрол.	Не отмечались	На южной окраине ст-цы Абадзехской отмечена активизация оползневого процесса на правобережном уступе II НПТ р. Белой. Площадь активизации 2,8 тыс. м² (длина 60 м, ширина 40 м). Оползень долгоживущий, образовался в вершине меандра р. Белой. Наиболее активно процесс развивается в северном направлении, скорость разрушения берега достигала 1,5 м в год, в последние годы динамика замедлилась. Оползень фронтальный, блоково-консистентный, с высотой стенки срыва 5-10 м. В оползание вовлечены, как четвертичные гравийно-галечниковые отложения, так и палеоген-неогеновые аргиллитоподобные глины с прослоями мергелей и алевролитов. На контакте галечников и глин повсеместно отмечается высачивание подземных вод. Фактор активизации атмосферные осадки и боковая эрозия реки.		
01.2025.0003	Южный	Республика Адыгея	Майкопский район, Даховское сельское поселение, в 0,7 км к югу от автодороги 03К-577	44,10092	40,01953	00.00.2025	00.06.2025	Оп	Атм, техн	Отмечались	Активизация оползневого процесса на крутом склоне в верховьях бассейна реки Бзыха. Фактор активизации – атмосферные осадки и строительство автодороги Гузерипль-плато Лаго-Наки. Оползень скольжения, происходит медленное смещение вниз по склону к руслу р. Бзыха. Площадь активизации около 15 тыс. м² (длина 100 м, ширина 150 м). В оползание вовлечены делювиальные отложения, представленные суглинками с включениями дресвы и щебня, и в меньшей степени - коренные юрские аргиллиты. В основном, оползневая активность развита в низовом откосе строящейся автодороги. Наблюдается воздействие на укрепительные сооружения из габионов – на всем протяжении участка активизации (150 м) габионы подвержены разрушению. В зоне отенциального воздействия расположена высоковольтая ЛЭП.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
01.2025.0004	Южный	Республика Адыгея	Майкопский район, Даховское сельское поселение, в 0,9 км к югу от автодороги 03К-577	44,09924	40,02055	00.00.2025	00.06.2025	Об	Атм, техн	Отмечались	Активизация оползневого процесса на правобережном склоне долины р. Бытха в ее верховьях. Фактор активизации – атмосферные осадки и строительство автодороги Гузерипль-плато Лаго-Наки. Оползень скольжения, активен, как в верховом, так и в низовом откосах строящейся автодороги. Оползают делювиальные щебнисто-суглинистые отложения и техногенные грунты. Площадь активизации около 20 тыс. м² (длина 200 м, ширина 100 м). Оползень поверхностный с мощностью захвата не более 1,5 м. Наблюдается воздействие на укрепительные сооружения из габионов – на всем протяжении участка активизации (100 м). В зоне отенциального воздействия расположена высоковольтая ЛЭП.		
01.2025.0005	Южный	Республика Адыгея	Майкопский район, Даховское сельское поселение, в 1,5 км к юго-востоку от автодороги 03К-577	44,0951	40,02572	00.00.2025	00.06.2025	Оп	Атм, техн	Отмечались	Активизация оползневого процесса на правобережном склоне в верховьях бассейна реки Бзыха. Фактор активизации – атмосферные осадки и строительство автодороги Гузерипль-плато Лаго-Наки. Оползают делювиальные щебнисто-суглинистые отложения и техногенные грунты. Площадь активизации около 2,8 тыс. м² (длина 40 м, ширина 70 м).. Наблюдается воздействие на укрепительные сооружения из габионов – на протяжении 50 м габионы деформированы. Кроме того, на протяжении 70 м отмечены деформации дорожного покрытия. В зоне отенциального воздействия расположена высоковольтая ЛЭП.		
23.2025.0017	Южный	Краснодарский край	Город-курорт Сочи, Адлерский район, с.Чвижепсе	43.64195	40.07687	01.01.2025	Не завершилась	Оп	Атм.	Не отмечались	В границах с. Чвижепсе, на правобережном склоне долины р. Чвижепсе активизировался оползневой процесс. Оползень блоково-консистентный длиной 22,5 м, шириной 30 м, высота стенки срыва около 1,5 м. Площадь оползания около 675 м². Базис оползания – пойма р. Чвижепсе. В оползание вовлечены делювиально-коллювиальные отложения, представленные дресвяно-щебнистым материалом с суглинистым заполнителем, стволы деревьев. В составе отложений до 5% глыб размером до 15 см. Поверхность смещения и тело оползня не задернованы. Факторы активизации: атмосферные осадки. Оползневой процесс находится в стадии развития.		
23.2025.0018	Южный	Краснодарский край	Город-курорт Сочи, Адлерский район, с.Бестужевское	43.48837	39.94598	01.01.2025	01.06.2025	Оп	Атм.	Не отмечались	На северной окраине с Бестужевское в низовом откосе автодороги по ул. Пензенской, активизировался оползневой процесс. Оползень блоково-консистентный площадью 2 тыс.м² (длина 50 м, ширина 40 м). Оползень развивается в юго-восточном направлении, в головной части сформировано несколько оползневых ступеней со стенками срыва до 0,5 м. Базис оползания – русло р. Большая Херота. В оползание вовлечены делювиально-коллювиальные дресвяно-щебнистые отложения, с суглинистым заполнителем. Факторы активизации: атмосферные осадки. Оползневой процесс в стадии развития. В зоне потенциального негативного воздействия находится автомобильная дорога и коммуникации, проложенные вдоль полотна а/д.		
23.2025.0019	Южный	Краснодарский край	Город-курорт Сочи, Адлерский район, с. Хлебороб, ул. Центральная	43,55681	39,88454	01.01.2025	Не завершилась	Оп	Атм., техн.	Отмечались	На южной окраине с. Хлебороб в низовом откосе автодороги по ул. Центральной, активизировался оползневой процесс. Оползень блоково-консистентный площадью 2 тыс.м²(длина 50 м, ширина 40 м). Оползень развивается в западном направлении, в долину безымянной балки- левого притока р. Малая Хоста. В оползание вовлечены делювиально-коллювиальные дресвяно-щебнистые отложения, с суглинистым заполнителем. Факторы активизации: атмосферные осадки и эксплуатация автомобильной дороги. Оползневой процесс в стадии развития. Деформирована и частично разрушена 1/3 часть ширины полотна а/д на протяжении 25 м.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
23.2025.0020	Южный	Краснодарский край	Город-курорт Сочи, Адлерский район, в 0,45 км к северу от с.Хлебороб	43.57084	39.88898	01.01.2025	01.06.2025	Оп	Атм., техн.	Отмечались	В 0,45 км к северу от с. Хлебороб на отрезке автодороги 03К-452, в низовом откосе активизировался оползневой процесс. Оползень блоково-консистентный площадью 6,2 тыс. м² (длина 50 м, ширина 40 м). Оползень развивается в западном направлении, к днищу безымянной балки- левого притока р. Малая Хоста. В оползание вовлечены делювиально-коллювиальные дресвяно-щебнистые отложения, с суглинистым заполнителем. Факторы активизации: атмосферные осадки и эксплуатация автомобильной дороги. Оползневой процесс в стадии затухания. Деформирована и частично разрушена твердое покрытие автодороги на протяжении 50 м.		
23.2025.0021	Южный	Краснодарский край	Город-курорт Сочи, Хостинский район, п.Прогресс, центральная часть	43.58660	39.82655	17.12.2024	01.06.2025	Оп	Атм.	Отмечались	В центральной части п. Прогресс в верховом откосе автодороги по ул. Юбилейной сохраняются очаги оползневой активности, развивавшейся с декабря 2024 года. Оползень блоково-консистентный, активизация на площади 4 тыс. м² (длина 20 м, ширина 200 м). Оползень развивается в западном направлении, к днищу безымянной балки- левого притока р.Мацеста. В оползание вовлечены делювиально-коллювиальные дресвяно-щебнистые отложения, с суглинистым заполнителем. Фактор активизации: атмосферные осадки. Оползневой процесс в стадии затухания. На протяжении 200 м отмечалось перекрытие проезжей части ул.Юбилейной оползневыми массами.		
23.2025.0022	Южный	Краснодарский край	Город-курорт Сочи, Хостинский район, у северной окраины с.Измайловка.	43.63562	39.83036	01.01.2025	Не завершилась	Оп	Атм., техн.	Отмечались	У северной окраины с.Измайловка в низовом откосе автодороги по 03К-453 вновь активизировался оползень (предыдущая активизация отмечалась в декабре 2024 года). Оползень блоково-консистентный, площадь активизации 29,6 тыс. м² (длина 300 м, ширина 100 м). Оползень развивается в западном направлении, базис оползания - русло р.Мацеста. Оползневой процесс развит по бортам руслового вреза, высота стенки срыва в головной части - около 3 м, наблюдается высачивание грунтовых вод. В оползание вовлечены делювиально-коллювиальные дресвяно-щебнистые отложения, с суглинистым заполнителем. Фактор активизации: атмосферные осадки, эксплуатация автодороги. Оползневой процесс в стадии развития. Полностью деформировано 15 м автодороги.		
23.2025.0023	Южный	Краснодарский край	Город-курорт Сочи, Центральный район, с.Барановка	43.65097	39.75115	01.01.2025	01.06.2025	Оп	Атм.	Отмечались	На восточной окраине с. Барановка (Центральный район) в районе Комбинатовского пер., в нижней части левобережного склона долины р. Сочи, продолжается вялотекущий оползневой процесс. Оползень скольжения, визуальный осмотр не выявил явных признаков оползневой активности, но замеры реперных точек указывают на медленные смещения в языковой части крупного оползневого массива (предыдущая активизация отмечалась в 2018 году). С 2023 по 2025 год смещения составили 0,34 м. В оползание вовлечены делювиальные суглинки по аргиллитам палеогенового возраста. Базис оползания - пойма р. Сочи. Фактор активизации атмосферные осадки. Процесс находится в стадии слабо выраженной активности. Оползневой процесс воздействует на недостроенное строение - смещает его вниз по склону.		
23.2025.0024	Южный	Краснодарский край	Город-курорт Сочи, Лазаревский район, у западной окраины с.Барановка	43.70649	39.68226	01.01.2025	01.06.2025	Оп	Атм, гидролог	Не отмечались	У западной окраины с. Барановка, в нижней части правобережного склона р. Восточный Дагомыс активизировался крупный оползень на площади 17,9 тыс. м² (ширина 220 м, длина 81 м), стенка срыва на высоте около 30 м над руслом реки. Первичная активизация прошла в декабре 2024 года. Обследование показало, что оползень остается активным, отмечено большое количество свежих оползневых блоков, высота стенок срыва в головной части и по флангам около 2,5 м. В оползание вовлечены делювиальные суглинки с захватом коренных аргиллитов. Базис оползания- русло р. Восточный Дагомыс. Фактор активизации атмосферные осадки и боковая эрозия реки.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
23.2025.0025	Южный	Краснодарский край	Город-курорт Сочи, Центральный район, мкр.Мамайка, поселок 73 км	43.63964	39.68239	01.01.2025	01.06.2025	Оп	Атм, техн.	Отмечались	На южной окраине поселка 73 км в контурах старого оползневого массива активизировался оползневой процесс на площади 20 тыс. м², (длина 200 м, ширина 100 м). Фактор активизации ливневые осадки и проведение строительных работ. На этом участке ранее неоднократно отмечались циклы оползневой активизации с воздействием на магистральный водовод и автодорогу. Ливневые осадки привели к оползанию техногенных грунтов и покровных делювиальных щебнистых суглинков. Базис оползания -пляжевая полоса Черного моря. Языковая часть оползня достигла ж/д полотна, с перекрытием отрезка ж/д протяженностью 30 м.		
23.2025.0026	Южный	Краснодарский край	Город-курорт Сочи, Центральный район, мкр.Мамайка, поселок 73 км ул. Ландышевая 168	43.64246	39.67932	01.01.2025	Не завершилась	Оп	Атм.	Не отмечались	На южной окраине поселка 73 км в нижней части морского склона активизировался оползневой процесс на площади 800 м², (длина 40 м, ширина 20 м). Оползень блоково-консистентный, в оползание вовлечены щебнисто-суглинистые делювиальные породы, с включением глыб диаметром до 20 см. Фактор активизации ливневые осадки. Смещенный грунт с включением стволов деревьев наползает на участок газопровода, создавая угрозу его разрушения. По информации СМИ на 17 июня 2025 года смещение оползневых масс продолжается.		
23.2025.0027	Южный	Краснодарский край	Город-курорт Сочи, Лазаревский район, , в 0,2 км к северу от с.Горное Лоо	43.73242	39.60571	01.01.2025	01.06.2025	Оп	Атм, техн.	Отмечались	У северной окраины с. Горное Лоо, на правобережном склоне долины р. Лоо, в низовом откосе автодороги 03К-461 активизировался оползневой процесс. Оползень скольжения, базис оползания пойма р.Лоо. В оползание вовлечены делювиально-коллювиальные суглинки с включением дресвы и щебня. Площадь оползания около 600 м². Фактор активизации - атмосферные осадки и эксплуатация автодороги. Под воздействием оползневого процесса твердое покрытие автодороги, деформировано и деформировано по всей ширине полотна на протяжении 30 м.		
23.2025.0028	Южный	Краснодарский край	Город-курорт Сочи, мкр.Культурное Уч-Дере	43.66677	39.63306	01.01.2025	01.06.2025	Оп	Атм, техн.	Отмечались	В мкр. Культурное Ус-Дере города -курорта Сочи с в верховом откосе а/д А147, на 162 км активизировался оползень шириной около 50 м, длиной 20 м, высота стенки срыва около 1м. Оползень блоковый, отмечено высачивание грунтовых вод. В оползание вовлечены щебнисто-суглинистые делювиальные отложения. Базис оползания - полка автодороги. Фактор активизации атмосферные осадки и вибрационное воздействия транспорта на верховой откос автодороги. На протяжении 50 м деляпсий перекрывал 1/2 полосы дорожного движения.		
23.2025.0029	Южный	Краснодарский край	Город-курорт Сочи, Лазаревский район, в 1,2 км к северо-востоку от СТ «Родники»	43,95560	39,42434	01.01.2025	01.06.2025	Оп	Атм, техн.	Отмечались	В 1,2 км к северо-востоку от СТ «Родники» на левобережном склоне долины р. Псезуапсе активизировался оползневой процесс на площади 1,5 тыс. м² (длина 50 м, ширина 30 м). Оползень развивается в низовом откосе автодороги "Марьинское шоссе". Высота стенки срыва около 1 м. Оползень развивается в северном направлении, вниз по склону к руслу безымянного левого притока р. Псезуапсе. В оползание вовлечены техногенные грунты и глинисто-щебнистые делювиально-коллювиальные отложения. Фактор активизации атмосферные осадки и эксплуатация автодороги. Разрушение ½ ширины полотна а/д на протяжении 25 м.		
23.2025.0030	Южный	Краснодарский край	Абинский район, ст-ца Холмская, южная окраина	44.84113	38.39323	01.01.2025	01.06.2025	Оп	Атм.	Не отмечались	На южной окраине ст-цы Холмской, на правобережном уступе II НПТ р. Хабль активизировался оползневой процесс вдоль ул. Базарной. Высота уступа 10-12 м. На протяжении 60 м вдоль бровки уступа отмечены массовые отседания оползневых блоков с захватом растущих на них деревьев. Высота стенки срыва до 3-х метров. В верхней части уступа отмечено нависание грунта над обрывом. Отступание стенки срыва 0,2-1,0 м В оползание вовлечены четвертичные суглинистые отложения. Базис оползание - русло р. Хабль. Фактор активизации - атмосферные осадки. Оползневой процесс находится в стадии затухания.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
23.2025.0031	Южный	Краснодарский край	МО г.Горячий Ключ, восточная окраина п. Кутаис	44,51815	39,31681	01.01.2025	01.06.2025	Оп	Атм, техн.	Отмечались	На восточной окраине п. Кутаис на склоне пологого водораздела между р. Цеце и безымянной балкой отмечена оползневая активность. В оползание вовлечены элювиально-делювиальные четвертичные образования на площади около 15 тыс. м² с глубиной захвата около 1 м. Процесс развивается в северном направлении к днищу безымянной балки (левобережный приток р. Цеце). Оползень скольжения находится в стадии вялотекущей активности, признаки активности в рельефе четко не выражены, об активизации можно судить по деформациям на твердом покрытии автодороги. Усиление процесса, ориентировочно происходит в зимне-весеннее время. Фактор активизации атмосферные осадки, эксплуатация автодороги. Под воздействием оползневого процесса находится автодорога 03К-029 (г. Горячий Ключ - г. Хадыженск), деформировано и частично деформировано около 120 м дорожного покрытия.		
23.2025.0032	Южный	Краснодарский край	Апшеронский район, г.Хадыженск, пер.Рыбный 20	44.43738	39.53183	01.01.2025	01.06.2025	Оп	Атм, гидролог	Отмечались	В г. Хадыженске остается активным оползневой процесс вдоль правобережной I НПТ р. Пшиш с высотой уступа 6-7 м. На протяжении.40 м вдоль уступа отмечены оползания четвертичных отложений, представленных песком, гравием, суглинком по плотным неогеновым глинам, залегающим в цоколе террасы. Общая площадь оползания около 300 м² с глубиной захвата около 1,5 м. Факторы активизации: гидрологический (подрезка нижней части склона боковой эрозией реки) и атмосферные осадки (намокание глинистой поверхности цоколя и скольжение по нему перекрывающих пород. Под воздействием находится домовладение №20 по пер. Рыбному, где продолжает разрушаться жилой дом и территория домовладения.		
23.2025.0033	Южный	Краснодарский край	Апшеронский район. У северо-восточной окраины п.Станционного	44.43639	39.49552	01.01.2025	26.03.2025	Оп	Атм.	Не отмечались	На северо-западной окраине п. Станционного, на правобережном склоне долины р. Пшиш, на левом фланге оползня отмечена оползневая активность по четвертичным глинистым отложениям, перекрывающим коренные аргиллиты и алевролиты палеогена. Мощность делювиального покрова, перекрывающего нижнюю часть склона достигает 3м. Базис оползания – русло р. Пшиш. Площадь активного проявления около 3900м² (ширина 30 м, длина 130 м). Процесс находится в стадии развития, слабо активен, наблюдается накопление у подножия склона рыхлых отложений. При увеличении мощности этих накоплений можно ожидать усиления оползневого процесса при выпадении обильных осадков. Фактор активизации - атмосферный.		
23.2025.0034	Южный	Краснодарский край	Апшеронское городское поселение, в 500 м к северу от квартала "Франция"	44.47514	39.74124	01.01.2025	26.03.2025	Оп	Атм, гидролог	Не отмечались	На правобережном склоне долины р. Пшехи отмечена оползневая активность в нижней части склона. Оползень долгоживущий, основной фактор активизации -атмосферные осадки и боковая эрозия реки Пшехи. Оползень блоковый, отмечены множественные оползания блоков, с дальнейшем их разрушением, в языковой части оползня. Высота стенок срыва до 1,5 м. Деляпсий разрыхлен. Максимальная активность наблюдается на левом фланге, суммарная площадь активизации около 1200 м² (ширина 60м, длина 20м) расположен на левом фланге оползневого проявления.		
23.2025.0035	Южный	Краснодарский край	г. Апшеронск, пер.Ротный	44.45390	39.76151	01.01.2025	26.03.2025	Об	Атм, гидролог	Отмечались	В г.Апшеронске, на левобережном уступе I НПТ р. Пшехи продолжается развитие активного обвального процесса вдоль пер. Ротного. Высота уступа 4,0 м, цоколь сложен плотными глинами, сверху перекрыт гравийно-галечниковым чехлом с суглинистым заполнителем. Под влиянием боковой эрозии и разрушения подошвенной части уступа активизировался обвальный процесс на протяжении 150 м. Общая площадь обвалов около 600м². Кратчайшее расстояние от бровки уступа до дома №4 по пер. Ротному составляет 2 м (в 2024 году кратчайшее расстояние составляло 8 м). Фактор активизации - атмосферные осадки и боковая эрозия реки. Под воздействием обвалов оказалась автодорога без покрытия - деформировано 40 м автодороги. Существует угроза разрушения территорий домовладений по пер. Ротному.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
23.2025.0036	Южный	Краснодарский край	МО Туапсинский, Джубгинское городское поселение, в 1 км к северу от пгт. Джубга	44.36250	38.71157	01.01.2025	26.03.2025	Оп	Атм.	Отмечались	На правобережном склоне долины р.Джубга, в 1 км к северу от пгт. Джубга на 1441 км автодороги М4 Дон, в верховом откосе активизировался оползневой процесс. Оползень блоково-консистентный, отмечены свежие оползневые блоки, деляпсий обводнен. В оползание вовлечены элювиально-делювиальные отложения с захватом коренных аргиллитов, площадь оползания около 2,1 тыс.м² (длина 30 м, ширина 70 м). На поверхности оползня деревья наклонены, вовлечены в оползание, повалены. Фактор активизации - атмосферные осадки и интенсивная эксплуатация автодороги. Воздействие на автодорогу- деляпсий частично перекрывал проезд на протяжении 40 м.		
34.2025.0001	Южный	Волгоградская область	Среднеахтубинский район, с. Рахинка	49.01535	44.91423	00.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление активно вдоль берегового уступа пункта наблюдения напротив с. Рахинка. Комплекс пород осадочный (QIIIhv1). Уступ высотой 3-10 м, сложен верхнечетвертичными коричневыми слоистыми глинами и суглинками, а нижняя его часть - коричневато-желтыми песками. Вдоль бровки встречаются трещины закола шириной до 0,1 м и протяженностью 1,5-4 м, на склонах свежие обнажения и скопления обломочного материала. Длина проявления 4 м, ширина 2200 м. Средняя ширина обвальной зоны вдоль берегового уступа составила 0,4 м. Активизация на площади 8800 м², объем 3520 м³. Активность проявления на время обследования - 100 %. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический (уровенный режим водохранилища), крутизна склонов берегового уступа. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 880 м².		
34.2025.0002	Южный	Волгоградская область	Быковский район, п. Приморск	49.26178	45.01636	00.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 1060 м, расположено на левом берегу Волгоградского водохранилища, напротив центральной части п. Приморск. Комплекс пород осадочный (QIII hv1). Уступ высотой 8 м, сложен верхнечетвертичными коричневато-желтыми песками, в верхней части коричневыми суглинками. Вдоль бровки встречаются трещины закола шириной до 0,1 м и протяженностью 1,5-4 м. Активизация зафиксирована на Ю-З окраине поселка. Ширина обвальной зоны берега на интервале составила 0,2 м. Активизация на площади 800 м², объем 160 м³. Активность проявления на время обследования - 9 %. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 20 м².		
34.2025.0003	Южный	Волгоградская область	Быковский район, с. Нижний Балыклей	49.49626	45.13883	00.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 700 м, расположено на левом берегу Волгоградского водохранилища, напротив с. Нижний Балыклей. Уступ высотой 8 м, сложен верхнечетвертичными (QIII hv1) коричневыми глинами и суглинками. Наблюдаются трещины отрыва и осыпание пород берега. Обвальные образования, за частую, полностью размыты водой. Средняя ширина обвальной зоны составила 1,45 м. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 1015 м².		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
34.2025.0004	Южный	Волгоградская область	Быковский район, р.п. Быково	49.76490	45.37187	00.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 4100 м, расположено на левом берегу Волгоградского водохранилища, напротив р.п. Быково. Высота уступа повышается в северном направлении от 0-4 до 8-10 м. Сложен верхнечетвертичными (QIII hv1) желтовато-коричневыми песками перекрытыми коричневыми глинами и суглинками (0,5-1,5 м). Вдоль бровки уступа встречаются заколы в суглинках шириной до 0,1 м и глубиной раскрытия до 1,5 м, отделившиеся блоки, обвалы пород, оплывины. Средняя ширина обвального уступа 0,73 м. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Край села расположен в 170-400 м от берега. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 2993 м².		
34.2025.0005	Южный	Волгоградская область	Николаевский район, в 2,4 км к СВ от п. Рыбный	50.13808	45.59729	00.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 500 м, расположено вдоль берегового уступа на левом берегу Волгоградского водохранилища, в районе п. Рыбный. Уступ высотой 9 м, вертикальный, сложен коричневыми глинами и суглинками (QIII hv1). Бровка уступа нависающая, сильно эродирована, местами вдоль бровки видны трещины закола, блоки обрушения и свежие обвалы порол. Ширина обвального берега составила 3,42 м. Протяженность активной части составляет более 500 м. Активизация на площади 4500 м², объем 15390 м³. Активность проявления на время обследования - 100 %. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 1710 м².		
34.2025.0006	Южный	Волгоградская область	Быковский район, с. Кислово	49.88637	45.37095	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 600 м, расположено вдоль берегового уступа на левом берегу Волгоградского водохранилища, в южной части с. Кислово. Уступ высотой 5-6 м сложен песками (QIII hv1). Под уступом имеются следы свежих обвалов, но почти все они размыты водой. Ширина обвальной зоны берега составила 0,50 м. Протяженность активной части берега составляет 200 м. Активизация на площади 1000 м², объем 500 м³. Активность проявления на время обследования - 33 %. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический, уровенный режим водохранилища. Первая линия домов расположена в 70 м от берега. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 100 м².		
34.2025.0007	Южный	Волгоградская область	Быковский район, с. Кислово	49.90390	45.38138	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью1500 м, расположено вдоль берегового уступа на левом берегу Волгоградского водохранилища, напротив средней и северной частей с. Кислово. Уступ высотой 5-6 м сложен песками (QIII hv1). На берегу наблюдаются трещины отрыва; под уступом имеются обвальные образования, но почти все они размыты водой. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Средняя ширина обвальной зоны берега на интервале составила 0,18 м. Протяженность активной части берега составляет 1500 м. Активизация на площади 7500 м², объем 1350 м³. Берег укреплен защитными бетонными блоками вдоль линии пляжа и на береговом уступе. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. В зоне потенциального воздействия находится брошенный нежилой дом. Отдельные жилые дома расположены в 20-30 м от берега. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 270 м².		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
34.2025.0008	Южный	Волгоградская область	Николаевский район, с. Бережновка	50.26827	45.90819	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 1670 м расположено напротив С-В части с. Бережновка. Комплекс пород осадочный (QIII hv1). Береговой уступ вертикальный, повышается в СВ направлении от 2 до 8 м. Верхняя часть его (до 1,5 м) сложена коричневыми глинами, ниже залегают коричневато-желтые пески. Наблюдаются трещины закола вдоль берегового уступа, свежие обрушения. Обвальные образования частично размыты водой. Средняя ширина обвального берега составила 0,73 м. Активизация на площади 8350 м², объем 6095 м³. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 1219,1 м².		
34.2025.0009	Южный	Волгоградская область	Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное	48.95690	44.84990	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 1700 м, расположено вдоль берегового уступа на левом берегу Волгоградского водохранилища. Комплекс пород осадочный (QIII hv1). Уступ высотой 5-6 м, сложен верхнечетвертичными коричневыми слоистыми глинами и суглинками (1-4 м), а нижняя его часть - коричневато-желтыми песками. Бровка уступа извилистая с заливчиками, часто с нависающими краями. Вдоль бровки встречаются трещины закола и обвалы пород. Под уступом свежие обвалы пород берега. Активизация отмечалась в северо-восточной части пункта наблюдения протяженностью 500 м. Ширина обвальной зоны берега составила 0,25 м. Площадь активизации – 3000 м², объем – 750 м³. Активность проявление на момент обследования 29%. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический (уровенный режим водохранилища и прибрежное волнение). Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 125 м².		
34.2025.0010	Южный	Волгоградская область	Быковский район, ст-ца Степано-Разинская	49.44243	45.10897	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 700 м, расположено на левобережье Волгоградского водохранилища. Комплекс пород осадочный (QIII hv1). Уступ высотой 7-9 м, сложен верхнечетвертичными желтовато-коричневыми глинами и суглинками. Вдоль бровки встречаются трещины закола с шириной раскрытия до 30 см и обвалы пород. Средняя ширина обвальной зоны на интервале составила 1,25 м. Активизация на площади 4200 м², объем 5250 м³. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Край села расположен в 130-200 м от берега. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 875 м².		
34.2025.0011	Южный	Волгоградская область	Камышинский район, напротив С-В части с. Нижняя Добринка	50.31637	45.70814	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 900 м, расположено вдоль берегового уступа на правом берегу Волгоградского водохранилища. Комплекс пород осадочный (QIII hv1). Береговой уступ вертикальный, высотой 5-6 м, сложен коричневыми глинами и суглинками. Под уступом сплошная полоса свежих обвальных образований. Протяженность интервала активизации 100 м, высот уступа здесь около 3 м. Ширина обвального берега в среднем составила на интервале 0,87 м. Активизация на площади 300 м², объем 261 м³. Активность проявления на время обследования – 6%. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 87 м².		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
34.2025.0012	Южный	Волгоградская область	Дубовский район, с. Горный Балыклей	49.55226	45.09963	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 750 м, расположено вдоль берегового уступа на правом берегу Волгоградского водохранилища, напротив северо-восточной части села. Уступ, высотой 13-15 м, крутой, до вертикального, сложен в верхней части коричневыми слоистыми глинами (до 2 м), ниже – песками, опоками и песчаниками палеогена (P, QIIIhv1). Средняя ширина обвальной части берега на интервале составила 0,23 м. Активизация на площади 11250 м², объем 2587 м³. Активность проявления на время обследования - 100%. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью172,5 м².		
34.2025.0013	Южный	Волгоградская область	Дубовский район, с. Горный Балыклей	49.54908	45.09105	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 660 м, расположено на правом берегу Волгоградского водохранилища, напротив средней части села. Комплекс пород осадочный (P, QIIIhv1). Береговой уступ, высотой 7-8 м, вертикальный, сложен желтовато-коричневыми песками. Отступание берега на интервале составило 0,1 м. Активизация на площади 5280 м², объем 528 м³. Активность проявления на время обследования – 100 %. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Жилые и хозяйственные строения находятся на расстоянии более 100 м. Отмечалось воздействие на земли водного фонда 66 м².		
34.2025.0014	Южный	Волгоградская область	Дубовский район, с. Горный Балыклей	49.54525	45.08273	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 380 м, расположено вдоль берегового уступа на правом берегу Волгоградского водохранилища, напротив средней части села Горный Балыклей. Комплекс пород осадочный (P, QIIIhv1). Береговой уступ высотой 7 м, в верхней части вертикальный. Верхняя часть его сложена глинами, ниже обнажаются пески, песчаники палеогена. Отступание берега на интервале составило 0,17 м, активизация на площади 2660 м², объем 452 м³. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Край села находится в 70 м. Отмечалось воздействие на земли водного фонда 64,6 м².		
34.2025.0015	Южный	Волгоградская область	Дубовский район, с. Горный Балыклей	49.54308	45.07812	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 320 м, расположено вдоль берегового уступа на правом берегу Волгоградского водохранилища напротив южной части села. Комплекс пород осадочный (P, QIIIhv1).). Береговой уступ высотой 6-7 м, в верхней части сложен глинами, ниже обнажаются пески и опоковидные песчаники. Под уступом свежие обломочные обвальные образования, на уступе развиты трещины закола. Ширина обвального берега на интервале составила 0,23 м. Активизация на площади 2240 м², объем 515 м³. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Отмечалось воздействие на земли водного фонда 73,6 м².		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
34.2025.0016	Южный	Волгоградская область	Быковский район, п. Молодежный	49.62845	45.31343	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 720 м, расположено вдоль берегового уступа на левом берегу Волгоградского водохранилища напротив п. Молодежный. Комплекс пород осадочный (QIIIhv1). Уступ высотой 3-6 м, сложен желтовато-коричневыми песками, перекрытыми бурыми суглинками. Вдоль него развиты небольшие осыпания и обвальные образования. Активизация наблюдалась на протяжении 320 м. Отступание берега на интервале составило 0,53 м. Активизация на площади 1600 м², объем 848 м³. Активизация проявления на момент обследования составила 44 %. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. В 60 м от берега расположено кладбище. отмечалось воздействие на земли водного фонда, используемые также для сельскохозяйственного назначения, площадью 169,6 м²		
34.2025.0017	Южный	Волгоградская область	Дубовский район, ст-ца Суводская	49.48917	45.06110	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 520 м расположено вдоль берегового уступа на правом берегу Волгоградского водохранилища, напротив северной части ст-цы Суводской. Комплекс пород осадочный (P, QIIIhv1). Береговой уступ, высотой 8-9 м, сложен коричневыми суглинками с горизонтами обломочных опок. Вдоль береговой линии - трещины закола, по которых происходит отделения блоков пород. В его основании обвалы суглинков, галек опок. Средняя ширина обвального берега на проявлении составила 0,42 м. Активизация на площади 4680 м², объем 1966 м³. Активизация проявления на момент обследования составила 100%. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 218,4 м².		
34.2025.0018	Южный	Волгоградская область	Дубовский район, с. Горноводяное	49.25274	44.94921	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 930 м вдоль берегового уступа высотой 10-13 м, сложенного коричневыми суглинками с прослоями обломочных опок, ниже – песками и песчаниками палеогена (P, QIIIhv1). На уступе и вдоль его бровки встречаются трещины закола. Обвальные образования размыты водой. Ширина обвалов на проявлении составила 0,1 м. Активизация на площади 12090 м², объем 1209 м³. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 93 м². В зоне потенциального воздействия находятся нежилые дома по улице Набережной.		
34.2025.0019	Южный	Волгоградская область	Дубовский район, с. Песковатка	49.11422	44.87088	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление расположено на правобережье Волгоградского водохранилища протяженностью 390 м вдоль вертикального берегового уступа высотой 18 м, сложенного песками, песчаниками и опоками палеогена, перекрытыми (1-2 м) хвалынскими суглинками (P2, QIII hv1). Бровка нависающая, с сильно изрезанными краями, с трещинами закола. Ширина обвального берега составила 0,1 м. Активизация на площади 7020 м², объем 702 м³. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Жилые дома расположены в 25-40 м от обрыва. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 39 м².		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
34.2025.0020	Южный	Волгоградская область	Дубовский район, г. Дубовка	49.04507	44.82586	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 190 м расположено в г. Дубовка на правобережье Волгоградского водохранилища, вдоль берегового уступа южнее залива. Комплекс пород осадочный (P2, QIIIhv1). Береговой уступ высотой 1-3 м, вертикальный, сложен коричневыми глинами, в основании которых просматриваются пески. Под уступом видны обвальные образования глин, песчаников, опок, мелкой ракушки. Ширина обвальной зоны берега на интервале составила 0,3 м. Активизация на площади 285 м², объем 85 м³. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферный, гидрологический. Жилые дома расположены в 45 м от обрыва. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 57 м².		
34.2025.0021	Южный	Волгоградская область	Дубовский район, г. Дубовка	49.03791	44.82047	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 180 м расположено в г. Дубовка напротив южного окнчания города. Комплекс пород осадочный (P2, QIIIhv1). Береговой уступ высотой 8-10 м, вертикальный, сложен коричневыми суглинками и глинами с обломками опок, в основании которых просматриваются пески. На пляже шириной наблюдаются свежие обвальные образования. Ширина обвальной части берега составила 0,1 м. Активизация на площади 1800 м², объем 180 м³. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферный, гидрологический. Жилые дома расположены в 45 м от обрыва. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 18 м².		
34.2025.0022	Южный	Волгоградская область	Дубовский район, г. Дубовка	49.03616	44.81721	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 200 м расположено в г. Дубовка напротив южного окончания города. Комплекс пород осадочный (P2, QIIIhv1). Береговой уступ высотой 8-10 м, вертикальный, сложен коричневыми суглинками и глинами с обломками опок, в основании которых просматриваются песчаники, пески. Обвальные образования наблюдаются по всему активному берегу (200 м). Ширина обвальной зоны берега на интервале составила 0,24. Активизация на площади 2000 м², объем 480 м³. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферный, гидрологический. Жилые дома расположены в 45 м от обрыва. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 48 м².		
34.2025.0023	Южный	Волгоградская область	Дубовский район, с. Пичуга	48.98001	44.72310	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 900 м расположено на правобережье Волгоградского водохранилища. Комплекс пород осадочный (P2, QIIIhv1). Обвальные образования полностью размыты в половодье и под уступом видны только последние накопления. Береговой уступ высотой 2-14 м, вертикальный, в северной части сложен глинами и суглинками хвалынской аккумулятивной террасы, южней – коричневыми суглинками с прослоями обломочных опок, ниже – песками и песчаниками палеогена. Пляж песчаный и глинисто-песчаный, шириной 1-5 м. Средняя ширина обвальной зоны на интервале составила 0,25 м. В центральной части проявления наблюдаются обвалившиеся массы берега. В центральной части проявления под угрозой воздействия находится линия электропередач (48.980673°с.ш., 44.72371°в.д.). Активизация на площади 7200 м², объем 1800 м³. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Факторы активизации: атмосферные осадки, гидрологический. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 225 м².		




№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
34.2025.0024	Южный	Волгоградская область	Городищенский район, с. Виновка	48.87499	44.66284	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 100 м расположено на правобережье Волгоградского водохранилища. Береговой уступ высотой 8-10 м, вертикальный, сложен песками с обломками опок и прослоями песчаников (P2mč, N2). Пляж шириною до 5 м усыпан обломками песчаников и опок. Ширина обвального берега на интервале составила 0,10 м. Активизация на площади 1000 м², объем 100 м³. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферный, гидрологический. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 10 м².		
34.2025.0025	Южный	Волгоградская область	Городищенский район, с. Виновка	48.87216	44.66159	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Обвальное проявление протяженностью 50 м расположено на правобережье Волгоградского водохранилища. Береговой уступ высотой 8-14 м, вертикальный, сложен серыми песками с обломками опок и прослоями песчаников (P2mč, N2), обломки которых устилают пляж, шириной около 1-2 м. Ширина обвального берега на интервале составила 0,10 м. Активизация на площади 700 м², объем 70 м³. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Факторы активизации: атмосферный, гидрологический. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 5 м².		
34.2025.0026	Южный	Волгоградская область	Котельниковский район, х. Красноярский	47.89389	43.05445	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Активизация всего обвального проявления (800 м). Уступ высотой до 3,5 м, вертикальный, местами с отрицательным уклоном, сложен хвалынскими коричневыми глинами, суглинками (QIIIhv1). Пляж песчанистый, в северной части проявления завален остатками засохших деревь-ев. Бровка уступа извилистая, часто с нависающими краями. Под уступом встречаются зализанные блоки обвалившегося берега объемом до 0,5 м³. Средняя ширина полосы обвального берегового уступа составила 0,10 м. Площадь активизации 2400 м², объем 240 м³. Факторы активизации: атмосферный, гидрологический (ливневые дожди, интенсивное снеготаяние, уровенный режим водохранилища и прибрежное волнение). Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 80 м².		
34.2025.0027	Южный	Волгоградская область	Котельниковский район, ст-ца Нагавская	47.76844	42.81884	01.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Активизация обвального проявления по всему береговому уступу протяженностью 1750 м. Высота субвертикального уступа, сложенного коричневыми глинами, суглинками, песками (N23) составляет от 0 до 6 м. Бровка уступа извилистая, с промоинами и заливчиками. Вдоль нее происходит образование трещин закола и обвалы отдельных блоков пород. Ширина зоны обвального уступа составило 0,20 м. Площадь активизации 5775 м², объем 1155 м³. Базис - основание берегового уступа водохранилища. Основными факторами активизации являются атмосферные осадки и уровень водохранилища. Край станицы находится в 60-100 м от берега. Параметры активизации совпадают с параметрами проявления. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 350 м².		
34.2025.0028	Южный	Волгоградская область	Котельниковский район, х. Веселый	47.84083	42.98586	01.04.2024	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	Активизация всего обвального проявления (1630 м). Уступ высотой 0 до 12 м, вертикальный, местами с отрицательным уклоном, сложен коричневыми суглинками, в основании – песками (N23). Пляж зачастую отсутствует, иногда достигает 3 м. Бровка уступа извилистая, часто с нависающими краями. Вдоль нее происходит образование трещин закола и обвалы отдельных блоков пород. Ширина обвалов берегового уступа составила 2,54 м. Площадь активизации 9780 м², объем 24841 м³. Основными факторами активизации являются атмосферные осадки и уровень водохранилища. В зоне потенциального воздействия находится ограждение водонасосной станции. Отмечалось воздействие на земли водного фонда площадью 1060 м².		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
91.2025.0002	Южный	Республика Крым	Бахчисарайский район, с. Береговое	44,89673	33,6118	00.00.2024	Не завершилась	Оп	Гидрол.,атм.	Отмечались	Частичное расширение существующих границ оползней, смещение грунта внутри оползневых границ, образование новых оползневых трещин на протяжении 18,0 м. Разрушение берегового откоса, обвалы и сползание грунта на пляжную необорудованную зону на участках общей длиной порядка 12,0 м. Площадь активной зоны – 1,1 тыс. м². Активность оползневого процесса – 3,7 %.		
91.2025.0003	Южный	Республика Крым	Симферопольский район, г. Симферополь, мкрн. Марьино	44,911094	34,13518	00.00.2024	Не завершилась	Оп	Атм.	Не отмечались	Блоковый оползень № 1050. Частичное расширение существующих границ оползней, смещение грунта внутри оползневых границ, образование новых оползневых трещин Площадь активной зоны – 7,36 тыс. м². Активность на момент обследования составила 15 %		
91.2025.0004	Южный	Республика Крым	Симферопольский район, г. Симферополь, мкрн. Марьино	44,90894	34,1352	00.00.2024	Не завершилась	Оп	Атм.	Не отмечались	Оползневой процесс. Группа оползней и оплывин в районе оз. Глинки. Частичное расширение существующих границ оползней, смещение грунта внутри оползневых границ, образование новых оползневых трещин Площадь активной зоны – 5,34 тыс. м². Активность на момент обследования составила 10 %.		
91.2025.0005	Южный	Республика Крым	Симферопольский район, г. Симферополь, мкрн. Марьино	44,90164	34,13078	00.00.2024	Не завершилась	Оп	Атм.	Не отмечались	Оползневой процесс. Частичное расширение существующих границ оползней, смещение грунта внутри оползневых границ, образование новых оползневых трещин Площадь активной зоны – 11,09 тыс. м². Активность на момент обследования составила 10 %		
91.2025.0006	Южный	Республика Крым	г.о. Ялта., пгт. Кацивели	44,40077	33,96819	00.00.2025	Не завершилась	Оп	Эр.,гидрол.	Отмечались	Оползень-поток № 423 «Понизовка дорожный» глетчеровидной формы в плане. Деформации асфальтового покрытия Южнобережного шоссе в районе правого борта головной части, протяженностью 10 м, ширина раскрытия 1 см. Деформации в районе левого борта головной части оползня протяженностью 30 м. Площадь, вовлеченная в активизацию, составляет 2000 м², протяженность – 40,0 м. Активность на момент обследования составила 8 %.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
91.2025.0007	Южный	Республика Крым	г.о. Ялта., пгт. Голубой залив	44,39789	33,98013	00.00.2024	Не завершилась	Оп	Эр.,гидрол.	Отмечались	Оползень-поток № 1719 «Лименский радиотелескоп» циркообразной формы в плане. Свежие деформации асфальтового покрытия Южнобережного шоссе (35 ОП РЗ 35К-002 «Ялта – Севастополь») в районе правого борта. Площадь, вовлеченная в активизацию, составляет 820 м², протяженность – 70,0 м. Активность на момент обследования составила 4,5 %.		
91.2025.0008	Южный	Республика Крым	г.о. Ялта., пгт. Ореанда	44,45122	34,13365	00.08.2021	Не завершилась	Оп	Гидр.,эр.,аб.	Отмечались	Оползень № 50 «Золотой пляж». Оползневая система, сложная, глетчеровидной формы в плане, расширяющаяся в верхней части и сужающаяся в нижней. Наблюдаются деформации асфальтового покрытия Севастопольского шоссе протяженностью 10,0 м, ширина раскрытия 1 см, величина опускания 1,3 см. Деформации подпорных стен и дорожного полотна Алупкинского шоссе протяженностью 30,0 м. Площадь, вовлеченная в активизацию, составляет 820 м², Активность – 1 %		
91.2025.0009	Южный	Республика Крым	г.о. Ялта., пгт. Гурзуф	44.540037	34.26666	00.03.2023	Не завершилась	Оп	Техн.,атм., гидрол.	Отмечались	Оползень № 69/263, представляет собой оползневую систему, состоящую из двух ветвей: № 69 – южная (основная) ветвь и № 263 северная ветвь. Техногенный. Глетчеровидной формой в плане. Проявляет локальную активность в средней части (4 зоны общей площадью 25,2 тыс. м²). Трещины и деформации верховой подпорной стены и на дорожном полотне Южнобережного шоссе на протяжении 200 м, Гурзуфскоого шоссе – 180,0 м. Активность – 2 %		
91.2025.0010	Южный	Республика Крым	г.о. Алушта., с. Лучистое	44,74484	34,38641	00.03.2023	Не завершилась	Оп	Техн.,эр., гидрол.	Отмечались	Оползень № 338 «Лучистое-Сад» обвально-эрозионного генезиса глетчеровидной формы в плане. Проявляет ежегодную локальную активность в районе 2 – 3 км автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35Н-012 «от а/д Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта – Лучистое до а/д Алушта – Судак – Феодосия». На дорожном полотне многочисленные трещины и деформации. Активная зона: длина – 270 м, ширина – 205 м; площадь – 55,4 тыс. м². Активность – 5,5 %		
91.2025.00011	Южный	Республика Крым	г.о. Алушта., п. Семидворье	44,72826	34,44493	00.00.0000	Не завершилась	Оп	Эр., гидрол.,атм.	Не отмечались	Блоковый оползень № 816 «Лучистое II восточный» глетчеровидной формы в плане. Границы оползня хорошо просматриваются в рельефе, признаки оползневой активизации на большей части оползня не просматриваются. На поверхности эрозионные промоины. В языковой части в районе не закрепленного русла р. Тапшан-Гя активные оплывины. Площадь активной зоны 2,2 тыс. м². Активность проявления составила 3 %		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
91.2025.0012	Южный	Республика Крым	г.о. Алушта., п. Семидворье	44,72829	34,44998	00.00.0000	Не завершилась	Оп	Эр., гидрол.,атм	Не отмечались	Блоковый оползень № 820 «Тапшанский левобережный» циркообразной формы в плане. Границы оползня хорошо просматриваются в рельефе, признаки оползневой активизации на большей части оползня не просматриваются. На поверхности эрозионные промоины. В языковой части в районе не закрепленного русла р. Тапшан-Гя активные оплывины. Площадь активной зоны 26,0 тыс. м². Активность проявления составила 4,5 %		
91.2025.0013	Южный	Республика Крым	г.о. Судак., с. Морское	44.81337	34.75375	00.00.2024	Не завершилась	Оп	Эр.	Отмечались	Оползневой процесс. Зафиксированы новые трещины закола в верхней части клифа в восточном замыкании обвала с захватом территории склона, в центральной и западной частях продолжаются оползневые смещения по трещинам закола, в следствие чего происходит смещение грунтовых масс на территорию необорудованного пляжа на площади 0,03 тыс. м² (на протяжении 20,0 м). Площадь активной зоны – 0,05 тыс. м². Активность составила 10 %		
91.2025.0014	Южный	Республика Крым	г.о. Феодосия,побережье мыса Святого Ильи	45,01161	35,42014	2024г.	Не завершилась	Оп	Абразия, эрозия	Отмечались	Оползень сдвига. Генезис: абразионный. Фронтальной формы в плане. Активные сползания глинистых грунтов на территорию необорудованного пляжа, относящегося к особо охраняемым природным территориям, на протяжении 30 м. Площадь активной зоны 0,225 тыс. м². Активность составила 1 %		
91.2025.0015	Южный	Республика Крым	г.о. Феодосия,побережье мыса Святого Ильи	45,01245	35,42417	2021г.	Не завершилась	Оп	Техн. Процессы, абразия,эрозия.	Не отмечались	Оползень № 1836 «Строительный» техногенно-абразионный, циркообразной формы в плане. Эрозионный размыв и оползание бортов промоины в правом борту оползня, обвал блоков глинистого грунта в абразионном клифе в правом борту оползня, подготовка оползневого смещения в правом борту. Площадь активной зоны 0,225 тыс. м². Активность составила 4,5 %.		
92.2025.0001	Южный	Севастополь	г. Севастополь, Балаклавский район, в конце улицы Богдана Хмельницкого и СТ «Керамик»	44.508054	33.611388	00.04.25	Не завершилась	Оп	1. Атм. 2. Техн.	Отмечались	Оползневое проявление активно по ул. Б. Хмельницкого в районе СТ «Керамик». Комплексы горных пород- насыпные (техногенные) грунты. Состав горных пород: глина, суглинок, глыбы песчаника. Базисом развития опасного ЭГП, является средняя часть склона. Угрожает строящимся домам в языковой части. Активизация влечет за собой деформацию грунтовой автодороги и бетонного ограждения, в верхней части оползня на протяжении 15 м. Активность опасного ЭГП составила 15%. Причиной активизации послужили атмосферные осадки.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
05-10-00182	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Среднегорный Дагестан Ахвахский район, авто-дорога “Ботлих-Карата” км 11	42.620782	46.303928	04.04.25г.	04.04.25г.	Об	Атм.	Не отмечались	По данным СМИ в Ахвахском районе на автодороге “Ботлих-Карата” км 11 произошел обвальный процесс. Нет данных.		
05-10-00061	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Ахтынский район, автодорога “Курукал-Хнов” км 21	41.358138	47.505167	11.04.25г.	11.04.25г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Ахтынском районе на автодороге “Курукал-Хнов” км 21 произошел обвальный процесс. Признаки активизации: перекрытие дороги обломочным материалом. По данным обследования обвал произошел в нижнеюрских отложениях. Отложения представлены, песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина – 8м, ширина – 9м, высота – 0,9, площадь – 72м², объем – 62м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеорологический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 6 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		
05-11-00183	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Ахтынский район, автодорога “Курукал-Хнов” км 4	41.414722	47.661389	11.04.25г.	11.04.25г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Ахтынском районе на автодороге “Курукал-Хнов” км 4 произошел обвальный процесс. Признаки активизации: перекрытие дороги обломочным материалом. По данным обследования обвал произошел в нижнеюр-ских отложениях. Отложения представлены, песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина – 6м, ширина – 15м, высота – 0,8м, площадь – 90м², объем – 72м³.Основные факторы активизации: 1) гидрометеорологический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 5м автодороги с твердым покрытием. На момент обследования дорога расчищена.		
05-11-00184	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Ахтынский район, автодорога “Курукал-Хнов” км 8	41.388222	47.639833	11.04.25г.	11.04.25г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Ахтынском районе на автодороге “Курукал-Хнов” км 8 произошел обвальный процесс. По данным обследования обвал произошел в нижнеюр-ских отложениях . Отложения представлены , песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина – 5м, ширина – 12м, высота – 0,6м, площадь – 60м², объем – 36м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 5м автодороги с твердым покрытием. На момент обследования дорога расчищена.		
05-10-00185	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Среднегорный Дагестан Агульский район, автодорога “Мамраш-Ташкапур-Араканский мост” км 77	41.776172	47.538538	15.04.25г.	15.04.25г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Агульском районе на автодороге “Мамраш-Ташкапур-Араканский мост” км 77 произошел обвальный процесс. Обвал произошел в нижнеюрских отложениях. Отложения представлены песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина – 10м, ширина – 5м, высота – 1,0м, площадь – 50м², объем – 50м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеорологический (обильные атмосферные осадки); В результате активизации обвального процесса деформировано 5м автодороги с твердым покрытием.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генети-ческий тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Приме-чание
				широта	долгота	начало	окончание						
05-10-00036	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Шамильский район, с.Ратлуб	42.35625	46.43268	18.04.25г.	18.04.25г.	Оп	Атм., неотект.	Отмечались	В Шамильском районе, с.Ратлуб произошел оползневой процесс. Оползень произошел в делювиальных отложениях. Отложения представлены глинистыми раздробленными аргиллитами и алеровлитами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина – 300м, ширина – 60м, высота – 8,0м, площадь – 18000м², объем – 144000м³. Основные факторы активизации: 1) гидроме-теорологический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации оползневого процесса дефор-мировано 100 м автомобильной дороги без твердого покрытия, а также поврежден мост на протяжении 6 м. В зоне потенциального негативного воздействия оползневого процесса расположены 11 домовладений (где 10 домовладений не жилые, из 1 домовладения семья переселена), а также школа и ФАП		
05-10-00186	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Цумадинский район, автодорога “Агвали-Шаури-Кидеро” км 12	42.47162	46.065159	18.04.25г.	18.04.25г.	Об	Атм.	Не отмечались	В Цумадинском районе на автодороге “Агвали-Шаури-Кидеро” км 12 произошел обвальный процесс. Нет данных.		
05-10-00187	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Ахтынский район, автодорога “Курукал-Хнов” км 9 при подъезде к с.Гдым	41.310111	47.470191	18.04.25г.	18.04.25г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Ахтынском районе на автодороге “Курукал-Хнов” км 9 при подъезде к с.Гдым произошел обвальный процесс. По данным обследования обвал произошел в нижнеюр-ских отложениях . Отложения представлены , песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части длина – 10м, ширина – 20м, высота – 0,6м, площадь – 200м², объем – 120м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 4м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		
05-10-00188	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Рутульский район, автодорога “Рутул-Лучек-Джиных-Мухах» граница с Азербайджанской Республикой” км 51	41.673475	47.017489	19.04.25г.	19.04.25г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Рутульском районе на автодороге “Рутул-Лучек-Джиных-граница с Азербайджанской Республикой” км 51 произошел обвальный процесс. По данным обследования обвал произошел в нижнеюр-ских отложениях . Отложения представлены , песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части длина – 6м, ширина – 12м, высота – 0,6м, площадь – 72м², объем – 43м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 9 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
05-10-00189	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Рутульский район, автодорога “Рутул-Лучек-Джиных” км 1	41.543889	47.419639	19.04.25г.	19.04.25г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Рутульском районе на автодороге “Рутул-Лучек-Джиных” км 1 произошел обвальный процесс. По данным обследования обвал произошел в нижнеюр-ских отложениях . Отложения представлены , песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части длина – 5м, ширина – 30м, высота – 0,7м, площадь – 150м², объем – 105м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 25 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		
05-10-00190	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Рутульский район, автодорога “Лучек-Ихрек-Аракул” км 15	41.720325	47.197614	19.04.25г.	19.04.25г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Рутульском районе на автодороге “Лучек-Ихрек-Аракул” км 15 произошел обвальный процесс. По данным обследования обвал произошел в нижнеюр-ских отложениях . Отложения представлены , песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части длина – 6м, ширина – 35м, высота – 0,7м, площадь – 210м², объем – 147м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 6 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		
05-11-00191	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Магарамкентский район, автодорога “Магарамкент-Ахты-Рутул” км 36	41.504639	48.075278	15.04.25г.	15.04.25г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Магарамкентском районе на автодороге “Магарамкент-Ахты-Рутул” км 36 произошел обвальный процесс. По данным обследования обвал произошел в среднеюр-ских отложениях . Отложения представлены известняками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части длина – 7м, ширина – 10м, высота – 0,8м, площадь – 70м², объем – 56м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 5 м автодороги с твердым покрытием. На момент обследования дорога расчищена.		
05-10-00192	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Среднегорный Дагестан Гунибский район, автодорога “Гуниб-Цуриб” км 5, подъезд к с. Наказух	42.30423	46.90800	06.05.25г.	06.05.25г.	Об	Атм., техн.	Отмечались	По данным СМИ в Гунибском районе на автодороге “Гуниб-Цуриб” км 5, подъезд к с. Наказух произошел обвальный процесс. По данным обследования обвал произошел в нижнемеловых отложениях . Отложения представлены известняками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части длина – 6м, ширина – 5м, высота – 0,8м, площадь – 30м², объем – 24м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса деформировано 5 м автодороги с твердым покрытием. На момент обследования дорога расчищена.		
05-10-00137	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Тляратинский район, автодорога “Тлярата - Камилух” км 37	41.940022	46.559384	07.05.25г.	07.05.25г.	Оп	Атм.	Не отмечались	По данным СМИ в Тляратинском районе на автодороге “Тлярата - Камилух” км 37 произошел оползневой процесс. Нет данных.		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
05-10-00193	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Агульский район, автодорога “Мамраш – Ташкапур – Араканский мост” км 47	41.755710	47.899086	13.05.25г.	13.05.25г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Агульском районе на автодороге “Мамраш-Ташкапур-Араканский мост” км 47 произошел обвальный процесс. Обвал произошел в нижнеюрских отложениях. Отложения представлены песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина – 10м, ширина – 15м, высота – 0,7м, площадь – 150м², объем – 105м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеорологический (обильные атмосферные осадки); В результате активизации обвального процесса деформировано 15м автодороги с твердым покрытием.		
05-10-00194	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Среднегорный Дагестан Гунибский район на участке автодороги «Гуниб - Цуриб» км 8, 9+120 м от с. Цуриб, 16 + 880 м от съезда Чохкоммуна	42.29678	46.87386	14.05.25г.	14.05.25г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Гунибском районе на участке авто-дороги «Гуниб - Цуриб» км 8, 9+120 м от с. Цуриб, 16 + 880 м от съезда Чохкоммуна произошел обвальный процесс. По данным обследования обвал произошел в нижнеме-ловых отложениях . Отложения представлены известня-ками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина – 6м, ширина – 15м, высота – 10,0м, площадь – 90м², объем – 900м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеорологический (обильные атмосферные осадки); В результате активизации обвального процесса деформировано 15м автодороги с твердым покрытием.		
05.11.00195	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Докузпаринский район, автодорога “Усухчай - Куруш”, окраина с. Усухчай км 0	41.418444	47.916111	18.05.25г.	18.05.25г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Докузпаринском районе на участке автомобильной дороги “Усухчай - Куруш”, окраина с. Усухчай км 0 произошел обвальный процесс. В зоне аварийных отключений газа оставались 2 населенных пункта всего 1259 дома с населением 5333 человека. По данным обследования обвал произошел в нижнеюр-ских отложениях . Отложения представлены , песчани-ками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: разрушение водовода и деформация газопровода каменным материалом. Параметры активной части длина – 30м, ширина – 40м, высота – 0,5м, площадь – 1200м², объем – 600м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса повреж-дена газовая труба высокого давления d-273 мм, протя-женностью 60 м. и поливной водовод d-400мм, протя-женностью 30 м.		
05-10-00007	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Ахтынский район, автодорога “Курукал - Хнов” км 14-15	41.367258	47.606419	15.05.25г.	15.05.25г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Ахтынском районе на участке автомобильной дороги “Курукал - Хнов” км 14-15 произошел обвальный процесс. По данным обследования обвал произошел в нижнеюр-ских отложениях . Отложения представлены песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части длина – 8м, ширина – 18 м, высота – 1,0м, площадь – 144м², объем – 144м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 5 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		
05-10-00196	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Бежтинский участок, автодорога “Тлядал – Бежта - Кидеро” км 8	42.154501	46.052712	15.05.25г.	15.05.25г.	Об	Атм.	Не отмечались	По данным СМИ в Бежтинском районе на участке автомобильной дороги “Тлядал – Бежта - Кидеро” км 8 произошел обвальный процесс. Нет данных.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
05-10-00197	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Бежтинский участок, автодорога “Гунибское шоссе – Вентляшевский перевал” км 107	42.165063	46.272204	15.05.25г.	15.05.25г.	Об	Атм.	Не отмечались	По данным СМИ в Бежтинском районе на участке автомобильной дороги “Гунибское шоссе – Вентляшевский перевал” км 107 произошел обвальный процесс. Нет данных.		
05-10-00198	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Рутульский район, автодорога “Рутул – Лучек - Джиных” на участке км 29 – км 30	41.632250	47.184611	15.05.25г.	15.05.25г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Рутульском районе на участке автомобильной дороги “Рутул – Лучек - Джиных” на участке км 29 – км 30 произошел обвальный процесс. По данным обследования обвал произошел в нижнеюр-ских отложениях . Отложения представлены , песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активи-зации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части длина – 17м, ширина – 40м, высота – 0,8м, площадь – 680м², объем – 544м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса деформировано 25 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования работы по расчистки и реконструкции дороги продолжались.		
05-10-00199	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Тляратинский район, автодорога “Гунибское шоссе – Вентляшевский перевал” км 4, подъезд к с. Начада	42.309481	46.422422	15.05.25г.	15.05.25г.	Об	Атм.	Не отмечались	По данным СМИ в Тляратинском районе на участке автомобильной дороги “Гунибское шоссе – Вентляшевский перевал” км 4, подъезд к с. Начада произошел обвальный процесс. Нет данных.		
05-10-00200	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Тляратинский район, автодорога “Тлярата - Камилух” км 25	41.980877	46.491938	16.05.25г.	16.05.25г.	Об	Атм.	Не отмечались	По данным СМИ в Тляратинском районе на участке автомобильной дороги “Тлярата - Камилух” км 25 произошел обвальный процесс. Нет данных.		
05-10-00132	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Тляратинский район, автодорога “Тлярата - Камилух” км 12	42.048490	46.419140	16.05.25г.	16.05.25г.	Об	Атм.	Не отмечались	По данным СМИ в Тляратинском районе на участке автомобильной дороги “Тлярата - Камилух” км 12 произошел обвальный процесс. Нет данных.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
05-10-00201	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Среднегорный Дагестан Гунибский район, автодорога автодорога "Гуниб-Цуриб" км 10	42 .31509	46.91658	03.06.25г.	03.06.25г.	Об	Атм.	Отмечались	В Гунибском районе на участке автомобильной дороги “Гуниб - Цуриб” км 10 произошел обвальный процесс. Обвал произошел в нижнемеловых отложениях. Отложения представлены известняками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина – 6м, ширина – 40м, высота – 0,3м, площадь – 240м², объем – 72м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеорологический (обильные атмосферные осадки); В результате воздействия обвального процесса деформировано 40 м автодороги с твердым покрытием.		
05-11-00138	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Шамильский район, автодорога “Хебда-Анцух” км 2, подъезд к с.Ратлуб	42.356662	46.431578	29.05.25г.	29.05.25г.	Оп	Атм.	Отмечались	В Шамильском районе на автодороге “Хебда-Анцух” км 2, подъезд к с.Ратлуб произошел оползневой процесс. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина – 4м, ширина – 4м, высота – 1,0м, площадь – 16м², объем – 16м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеорологический (обильные атмосферные осадки); В результате воздействия оползневого процесса деформировано 4 м автодороги без твердого покрытия.		
05-10-00203	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Ахтынский район, автодорога “Курукал-Хнов” подъезде к с.Фий км 4	41.333972	47.566778	10.04.2025г.	10.04.2025г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Ахтынском районе на автодороге “Курукал-Хнов” подъезде к с.Фий км 4 произошел обвальный процесс. По данным обследования обвал произошел в нижнеюр-ских отложениях . Отложения представлены песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части длина – 6м, ширина – 10м, высота – 0,7м, площадь – 60м², объем –42м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 6 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		
05-10-00204	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Ахтынский район, автодорога “Курукал-Хнов” подъезде к с.Фий км 8	41.303250	47.576722	10.04.2025г.	10.04.2025г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Ахтынском районе на автодороге “Курукал-Хнов” подъезде к с.Фий км 8 произошел обвальный процесс. По данным обследования обвал произошел в нижнеюр-ских отложениях . Отложения представлены песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части длина – 15м, ширина – 8м, высота – 0,8м, площадь – 128м², объем –102м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 6 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генети-ческий тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Приме-чание
				широта	долгота	начало	окончание						
05-10-00205	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Рутульский район, автодорога “Рутул-Лучек-Джиных-Мухах” км 57	41.702728	46.989178	18.04.2025г.	18.04.2025г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Рутульском районе на автодороге “ Рутул-Лучек-Джиных-Мухах” км 57 произошел обвальный процесс. По данным обследования обвал произошел в нижнеюр-ских отложениях Отложения представлены , песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина– 25м, ширина – 30м, высота – 0,6м, площадь – 750м², объем – 450м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 15 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		
05-11-00140	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Рутульский район, автодорога “Рутул-Лучек-Джиных” подъезд к с. Гельмец км 1	41.627472	47.180167	18.04.2025г.	18.04.2025г.	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ обследования в Рутульском районе на автодороге “Рутул-Лучек-Джиных” подъезд к с. Гельмец км 1 произошел оползневой процесс. По данным обследования оползень произошел в делювиальных отложениях Отложения представлены выветрелыми глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина– 3м, ширина – 42м, высота – 0,4м, площадь – 126м², объем – 50м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 15 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		
05-11-00139	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Докузпаринский район, автодорога “Усухчай-Куруш” км 16	41.329805	47.869306	26.04.2025г	26.04.2025г	Оп	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Докузпаринском районе на автодороге “Усухчай-Куруш” км 16 произошел оползневой процесс. По данным обследования оползень произошел в делю-виальных отложениях . Отложения представлены суглинками с включениями дресвы и ывалунов. Признаки активизации: разрушение нижней полки дороги. Параметры активной части длина – 200м, ширина – 210м, высота – 5м, площадь – 42000м², объем – 210000м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации оползневого процесса дефор-мировано 200м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога еще полностью не восста-новлена.		
05-10-00206	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Рутульский район, автодорога “Рутул-Лучек-Джиных-Мухах” км 49	41.670083	47.028389	16.06.2025г	16.06.2025г	Об	Атм.	Отмечались	По данным СМИ в Рутульском районе на автодороге “ Рутул-Лучек-Джиных-Мухах” км 49 произошел обвальный процесс. По данным обследования обвал произошел в нижнеюр-ских отложениях Отложения представлены , песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина– 10м, ширина – 40м, высота – 0,7м, площадь – 400м², объем – 280м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 12 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
05-10-00207	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Рутульский район, автодорога “Рутул-Лучек-Джиных” км 38, западнее с. Цахур 700м	41.652194	47.129194	28.06.2025г	28.06.2025г	Об	Атм.	Отмечались	По результатам обследования в Рутульском районе на автодороге “Рутул-Лучек-Джиных” км 38, западнее с. Цахур 700 произошел обвальный процесс в нижнеюр-ских отложениях Отложения представлены песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина– 15м, ширина – 25м, высота – 0,5м, площадь – 375м², объем – 188м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 15 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		
05-10-00208	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Ахтынский район, автодорога “Курукал - Хнов” км 18	41.362944	47.549722	28.06.2025г	28.06.2025г	Об	Атм.	Отмечались	По результатам обследования в Ахтынском районе на автодороге “Курукал - Хнов” км 18, произошел обвальный процесс в нижнеюрских отложениях Отложения представлены известняками, песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина– 15м, ширина – 25м, высота – 0,5м, площадь – 375м², объем – 188м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 10 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		
05-10-00209	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Рутульский район, автодорога “Рутул-Лучек-Джиных” км 34	41.643444	47.158972	28.06.2025г	28.06.2025г	Об	Атм.	Отмечались	По результатам обследования в Рутульском районе на автодороге “Рутул-Лучек-Джиных” км 34, произошел обвальный процесс в нижнеюрских отложениях Отложения представлены песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина– 7м, ширина – 45м, высота – 0,5м, площадь – 315м², объем – 158м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 20 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		
05-11-00141	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Рутульский район, автодорога “Рутул-Лучек-Джиных” км 33+200	41.639305	47.163472	28.06.2025г	28.06.2025г	Оп	Атм.	Отмечались	По результатам обследования в Рутульском районе на автодороге “Рутул-Лучек-Джиных” км 33+200, произошел оползневой процесс в делювиальных отложениях Отложения представлены суглинками. Признаки активизации: трещины в низовом откосе 0-1см. Параметры активной части: длина– 5м, ширина – 100м, высота – 0,5м, площадь – 500м², объем – 250м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса деформировано 50 м автодороги без твердого покрытия.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генети-ческий тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Приме-чание
				широта	долгота	начало	окончание						
05-10-00210	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Рутульский район, автодорога “Рутул-Лучек-Джиных” км 28-29	41.626194	47.202139	28.06.2025г	28.06.2025г	Об	Атм.	Отмечались	По результатам обследования в Рутульском районе на автодороге “Рутул-Лучек-Джиных” км 28-29, произошел обвальный процесс в нижнеюрских отложениях Отложения представлены песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина– 6м, ширина – 25м, высота – 0,4м, площадь – 150м², объем – 60м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 11 м автодороги с твердым покрытием. На момент обследования дорога расчищена.		
05-10-00211	Северо-Кавказский	Республика Дагестан	Высокогорный Дагестан Рутульский район, автодорога “Рутул-Лучек-Ихрек” км 8	41.675472	47.237417	29.06.2025г	29.06.2025г	Об	Атм.	Отмечались	По результатам обследования в Рутульском районе на автодороге “Рутул-Лучек-Ихрек” км 8, произошел обвальный процесс в нижнеюрских отложениях Отложения представлены песчаниками и глинистыми сланцами. Признаки активизации: перекрытие дороги каменным материалом. Параметры активной части: длина– 8м, ширина – 25м, высота – 0,5м, площадь – 200м², объем – 100м³. Основные факторы активизации: 1) гидрометеороло-гический (обильные атмосферные осадки). В результате активизации обвального процесса засыпано 10 м автодороги без твердого покрытия. На момент обследования дорога расчищена.		
06-11-00121	Северо-Кавказский	Республика Ингушетия	Малгобекский район, г.Ст. Малгобек, в 1 км к западу от уч. им. Шерипова,	43,54701	44,58027	00.05.2025	По состоянию на 03.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрушение стенки уступа. Параметры активной части- длина 25м, ширина 12м, площадь 300м², объем 150м³, мощность 0,5м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 60%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: суглинки, глины, алевролиты QIV - N. Базис развития опасного ЭГП: тальвег ложбины. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению полотна автодороги с покрытием на участке длиной 12м, шириной 5м.		
06-11-00130	Северо-Кавказский	Республика Ингушетия	Малгобекский район, г.Ст. Малгобек, в 2,8 км к северу от г. Малгобек	43,54123	44,57411	00.05.2025	По состоянию на 03.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Не отмечались	Признаки активизации: обрушение стенки уступа, трещины закола на теле оползня, внутриоползневые валы выпирания. Параметры активной части- длина 30м, ширина 20м, площадь 600м², объем 900м³, мощность 1м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 10%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: суглинки, глины, алевролиты QIV - N. Базис развития опасного ЭГП: тальвег ложбины. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
07-10-00018	Северо-Кавказский	Кабардино-Балкарская Республика	Черекский муниципальный район, правый борт долины р. Черек Балкарский, в 14 км выше с. Верхняя Балкария, верх. откос а/д Урвань-Уштулу	43,021499	43,319635	01.04.2025	22.05.2025	Об	Атм.техн.	Отмечались	В правом борту долины р. Черек Балкарский, в 14 км выше с. Верхняя Балкария, на обвальном участке размерами 15х15 м, площадью 225 м², мощностью от 1 до 2 м, базис – дорожная полка а/д А154, произошёл обвал рыхлообломочных отложений объемом до 10 м³, обломки размерами до 0,5х0,5 м. Было частично завалено 5 м грунтовой автодороги Урвань-Уштулу (А154). По состоянию на 22.05.2025г. активизация завершена. В обвальный процесс вовлечены коллювиально-делювиальные верхнечетвертичные отложения. Состав горных пород, затронутых проявлением: глыбы и щебень (Pt-Pz1 гнейсы, амфиболиты, сланцы). Факторы активизации: 1. Метеорологические (таяние снега, атмосферные осадки); 2. Техногенные (подрезка нижней части склона дорогой)		
07-11-00062	Северо-Кавказский	Кабардино-Балкарская Республика	Чегемский район, левый борт р.Чегем в 1,5 км выше с. Лечинкай	43,553953	43,399269	01.05.2025	04.06.2025	Оп	Гидрогеол. Атм. Гидрол. Техн.	Отмечались	На оползневом массиве размерами 500х1250 м, площадью 600 тыс. м², мощностью от 10 до 45 м, расположенном в левом борту р. Чегем и пересекающем на интервале 20-21 км автодорогу Чегем-2 - Булунгу в 1 км выше с. Лечинкай, отмечена слабая активность в левом борту. Активный участок размерами до 40х25 м на нижнем откосе а/дороги Чегем-2 - Булунгу, смещение по горизонтали до 1 м, вертикальная амплитуда до 0,5 м. Базисом оползня является р. Чегем. Склон залесен, местами обводнен. Объем переместившихся масс составляет около 500 м³. В результате активизации Оп было частично повреждено 10 м а/дороги Чегем-2 - Булунгу. По состоянию на 04.06.2025г. активизация завершена. В оползневой процесс вовлечены элювиально-делювиальные верхнечетвертичные отложения. Состав горных пород, затронутых проявлением: суглинки и щебень с суглинистым заполнителем; коренные глины, мергели, известняки. Факторы активизации: 1.Гидрогеологический (увлажнение рыхлых пород подземными водами в зонах разгрузки (обводненность)); 2. Метеорологический (атм. осадки);3. Гидрологический (подрезка склона р. Чегем);4. Техногенный (движение автотранспорта и др.)		
07-11-00023	Северо-Кавказский	Кабардино-Балкарская Республика	Чегемский район, правый борт р.Чегем в 2,7 км выше с. Хуштосырт	43,40932	43,203277	01.05.2025	06.06.2025	Оп	Техн.атм.	Отмечались	В правом борту р.Чегем, в 2,7 км выше с. Хуштосырт, отмечена активность оползня на верхнем откосе автодороги, размерами 15х20 м, площадью 150 м², мощностью до 1,5 м, объемом 225 м³. Объем подвижки около 225 м³. Базисом оползня является дорожная полка а/дороги Чегем-2 – Булунгу. Выше бровки отрыва склон залесен, деревья и кустарники. По состоянию на 06.06.2025г. активизация завершена. В результате активизации было частично завалено 20 м асфальтированной а/дороги Чегем-2-Булунгу, дорога расчищена. В оползневой процесс вовлечены коллювиально-делювиальные верхнечетвертичные отложения. Состав горных пород, затронутых проявлением: щебень, грубообломочный материал с суглинистым, супесчаным заполнителем. Факторы активизации: 1) техногенный – работы по прокладке газопровода среднего давления в 2020 г. (подземного, траншея проходит вдоль верхнего откоса автодороги Лечинкай-Булунгу, реконструкция а/дороги в 2023-25гг.); 2) метеорологический (атмосферные осадки).		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
07-11-00004	Северо-Кавказский	Кабардино-Балкарская Республика	Черекский муниципальный район, левый борт долины р.Хеу , в 2 км к западу от с. Герпегеж	43,372514	43,627118	00.00.1990	Не завершилась	Оп	Атм.техн.	Не отмечались	Проявление активности отмечено на оползне «Дорожный», размерами 600х100 м, площадью 60000 м², мощностью 6 м. Базисом оползня является терраса, расположенная в средней части склона. В верхней части оползня, в районе стенки отрыва вновь зафиксирована подвижка на участке размерами около 20х10 м. Смещение по вертикали и горизонтали до 0,5 м, объем переместившихся масс (в районе бровки) около 100 м³. Вдоль боковых трещин скольжения отмечаются следы незначительных (10-20 см) смещений, предположительно, размеры активного участка 200х40 м. Участок а/дороги В.Аул-Хасанья-Герпегеж-Кашхатау, подверженный воздействию ОП, был отремонтирован в конце мая 2024г. (в т.ч. заасфальтирован), признаков деформаций на полотне а/дороги пока не отмечается. По состоянию на 07.06.2025г. активизация не завершена. Комплексы горных пород, затронутые проявлением - ИГ комплекс современных и древних оползней – суглинок с щебнем, терригенный ИГ комплекс палеоцен-олигоцена – глины, мергели. Факторы активизации: 1. Атмосферные осадки; 2. Техногенные (автодорога проложена по оползневому склону - движение автотранспорта, дорожные работы).		
07-11-00022	Северо-Кавказский	Кабардино-Балкарская Республика	Черекский муниципальный район, правый борт долины р. Черек Балкарский, в 1,5 км к СВ от с. Верхняя Балкария	43,161013	43,483897	00.08.2017	Не завершилась	Оп	Атм. Техн. Гидрогеол. Гидрол.	Не отмечались	На участке «Верхняя Балкария» оползневая активность выявлена на южном фланге, в 1,5 км ниже с. Верхняя Балкария. На оползневом блоке (базисом которого является р. Черек Балкарский) размерами 210х130 м, площадью 27000 м², мощностью до 15 м, отмечается слабое подновление трещины отрыва вдоль обочины автодороги Урвань - Уштулу, и левой боковой трещины оползневого блока на нижнем откосе дороги (следится ниже дороги на протяжении до 100 м). В правом борту оползня ниже автодороги также отмечается смещение и подновление трещин отрыва. Активный участок имеет размеры 100х80 м, площадью порядка 8 тыс. м². Объем подвижки около 4 тыс. м³. Вертикальное и горизонтальное смещение 0,2-0,5 м в левом и правом бортах. В правом борту и в центре активного участка, на нижнем откосе автодороги в зоне возможного воздействия расположена труба газопровода среднего давления на протяжении около 100 м и автодорога Урвань - Уштулу на участке протяжённостью 60 м (грунтовый участок). По состоянию на 14.06.2025г. активизация не завершена. В оползневой процесс вовлечены четвертичные и современные оползневые отложения. Состав горных пород, затронутых проявлением: суглинки, глины с щебнем и глыбами известняков и песчаников. Факторы активизации: 1. Метеорологический (атмосферные осадки, снеготаяние); 2. Техногенный (подрезка склона, движение автотранспорта, обводнение склона из-за нарушения естественного стока грунтовых вод); 3. Гидрогеологический (выходы подземных вод – обводненность склона); 4. Гидрологический (боковая эрозия р. Черек Балкарский).		
07-11-00002	Северо-Кавказский	Кабардино-Балкарская Республика	Нальчикский городской округ, в 600 м к ЮЗ от устья р. Белая	43,427233	43,557356	00.05.2019	Не завершилась	Оп	Атм. Гидрол.гидрогеол.	Не отмечались	В правом борту р. Белая (в 600 м к ЮЗ от устья) отмечена активность на современном оползне, образовавшемся в мергелях и мергелистых глинах палеогена. Активная часть оползня имеет площадь около 110х50 м, активность выявлена на языке оползня, в левом борту, и в верхней части, под стенкой отрыва. Отмечается подновление трещин, смещение горизонтальное до 0,5 м, вертикальная амплитуда достигает 1 м (на языке, в верхней части 0,2-0,3 м). Общий объем переместившихся масс порядка 4000 м³. Базисом оползня является р. Белая. Активность здесь отмечалась и в прошлые годы. По состоянию на 15.06.2025г. активизация не завершена. В оползневой процесс вовлечены верхнечетвертичные (делювиальные) и нижнепалеогеновые отложения. Состав горных пород, затронутых проявлением: суглинки с щебнем, мергели, мергелистые глины. Факторы активизации: 1. Метеорологический (атмосферные осадки); 2. Гидрогеологический (выходы ПВ в основании террасы р. Белая) 3. Гидрологический (подрезка нижней части склона р.Белая)		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
07-11-00030	Северо-Кавказский	Кабардино-Балкарская Республика	Эльбрусский муниципальный район, правый борт р. Герхожансу, в 2,6 км выше г. Тырныауз.	43,371844	42,937888	00.07.2016	Не завершилась	Оп	Сейсм. Атм. Гидрогеол. Гидрол.	Не отмечались	На оползне Бузулган (базис – р. Герхожансу, размеры до (д)1050х(ш)650 м, площадь 249000 м², мощность до 30-60 м, объем до 11205000 м³) отмечается проявление относительно слабой активности, локализованной на правом борту Оп массива выше бровки, от т.н.7 и выше на протяжении около 500 м при ср. ширине развития оп до 20 м (здесь площадь активных участков порядка 10 тыс. м²), на левом борту оползня также на узком участке вдоль бровки длиной до 350 м (всего около 7 тыс. м²), и на теле оползня, на останце старого рельефа ближе к левому борту, площадью около 5 тыс. м². Всего площадь активных участков на оползне Бузулган на весну-лето 2025г. составляет 22 тыс. м². Явного прироста площади активизации не выявлено. Смещения вертикальные и горизонтальные по старым (прошлогодним и ранее) трещинам от 0,5 до 1 м, за исключением участков в правом борту оползня выше т.н. 12, вдоль правой боковой пл. скольжения – смещения до 2 м, и в районе т.н. 18, 19 – смещения до 1,5 м. В целом, все подвижки носят унаследованный характер. В целом, все подвижки носят унаследованный характер. По состоянию на 18.06.2025г. активизация не завершена. В оползневой процесс вовлечены современные и верхнечетвертичные оползневые и делювиальные отложения, образования эльмезтюбинской и кызылкольской свит девона, верхнепротерозойские породы. Состав горных пород, затронутых проявлением: суглинки с глыбами и щебнем, туфы, туффиты, глинистые сланцы, кремни, лавы основного состава, мусковитовые, хлорит-мусковитовые кристаллические сланцы. Факторы активизации: 1. Тектонический; 2. Метеорологический (таяние снега, атмосферные осадки); 3. Гидрогеологический (выходы ПВ на теле ОП) 4. Гидрологический (подрезка языка ОП).		
09-11-00174	еверо-Кавказский	арачаево-Черкесская Республика	Усть-Джегутинский район, юго-восточная окраи-на а. Эльтаркач, средняя школа, ул. Ромзана Гочияева, 1	43.979865	42.133091	00.04.2025	Не завершилась	п	Атм.	Не отмечались	Активизация в головной (16 %) оползня выраженная протяжённой стенкой срыва (южнее здания школы) высотой до 0,4 м, вертикальное смещение до 0,3 м, ширина раскрытия до 0,3 м, видимая глубина 0,6 м. Ширина проявления – 85 м, длина – 15 м. Площадь активизации ~ 9302 м². Ориентировочная мощность около 5 м. Отложения представлены техногенным грунтом и супесями с обильным включением полуокатанной гальки. Также активизация (35 %) в языковой части оползня протяженностью 50 м, шириной до 64 м и стенкой срыва высотой до 0,5 м. Площадь активизации ~ 2100 м². Ориентировочная мощность около 1 м, объем ~ 2100 м³. Отложения представлены супесями с обильным включением полуокатанной гальки. Базис - верховой откос поселковой автодороги. Основные факторы активизации опасного ЭГП: 1. Метеорологический		
15-11-00086	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Моздокский район, автодорога Зилга - Моздок, км 22,8	43,403557	44,496211	00.04.25	на 10.04.25г Не завершилась	Оп	Техн., атм, гидрогеол.	Не отмечались	Оползень Батакоюртский IV развивается в низовом откосе дороги, захватывая отложения миоцена (N12t), представленные глинами, мергелями, известковистыми песчаниками и современными оползневыми отложениями, имеющими глинистый состав. Стадия развития, активность 44%. Базис оползания - балка ниже дороги (Н=815м). Параметры активной части: длина – 200м, ширина – 165м, площадь – 33 тыс.м²; параметры проявления ОЭГП: длина – 250м, ширина – 300м, площадь – 75 тыс.м², мощн.- до 10м, объём до 700тыс.м³. Активность наблюдается, в основном, на правом фланге оползня, где процессом захвачен внешний край дорожной полки вместе с асфальтовым покрытием, сделан объезд. Склон местами обводнён, сохраняется заболачивание, вывалы деревьев, бугры выпирания; отмечено заболачивание, бугры выпирания, вывал деревьев. Факторы активизации – атмосферные осадки, снеготаяние, нарушение естественного стока грунтовых вод. Деформирована дорожная полка на интервале 50м (с т/п). Противооползневых сооружений нет.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
15-11-00087	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Моздокский район, автодорога Зилга - Моздок, км 23,1	43,406048	44,494937	00.04.25	на 10.04.25г Не завершилась	Оп	Техн., атм, гидрогеол.	Отмечались	Оползень Батакоюртский V развивается в низовом откосе дороги, сложенном глинисто-щебнистыми грунтами с обломками коренных осадочных пород (N12t). Процесс активизировался после реконструкции и расширении автодороги в 2020г. Стадия развития с активностью 40%. Базисом оползания является площадка выполаживания ниже дороги (Н=815м). Склон сильно обводнён грунтовыми водами, грунт отседает ступенями. На левом фланге продолжает развиваться локальный оползень-поток. Параметры активной части: длина – 150м, ширина – 200м, площадь – 30 тыс.кв.м; параметры проявления ОЭГП: длина – 250м, ширина – 300м, площадь – 75 тыс.м², мощн.- до 10м, объём до 700тыс.м³. Факторы активности: техногенный (подрезка склона дорожной выемкой с нарушением естественного стока грунтовых вод), гидрогеологический (обводнение склона грунтовыми водами) и метеорологический (осадки). Деформировано дорожное полотно на инт. 30м (с т.п.). Защитных сооружений нет, по внешнему краю дорожной полки отсыпан контрбанкет.		
15-11-00138	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Моздокский район, автодорога Зилга - Моздок, км 23,6	43,408773	44,490351	00.04.25	на 10.04.25г Не завершилась	Оп	Техн., атм, гидрогеол.	Не отмечались	Оползень Батакоюртский Va расположен в низовом откосе автодороги Зилга - Моздок (км 23,6, северный склон Сунженского хребта), после реконструкции дороги в 2020г. Проявление современное, находится в стадии зарождения, активность на момент обследования – 100%. Базисом процесса является участок выполаживания склона ниже дороги (Н=760м Головная стенка проходит ниже дорожной полки, пока её не захватывая. Сложен глинистыми грунтами с мелкими обломками коренных пород. Грунт отседает ступенями, обводнён, высота головной стенки до 5м . Общая площадь активной части 10,5 тыс. м² (длина – 150м, ширина – 70м, мощность – до 8м); параметры проявления ОЭГП: длина – 100м, ширина – 70м, площадь – 5 тыс.м², мощн. - до 8м, объём до 40тыс.м³. В процесс вовлечены отложения среднего миоцена (N21t) и совр. оползневые отложения (dpQIV), представленные глинами с обломками осадочных пород. Основной фактор активизации – техногенный (подрезка склона с нарушением устоявшегося стока грунтовых вод) и метеорологический (сильные осадки). Защитных сооружений нет		
15-11-00102	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Моздокский район, автодорога Зилга - Моздок, км 24,2	43,411434	44,485476	00.04.25	на 10.04.25г Не завершилась	Оп	Техн., атм, гидрогеол.	Не отмечались	Оползень Батакоюртский VI (в низовом откосе автодороги Зилга – Моздок, км 24,2, северный склон Сунженского хребета). Активизация произошла после реконструкции дороги в 2020г. Проявление современное, находится в стадии развития, активность на момент обследования – 33%. Базисом процесса является участок выполаживания склона ниже дороги (Н=745м. Оползень развивается в низовом откосе дороги, головная стенка проходит по краю дорожной полки, захватывая её внешний край. Площадь активизации значительно расширилась, захватив склон с правого фланга. Грунт отседает ступенями, обводнён, высота головной стенки до 4м. На левом фланге началось строительство подпорной стенки. Общая площадь активной части около 5000м² (длина – 100м, ширина – 50м, мощность – до 5м); параметры проявления ОЭГП: длина – 100м, ширина – 80м, площадь – 8 тыс.м², мощн. - до 8м, объём до 60тыс. м³. В процесс вовлечены отложения среднего миоцена (N21t) и совр. оползневые отложения (dpQIV), представленные глинами с прослоями мергеля, песков известковистых, песчаников и линз конгломератов. Основной фактор активизации – техногенный (подрезка склона с нарушением устоявшегося стока грунтовых вод), гидрологический и метеорологический (сильные осадки). Защитных сооружений нет		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
15-11-00103	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Моздокский район, автодорога Зилга - Моздок, км 25,2	43,420187	44,481744	00.04.25	на 10.04.25г Не завершилась	Оп	Техн., атм, гидрогеол.	Отмечались	Оползень Батакоюртский VII расположен в низовом откосе автодороги Зилга - Моздок на км 25,2 (северный склон Сунженского хребта), после реконструкции дороги в 2020г. Проявление современное, находится в стадии развития, активность на момент обследования – 10%. Базисом процесса является участок выполаживания склона ниже дороги (Н=695м). Отмечается растрескивание склона с формированием ступеней, головная стенка захватывает нижнюю часть дорожной полки и достигает высоты 3м, склон ниже её обводнён. Общая площадь активной части около 3 тыс. м² (длина – 50м, ширина – 60м, мощность – до 10м); параметры проявления ОЭГП: длина – 300м, ширина – 100м, площадь – 30 тыс.м², мощн. - до 10м, объём до 300тыс.м³. В процесс вовлечены отложения среднего миоцена (N21t) и совр. оползневые отложения (dpQIV), представленные глинами с прослоями мергеля, песков известковистых, песчаников и линз конгломератов. Основной фактор активизации – техногенный (подрезка склона с нарушением устоявшегося стока грунтовых вод), гидрологический и метеорологический (сильные осадки). Деформировано дорожное полотно на интервале 20м (с т/п). Защитных сооружений нет		
15-11-00104	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Моздокский район, автодорога Зилга - Моздок, км 25,4	43,422590	44,481680	00.04.25	на 10.04.25г Не завершилась	Оп	Техн., атм, гидрогеол.	Отмечались	Оползень Батакоюртский VIII (низовой откосе автодороги Зилга-Моздок на км 25,4, северный склон Сунженского хребта), после реконструкции дороги в 2020г. Проявление современное, находится в стадии развития, активность на момент обследования – 60%. Базисом процесса является участок выполаживания склона ниже дороги (Н=690м). Оползень развивается в низовом откосе дороги и состоит из двух соединяюшихся блоков, сильно обводнён, грунты разжижены. Головная часть (свежий оползень-поток) захватывает асфальтовое покрытие. Общая площадь активной части около 15 тыс. м² (длина – 150м, ширина – 100м, мощность – до 10м); параметры проявления ОЭГП: длина – 250м, ширина – 100м, площадь – 25 тыс.м², мощн. - до 10м, объём до 250тыс.м³. В процесс вовлечены отложения среднего миоцена (N21t) и совр. оползневые отложения (dpQIV), представленные глинами с прослоями мергеля, песков известковистых, песчаников и линз конгломератов. Основной фактор активизации – техногенный (подрезка склона с нарушением устоявшегося стока грунтовых вод), гидрологический и метеорологический (сильные осадки). Деформировано дорожное полотно на интервале 20м (с т/п). Защитных сооружений нет		
15-11-00015	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Ирафский район, автодорога Чикола-Мацута пк 298	42,990306	43,78825	00.04.25	на 22.04.25г Не завершилась	Оп	Атм.,гидрол.	Не отмечались	Мацутинский оползень, расположенный на правом берегу р.Урух, в 1км ниже (севернее) с.Мацута, является одним из наиболее крупных и активных оползней в РСО-Алания. Проявление современное, в стадии развития, активность на момент обследования составляет 20,6%. Базисом развития является пойма р.Урух (Н=1100м). В головной части на локальном оп. блоке вялотекущая активность; в центральной части, сохраняется заболачивание, дебит 0,6 л/с. Склон ниже автодороги сильно деформирован, центральная часть проседает с образованием западин, бугров. Как на левом, так и на правом фланге склон разбит глубокими трещинами, примыкающими к дорожной полке (т.н.30,31). Параметры активной части оползня: площадь - 90 тыс.м², объём - до 2 млн.м³; параметры проявления ОЭГП: длина – 1250м, ширина – 350м, площадь – 437,5 тыс.м², мощн. - до 30м, объём до 10млн.м³. Проявлением затронуты, как современные (голоцен), так и древне-оползневые (плейстоцен) отл. - щебнисто-глинистыми грунтами с обломками, глыбами и блоками осадочных пород (dpQIII-IV). В связи с отсутствием дренажа сохраняется угроза деформации дороги и ЛЭП. Бетонное ограждение деформировано.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
15-11-00009	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Ирафский район, автодорога Мацута-Дунта пк 45 (км4,5)	42,954447	43,801870	00.04.25	на 29.04.25г Не завершилась	Оп	Гидролог.	Не отмечались	Оползень Калнахтинский находится на правом берегу р.Сонгутидон, напротив с.Вакац и находится в стадии развития с активностью – 100%, Проявление современное, параметры активной части: длина – 200м, ширина – 130м, площадь – 26 тыс.м², мощность – до 10м; параметры проявления ОЭГП: длина – 200м, ширина – 130м, площадь – 26 тыс.м², мощность – до 10м, объём – до 200 тыс м³. На теле оползня продолжаются вторичные смещения: увеличилась крутизна склона, в центральной части идёт образование продольных и поперечных трещин, ступеней. Высота головной стенки достигает 15м, склон разбит на блоки. На фронтальном уступе идёт отсадка грунта и обрушение камней в русло, которое подходит вплотную к основанию уступа, размывая его. При этом ведутся работы по строительству насыпной дамбы, которая еще больше прижимает реку к склону. Оползневой процесс развивается в старых оползневых отложениях (dpQIV), представленных существенно глинистыми грунтами с щебнем и обломками известняков. Основной фактор активизации гидрологический (размыв фронта рекой, которая была оттеснена к правому берегу техногенной отсыпкой). Необходимо отвести русло к левому берегу.		
15-11-00001	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Алагирский район, автодорога В.Фиагдон - Даргавс, км 0,5	42,845762	44,317787	00.05.25	на 01.05.25г Не завершилась	Оп	Атм., техн.	Не отмечались	Оползень Карьерный I находится на правом берегу р.Фиагдон в 0,3км к северо-востоку от пос. В.Фиагдон, в верховом откосе автодороги В.Фиагдон-Даргавс (км 0,5). Базис развития – полка автодороги (Н=1200м). Находится в стадии развития с активностью 30%. Вялотекущая активность наблюдается в центральной части. Здесь отмечена просадка грунта, углубление трещин, изменение рельефа поверхности. Над фронтальным уступом постепенно увеличивается крутизна склона, а край отседает. По желобам идёт осыпание рыхлого материала, образуя конуса. У основания уступа местами наблюдается высачивание грунтовых вод с небольшим дебитом .Параметры активной части: длина – 150м, ширина – 100м, мощность – до 10м, площадь – 15 тыс. м², объём – 150 тыс. м³; параметры проявления ОЭГП: длина – 250м, ширина – 200м, мощность – до 10м, площадь – 50 тыс. м², объём – 500 тыс. м³. Процессом затронуты старые оползневые и делювиальные отложения голоцена (dpQIV, dQIV) (щебнисто-глинистые грунты). Проявление является современным, находится в стадии развития, активность – 30%. Противооползневых сооружений нет, мероприятий по защите не проводились, используется периодическая расчистка полки дорожной техникой.		
15-12-00002	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Алагирский район, автодорога В.Фиагдон - Даргавс, км 2,4	42,839546	44,332406	00.05.25	на 01.05.25г Не завершилась	Оп	Атм.	Не отмечались	Оползень Верхне-Дзуарикауский (левый берег р.Хаником), пойма которой является его базисом (Н=1310м). Головная часть оползня подходит к автодороге. Возраст проявления современный, в стадии затухания с активностью около 8,3%. Вялотекущая активность отмечена, в основном, в центральной части, где продолжается растрескивание склона с образованием ступеней и оплывин. Склон обводнен, Головная трещина на левом фланге высотой 1,5м, вплотную подошла к дорожной полке. Параметры активной части: длина – 120м, ширина – 50м, мощность – до 15м, площадь 6 тыс.м²; Параметры проявления ОЭГП: длина – 800м, ширина – 90м, мощность – до 15м, площадь 72 тыс.м² , объём до 1 млн.м³. Оползневым процессом затронуты древнеоползневые отложения (dpQIII-IV) и современные делювиально-пролювиальные отложения (p,dQIV) представленные щебнисто-глинистыми грунтами с обломками осадочных пород. Противооползневых сооружений нет.		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
15-10-000056	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Алагирский район, в 350 м на северо-восток от с.Гор.Дзуарикау	42,848815	44,322274	00.05.25	на 01.05.2025Не завершилась	Оп	Атм.,техн.	Не отмечались	Оползень Дзуарикауский Нижний образовался в 2020 году, после техногенной подрезки склона глубокой выемкой. На момент обследования в пределах оползня сохраняется вялотекущая активность: оползневое тело покрыто продольными и поперечными трещинами, местами грунт просел. На фронтальном уступе есть оплывины, местами наблюдается обрушение отдельных камней, приращения площади не наблюдается. Активность на момент обследования – 8,5% стадия развития. Параметры активной части: длина 80м, ширина 170м, площадь 13,6 тыс.м²; параметры проявления ОЭГП: длина 500м, ширина 320м, площадь 160 тыс.м², мощн. – до 10м, объём – 1,6млн. м³. Базис развития – пойма р.Хаником (абс. отм.1320м). Факторы активизации: метеорологический (ливневые осадки) и техногенный (отбор рыхлого материала). Процесс развивается в древних и современных оползневых отложениях (dpQIII-IV). Защитных сооружений нет, противооползневых мероприятий не проводится. Сохраняется угроза разрушения автодороги в с. Горн.Дзуарикау.		
15-11-00013	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Дигорский район, левый берег р.Дур-Дур в 4 км к юго-западу от с.Дур-Дур	43,088913	43,987350	00.05.25	на 10.05.25г Не завершилась	Оп	Гидро-геол.,атм.	Не отмечались	Дур-Дурский Левобережный оползень расположен на левом берегу р.Дур-Дур, в 4 км выше одноимённого села, в пределах Лесистого хребта. Оползень активизируется ежегодно в теплый (в основном в весенний) период, после снеготаяния и интенсивных осадков.. Базисом развития является пойма р.Дур-Дур (Н=720м). Оползень современный, находится в стадии затухания с активностью на момент обследования - 7,7%. Признаки активизации: оп. активность сохраняется на фронт. уступе - расширение трещин и отсадка блоков вместе с деревьями. Русло сужено. Параметры активной части: длина 70м, ширина 400м, площадь активной части 28тыс. м²; параметры проявления ОЭГП: длина 800м, ширина 450м, площадь 360тыс. м², объём до 5млн.м³. Процессом затронуты современные оползневые отложения (dpQIV), подстилающие породы - коренные глины (Pg). Факторами активизации оползня являются гидрогеологический и метеорологический. Противооползневых сооружений нет. На случай прорыва возможной подпруды, берега в районе с.Дур-Дур защищены от размыва бетонной дамбой. Негативного воздействия оползня на объекты не отмечено.		
15-11-00014	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Дигорский район, правый берег р.Дур-Дур в 4 км к юго-западу от с.Дур-Дур	43,087977	43,990610	00.05.25	на 10.05.25г Не завершилась	Оп	Гидро-геол.,атм.	Не отмечались	Оползень Дур-Дурский Правобережный. Весной этот оползень активизируется вместе с Левобережным, т.к. условия их развития аналогичны. Это проявление также современного возраста, находящееся в стадии развития и имеющее активность – 75,5%. Признаки активизации: продолжается отсадка блоков и формирование ступеней, вывалы отдельных деревьев. В центральной части грунты сильно обводнены, местами разжижены, некоторые блоки имеют характер оползней-потоков. Параметры активной части: длина 250м, ширина 400м, площадь 100тыс.м²; параметры проявления ОЭГП: длина 30м, ширина 450м, площадь 135тыс.м², мощность до 10м, объём до 1,3млн.м³. На левом фланге, где происходит смена пород (сланцевый щебень), отсадка имеет ступенчатый характер, высота уступов до 2м. Факторами активизации оползня являются гидрогеологический и метеорологический. Противооползневых сооружений нет, мероприятий по защите склона не проводилось. Негативного воздействия на объекты не отмечено.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
15-11-00020	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Ирафский район, автодорога Чикола-Мацута пк 302 (км 30)	42,989661	43,782286	00.05.25	на 12.05.25г Не завершилась	Оп	Атм., техн.	Не отмечались	Северный Нарский оползень находится на правом берегу р.Урух в 0,8км к северу от с.Мацута. Оползень современный, находится в стадии затухания, активность 13,3%. Базис процесса - полка автодороги Чикола - Мацута (Н=1070м). Параметры активной части: длина - 100м, ширина - 50м, мощность - до 10м, площадь - 5 тыс.м², объём до 50 тыс.м³. В процесс вовлечены старые оползневые отложения (dpQIV), представленные щебнисто-глинистыми грунтами с обломками карбонатных и терригенных осадочных пород. Коренные подстилающие породы - аргиллиты, алевролиты (J1-2), оползневым процессом не затронуты. Основным фактором активизации является многократная подрезка склона дорожными выемками. В головной и центральной части активного блока наблюдается расширение старых трещин и отсадка ступеней. На правом фланге сформировался овраг, по которому обводнённый грунт во время дождей выносится на дорожную полку. Процесс носит вялотекущий характер, на фронтальном уступе образуются промоины. Крутизна ополз. склона до 50 град. Противооползневых сооружений нет.		
15-11-00005	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Ирафский район, а/д Чикола-Мацута, пк 280 (км 28)	43,004909	43,788445	00.05.25	на 12.05.25г Не завершилась	Оп	Атм., гидрол.	Отмечались	Оползень Низовой расположен на правом берегу р.Урух в 0,8 км к юго-западу от с.Н.Задалеск. Активизация происходит ежегодно, после весеннего снеготаяния и сильных осадков Проявление современное, находится в стадии развития. Активность процесса на момент обследования – 54,2% и выражается сильным обводнением верх.откоса, разжижением грунта под полотном автодороги и ее деформацией. Фронт размывается рекой. Параметры активной части: длина – 130м, ширина – 150м, площадь – 19,5 тыс. м², мощность – до 10м; параметры проявления ОЭГП: длина 150м, ширина 240м, площадь 36тыс.м², мощность до 10м, объём до 300тыс.м³. Факторы активизации: метеорологический (осадки и весеннее снеготаяние) и гидрогеологический (выходы грунтовых вод, размыв фронтальной части оползня рекой). При активизации деформирована дорожная полка на интервале 100м (с т/п).. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, водоотведение не работает. Проводится периодическая расчистка дорожной полки и засыпка трещин рыхлым грунтом.		
15-11-00008	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Ирафский район, левый берег р.Урух, в 2 км к северу от с.Мацута напротив пк 287 а/д Чикола-Мацута	43,001198	43,783497	00.05.25	на 12.05.25г Не завершилась	Оп	Атм., гидрол.	Не отмечались	Оползень Донифарсский расположен на левом берегу р.Урух в 2 км к северу от с.Мацута. Базисом развития является пойма р.Урух (Н=1090м). Проявление является современным, находится в стадии развития. Активность на момент обследования – 21%. Параметры активной части: длина – 550м, ширина – 500м, площадь – 275тыс. м²; параметры проявления ОЭГП: длина 2200м, ширина 600м, площадь 1,32 млн. м², мощность до 45м, объём до 60млн.м³. В головной части и центральной частях активного блока остаются активными продольные трещины глубиной до 2-3м. На обоих флангах развиваются активные локальные оползни-потоки. Фронтальный уступ размывается рекой Урух, отседает блоками, ширина захвата до 100м, высота ступеней до 3м. Оползневым процессом затронуты старые оползневые отложения (dpQIV), представленные щебнисто-глинистыми грунтами с обломками, глыбами и блоками глинистых сланцев, песчаников и алевролитов нижней юры (J2). Постоянным фактором, способствующим активизации оползня, является метеорологический и гидрологический - боковая эрозия фронтальной части. Сооружений противооползневой защиты нет. Сохраняется угроза перекрытия р.Урух с образованием подпрудного озера.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
15-11-00064	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Ирафский район, с.Задалеск, а/д Чикола-Мацута, пк 289	43,000581	43,787369	00.05.25	на 12.05.25г Не завершилась	Оп	Атм.	Не отмечались	Оползень Лесной (левый фланг) расположен на правом берегу р.Урух, в 1км к югу от с.Н.Задалеск, на автодороге Чикола-Мацута (пк 289). Оползень-поток - современный, находится в стадии развития с активностью на момент обслед. около 40%. Параметры активного блока: длина - 80м, ширина - 50м, мощность - до 6м, площадь – 4тыс. м², параметры проявления ОЭГП: длина 100м, ширина 100м, площадь 10тыс.м², мощность до 10м, объём до 100тыс.м³. Базис развития - пойма р.Урух (Н=1050м). Проявлением затронуты старые оползневые отложения (dpQIV), представленные щебнисто-глинистыми грунтами с обломками карбонатных пород. Признаки активизации процесса: отсадка обводненного блока, оползание разжиженных грунтов в центральной и фронтальной частях. Высота головной стенки 5м, на правом фланге деформации примыкают к внешнему краю дороги. Факторы активизации – метеорологический (интенсивные осадки) и гидрогеологический (выходы грунтовых вод, размыв фронта рекой). При усилении активности создаётся угроза разрушения дорожной полки. Чикола-Мацута. Мероприятий и сооружений инженерной защиты не было.		
15-11-00010	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Затеречный МО г.Владикав-каз , в 7 км к западу от с.Чми (автодорога Чми-Г.Саниба, км 11,0)	42,835715	44,543099	00.05.25	на 22.05.25г Не завершилась	Оп	Атм., гидрогеол.	Не отмечались	Оползень Фардонский расположен на 11км автодороги Чми-Г.Саниба. Проявление современное, находится в стадии развития с активностью 25%. Параметры активной части: длина – 100м, ширина – 50м, площадь – 5,0 тыс м²; параметры проявления ОЭГП: длина – 200м, ширина – 100м, площадь – 20,0 тыс м²; мощность – до 10м, объём – до 200тыс.м³. Базисом является промежуточная ступень выполаживания (Н=1550м). Под головным уступом старого оползневого блока образовалась серия трещин протяженностью 5-10м, рыхлый материал отсаживается ступенями, четко прослеживаются боковые трещины. На теле оползня есть выходы грунтовых вод, которые и являются основным фактором активизации. Процесс развивается в современные оползневые отложения (dpQIV) в глинисто-щебнистых грунтах с обломками песчано-глинистых и карбонатных пород. Факторы активизации – метеорологический (интенсивные осадки, снеготаяние) и гидрогеологический. Защитных инженерных сооружений нет, противооползневых мероприятий не проводилось.		
15-11-00011	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Алагирский район, в 2 км к западу от пос. Бурон	42,793404	43,992397	00.06.25	на 01.06.25г Не завершилась	Оп	Атм., гидрол.	Не отмечались	Нижне-Цейский оползень расположен на левом берегу р.Цейдон и пересекает автодорогу Бурон - Цей на км 1. Проявление современное, находится в стадии затухания, активность на момент обследования – 6%. Базисом развития является пойма р.Цейдон (Н=1250м). Параметры активной части: площадь - 6,3 тыс.м², объём - до 50 тыс.м³; параметры проявления ОЭГП: длина 300м, ширина 350м, площадь 105тыс.м², мощность до 80м, объём до 8млн.м³. Сохраняется вялотекущая активность на левом фланге: сдвиги по старым трещинам, вывалы отдельных камней и грунта. В центральной части оползня отмечается эффект "пьяного леса", постепенное изменение рельефа (склон становится более крутым). В верховом откосе дороги свежих деформаций нет. На фронтальном уступе грунты местами обводнены, есть оплывины и вывалы камней, продолжается вялотекущая активность в пределах локального оползневого блока. В оползневой процесс вовлечены современные и древнеоползневые накопления (dpQIII-IV), сложенные обломками, глыбами и блоками кристаллических сланцев и порфиритов с щебнисто-глинистым заполнителем. Факторы активизации – метеорологический и гидрологический. Негативного воздействия на объекты не было, но угроза деформации и разрушения автодороги сохраняется, сооружений инженерной защиты нет.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
15-11-00012	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Алагирский район, в 1,5 км к западу от с.Н.Унал	42,853015	44,129862	00.06.25	на 05.06.25г Не завершилась	Оп	Атм.	Не отмечались	Луарский оползень современный, находится в стадии развития и активизируется ежегодно в весенне-летний период. Активность 36,7%. Признаки активизации: активность носит блоковый характер (движение неравномерное). Подвижки отмечены на левом фланге, идет расширение отдельных трещин. На фронтальной части оползня продолжают отседать крупные блоки вместе с деревьями и кустарником, Весь уступ разбит продольными и поперечными трещинами, рельеф сильно меняется. Параметры активной части: площадь активизации 0,11.км², ср. мощность оп. масс около 25м, объём – до 2 млн.м³; параметры проявления ОЭГП: длина – 900м, ширина – 350м, площадь – 300тыс. м² , мощн. – 35м, объём – до 10 млн.м³. Смещениями охвачены: оползневые отложения голоцена (dpQIV) - суглинки с обломками туфов и песчаников нижней юры (J11). Базисом развития оползня является пойма р.Ардон (900м). Факторы активизации: метеорологический (продолжительные осадки, интенсивное снеготаяние); гидрологический (размыв фронтальной части оползня рекой Ардон). Из сооружений инженерной защиты следует назвать обходной тоннель (левый борт р.Ардон), через который будет проходить река, в случае, если она будет перекрыта оползнем.		
15-11-00021	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Алагирский район, левый берег р.Андорраг, в 0,5 км к северо-востоку от пос.Мизур	42,859677	44,086432	00.06.25	на 06.06.25г Не завершилась	Оп	Атм.	Не отмечались	Верхне-Мизурский оползень расположен по левом борту р.Андорраг в 0,5 км от устья. Проявление является современным, находится в стадии затухания, активность 28%. Базис оползания – пойма р.Андорраг. Признаки активизации: вялотекущая активность в центральной части, отсадка фрагментов блока под головной стенкой, где отсел и развалился на части крупный блок – отмечается образование бугров выпирания, провалов и останцов. Параметры активной части: длина 150м, ширина 100м, площадь 15 тыс. м²; параметры проявления ОЭГП: длина 350м, ширина – 150м, мощность 15м, площадь 53тыс. м², объём 790тыс.м³. Процесс развивается в известняках верхней юры (J2), оползневые массы представлены щебнистыми грунтами с глыбами и обломками известняков. Фактор активизации: метеорологический (интенсивные осадки и снеготаяние). При сильном водонасыщении разжиженные оползневые массы скапливаются в русле ручья Андорраг и выбрасываются в виде грязекаменных селей на трассу ТрансКАМа. Сооружений инженерной защиты нет.		
15-11-00066	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Алагирский район, в 3 км к западу от с. Архон; дорога к с.Архон, км 1,2	42,847440	44,104410	00.06.25	на 06.06.25г Не завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Оползень Архонский III Новый расположен на правом борту р.Архон в верховом откосе автодороги.. Проявление является современным, находится в стадии развития, активность 75%. Базис оползания – Дорожная полка (1030м). Признаки активизации: отсадка ступеней, растрескивание склона, обваливание крупнообломочного каменного материала на внутренний край дорожной полки. Оконтурены головная стенка и боковые трещины. Оползень вызвал частичное перекрытие дороги к с.Архон. Параметры активной части: длина 50м, ширина 30м, площадь 1,5 тыс. м²; параметры проявления ОЭГП: длина 40м, ширина – 50м, мощность до 6м, площадь 2тыс. м², объём 12тыс.м³. Процесс развивается в коллювиальных отложениях с блоками пород ходского вулканического комплекса [J1ch].), представленных обломками андезитовых порфиритов с щебнистым заполнителем. Фактор активизации: метеорологический (интенсивные осадки и снеготаяние). Следы частичного перекрытия автодороги к с.Архон на инт. 20м (без т.п.). Сооружений инженерной защиты нет.		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
15-11-00082	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Ирафский район, в 1,7 км к юго-востоку от с.Фаснал автодорога Мацута-Дунта, км 9,0	42,925150	43,830295	00.04.25	на 29.04.25г Не завершилась	Ос	Атм., техн.	Отмечались	Обвально-осыпной участок Северный Галиатский расположен в скальном верховом откосе автодороги Мацута-Дунта, севернее моста через р.Галиатдон, в 1,7км к юго-востоку от с.Фаснал . Проявление современное, находится в стадии развития с активностью 100%. Параметры активной части: длина – 40м, ширина – 150м, площадь – 6,0 тыс м²; параметры проявления ОЭГП: длина – 40м, ширина – 150м, площадь – 6,0 тыс м²; мощность – до 0,3м, объём – до 2 тыс. м³. Базисом является дорожная полка (Н=1600м). Наблюдается осыпание каменного материала на внутренний край дорожной полки, выкат отдельных камней на дорогу. Диаметр обломков до 1,1м. Процесс развивается в лейкократовых гранитах палеозоя (γPZ2) и лавовых альбитофирах (J1sd). Крутизна склона - 80º. Факторы активизации – метеорологический (интенсивные осадки, снеготаяние) и техногенный - подрезка склона дорожной выемкой. Частичное перекрытие дороги на интервале 50м (без т/п). Защитных инженерных сооружений нет, производится периодическая расчистка полки дорожной техникой.		
15-12-00019	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Ирафский район, автодорога Чикола-Мацута пк 248	43,030514	43,807398	00.05.25	на 13.05.25г Не завершилась	Ос	Атм., техн.	Отмечались	Обвально-осыпной участок "Св.Георгий" расположен на автодороге Чикола-Мацута в 2х км к северу от с.Мацута. Активность – 10,7%. Признаки активизации отмечены на северном участке: наблюдается осыпание каменного материала больших объёмов, частично перекрывшего дорогу, свежие осыпные конуса по лоткам. Диаметр отдельных обломков достигает 1м. Застеночные пазухи и оба края дорожной полки заполнены осыпным материалом. Параметры активной части: длина 15м, ширина 100м, площадь – 1,5тыс.м²; объём – до 300м³. Факторы активизации – метеорологический и техногенный. Проявлением затронуты древнеаллювиальные отложения (aQIII), представленные валунно-галечными грунтами различного состава (магматические и осадочные породы). Коренная подстилающие породы – известняки (J2). Камнеулавливающая стенка в верховом откосе практически уничтожена и требует замены, подпорная стенка на низовом откосе функционирует нормально. Автодорога подвергается камнепадам с угрозой поражения транспорта и людей, следы расчистки на инт. 50м (с т.п.). Рекомендовано на этом участке дороги оборудовать тоннель		
15-12-00105	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Ирафский район, автодорога Чикола-Мацута, км 24	43,051204	43,810520	00.05.25	на 13.05.25г Не завершилась	Ос	Атм., техн.	Отмечались	Обвально-осыпной участок "Обзорный" расположен в верховом откосе автодороги Чикола – Мацута на км 24. Базис развития - дорожная полка (Н=1000м). Стенка осыпного уступа расположена в верховом откосе дорожной полки, высота колеблется от 10м до 30м. На всём интервале наблюдаются следы осыпания каменного материала, выкат отдельных камней на дорогу. В зоне потенциального поражения находятся смотровая площадка и газопроводная труба. Параметры активной части: длина – 15м (ср.), ширина – 200м, площадь – 3000м²; параметры проявления ОЭГП: длина 15м, ширина – 200м, мощность до 0,5м, площадь 3тыс. м², объём до 1500м³. Проявлением затронуты аллювиальные отложения плейстоцена (aQIII), представленные валунно-галечными отложениями с суглинистым заполнителем Коренные (подстилающие) породы – известняки средней юры (J2) в процесс не вовлечены. Факторы активизации – метеорологический и техногенный. Проявление современное, находится в стадии развития с активностью 100%. Частичное перекрытие дорожной полки на интервале 50м (с т.п.) Сооружений инженерной защиты нет, периодически проводится расчистка полотна дороги.		



№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
15-12-00129	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Ирафский район, автодорога Чикола-Мацута км 22,7	43,047869	43,810802	00.05.25	на 13.05.25г Не завершилась	Ос	Атм., техн.	Отмечались	Обвально-осыпной участок "Продольный" расположен в верховом откосе автодороги Чикола – Мацута на км 22,7. Базис развития - дорожная полка (Н=997м). Активность 100%: наблюдаются свежие участки осыпания в верховом откосе дороги, осыпные конусы по лоткам, заполняющие внутренний край дорожной полки. Склон сильно обводнен. На полотне дороги есть следы расчистки. Параметры активной части: длина – 15м, ширина – 100м, площадь – 1500м²; параметры проявления ОЭГП: длина 15м, ширина – 200м, мощность до 0,5м, площадь до 1500м², объём до 700м³. Проявлением затронуты осадочные породы верхней юры (J3), представленные обломками и галькой известняков и мергелей. Коренные (подстилающие) породы – известняки средней юры (J2) в процесс не вовлечены. Факторы активизации – метеорологический и техногенный. Проявление современное, находится в стадии развития с активностью 100%. Сооружений инженерной защиты нет, частичное перекрытие автодороги на 100м (с т.п.)		
15-12-00139	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Ирафский район, автодорога Чикола-Мацута км 22 (пк 220)	43,055487	43,809778	00.04.25	на 13.05.25г Завершилась	Об	Атм., техн.	Отмечались	Обвальный участок находится в 5км к северу от с. Н.Задалесск (южный портал Дигорского тоннеля). Базис развития - дорожная полка (Н=950м). 20.04.2025г. после интенсивных осадков произошёл обвал - крупные обломки породы обрушились на южный портал строящейся галереи с перекрытием дороги. В течении двух часов было блокировано движение транспорта, значительных повреждений нет. На момент обследования полотно дороги расчищено. Параметры активной части: длина – 10м, ширина – 10м, площадь – 100м²; мощность до 1м, объём до 100м³. Проявлением затронуты осадочные породы верхней юры (J3), представленные обломками известняков и мергелей. Факторы активизации – метеорологический и техногенный. Проявление современное, находится в стадии затухания с активностью 0%. Сооружений инженерной защиты нет, частичное перекрытие автодороги на 10м (с т.п.)		
15-12-00107	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Затеречный МО г.Владикавказ, с.Чми, ВГД, пк 157	42,839084	44,636657	00.05.25	на 22.05.25г Не завершилась	Ос	Атм.	Не отмечались	Обвально-осыпной участок Суаргомский II находится в скальном верховом откосе автодороги ВГД на пк 157, проявление современное, находится в стадии развития, активность – 50%, но процесс вялотекущий. Базис осыпания – дорожная полка ВГД (Н=955м). Отмечено осыпание мелкообломочного материала в верховом откосе дороги, осыпные конуса по лоткам, внутренний край дорожной полки перекрыт осыпным материалом. Параметры активной части: длина – 20м, ширина – 100м, площадь – 2000м². В процесс вовлечены породы чёрно-сланцевой толщи, представленные аргиллитами с прослоями песчаника и алевролита (J1-2). Падение пород крутое, субвертикальное, в верхней части отмечены нависающие блоки (пластины), которые могут обрушиться на дорогу при сильном обводнении осадками. Основной фактор активизации – метеорологический. Защитных сооружений нет, требуется периодический осмотр, оборка склона с принудительным обрушением неустойчивых обломков и глыб.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
15-12-00083	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Затеречный МО г.Владикав-каз, с.Чми, ВГД, пк 158	42,838495	44,636494	00.05.25	на 22.05.25г Не завершилась	Ос	Атм.	Не отмечались	Обвально-осыпной участок Суаргомский I находится в скальном верховом откосе автодороги ВГД в 1,4км к югу от с.Чми. Проявление современное, находится в стадии развития, активность – 50%, процесс вялотекущий. Базис осыпания – дорожная полка ВГД (Н=960м). Отмечено осыпание мелко- и среднеобломочного материала, один крупный свежий конус по лотку, перекрывший старую техническую дорогу. Параметры активной части: длина – 20м, ширина – 70м, площадь – 1400м². В процесс вовлечены породы чёрно-сланцевой толщи, представленные аргиллитами с прослоями песчаника и алевролита (J1-2). Падение пород крутое, субвертикальное, в верхней части отмечены нависающие блоки (пластины), которые могут обрушиться на дорогу при сильном обводнении осадками. Основной фактор активизации – метеорологический. Защитных сооружений нет, требуется периодический осмотр, оборка склона с принудительным обрушением неустойчивых обломков и глыб.		
15-12-00022	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Алагирский район, в 1км к северо-востоку от пос. В.Мизур (р.Суларта, 0,7км от устья)	42,857730	44,074219	00.06.25	на 06.06.25г Не завершилась	Ос	Атм.	Не отмечались	Обвально-осыпной участок Сулартинский правобережный находится в 0,5 км к северу от пос.Мизур. Проявление современное, находится в стадии развития, активность процесса 100%. Базис развития – пойма р.Сулардон . Признаки активизации: осыпание по четко выраженным лоткам средне- и мелкообломочного материала, обрушение кромки уступа, развитие растущих промоин. Есть выкаты отдельных крупных обломков. Параметры активной части: длина 30м, ширина 100м, площадь 3тыс.м², объём до 1,5 тыс.м³. Процесс развивается в старых оползневых отложениях (dpQIV), представленных обломками и щебнем карбонатных пород. Фактор активизации: метеорологический (интенсивные осадки, снеготаяние). При дальнейшем развитии процесса существует угроза перекрытия р.Сулардон и селевого выброса на ТрансКАМ. Сооружений инженерной защиты нет.		
15-12-00080	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Алагирский район, ТрансКАМ, пк383	42,837647	44,027298	00.06.25	на 07.06.25г Не завершилась	Ос	Атм., техн.	Отмечались	Обвально-осыпной участок Усть-Садонский расположен в 0,5 км к северу от с.Нузал. Проявление современного возраста, находится в стадии развития, активность процесса – 67%. Базис развития - дорожная полка ТрансКАМа (Н=1060м). Признаки активизации: осыпание средне- и крупнообломочного материала по трём осыпным кулуарам на внутренний край дорожной полки ТрансКАМа, выкат отдельных камней на дорогу. Параметры активной части: длина 50м, ширина 200м, площадь 10 тыс.м². Процессом охвачены современные коллювиальные отложения (CoQIV) на гранитах белореченского комплекса (γPZ2) и осадочных породах нижней юры (J1gl), представленные обломками гранитов и щебнем метаморфизованных глинистых сланцев. При активизации произошло частичное перекрытие полотна ТрансКАМа на интервале около 200м (с т.п.). Защитных сооружений нет, проводится периодическая расчистка дорожной полки.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
15-12-00058	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Алагирский район, ТрансКАМ, пк397	42,845102	44,040530	00.06.25	на 07.06.25г Не завершилась	Ос	Атм., техн.	Отмечались	Обвально-осыпной участок ТрансКАМ пк 397 расположен в 0,7 км к западу от п.Мизур (км58). Проявление современного возраста, находится в стадии развития, активность процесса – 25%. Базис развития - дорожная полка ТрансКАМа (Н=1045м). Признаки активизации: по многочисленным лоткам осыпается средне- и мелкообломочный кам.материал, следы микроселей. Внутренняя кромка дороги заполнена осыпным материалом, есть следы расчистки. Породы очень сильно разрушены. Параметры активной части: длина 15м, ширина 100м, площадь 1500м². Процессом охвачены палеозойские граниты белореченского комплекса [γPzh], представленные обломками хлоритизированных гранитов. Факторы активизации – метеорологический и техногенный. На протяжении всего участка сооружена невысокая бетонная стенка (переполнена) из-за чего каменные обломки вылетают на полотно автодороги. При активизации произошло частичное перекрытие полотна ТрансКАМа на инт. 100м (с т.п.). В центре и на северном фланге защитных сооружений нет.		
15-10-00140	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Алагирский район, ТрансКАМ, км 59	42,839890	44,032310	00.06.25	на 07.06.25г Завершилась	Об	Атм.	Не отмечались	Обвальный участок ТрансКАМ км 59, в 1км к северу от пос. Нузал (напротив км 59). Проявление современного возраста, находится в стадии затухания, активность процесса – 0%. Базис развития - дорожная полка технологической дороги БСР (Н=1030м). Признаки активизации: обвал произошел на правом борту р.Ардон с крутого скального уступа, обломки обрушились на старую технологическую дорогу. Ниша отрыва расположена в 15м выше по склону, четко видна зона транзита обломочного материала. Диаметр обломков достигает 2,5м. Параметры активной части: длина 15м, ширина 10м, площадь 150м², объём 300 куб.м. Процессом охвачен комплекс магматических пород Белореченского комплекса [γPZ2b], представленные крупнозернистыми и порфировидными гранитами. Фактор активизации – метеорологический. Защитные сооружения отсутствуют		
15-10-00141	Северо-Кавказский	Республика Северная Осетия-Алания	Алагирский район, ТрансКАМ, км 59	42,848670	44,052100	00.06.25	на 07.06.25г Завершилась	Об	Атм.	Отмечались	Обвальный участок ТрансКАМ км 57 находится на южной окраине пос.Мизур. Проявление современного возраста, находится в стадии затухания, активность процесса – 0%. Базис развития - дорожная полка технологической дороги (Н=1000м). Признаки активизации: обвал произошел на внешней стороне тоннеля, с крутого скального уступа; обломки обрушились на объездную технологическую дорогу, вдоль которой проходит труба газопровода и местная электролиния. Ниша отрыва расположена в 20м выше по склону. В результате обвала дорожная полка обрушилась на интервале 10м (без т.п.) вместе с газовой трубой (разорвана). Повреждения получила и электролиния. На момент обследования повреждения устранены, обломки свалены в реку. Параметры активной части: длина 10м, ширина 20м, площадь 200м², объём 200м³ Процессом охвачен комплекс магматических пород Белореченского комплекса [γPZ2b], представленные крупнозернистыми и порфировидными гранитами. Фактор активизации – метеорологический. Сооружений инженерной защиты нет.		
20-11-00524	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, автодорога с. Агишбатой – с. Эрсеной 2,56 км.	42,99699	46,12653	00.05.2025	По состоянию на 16.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрушение стенки уступа. Параметры активной части- длина 30м, ширина 65м, площадь 1950м², объем 3800м³, мощность 2м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 43%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: суглинки, глины, алевролиты QIV - N. Базис развития опасного ЭГП: тальвег ложбины. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению полотна дороги без покрытия на участке длиной 30м, шириной 1,5м.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
20-11-00001	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, с. Ца-Ведено	43,02754	46,03732	00.05.2025	По состоянию на 15.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрушение стенки уступа. Параметры активной части- длина 20м, ширина 10м, площадь 200м², объем 200м³, мощность 1м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 17%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: суглинки, глины, алевролиты QIV - N. Базис развития опасного ЭГП: тальвег ложбины. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению полотна дороги с покрытием на участке длиной 10м, шириной 1м.		
20-11-00009	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, автодорогас.Первомайское - с. Агишбатой 0,15км	43,04383	46,08523	00.05.2025	По состоянию на 15.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрушение стенки уступа. Параметры активной части- длина 15м, ширина 30м, площадь 450м², объем 900м³, мощность 2м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 100%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: суглинки, глины, алевролиты QIV - N. Базис развития опасного ЭГП: тальвег ложбины. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к перекрытию полотна дороги с покрытием на участке длиной 7м, шириной 1,5м.		
20-11-00010	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, автодорогас.Первомайское - с. Агишбатой 1,51км	43,04426	46,08551	00.05.2025	По состоянию на 15.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрушение стенки уступа. Параметры активной части- длина 8м, ширина 40м, площадь 320м², объем 320м³, мощность 1м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 4%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: суглинки, глины, алевролиты QIV - N. Базис развития опасного ЭГП: тальвег ложбины. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению дороги с покрытием на участке длиной 40м, шириной 1,5м.		
20-11-00474	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, автодорогас.Первомайское - с. Гуни 1,58км	43,04373	46,08712	00.05.2025	По состоянию на 15.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрушение стенки уступа. Параметры активной части- длина 6м, ширина 20м, площадь 120м², объем 120м³, мощность 1м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 2%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: суглинки, глины, алевролиты QIV - N. Базис развития опасного ЭГП: тальвег ложбины. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению обочины дороги без покрытия на участке длиной 20м, шириной 1,5м.		
20-11-00526	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, автодорогас. Агишбатой - с.Дышне-Ведено 4,78км	42,97192	46,12583	00.05.2025	По состоянию на 16.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрушение стенки уступа. Параметры активной части- длина 40м, ширина 20м, площадь 800м², объем 1600м³, мощность 2м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 44%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: суглинки, глины, алевролиты QIV - N. Базис развития опасного ЭГП: тальвег ложбины. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению дороги без покрытия на участке длиной 10м, шириной 1,5м.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
20-11- 00598	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, автодорогас.Ведено – с.Дарго 1,2км	42,9501	46,14804	00.05.2025	По состоянию на 11.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрыв стенки уступа. Параметры активной части- длина 50м, ширина - 100м, площадь 5000м², объем 7500м³, мощность 1,5м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 100%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: глины N. Базис развития опасного ЭГП: полка дороги. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению дороги без покрытия на участке длиной 20м, шириной 2м. Разрушен водосливной бетонный лоток длиной 5м.		
20-11-00599	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, автодорогас.Ведено – с.Дарго 4,4км	42,94400	46,18884	00.05.2025	По состоянию на 11.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрыв стенки уступа. Параметры активной части- длина 8м, ширина - 25м, площадь 200м², объем 200м³, мощность 1м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 100%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: глины N. Базис развития опасного ЭГП: полка дороги. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению дороги без покрытия на участке длиной 10м, шириной 2м.		
20-11-00600	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, автодорогас.Ведено – с.Дарго 5,2км	42,94400	46,19474	00.05.2025	По состоянию на 11.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрыв стенки уступа. Параметры активной части- длина 70м, ширина - 32м, площадь 2240м², объем 6720м³, мощность 3м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 100%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: глины N. Базис развития опасного ЭГП: полка дороги. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению полотна дороги без покрытия на участке длиной 20м, шириной 2,5м.		
20-11-00601	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, автодорогас.Ведено – с.Дарго 5,3км	42,94372	46,19423	00.05.2025	По состоянию на 11.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрыв стенки уступа. Параметры активной части- длина 30м, ширина - 8м, площадь 240м², объем 480м³, мощность 2м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 100%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: глины N. Базис развития опасного ЭГП: полка дороги. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению водоотвода на участке длиной 7м.		
20-11-00563	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, автодорогас.Ведено – с.Дарго 5,5км	42,94293	46,19561	00.05.2025	По состоянию на 11.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрыв стенки уступа. Параметры активной части- длина 100м, ширина - 55м, площадь 5500м², объем 16500м³, мощность 3м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 79%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: глины N. Базис развития опасного ЭГП: тальвег ложбины. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению обочины дороги без покрытия на участке длиной 40м, шириной 1м. Деформировано бетонное ограждение на участке длиной 55м.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
20-11-00044	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, автодорогас.Ведено – с.Дарго 6км	42,93415	46,20294	00.05.2025	По состоянию на 11.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрыв стенки уступа. Параметры активной части- длина - 30м, ширина - 27м, площадь 810м², объем 2430м³, мощность 3м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 58%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: глины N. Базис развития опасного ЭГП: тальвег ложбины. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению обочины дороги без покрытия на участке длиной 25м, шириной 1м. Деформировано бетонное ограждение на участке длиной 25м.		
20-11-00602	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, автодорогас.Ведено – с.Дарго 6,4км	42,93247	46,20604	00.05.2025	По состоянию на 11.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрыв стенки уступа. Параметры активной части- длина - 100м, ширина - 90м, площадь 9000м², объем 27000м³, мощность 3м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 100%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: глины N. Базис развития опасного ЭГП: полка дороги. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению обочины дороги без покрытия на участке длиной 40м, шириной 1м, а также к разрушению полотна дороги без покрытия на участке длиной 45м, шириной 4м. Деформировано бетонное ограждение на участке длиной 85м.		
20-11-00603	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, автодорогас.Ведено – с.Дарго 7,8км	42,94372	46,19423	00.05.2025	По состоянию на 11.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрыв стенки уступа. Параметры активной части- длина - 30м, ширина - 20м, площадь 600м², объем 600м³, мощность 1м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 100%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: глины N. Базис развития опасного ЭГП: полка дороги. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению полотна дороги без покрытия на участке длиной 10м, шириной 1,5м.		
20-11-00051	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Веденский район, автодорогас.Ведено – с.Дарго 7,8км	42,93151	46,22754	00.05.2025	По состоянию на 11.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрыв стенки уступа. Параметры активной части- длина - 10м, ширина - 22м, площадь 220м², объем 220м³, мощность 1м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 48%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: глины, гравиийно-галечник дорожного полотна N. Базис развития опасного ЭГП: полка дороги. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к разрушению полотна дороги без покрытия на участке длиной 7м, шириной 2м.		
20-11-00299	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Шатойский район, с.Верхний Дай	42,85234	45,65664	00.05.2025	По состоянию на 10.06.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрушение стенки уступа. Параметры активной части- длина - 80м, ширина - 30м, площадь 2400м², объем 6200м³, мощность 3м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 24%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: суглинки, глины Q-K1al. Базис развития опасного ЭГП: тальвег ложбины. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация в средней части привела к разрушению полотна дороги без покрытия на участке длиной 15м, шириной 3м, в нижней части привела к перекрытию дороги без покрытия на участке длиной 20м, шириной 3м (на момент обследования часть расчищена для проезда).		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
20-11-00461	Северо-Кавказский	Чеченская Республика	Шатойский район, с.Пионерское в 0,66км южнее на автодороге с.Пионерское – с.Чишки	43,02734	45,71307	00.05.2025	По состоянию на 27.05.2025 Завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	Признаки активизации: обрушение стенки уступа. Параметры активной части- длина - 30м, ширина - 3м, площадь 90м², объем 225м³, мощность 2,5м. Активность опасного ЭГП на момент обследования 1%. Комплексы и состав горных пород, затронутых проявлением: суглинки, глины dQIII-N. Базис развития опасного ЭГП: основание склона. Факторы активизации опасного ЭГП: атмосферные осадки. Активизация оползня привела к перекрытию автодороги с покрытием на участке длиной 8м и шириной 1,5м.		
26-11-00154	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Ленинский район г. Ставрополя, левый склон р.Мамайка	45,03380	42.05004	00.02.2025	00.03.2025	Оп	Атм, гидрол, гидрогеол	Не отмечались	Оп. № 2499. Смещения средней интенсивности в верхней части зоны транзита левой половине оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 160м, ширина - 320м, площадь - 37880м². Параметры активной части: длина - 40м, ширина - 50м, площадь -2000м². Факторы активизации опасного ЭГП: 1. Атмосферные осадки; 2. Увлажнение оползневых отложений грунтовыми водами. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: N1s2m; N1s1sd. Состав горных пород затронутые проявлением: известковистые породы мамайского горизонта, глина синдесмиевой свиты. Базис развития ОЭГП: нижняя часть левого склона р.Мамайка. Защитные сооружения отсутствуют.		
26-11-00002	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Ленинский район г. Ставрополя, левый склон р.Мамайка	45,03185	42,03842	00.02.2025	00.03.2025	Оп	Атм, гидрогеол, техн.	Не отмечались	Оп. №205. Смещения в головной и верхней части зоны транзита на 2-х участках. Параметры проявления ОЭГП: длина - 250м, Ширина - 400м, площадь - 81200м². Параметры активной части: 1уч. длина - 20м, ширина - 50м, площадь - 1000м²; 2уч. длина - 30м, ширина - 40м, площадь - 1200м². Свежие трещины растяжения, скопление обломочного материала. Факторы активизации опасного ЭГП: 1. Атмосферные осадки; 2.Увлажнение грунтовыми водами; 3. Антропогенные факторы (пригрузка головы оползня). Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: Q4t; N13s2m; N13s1sd. Состав горных пород затронутые проявлением: Техногенные грунты, известковистые породы мамайского горизонта (выветрелые известняки, известковистые песчаники, глины, мергели); глины синдесмиевой свиты. Базис развития опасного ЭГП: Нижняя часть склона долины р. Мамайки. Защитные сооружения отсутствуют.		
26-11-00003	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Ленинский р-н г. Ставрополя	45,02936	42,03073	00.02.2025	00.03.2025	Оп	Атм, гидрогеол, техн, гидрол.	Не отмечались	Оп. №390. Смещения в голове у левого борта и вторичные смещения на локальном участке в языковой части оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 300-400м, ширина - 800м, площадь - 200900м². Параметры активной части: уч. 1: длина - 30м, ширина - 10м, площадь - 300м²; уч. 2: длина - 10м, ширина - 15м, площадь - 150м². Свежие трещины, скопление обломочного материала. Факторы активизации: 1. Атмосферные осадки; 2.Увлажнение грунтовыми водами; 3. Техногенный (пригрузка головы оползня большим количеством насыпных грунтов): 4.Боковая эрозия р. Мамайки. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: Q4t; N13s2m; N13s1sd. Состав горных пород затронутые проявлением: техногенные грунты, известковистые породы мамайского горизонта (выветрелые известняки, известковистые песчаники, глины, мергели); глины синдесмиевой свиты. Базис развития опасного ЭГП: русло р. Мамайки. Защитные сооружения отсутствуют.		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
26-11-00004	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Ленинский р-н г. Ставрополя	45,02456	42,01658	00.02.2025	00.03.2025	Оп	Атм, гидрогеол, гидрол.	Не отмечались	Оп. №111. Смещения низкой интенсивности на 2-х локальных участках в языковой части оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 200м, ширина - 200м, площадь - 24100м². Параметры активной части: уч.1 длина - 10м, ширина - 12м, площадь - 120м²; уч.2 длина - 10м, ширина - 15м, площадь - 150м². Свежие трещины, скопление обломочного материала. Факторы активизации: 1. Атмосферные осадки; 2.Увлажнение грунтовыми водами; 3.Боковая эрозия р. Мамайки. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: N13s2m; N13s1sd. Состав горных пород затронутые проявлением: известковистые породы мамайского горизонта (выветрелые известняки, известковистые песчаники, глины, мергели); глины синдесмиевой свиты. Базис развития опасного ЭГП: русло р. Мамайки. Защитные сооружения отсутствуют.		
26-11-00092	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Ленинский р-н г. Ставрополя	45,02269	42,02070	00.02.2025	00.03.2025	Оп	Атм, гидрогеол, гидрол.	Не отмечались	Оп. №178. Смещения II порядка в языковой части оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 350м, Ширина - 600м, площадь - 79500м². Параметры активной части: длина - 10м, ширина - 20м, площадь - 200м². Свежие трещины растяжения, скопление обломочного материала. Факторы активизации: 1.Атмосферные осадки; 2.Увлажнение грунтовыми водами; 3.Боковая эрозия р. Мамайки. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: N13s2m; N13s1sd. Состав горных пород затронутые проявлением: известковистые породы мамайского горизонта (выветрелые известняки, известковистые песчаники, глины, мергели), глины синдесмиевой свиты. Базис развития опасного ЭГП: русло р. Мамайки. Защитные сооружения отсутствуют.		
26-11-00007	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Ленинский р-н г. Ставрополя	45,01644	41,96595	00.02.2025	00.04.2025	Оп	Атм, гидрогеол, техн, гидрол.	Не отмечались	Оп. №79. Локальный участок активизации в нижней части оползня, смещения 2-го порядка. Параметры проявления ОЭГП: длина - 420м, Ширина - 1030м, площадь - 292400м². Параметры активной части: длина - 30м, ширина - 10м, площадь - 350м². Свежие трещины растяжения, скопление обломочного материала. Факторы активизации: 1. Атмосферные осадки; 2.Увлажнение грунтовыми водами; 3. Боковая эрозия р.Мамайки; 4.Техногенный (пригрузка отдельных участков оползня мусором и насыпными грунтами). Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: N13s2js, N13s2cr. Состав горных пород затронутые проявлением: Пески супеси, суглинки и глины ясеновской свиты, глины криптомактровой свиты. Базис развития опасного ЭГП: русло р. Мамайки. Защитные сооружения отсутствуют.		
26-11-00015	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Октябрьский р-н г. Ставрополя	45,06537	42,02215	00.02.2025	00.04.2025	Оп	Атм, гидрогеол, техн, гидрол.	Отмечались	Оп. №129. Смещения различной интенсивности на локальных участках. Параметры проявления ОЭГП: длина - 400м, Ширина - 2800м, площадь - 824000м². Параметры активной части: общая площадь - 42525 м². Свежие трещины растяжения, скопление обломочного материала. Факторы активизации: 1.Атмосферные осадки; 2.Техногенные нарушения устойчивости склона (пригрузка грунтами и мусором головной части); 3.Увлажнение оползневых отложений грунтовыми водами, 4.Речная боковая эрозия. Продолжаются негативные воздействия ОЭГП на земли под лес на площади 0,0425км². Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: Q4t; N13s2cr, N13s2m, N13s1sd. Состав горных пород затронутые проявлением: Глины криптомактровой свиты, на локальных участках – техногенные грунты, известковистые породы мамайского горизонта, глины синдесмиевой свиты. Базис развития опасного ЭГП: Русло р. Заводской овраг и русло р. Ташлы. Защитные сооружения отсутствуют.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
26-11-00095	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Октябрьский р-н г. Ставрополя	45,05338	41,96843	00.02.2025	00.04.2025	Оп	Атм, гидрогеол, гидрол.	Не отмечались	Оп. №21. Смещение на локальном участке в языковой части левой половины оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 130м, Ширина - 420м, площадь - 36000м². Параметры активной части: длина- 5м, ширина 5м, площадь - 25м². Свежие трещины растяжения. Факторы активизации: 1.Атмосферные осадки; 2.Увлажнение оползневых отложений грунтовыми водами, 3.Речная боковая эрозия. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: dpQ4t; N13s2cr. Состав горных пород затронутые проявлением: Делювиально-пролювиальные четвертичные суглинки; отложения криптомактровых слоев среднего сармата: глины с редкими прослоями мергелей Базис развития опасного ЭГП: Донная часть долины р.Ташлы. Защитные сооружения отсутствуют		
26-11-00012	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Октябрьский р-н г. Ставрополя	45.06229	41.98873	00.02.2025	00.04.2025	Оп	Атм, гидрогеол, техн, гидрол.	Не отмечались	Оп. №35. Продолжаются смещения на участке активизации прошлых лет у правого борта оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 350м, Ширина - 700м, площадь - 132200м². Параметры активной части: длина - 80м, ширина - 40м, площадь - 3200м². Свежие трещины растяжения, скопление обломочного материала. Факторы активизации опасного ЭГП: 1.Атмосферные осадки; 2.Боковая эрозия водотока; 3.Пригрузка тела оползня насыпными грунтами; 4.Увлажнение отложений грунтовыми водами. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: Q4t; N13s2cr. Состав горных пород затронутые проявлением: Насыпные грунты, глины криптомактровой свиты. Базис развития опасного ЭГП: Русло р. Ташлы. Защитные сооружения отсутствуют.		
26-11-00013	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Октябрьский р-н г. Ставрополя	45.06674	41.99765	00.02.2025	00.04.2025	Оп	Атм, гидрогеол, техн, гидрол.	Не отмечались	Оп. №37. Смещения на 2-х локальных участках в нижней части з.т. и языке оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 390м, ширина - 1580м, площадь - 401160м². Параметры активной части: 1 уч: длина - 10м, ширина - 20м, площадь - 200м²; 2 уч: длина - 15м, ширина - 20м, площадь - 300м² Свежие трещины растяжения, скопление обломочного материала. Факторы активизации: 1.Атмосферные осадки; 2.Увлажнение отложений грунтовыми водами; 3.Речная боковая эрозия; 4.Массивная пригрузка головной части насыпными грунтами. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: Q4t; N13s2cr. Состав горных пород затронутые проявлением: Техногенные грунты, глины криптомактровой свиты среднего сармата. Базис развития опасного ЭГП: Русло р. Ташлы. В головной части у левого борта 2 ряда подпорных стенок типа свайного ростверка («новая» и «старая»), служат для защиты ж/д путей. В 2023г возведена подпорная стенка в головной части в районе ул. Михайловское шоссе 2б, ниже автомойки, где ранее проводилась массированная отсыпка грунта.		
26-11-00218	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Шпаковский район Ставропольского края	45,02508	41,79433	00.03.2025	00.05.2025	Оп	Атм, гидрогеол. Гидрол.	Не отмечались	Оп. №1408. Смещения на локальном участке в центральной части оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 600м, ширина - 60м, площадь - 43200м². Параметры активной части: длина - 10м, ширина - 20м, площадь - 200м². Свежие трещины растяжения, скопление обломочного материала. Факторы активизации: 1.Атмосферные осадки; 2.Увлажнение отложений грунтовыми водами; 3.Временные водные потоки. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: dcQ. Состав горных пород затронутые проявлением: Современные делювиально-коллювиальные отложения-щебнистые глыбовые и дресвяные породы, перемятые суглинки и глины оползневых накоплений. Базис развития опасного ЭГП: Донная часть балки. Защитные сооружения отсутствуют.		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
26-11-00017	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Село Верхняя Татарка Шпаковского района	44,96590	41,94044	00.03.2025	00.05.2025	Оп	Атм, гидрогеол. Гидрол.	Не отмечались	Оп. №1360. Смещения я языковой части оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 300м, Ширина - 800м, площадь - 192300м². Параметры активной части: длина - 10м, ширина - 35м, площадь - 350м². Свежие трещины, блоковые смещения. Факторы активизации опасного ЭГП: 1.Атмосферные осадки; 2.Увлажнение оползневых отложений грунтовыми водами; 3. Боковая эрозия водотока. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: dpQ4; N13s2cr. Состав горных пород затронутые проявлением: Насыпные грунты, делювиально-пролювиальные четвертичные суглинки; глины криптомактровой свиты. Базис развития опасного ЭГП: Русло правого притока р. Татарки. Защитные сооружения отсутствуют.		
26-11-00108	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Село Верхняя Татарка Шпаковского района	44,96628	41,93995	00.03.2025	00.05.2025	Оп	Атм, гидрогеол. Гидрол.	Не отмечались	Оп. №2216. Смещения я языковой части оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 100м, Ширина - 300м, площадь - 31060м². Параметры активной части: длина - 7м, ширина - 20м, площадь - 140м². Свежие трещины, блоковые смещения. Факторы активизации опасного ЭГП: 1.Атмосферные осадки; 2.Увлажнение оползневых отложений грунтовыми водами; 3. Боковая эрозия водотока. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: dpQ4; N13s2cr. Состав горных пород затронутые проявлением: Делювиально-пролювиальные четвертичные суглинки; глины криптомактровой свиты Базис развития опасного ЭГП: Русло правого притока р. Татарки. Защитные сооружения отсутствуют.		
26-11-00101	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Октябрьский р-н г. Ставрополя	45,08488	41,95513	00.03.2025	00.05.2025	Оп	Атм, гидрогеол. Гидрол. Техн.	Не отмечались	Оп. №1926. Смещения в правой и центральной частях оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 13м, Ширина - 60м, площадь - 770м². Параметры активной части: общая площадь - 150м². Трещины растяжения в насыпных грунтах в головной части. Факторы активизации опасного ЭГП: 1.Атмосферные осадки; 2.Увлажнение оползневых отложений грунтовыми водами; 3. Боковая эрозия водотока, 4. Антропогенные факторы. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: dpQ4; N13s2cr. Состав горных пород затронутые проявлением: Делювиально-пролювиальные четвертичные суглинки; глины криптомактровой свиты Базис развития опасного ЭГП: Дамба пруда в тальвеге р. Третья речка. Защитные сооружения отсутствуют.		
26-11-00102	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Октябрьский р-н г. Ставрополя, СНТ Ягодка	45,08265	41,96009	00.02.2025	00.05.2025	Оп	Атм, гидрогеол, техн.	Не отмечались	Оп. №3483. Смещения на двух локальных участках в головной части у правого бортов и зоне транзита оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 150м, Ширина - 200м, площадь - 20000м². Параметры активной части: общая площадь - 5700м². Свежие трещины растяжения, проседание. Факторы активизации опасного ЭГП: 1. Атмосферные осадки; 2. Увлажнение оползневых отложений грунтовыми водами; 3. Антропогенные факторы (массированная пригрузка головы оползня насыпными грунтами и строительным мусором). Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: dpQ4t; N13s2cr. Состав горных пород затронутые проявлением: Делювиально-пролювиальные четвертичные суглинки; отложения криптомактровых слоев среднего сармата: глины с редкими прослоями мергелей. Базис развития опасного ЭГП: Пологая часть правого склона долины р. Третья речка. Угроза деформации новых жилых домов, а также земельных участков с/т «Ягодка». Защитные сооружения отсутствуют.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
26-11-00079	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Петровский МО, в 6 км. юго-восточнее х.Кугуты	45,19113	42,74454	00.03.2025	00.05.2025	Оп	Атм, гидрогеол. Гидрол.	Не отмечались	Оп. №3263. Смещения средней интенсивности в центральной части оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 55м, Ширина - 250м, площадь - 12620м². Параметры активной части: длина - 20м, ширина - 25м, площадь - 500м². Скопление обломочного материала. Факторы активизации опасного ЭГП: 1.Атмосферные осадки; 2.Боковая эрозия р.Калаус, 3 Увлажнение оползневых отложений грунтовыми водами. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: aQ; dpQ4; N13s2cr. Состав горных пород затронутые проявлением: Делювиально-пролювиальные четвертичные суглинки, отложения криптомактровых слоёв среднего сармата: глины с маломощными прослоями мергелей, в береговом откосе - аллювиальные континентальные отложения: пески, гравий суглинки, глины слоистые. Базис развития опасного ЭГП: Русло р. Калаус. Защитные сооружения отсутствуют.		
26-11-00537	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Петровский МО, в 6 км. юго-восточнее х.Кугуты	45,19386	42,74324	00.03.2025	00.05.2025	Оп	Атм, гидрогеол. Гидрол.	Не отмечались	Оп. №3264. Смещения в правой части оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 55м, Ширина - 250м, площадь - 12620м². Параметры активной части: длина - 20м, ширина - 25м, площадь - 500м². Подновление стенки отрыва, блоковые смещения, скопление обломочного материала. Факторы активизации опасного ЭГП: 1.Атмосферные осадки; 2.Боковая эрозия р.Калаус, 3 Увлажнение оползневых отложений грунтовыми водами. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: aQ; dpQ4; N13s2cr. Состав горных пород затронутые проявлением: Делювиально-пролювиальные четвертичные суглинки, отложения криптомактровых слоёв среднего сармата: глины с маломощными прослоями мергелей, в береговом откосе - аллювиальные континентальные отложения: пески, гравий суглинки, глины слоистые. Базис развития опасного ЭГП: Русло р. Калаус. Защитные сооружения отсутствуют.		
26-11-00541	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Петровский МО, в 6,05 км. юго-восточнее х.Кугуты	45,20409	42,74823	00.03.2025	00.05.2025	Оп	Атм, гидрогеол. Гидрол.	Не отмечались	Оп. №3512. Смещения в левой части оползня. Параметры проявления ОЭГП: длина - 13м, Ширина - 65м, площадь - 1040м². Параметры активной части: длина - 5м, ширина - 10м, площадь - 50м². Блоковые смещения, скопление обломочного материала. Факторы активизации опасного ЭГП: 1.Атмосферные осадки; 2.Боковая эрозия р.Калаус, 3 Увлажнение оползневых отложений грунтовыми водами. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: aQ; dpQ4; N13s2cr. Состав горных пород затронутые проявлением: Делювиально-пролювиальные четвертичные суглинки, отложения криптомактровых слоёв среднего сармата: глины с маломощными прослоями мергелей, в береговом откосе - аллювиальные континентальные отложения: пески, гравий суглинки, глины слоистые. Базис развития опасного ЭГП: Русло р. Калаус. Защитные сооружения отсутствуют.		
26-11-00542	Северо-Кавказский	Ставропольский край	Петровский МО, в 6 км. юго-восточнее х.Кугуты	45,21279	42,76056	00.03.2025	00.05.2025	Оп	Атм, гидрогеол. Гидрол.	Не отмечались	Оп. №3512. Смещения в центральной части оползня на локальных участках. Параметры проявления ОЭГП: длина - 65м, Ширина - 390м, площадь - 19580м². Параметры активной части: общая площадь - 351м². Блоковые смещения, скопление обломочного материала. Факторы активизации опасного ЭГП: 1.Атмосферные осадки; 2.Боковая эрозия р.Калаус, 3 Увлажнение оползневых отложений грунтовыми водами. Стадия развития. Комплексы горных пород, затронутые проявлением: aQ; dpQ4; N13s2cr. Состав горных пород затронутые проявлением: Делювиально-пролювиальные четвертичные суглинки, отложения криптомактровых слоёв среднего сармата: глины с маломощными прослоями мергелей, в береговом откосе - аллювиальные континентальные отложения: пески, гравий суглинки, глины слоистые. Базис развития опасного ЭГП: Русло р. Калаус. Защитные сооружения отсутствуют.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
26-11-01014	Северо-Кавказский	Ставропольский край (КМВ)	Ставропольский край, п. Индустрия г. Кисловодск	43.86640	42.70601	01.06.25	17.06.2025	Оп	Атм.	Отмечались	В нижней части склона врезки асфальтированной дороги наблюдалась активизации оползневого процесса в делювиально-коллювиальных суглинках голоцена с обломками известняков и почвенно-плодородного слоя. Активизация носит очаговый характер. Активная часть проявления зафиксирована в верхней части оползня по линии срыва: длина – 2м. Ширина –25м. Мощность – 1м. Площадь –50м², объем – 50м³. И в правом борту активная часть 5 х 5 м. Общая площадь составила 75м², объём – 75м³. Основные факторы активизации: Метеорологический (обильные осадки). Активная часть оползня оказала негативное воздействие на земли особо охраняемые 75м².		
26-11-01051	Северо-Кавказский	Ставропольский край (КМВ)	Ставропольский край,г. Кисловодск, асфальтированная дорога п.Белореченский – Верхняя база центр Спортивной Подготовки	43.89319	42.77976	18.06.2025	Не завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	В нижней части склона врезки асфальтированной дороги п. Белореченский – Верхняя база центр Спортивной Подготовки (3,8 км) наблюдалась активизации оползневого процесса в почвенно-плодородном слое и делювиально-коллювиальных суглинках голоцена с обломками известняков. Активная часть проявления составила: длина – 105м. Ширина –118м. Мощность – 1,5м. Площадь –12380м², объем – 18570м³. Основные факторы активизации: 1. Метеорологический (обильные осадки). Активизация на большей части оползня оказала негативное воздействие на земли особо охраняемых территорий и объектов (0,01238 км²).		
26-11-01055	Северо-Кавказский	Ставропольский край (КМВ)	Ставропольский край,г. Кисловодск, северная окраина п. Новокисловодский	43,88728	42,72230	01.06.2025	17.06.2025	Оп	Атм.	Отмечались	Активизация в головной части оползня (5%) в элювиально-делювиальных суглинках и супесях голоцена с обломками песчаников и известняков. Активная часть проявления составила: длина – 45 м. Ширина –1 м. Мощность – 1 м. Площадь –45 м², объем – 45 м³. Основные факторы активизации: Метеорологический. Оказано негативное воздействие на земли особо охраняемых территорий и объектов (45 м²). Защитные сооружения отсутствуют.		
26-11-01056	Северо-Кавказский	Ставропольский край (КМВ)	Ставропольский край,г. Кисловодск, п. Белореченскийул. Кисловодская	43.91190	42.75713	01.06.2025	17.06.2025	Оп	Тех.	Отмечались	В результате дорожных работ в п. Белореченский по ул. Кисловодская произошло оползание грунта в верхнем откосе дороги. Активная часть проявления составила: длина – 20м. Ширина –25м. Мощность – 2.5м. Площадь –700м². Высота стенки срыва 2,5м, объем – 1750м³. Активизация прошла в элювиально-делювиальных суглинках, супесях и аллювиальных отложениях голоцена с обломками, галькой песчаников и известняков. Основные факторы активизации: 1. Техногенный. Оказано негативное воздействие на 45м подъездной дороги (без покрытия) по ул. Галаева.		
26-11-01057	Северо-Кавказский	Ставропольский край (КМВ)	Ставропольский край,г. Кисловодск, Балка Васюкова	43.89995	42.74343	01.06.2025	16.06.2025	Оп	Атм., геол.	Отмечались	Активизация произошла в верхней части левого борта Балки Васюкова, головной части оползня. Активная часть проявления: длина – 10м. Ширина –40м. Мощность – 1м. Площадь –400м². объем – 400м³. Активизация прошла в элювиально-делювиальных суглинках и супесях голоцена с обломками песчаников и известняков. Основные факторы активизации: 1. Атмосферный. Оказано негативное воздействие на земли особо охраняемых территорий и объектов (400 м²).		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
02-22-00002	Приволжский	Республика Башкортостан	г.Уфа, Орджоникидзевский район,лесной массив за Республиканским Ожоговым центром	54,78254	56,02205	20.03.2025	Не завершилась	Эо	Атм.техн.	Не отмечались	Развитие овражной эрозии наблюдается на участках Уфимского косогора, расположенного на территории парковой зоны г. Уфы и граничащего с ЖК "Зеленый берег" (ул. Блюхера). Изучаются овраги на площади 1,06 км². Параметры оврага 14 - длина 0,6 км, ширина при вершине до 14 м. Активность выразилась в приросте вершин верхнего и среднего эрозионных уступов и составила 0,1-1,10 м. Базис развития – устье оврага. Эрозионные процессы развивается в суглинках четвертичных отложений, в мягких глинах и мергелях нижнепермских отложений. Факторы активизации - интенсивное снеготаяние, атмосферные осадки и сброс сточных вод с территории города. Негативные воздействия не отмечались.		
02-22-00008	Приволжский	Республика Башкортостан	г.Уфа, Октябрьский район, парковая зона по по ул. Шафиева	54,76675	55,99468	20.03.2025	Не завершилась	Эо	Атм.гидрогеол.	Не отмечались	В г.Уфе по ул. Шафиева, за автомобильной парковкой Клиники БГМУ, изучается овраг 8. Овраг имеет две вершины, упирающиеся на территорию автопарковки. Овраг общей длиной 0,55 км, ширина вершин от 12 до 14 м, глубина 7-8 м. В вершинах наблюдается медленное проседание склонов, оплывины в основании, донная эрозия. В средней части оврага активны оползневые процессы. Породы, затронутые проявлением, аргиллиты и алевролиты с прослоями известняков P1u (sl). Факторы активизации: атмосферные осадки, подземные воды, поверхностный сток родников. Негативного воздействия не отмечалось.		
02-11-00003	Приволжский	Республика Башкортостан	г. Уфа, Орджоникидзевский райны ГО г.Уфы	55,79466	56,02620	20.03.2025	Не завершилась	Оп	Атм.гидрол г.	Не отмечались	В овраге 16, на участке Уфимского косогора на 1628 км ж.д. Уфа-Челябинск слева от нечетного пути в 20 м от полотна ж.д. отмечается активизация оползневого процесса. Зафиксировано сползание грунта на склоне оврага с захватом деревьев и кустарников, размеры проявления ширина 8,30 м, длина 5,00 м. Состав пород, затронутых проявлением, суглинки (edQ). Факторы активизации: атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние, поверхностный сток воды.		
02-05-00011	Приволжский	Республика Башкортостан	г. Уфа, Октябрьский район ГО г.Уфы	54,76316	55,98533	20.03.2025	Не завершилась	Ка	Атм.гидрол г.	Не отмечались	Карстовое проявление 4/14 в днище оврага 4 Уфимского косогора имеет параметры 18,60 х 16,0 м, глубина 5,60(СЗ) м. Породы, затронутые проявлением, суглинки со щебнем и обломками гипса (tQ). Понор воронки принимает ручей, продолжается сползание бортов в виде уступов, по северному борту образовались трещины закола. Фактором активизации являются атмосферные осадки, поверхностный сток родниковых вод. Негативного воздействия не отмечалось.		
02-22-00204	Приволжский	Республика Башкортостан	Чишминский район, с.Теперишево	54,33002	55,41123	28.03.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	Вблизи села Теперишево Чишминского района, по левобережному склону р. Именкул наблюдалась активизация овражной эрозии. Длина проявления 83 м, ширина до 11,45 м, глубина до 6,0 м. Базис развития - устье оврага. Выявлен отрыв грунта со смещением при вершине размерами 7,70 м х 2,60 м. Ниже по рельефу по правому борту продолжается размыв грунта по склону. Состав пород, затронутых проявлением, песчаник, мергели, известняк. Факторы активизации атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние. Негативного воздействия не отмечалось.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
02-22-00150	Приволжский	Республика Башкортостан	Бакалинский район, 0,620 км С д. Пенькозавод	55,10074	53,69820	30.03.2025	Не завершилась	Эо	Атм.гидролог.	Не отмечались	Севернее д. Пенькозавод Бакалинского района, по левому береговому склону старицы р. Сюнь, наблюдается крупный овраг, овраг в стадии развития. По склонам наблюдаются активные участки в виде промоин, осыпаний, на одном из бортов оплывины протяженностью 1,65 м. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-117 м, ширина до 22,4 м, глубина до 6,5 м. базис развития – уровень р.Сюнь. Овраг развивается в супесях и песках аллювиальных четвертичных отложений (aQ). Факторы активизации: атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние. В потенциальной опасности опора ЛЭП, автодорога Туймазы - Бакалы.		
02-05-00260	Приволжский	Республика Башкортостан	Кировский район, г.Уфа ул.Загита Исмагилова между домами №19 и №21	54,69811	55,97961	07.05.2025	08.05.2025	Ка	Геол.атм.гидрогеол.	Отмечались	7.05.2025 г. в Кировском районе г.Уфы по ул. З.Исмагилова зафиксировано карстовое проявление. Карстовый провал размерами на поверхности 6*2 м, глубиной 7 м, площадь - 9,42 м². Провал колодцеобразный, днище сухое. Комплекс горных пород, затронутых проявлением, песчаники, известняки (P1u). Тип по составу карстующихся пород - сульфатный, по характеру перекрытости - перекрытый. Факторы активизации - геологический, метеорологический, гидрогеологический. Нарушена целостность асфальтного покрытия на парковке автомобилей. Пострадавших нет. Статус ЧС не введен.		
12-22-00001	Приволжский	Республика Марий Эл	Волжский район, восточная окраина д. Курмузаково	56,14072	48,81706	00.05.2025	Не завершилась	Эо	Атм	Не отмечались	В Волжском районе в пределах ПН Сотнурско-Чодраяльский у репера № 6 отмечена активизация процесса овражной эрозии по бортам оврага (свежие осыпи и сползшие блоки грунта размером до 1-2-х м, свежие следы от поверхностного водотока). На момент обследования 29.05.2025 г. роста оврага не отмечено, расстояние до бровки оврага 13,8 м, как и в сентябре 2024 г. Длина оврага около 50 м, глубина 10-12 м, ширина от 4-х м (в вершине) до 13 м. Фактор активизации – климатический (поверхностный сток и переувлажнение грунтов инфильтрационными водами). Литологический состав пород представлен четвертичными суглинками и пермскими глинами с прослойками известняка. Сохраняется потенциальная угроза застройке д. Курмузаково. Пострадавших и разрушения в ходе активизации эрозии овражной нет.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
12-22-00003	Приволжский	Республика Марий Эл	Волжский район, между населенными пунктами Петьял и Бол. Сосновка	56,10328	48,67788	00.05.2025	Не завершилась	Эо	Атм	Не отмечались	В Волжском районе в пределах ПН Сотнурско-Чодраяльский у репера № 4 отмечена активизация процесса овражной эрозии по бортам (свежие осыпи грунта, в вершине проседание почвы, глубокая ниша до 1.2 м (наметилась трещина отрыва), обнажившиеся корни деревьев) На момент обследования 29.05.2025 г. роста оврага не отмечено (расстояние до вершины оврага 29,1 м, как и в сентябре 2024 г.) Вершина оврага в виде цирка размером 4х4 м, глубиной 4.5 м, стенки отвесные. Длина оврага 20 м, ширина 3-4 м. В зоне воздействия земли лесного фонда. Фактор активизации – климатический (поверхностный сток и переувлажнение грунтов инфильтрационными водами). Литологический состав пород представлен четвертичными суглинками и пермскими глинами с прослойками известняка. Пострадавших и разрушения в ходе активизации эрозии овражной нет.		
12-22-00008	Приволжский	Республика Марий Эл	Моркинский район, 0.2 км северо-восточнее д. Макаркино	56,36507	49,30594	00.05.2025	Не завершилась	Эо	Атм	Не отмечались	В Моркинском районе в пределах ПН Варангужский у репера № 22 (0,2 км северо-восточнее д. Макаркино) отмечена незначительная активизация процесса овражной эрозии в вершине и по бортам (в вершине сильно нависшая бровка, свежие осыпи грунта, отколовшиеся блоки грунта) На момент обследования 29.05.2025 г. отмечен рост оврага на 0,25 м (расстояние до борта оврага 29,35 м, по последним замерам в сентябре 2024 г.-29,6 м). Общая длина оврага около 100 м, ширина от 1.0 м в вершине до 8 м к устью. В зоне воздействия опора ЛЭП. Фактор активизации – климатический (поверхностный сток и переувлажнение грунтов инфильтрационными водами). Литологический состав пород представлен четвертичными суглинками. Пострадавших и разрушения в ходе активизации эрозии овражной нет.		
16.-11-00006	Приволжский	Республика Татарстан	Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, пер. Фрунзе, 7д	55,36857	50,66079	00.06.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.атм.	Не отмечались	Оползень скольжения развивается на левом борту оврага реки Ржавец. На момент обследования вся площадь оползневого участка у домов была засыпана привозным грунтом. Размер засыпки – 100х15х12 м. Весеннее обследование показало, что привозной грунт осел и сполз в овраг под воздействием уплотнения. Проседание ступени составило от 0,2 до 0,5 м. Забор у дома накренился в сторону обрыва оползня. Литологический состав представлен переслаиванием супесей, суглинков, песков и глин. Основные факторы активизации опасного экзогенного геологического процесса – разгрузка подземных вод и атмосферные осадки.		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
16-11-00301	Приволжский	Республика Татарстан	Спасский муниципальный район, д. Полянки, ул. Волжская	54,82647	48,98459	00.05.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.ат м.	Не отмечались	Участок расположен на правом берегу реки Волги. Площадь оползневого проявления составляет 14 м². Обнажены четвертичные отложения. Литологический состав представлен светло-коричневыми суглинками, песками и супесью. Признаки активизации: обнаженный склон правого берега, осыпание песчано-глинистых пород. Степень активности низкая. Тальвег технологический оборудован для проезда автомобильного транспорта и берегоукрепления		
16-11-00296	Приволжский	Республика Татарстан	Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Джамбула	55,36182	50,63683	00.06.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.ат м.	Отмечались	Активизация оползня скольжения произошла на правом борту оврага реки Берняжка по улице Джамбула. В результате активизации повреждены грунтовая дорога и хозяйственные объекты. Параметры активизации опасного экзогенного геологического процесса (ЭГП): длина – около 35 м, ширина – до 80 м, мощность – 8 м, площадь – 1075 м². Литологический состав зоны, затронутой оползнем, представлен аллювиальными отложениями нерасчленённых второй и первой надпойменных террас и поймы в долинах малых рек (ап-2QIII-IV), а также насыпным грунтом, включающим бытовые и строительные отходы. Основные факторы активизации опасного ЭГП – разгрузка подземных вод, интенсивные атмосферные осадки. Дальнейшее продвижение кромки оползня создает угрозу разрушения жилых домов по улице Джамбула. Высокая степень активности. Пострадавших при сходе оползня нет.		
16-11-00213	Приволжский	Республика Татарстан	г. Казань, Кировский район, ул. Озеро Лебяжье, д.7	55,83917	48,97416	00.06.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.ат м.	Отмечались	На участке представлен крутой береговой откос, сложенный песками и супесью. В основании оползневого склона находятся выходы подземных и техногенных вод, собирающихся вдоль улицы Озеро Лебяжье. Жилой дом № 7 разрушается под воздействием просадок грунтов. В 2018 году были проведены работы по укреплению фундамента дома № 7 с целью предотвращения его разрушения из-за сползания грунтов в озеро. Оползневой процесс развивается по типу оползня-проседания. При обследовании территории участка зафиксированы многочисленные трещины на стене жилого дома и проседание асфальтового покрытия дороги		
16-11-00151	Приволжский	Республика Татарстан	Рыбно - Слобод-ский муниципаль-ный район, п.г.т.Рыбная Слобода,овраг Восточный	55,46380	50,16221	00.06.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.ат м.	Не отмечались	Оползень скольжения продолжает медленно смещаться в направлении тальвега оврага. Параметры активизации опасного экзогенного геологического процесса (ЭГП): длина – около 27 м, ширина по фронту – 15 м, мощность – 6 м. Площадь оползня составляет 405 м², объем смещенной оползнем породы – 2430 м³. Под бортами оврага отмечаются выходы подземных вод. Литологический состав пород представлен преимущественно суглинками и песками (edQII-IV) мощностью до 4 м. Базисом развития является углубление тальвега оврага. Основным фактором активизации оползня является гидрогеологический процесс, заключающийся в разжижении и выносе песчано-глинистых грунтов в овраг.		
16-11-00261	Приволжский	Республика Татарстан	Кайбицкий муниципальный район, с Бурундуки, М.Рамиля, 14	55,49901	48,43839	00.06.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.ат м.	Не отмечались	Активный оползневой процесс развивается на левом берегу реки Бирля. Признаками активизации являются боковая речная эрозия на правом повороте русла и выходы подземных вод в основании оползня. Наиболее интенсивно подмыв берега происходит в половодье при подъеме уровня воды в реке Бирля. Литологический состав представлен светло-коричневыми суглинками, песками и супесью неоген-четвертичного возраста. Размеры оползневой деформации составляют: 10 м в длину, 20 м в ширину и 3 м в высоту.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
16-11-000070	Приволжский	Республика Татарстан	Камско - Устьинский муниципальный район, пгт. Камское Устье, старое кладбище	55,20309	49,28327	00.06.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.ат м.	Не отмечались	Активное развитие оползневого процесса в районе старого кладбища приводит к обнажению человеческих останков. В подошве оползня зафиксированы выходы грунтовых вод. Литологический состав представлен светло-коричневыми суглинками, песками и супесью неоген - четвертичного возраста. Признаками активизации являются: обнаженный склон правого берега и осыпание песчано-глинистых пород. Степень активности оползня оценивается как низкая. Размеры оползневой деформации составляют: 10 м в длину, 50 м в ширину и 4 м в высоту.		
16-11-00066	Приволжский	Республика Татарстан	Камское Устье, ул. Комсомольская, 4-8	55,20218	49,27698	00.06.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.ат м.	Отмечались	Активный оползень скольжения наблюдается на левом борту оврага по улице Комсомольская, под воздействием овражной эрозии и постоянной разгрузки подземных вод. Процесс оползания грунта продолжается вдоль улицы, что приводит к разрушению автомобильной дороги и приближению к жилым домам № 4-8 по улице Комсомольская. Кромка оползня загромождена строительными и бытовыми отходами, которые просели на 1,5 метра. Размеры оползневой деформации: длина – 150 м, ширина – 50 м, мощность – 4 м. Основной причиной активизации оползневых процессов на данном участке является постоянная разгрузка подземных вод. Базис развития процесса – углубление тальвега оврага Красный Дол. Отмечается частичное обрушение асфальтового полотна		
16-11-00282	Приволжский	Республика Татарстан	Камско - Устьинский муниципальный район, пгт.Камское Устье	55,21450	49,26390	00.06.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.ат м.	Не отмечались	Оползень скольжения продолжает медленно смещаться вниз по склону. Отмечаются трещины и деформация грунта в верхней и средней части склона. Размеры деформации составляют 50 м в длину, 100 м в ширину. Площадь проявления – около 3500 м². Литологический состав представлен гравитационными (преимущественно коллювиальными и оползневыми) отложениями (gQIII-IV) крутых склонов речных долин в виде глыб и обломков коренных пород с щебнисто-суглинистым материалом. Мощность отложений достигает 5 м. Активация оползня была вызвана выходом грунтовых вод.		
16-11-00102	Приволжский	Республика Татарстан	Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, нижняя часть 3 створа	54,95390	48,84570	00.06.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.ат м.	Не отмечались	Оползень скольжения продолжается на волжском склоне в районе 3-го створа. Отмечаются осыпания песчано-глинистых пород и трещины отрыва. В основании оползня наблюдается заболоченность и постоянная разгрузка с высоким дебитом подземных вод. Размеры деформации составляют: 70 м в длину, 200 м в ширину. Литологический состав представлен переслаиванием мергелей, глин, песчаников, суглинков и супесей (P2t, Q). Основным фактором активизации оползня является гидрогеологический процесс, связанный с разжижением и выносом песчано-глинистых грунтов.		
16-11-00109	Приволжский	Республика Татарстан	Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Вахитова - Горького	54,93473	48,84419	00.06.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.ат м., техн.	Отмечались	Активизировался оползень скольжения на пересечении улиц Вахитова и Горького. Размеры деформации составляют: 50 м в длину, 120 м в ширину. Высота стенки срыва надоползневого уступа достигает 3 м, а крутизна бортов оползня – 60 градусов. Язык оползня четко выражен и имеет структурное строение. Литологический состав сложен глинами, песками, суглинками, мергелями P2t, N. Отмечаются свежие трещины отрыва, оплывины и разрушение грунтовой дороги. Основными факторами активизации оползня являются гидрогеологический и техногенный.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
16-11-00108	Приволжский	Республика Татарстан	Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, правый борт оврага южнее створа 13	54,93666	48,84682	00.06.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.атм.	Не отмечались	Оползень скольжения расположен на правом борту оврага. Размеры деформации составляют: 20 м в длину, 40 м в ширину. Отмечаются свежие осыпания и трещины отрыва. Породы представлены гравитационными (преимущественно коллювиальными и оползневыми) отложениями крутых склонов речных долин, коренными породами со щебнисто-суглинистым материалом (gQIII-IV). Активизация вызвана выходом подземных вод в тело оползня, насыщением песчано-глинистых масс, проседанием и сползанием к берегу водохранилища. Причиной движения оползня является абразионное разрушение прибрежной полосы и подмыв склона.		
16-11-00303	Приволжский	Республика Татарстан	Тетюшский муниципальный районТетюши, конец улицы Матросова 15	54.92560	48.84807	00.06.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.атм.	Не отмечались	Активизация оползня зафиксирована в нижней части ул. Матросова на левом борту оврага. На момент обследования отмечается свежее скольжение песчано-глинистых грунтов, трещины отрыва и бугристость. Размеры деформации составляют: 35 м в длину и 32 м в ширину. Площадь проявления составляет 1120 квадратных метров. Основными причинами активизации являются активная проработка тальвега оврага ручьем, провоцирующая оползни по бортам оврага, а также постоянный выход грунтовых вод.		
18-22-00001	Приволжский	Удмуртская Республика	г. Сарапул	56,49431	53,81294	00.04.2025	04.06.2025	Эо	Техн.атм.,	Не отмечались	Активизация овражной эрозии на участке дежурных наблюдений «Сарапул» (территория г. Сарапул) произошла в апреле 2025г. Овраг в стадии развития регрессивной эрозии. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 10 %. В вершине оврага развивается осыпь, на бортах поверхностные оплывины, в тальвеге оврага заметны следы глубинного эрозионного врезания. Активизация процесса была вызвана техногенным воздействием на склон - утечки из разрушенной трубы сброса сточных вод. Вершина оврага находится в 27,0 м от ограды водоочистных сооружений. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-156,0 м, ширина-10,0-13,0 м, площадь-1600м², глубина-5,0-6,0 м. Базисом развития овражной эрозии является водораздельная поверхность – 159,0 м. Литологический состав пород затронутых проявлением - глины и алевролиты с прослоями серых песчаников (P2 ur, P2kz2) Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		
18-11-00004	Приволжский	Удмуртская Республика	г. Сарапул	56,49267	53,81515	00.04.2025	04.06.2025	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Сарапул» (территория г. Сарапул) произошла в апреле 2025г. Оползень вязкопластического течения и разжижения. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 5 %. Признаки активизации - разжижение и течение грунта на теле оползня, следы поверхностного стока вод, оплывание грунта. Активизация процесса вызвана интенсивной разгрузкой горизонта подземных вод. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-50,0 м, ширина-130,0 м, площадь-6500м², мощность-0,7-1,0 м, объём-5500 м³. Базисом развития проявления является поверхность бечевника р. Камы (63,5-65,0 м). Литологический состав пород затронутых проявлением - глины и алевролиты с прослоями серых песчаников (P2 ur, P2kz2) Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
18-11-00044	Приволжский	Удмуртская Республика	г. Сарапул	56,49077	53,81633	00.04.2025	04.06.2025	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Сарапул» (территория г. Сарапул) произошла в апреле 2025г. Оползень вязкопластического течения. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 10 %. Признаки активизации - оплывание грунта на теле и в подошвенной частях оползня, следы поверхностного стока вод. Активизация процесса вызвана интенсивной разгрузкой горизонта подземных вод. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-57,0 м, ширина-193,0 м, площадь-11000м², глубина-0,8-1,0 м, объём-10000 м³. Базисом развития проявления является урез р. Камы (средняя отметка - 63,5 м). Литологический состав пород затронутых проявлением - глины и алевролиты с прослоями серых песчаников (P2 ur, P2kz2) Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		
18-22-00019	Приволжский	Удмуртская Республика	Каракулинский район, с. Колесниково	55,96955	53,56401	00.04.2025	05.06.2025	Эо	Атм	Не отмечались	Активизация овражной эрозии на участке дежурных наблюдений «Колесниково» (вблизи с. Колесниково) произошла в апреле 2025г. Овраг в стадии развития регрессивной эрозии. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 10 %. Признаки активизации - рост вершины оврага за счет глубинной эрозии, увеличение ширины в ходе развития оползневого процесса, осыпания грунта. Активизация процесса была вызвана метеорологическими условиями (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние). Минимальное расстояние от бровки левого склона оврага до ограды сельского кладбища – 7 м. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-143,0 м, ширина-27,5 м, площадь-2000 м², глубина-8,0-10,0 м. Базисом развития овражной эрозии является водораздельная поверхность – 103,0 м. Литологический состав пород затронутых проявлением - суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		
18-11-00036	Приволжский	Удмуртская Республика	Каракулинский район, с. Колесниково	55,96555	53,56275	00.04.2025	05.06.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Колесниково» (вблизи с. Колесниково) произошла в апреле 2025г. Оползень вязкопластического течения. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 10 %. Признаки активизации - развитие малых по объему оплывин на стенке отрыва оползня, осыпание грунтов. Активизация процесса вызвана гидрогеологическими и метеорологическими факторами. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-24,0 м, ширина-51,0 м, площадь-1200м², мощность-3,0-4,0 м, объём-4200 м³. Базисом развития проявления является тальвег балки (89,0 м). Литологический состав пород затронутых проявлением - суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		
18-11-00037	Приволжский	Удмуртская Республика	Каракулинский район, с. Колесниково	55,96461	53,56089	00.04.2025	05.06.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Колесниково» (вблизи с. Колесниково) произошла в апреле 2025г. Оползень вязкопластического течения. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 20 %. Признаки активизации – развитие оплывин на стенке отрыва оползня, осыпание грунтов. Активизация процесса вызвана гидрогеологическими и метеорологическими факторами. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-18,0 м, ширина-23,0 м, площадь-400м², мощность-2,0-2,5 м, объём-900 м³. Базис развития проявления – 105 м. Литологический состав пород затронутых проявлением - суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – развитие.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
18-11-00038	Приволжский	Удмуртская Республика	Каракулинский район, с. Колесниково	55,96447	53,56133	00.04.2025	05.06.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Колесниково» (вблизи с. Колесниково) произошла в апреле 2025г. Оползень разжижения. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 10 %. Признаки активизации – следы течения суглинистого грунта во время выпадения жидких атмосферных осадков, оплывание грунта. Активизация процесса вызвана гидрогеологическими и метеорологическими факторами. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-28,0 м, ширина-8,5 м, площадь-230м², мощность-1,0-1,5 м, объём-300 м³. Базис развития проявления – 105 м. Литологический состав пород затронутых проявлением - суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		
18-22-00030	Приволжский	Удмуртская Республика	Каракулинский район, с. Колесниково	55,96919	53,56050	00.04.2025	05.06.2025	Эо	Атм	Не отмечались	Активизация овражной эрозии на участке дежурных наблюдений «Колесниково» (вблизи с. Колесниково) произошла в апреле 2025г. Овраг в стадии развития регрессивной эрозии. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 15 %. Признаки активизации - осыпание стенок оврага, оседание вершины. Активизация процесса была вызвана метеорологическими условиями (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние). Параметры проявления опасного ЭГП: длина-92,0 м, ширина-18,0 м, площадь-1500 м², глубина-8,0-10,0 м. Базисом развития овражной эрозии является дно оврага Литологический состав пород затронутых проявлением - суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – развитие.		
18-22-00031	Приволжский	Удмуртская Республика	Каракулинский район, с. Колесниково	55,96903	53,56321	00.04.2025	05.06.2025	Эо	Атм	Не отмечались	Активизация овражной эрозии на участке дежурных наблюдений «Колесниково» (вблизи с. Колесниково) произошла в апреле 2025г. Овраг в стадии развития регрессивной эрозии. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 15 %. Признаки активизации - осыпание стенок оврага, оседание вершины. Активизация процесса была вызвана метеорологическими условиями (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние). Параметры проявления опасного ЭГП: длина-67,0 м, ширина-17,0 м, площадь-1000 м², глубина-8,0-10,0 м. Базисом развития овражной эрозии является дно оврага Литологический состав пород затронутых проявлением - суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – развитие.		
18-11-00056	Приволжский	Удмуртская Республика	Каракулинский район, с. Колесниково	55,96633	53,56439	00.04.2025	05.06.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Колесниково» (вблизи с. Колесниково) произошла в апреле 2025г. Оползень вязкопластического течения. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 10 %. Признаки активизации – развитие малых по объему оплывин на стенке отрыва оползня, осыпание грунта. Активизация процесса вызвана гидрогеологическими и метеорологическими факторами. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-54,0 м, ширина-40,0 м, площадь-2120м², мощность-3,0 м, объём-6360 м³. Базис развития проявления – берег р. Кама. Литологический состав пород затронутых проявлением - суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – развитие.		
18-11-00012	Приволжский	Удмуртская Республика	Каракулинский район, с. Чеганда	55,94452	53,53876	00.04.2025	05.06.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Чеганда» (вблизи с. Чеганда) произошла в апреле 2025г. Оползневая трещина сдвига. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 15 %. Признаки активизации – оползание грунтов по склону. Активизация процесса вызвана переувлажнением толщи глин грунтовыми водами. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-29,4 м, мощность-1,45м. Базис развития проявления – урез Нижнекамского водохранилища – 63,5 м. Литологический состав пород затронутых проявлением - глины с прослоями алевролитов (P2 kz2). Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
18-11-00034	Приволжский	Удмуртская Республика	Каракулинский район, с. Чеганда	55,95917	53,55086	00.04.2025	05.06.2025	Оп	Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Чеганда» (вблизи с. Чеганда) произошла в апреле 2025г. Оползневая трещина закола. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 5 %. Признаки активизации – трещины вдоль бровки оползня, осыпания грунтов. Активизация процесса вызвана переувлажнением толщи лессовидных суглинков во время снеготаяния. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-12,8 м, ширина -0,1м. Базис развития проявления – 80,0 м. Литологический состав пород затронутых проявлением - суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		
18-11-00019	Приволжский	Удмуртская Республика	Увинский район, с. Нылга	56,74179	52,36249	00.04.2025	03.06.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Нылга» (вблизи с. Нылга) произошла в апреле 2025г. Оползень вязкопластического течения. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 10 %. Признаки активизации – осыпание грунта на теле оползня. Активизация процесса вызвана переувлажнением суглинистых грунтов талыми водами, размывом основания уступа. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-2,0-3,0 м, ширина-78,0м, площадь-190м², мощность-1,5м, объём-290м³. Базис развития проявления – 106,0 м. Литологический состав пород затронутых проявлением – супеси, суглинки (a QIV1). Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		
18-22-00018	Приволжский	Удмуртская Республика	Кизнерский район, с. Крымская Слудка	56,00256	51,42173	00.04.2025	03.06.2025	Эо	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация овражной эрозией на участке дежурных наблюдений «Крымская Слудка» (с. Крымская Слудка) произошла в апреле 2025г. Овраг в начальной стадии развития. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 20 %. Признаки активизации - в вершине оврага формирование оползня проседания, следы активного руслового врезания. Активизация процесса вызвана стоком жидких атмосферных осадков и талых вод на стенку отрыва оползня по колее грунтовой автодороги. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-9,4 м, ширина-6,3м, площадь-55,0м², глубина-2,5м. Базис развития проявления – 106,0 м. Литологический состав пород затронутых проявлением – пески (a QII2). Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		
18-22-00012	Приволжский	Удмуртская Республика	Каракулинский район, с. Каракулино	56,03727	53,73963	00.04.2025	05.06.2025	Эо	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация овражной эрозии на участке дежурных наблюдений «Каракулино» (с. Каракулино) произошла в апреле 2025г. Овраг с выработанным продольным профилем. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 15 %. Признаки активизации - рост вершины оврага за счет глубинной эрозии и оползания, осыпание и проседание вершины оврага. Активизация процесса была вызвана метеорологическими условиями (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние). Параметры проявления опасного ЭГП: длина-239,0 м, ширина-45,0 м. Базис развития овражной эрозии 182,0 м. Литологический состав пород затронутых проявлением – песчаники (P2kz). Стадия развития опасного ЭГП – развитие.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
18-22-00021	Приволжский	Удмуртская Республика	Каракулинский район, с. Каракулино	56,02989	53,74394	00.04.2025	05.06.2025	Эо	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация овражной эрозии на участке дежурных наблюдений «Каракулино» (с. Каракулино) произошла в апреле 2025г. Овраг в стадии затухания. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 20 %. Признаки активизации - рост вершины оврага за счет формирования оползня проседания, плоскостной смыв на уступах в вершинной части, осыпание и проседание вершины оврага. Активизация процесса была вызвана переувлажнением суглинистых грунтов во время весеннего снеготаяния. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-447,0 м, ширина-65,0 м, площадь-13500 м², глубина 1,5-4,0 м. Базис развития овражной эрозии-водораздельная поверхность(177,0м). Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки (dsQII-III). Стадия развития опасного ЭГП – развитие.		
18-11-00022	Приволжский	Удмуртская Республика	Сарапульский район, с. Дулесово	56,54211	53,78555	00.04.2025	04.06.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Дулесово» (с. Дулесово) произошла в апреле 2025г. Оползень вязкопластического течения. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 5 %. Признаки активизации – осыпания на стенках оползня. Активизация процесса вызвана переувлажнением грунтов талыми и грунтовыми водами. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-24,0 м, ширина-8,0м, площадь-190м², мощность-4,0-5,0м, объём-800м³. Базис развития проявления – 79,0 м. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		
18-11-00055	Приволжский	Удмуртская Республика	Сарапульский район, с. Дулесово	56,54216	53,78418	00.04.2025	04.06.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Дулесово» (с. Дулесово) произошла в апреле 2025г. Оползень скольжения. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 5 %. Признаки активизации – осыпания на стенке отрыва оползня. Активизация процесса вызвана переувлажнением грунтов талыми и грунтовыми водами. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-34,0 м, ширина-11,0м, площадь-197м², мощность-4,5м, объём-886м³. Базис развития проявления – 79,0 м. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – развитие.		
18-22-00029	Приволжский	Удмуртская Республика	Сарапульский район, с. Дулесово	56,54383	53,78654	00.04.2025	04.06.2025	Эо	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация овражной эрозии на участке дежурных наблюдений «Дулесово» (с. Дулесово) произошла в апреле 2025г. Овраг в стадии затухания. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 10 %. Признаки активизации – следы эрозионного вреза в тальвеге. Активизация процесса вызвана атмосферными осадки. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-46,0 м, ширина-10,0-14,0м, площадь-550м², мощность-5,0-7,0м. Базис развития проявления – 91,0 м. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – развитие.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
18-22-00032	Приволжский	Удмуртская Республика	Сарапульский район, с. Дулесово	56,54178	53,78332	00.04.2025	04.06.2025	Эо	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация овражной эрозии на участке дежурных наблюдений «Дулесово» (с. Дулесово) произошла в апреле 2025г. Овражная эрозия. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 20 %. Признаки активизации – оседание вершины оврага, осыпание стенок. Активизация процесса вызвана переувлажнением суглинистых грунтов талыми водами, выходы грунтовых вод. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-90,0 м, ширина-11,0м, площадь-550м², мощность-4,0м. Базис развития проявления – берег р. Кама. Литологический состав пород затронутых проявлением – глины и алевролиты с прослоями известняков и песчаников (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – развитие.		
18-22-00004	Приволжский	Удмуртская Республика	Сарапульский район, с.Соколовка	56,27898	54,04887	00.04.2025	04.06.2025	Эо	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация овражной эрозии на участке дежурных наблюдений «Соколовка» (с.Соколовка) произошла в апреле 2025г. Овраг с выработанным продольным профилем. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 15 %. Признаки активизации – рост вершины оврага за счет глубинной эрозии и осыпания. Активизация процесса (факторы) - атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние, техногенный фактор. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-204,0 м, ширина-10,5м, площадь-2000м². Базис развития проявления – водораздельная поверхность (191,0м). Литологический состав пород затронутых проявлением – алевролито-глинистые отложения с прослоями известняков (P2 kz). Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		
18-22-00005	Приволжский	Удмуртская Республика	Сарапульский район, с.Соколовка	56,28059	54,04743	00.04.2025	04.06.2025	Эо	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация овражной эрозии на участке дежурных наблюдений «Соколовка» (с.Соколовка) произошла в апреле 2025г. Овраг в стадии регрессивной эрозии. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 5 %. Признаки активизации – оседание грунта в вершине. Активизация процесса (факторы) - атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-164,0 м, ширина-20м. Базис развития проявления – водораздельная поверхность (191,0м). Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки (ds QII-III, P2 kz). Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		
18-22-00027	Приволжский	Удмуртская Республика	Сарапульский район, с.Соколовка	56,27963	54,06586	00.04.2025	04.06.2025	Эо	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация овражной эрозии на участке дежурных наблюдений «Соколовка» (с.Соколовка) произошла в апреле 2025г. Овраг в стадии регрессивной эрозии. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 20 %. Признаки активизации – развитие в устьевой части оврага просадок, эрозионный врез в тальвеге. Активизация процесса (факторы) - атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-99,3 м, ширина-8,0м, площадь-380м. Базис развития проявления – водораздельная поверхность (149,0м). Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки, алевролиты и глины (ds QII-III, P2 kz). Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		
18-22-00028	Приволжский	Удмуртская Республика	Сарапульский район, с.Соколовка	56,27624	54,06222	00.04.2025	04.06.2025	Эо	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация овражной эрозии на участке дежурных наблюдений «Соколовка» (с.Соколовка) произошла в апреле 2025г. Овраг в стадии затухания. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 5 %. Признаки активизации – трещины у вершины оврага, осыпание грунта. Активизация процесса (факторы) - атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-270 м, ширина-42,0м, площадь-11000м., мощность-5,0-7,0м. Базис развития проявления – 171,0м. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки, алевролиты и глины (ds QII-III, P2 kz). Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
18-11-00014	Приволжский	Удмуртская Республика	Завьяловский район, с. Гольяны	56,76711	53,74708	00.04.2025	04.06.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Гольяны» (с. Гольяны) произошла в апреле 2025г. Оползень вязкопластического течения. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 20 %. Признаки активизации – образование малых по объему оплывин и осыпей. Активизация процесса вызвана переувлажнением грунтов талыми водами, ливневыми осадками, утечки из подземных коммуникаций. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-17,0 м, ширина-5,3м, площадь-90м², мощность-2,5-3,0м, объём-250м³. Базис развития проявления – 75,0 м. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – развитие.		
18-11-00016	Приволжский	Удмуртская Республика	Завьяловский район, с. Гольяны	56,76805	53,74783	00.04.2025	04.06.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Гольяны» (с. Гольяны) произошла в апреле 2025г. Оползневая трещина сдвига. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 10 %. Признаки активизации – осыпание грунта в центральной части оползня. Активизация процесса вызвана переувлажнением грунтов талыми водами. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-4,7м, мощность-0,1м, объём-100м³. Базис развития проявления – 80,0 м. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – затухание.		
18-11-00053	Приволжский	Удмуртская Республика	Завьяловский район, с. Гольяны	56,76916	53,74808	00.04.2025	04.06.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Гольяны» (с. Гольяны) произошла в апреле 2025г. Оползень скольжения. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 20 %. Признаки активизации – осыпание бровки оползня, движение грунта в центральной части. Активизация процесса вызвана переувлажнением суглинистых грунтов талыми водами. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-71,0м, ширина-26,0м, площадь-1690м, мощность-0,1м, объём-169м³. Базис развития проявления – нижняя часть склона берега р. Кама. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – развитие.		
18-11-00054	Приволжский	Удмуртская Республика	Завьяловский район, с. Гольяны	56,76877	53,7400	00.04.2025	04.06.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Гольяны» (с. Гольяны) произошла в апреле 2025г. Оползень скольжения. Активность опасного ЭГП на момент обследования - 20 %. Признаки активизации – осыпание бровки срыва оползня. Активизация процесса вызвана переувлажнением суглинистых грунтов талыми водами, подмыв нижней части оползня. Параметры проявления опасного ЭГП: длина-38,0м, ширина-12,0м, площадь-526м, мощность-0,1м, объём-52,6м³. Базис развития проявления – дно оврага. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки (ds QII-III). Стадия развития опасного ЭГП – развитие.		
21-22-00001	Приволжский	Чувашская Республика	г. Чебоксары северо-западная часть, северо-западнее ул. Талвира	56,14933	47,16068	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол. Техн	Не отмечались	Северо-западная часть г. Чебоксары, северо-западнее ул. Талвира. Глубина оврага в вершине 2.1 м, ширина 2,6 м, в средней части глубина 5,4, ширина 5,9 м. Длина оврага 30 м. Обнажены породы четвертичных и вятских отложений, представлены песками, суглинками, глинами и песчаниками с прослоями известняков. Базис развития: устье оврага. Овраг в средней степени развития. Признаки активизации: обнажённая вершина оврага, обрывистые склоны, свисающие корни деревьев Основной фактор активизации техногенный и гидрогеологический.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
21-22-00002	Приволжский	Чувашская Республика	г. Чебоксары северо-западная часть, ул. Талвира	56,14978	47,16076	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол. Техн	Не отмечались	Северо-западная часть г. Чебоксары, ул. Талвира. Длина оврага 40 м, ширина 1.9-2,5 м. Обнажены породы четвертичных и вятских отложений, представлены песками, суглинками, глинами и песчаниками. Базис развития: устье оврага. Признаки активизации-растущая вершина оврага. Овраг в средней стадии развития. Основной фактор активизации техногенный и гидрогеологический.		
21-22-00003	Приволжский	Чувашская Республика	г. Чебоксары северо-западная окраина, ул. Талвира	56,15071	47,16063	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол. Техн	Не отмечались	Северо-западная часть г. Чебоксары, ул. Талвира. Длина оврага 70 м, глубина 2.9 м, ширина-1,96-5,23 м. Обнажены породы четвертичных и вятских отложений, представлены песками, суглинками, глинами и песчаниками. Базис развития: устье оврага. Овраг в средней стадии развития. Признаки активизации-растущая вершина оврага Основной фактор активизации техногенный и гидрогеологический.		
21-22-00004	Приволжский	Чувашская Республика	г. Чебоксары северо-западная часть, ул. Талвира	56,15375	47,16518	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол. Техн	Не отмечались	Северо-западная часть г. Чебоксары, ул. Талвира. Длина оврага 7 м, ширина 2,6 м. Обнажены породы четвертичных и вятских отложений представлены песками, суглинками, глинами и песчаниками. Признаки активизации-растущая вершина оврага, свисающие корни дерева. Базис развития: устье оврага. Овраг в средней стадии развития. Основной фактор активизации техногенный и гидрогеологический.		
21-22-00005	Приволжский	Чувашская Республика	г. Чебоксары северо-западная часть, ул. Сверчкова	56,15377	47,16645	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол. Техн	Не отмечались	Северо-западная часть г. Чебоксары, ул. Сверчкова. Длина оврага 3 м, ширина 17,6 м, глубина в вершине 5,95 м. Обнажены породы четвертичных и вятских отложений представлены песками, суглинками, глинами и песчаниками. Признаки активизации-обнажены склоны. Базис развития: устье оврага. Овраг в средней стадии развития. Основной фактор активизации техногенный и гидрогеологический.		
21-22-00006	Приволжский	Чувашская Республика	Чебоксары северо-западная окраина ул. Семена Ислюкова	56,15334	47,17156	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол. Техн	Не отмечались	г. Чебоксары, северо-западная окраина, ул. Семена Ислюкова. Длина оврага 12,5 м. Обнажены породы четвертичных и вятских отложений представлены песками, суглинками, глинами и песчаниками окремненными песчаниками. Базис развития: устье оврага. Овраг в высокой стадии развития. Признаки активизации растущая вершина, ширина 4-7 м, поваленные деревья свисающие корни. Основной фактор активизации техногенный и гидрогеологический.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
21-11-00001	Приволжский	Чувашская Республика	г. Чебоксары северо-западная часть, ул. Семена Ислюкова	56,15338	47,17005	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол. Техн	Отмечались	Оползень расположен в северо-западной части г. Чебоксары по ул. Семена Ислюкова на бровке склона Чебоксарского водохранилища. В настоящее время оползневая деформация продолжает разрушать забор и территорию участка многоквартирного 3-х этажного жилого дома. Площадь оползня 1200 м², длина 80 м, ширина 15 м. Породы четвертичных и вятских отложений представлены песками, суглинками, глинами и песчаниками с прослоями известняков. Базис развития: нижняя часть бровки оползня. Признаки активизации: обнаженная бровка, свисающий забор. Оползень в средней степени активности. Основной фактор активизации техногенный и гидрогеологический. Статус ЧС – не введен.		
21-22-00007	Приволжский	Чувашская Республика	Чебоксары северо-западная часть	56,15401	47,17723	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол. Техн	Не отмечались	г. Чебоксары, северо-западная часть. Длина оврага 10 м, ширина-3 м. Обнажены породы четвертичных и вятских отложений, представлены песчаниками, мергелями, известняками, суглинками. Базис развития: дно оврага. Овраг в средней стадии развития. Признаки активизации: обнажённые склоны и вершина оврага. Основной фактор активизации- техногенный и гидрогеологический.		
21-22-00008	Приволжский	Чувашская Республика	Чебоксары северо-западная часть	56,15378	47,17812	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол. Техн	Не отмечались	г. Чебоксары, северо-западная часть. Длина оврага 70 м, ширина-8 м. Обнажены породы четвертичных и вятских отложений - песчаники, мергели, глины красные плотные. Базис развития: левый склон. Овраг в средней стадии развития. Признаки активизации: осыпание склонов оврага. Основной фактор активизации- техногенный и гидрогеологический.		
21-22-00009	Приволжский	Чувашская Республика	Чебоксары северо-западная часть, ул. Сельская	56,15468	47,18534	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол. Техн	Не отмечались	г. Чебоксары, северо-западная часть, ул. Сельская. Длина оврага 50 м., ширина 8 м. Обнажены породы четвертичных и вятских отложений, представлены окремненными песчаниками, суглинками, тонкими прослоями известняка. Базис развития: нижняя часть склона. Овраг средней активности. Признаки активизации: осыпание склонов оврага. Основной фактор активизации- гидрогеологический.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
21-11-00002	Приволжский	Чувашская Республика	г. Чебоксары северо-западная часть ул. Глеба Ильенко	56,15420	47,19819	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол. Техн	Не отмечались	г. Чебоксары, северо-западная часть, ул. Глеба Ильенко. Длина 15 м, ширина 8 м., площадь 120 м². Обнажены породы четвертичных и вятских отложений представлены песчаниками, суглинками. Базис развития: бровка. Оползень средней активности. Признаки активизации: обнажилась бровка, свежие оплывины. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-22-00010	Приволжский	Чувашская Республика	Чебоксары северо-западная часть ул. Дегтярева	56,15390	47,23678	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол.	Не отмечались	г. Чебоксары, северо-западная часть, ул. Дегтярева. Длина оврага 143 м., ширина 41 м. Обнажены породы четвертичных и вятских отложений, представлены окремненными песчаниками, суглинками, тонкими прослоями известняка. Базис развития: дно оврага. Овраг средней активности. Основной фактор активизации техногенный и гидрогеологический.		
21-11-00003	Приволжский	Чувашская Республика	северо-восточная часть г. Чебоксары Гремячево	56,14101	47,34478	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	г. Чебоксары, северо-восточная часть, Гремячево, на бровке склона Чебоксарского водохранилища. Площадь оползня 1600 м², длина-80 м, ширина-20 м. Обнажены породы четвертичных и вятских отложений, представлены песками, суглинками, супесью. Признаки активизации: обнаженный склон оврага, осыпание верхнего слоя пород вниз по склону. Базис развития: нижняя часть. Оползень низкой активности. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-11-00004	Приволжский	Чувашская Республика	северо-восточная часть г. Чебоксары ул. Тютчева	56,14195	47,30692	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	г. Чебоксары, восточная часть, ул. Тютчева, на бровке склона Чебоксарского водохранилища. Площадь оползня 3038 м², длина-98 м, ширина-31 м. Обнажены породы четвертичных и вятских отложений, представлены глиной, суглинками, тонкими прослоями известняков и мергелей. Признаки активизации - обнаженная бровка. Базис развития: нижняя часть склона. Оползень в средней степени активности. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-22-00011	Приволжский	Чувашская Республика	г. Чебоксары, центральная часть	56,11747	47,23803	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол. Техн	Не отмечались	г. Чебоксары, центральная часть. Длина оврага 205 м, обнаженная обрывистая вершина и борта отвесные. Обнажены породы четвертичных и вятских отложений, представлены суглинками, глины в нижней части, на глубине 10 м прослои известняков, мергелей, аргиллитов. Базис развития: устье оврага. Признаки активности: обнаженная обрывистая вершина и борта отвесные, разрушенная труба водоотвода (диаметр 80 см, высота 1 м.) Овраг в очень высокой степени активности. Основной фактор активизации техногенный и гидрогеологический.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
21-11-00043	Приволжский	Чувашская Республика	г. Чебоксары, северо-западная часть часть	56,15464	47,18987	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол. Техноген	Отмечались	Оползень расположен в северо-западной части г. Чебоксары ул. Новоилларионовская у д. №2, склон Чебоксарского водохранилища. Площадь оползня 5000 м², длина 100 м, ширина 50 м. Породы четвертичных и пермских отложений представлены песками, суглинками, глинами и песчаниками. Базис развития: нижняя часть бровки оползня. Признаки активизации: обнаженная бровка, свежие отрывы пород, поваленные деревья. Оползень в очень высокой степени активности. Негативное воздействие в виде нарушения земель частного сектора г. Чебоксары, потенциальная угроза частному дому. Основной фактор активизации техногенный и гидрогеологический.		
21-11-00005	Приволжский	Чувашская Республика	с. Порецкое, левый берег р. Сура	55,18550	46,34340	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	с. Порецкое, левый берег р. Сура. Площадь оползня 867 м², длина – 25,5 м, ширина – 34 м. Признаки активизации - отвесный обнаженный уступ. Породы представлены меловыми и юрскими отложениями, состоящими из глин темно-серых с прослоями алевритов и мергелей. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень в низкой активности. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-11-00006	Приволжский	Чувашская Республика	с. Порецкое, левый берег р. Сура	55,18645	46,34351	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	с. Порецкое, левый берег р. Сура. Площадь оползня 7650 м², длина -170 м, ширина – 45 м. Признаки активизации – обнаженное тело оползня. Породы представлены меловыми и юрскими отложениями, состоящими из глин темно-серых с прослоями алевритов и мергелей. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень в высокой степени активности. Основной фактор активизации-гидрогеологический..		
21-11-00007	Приволжский	Чувашская Республика	с. Порецкое, левый берег р. Сура	55,18632	46,34164	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	с. Порецкое, левый берег р. Сура. Площадь оползня 6300 м², длина-70 м, ширина-90 м. Признаки активизации-обрывистая бровка оползня. Породы представлены меловыми и юрскими отложениями, состоящими из глин темно-серых с прослоями алевритов и мергелей. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень в высокой стадии развития. Основной фактор активизации- гидрогеологический.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
21-11-00008	Приволжский	Чувашская Республика	с. Порецкое, левый берег р. Сура	55,18711	46,34323	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	Восточная окраина с. Порецкое на склоне. Площадь оползня 7800 м², длина-130 м, ширина-60 м. Признаки активизации-уступ отвесный обнаженный. Породы представлены меловыми и юрскими отложениями, состоящими из глин темно-серых с прослоями алевритов и мергелей. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень в высокой стадии развития. Основной фактор активизации - гидрогеологический.		
21-11-00009	Приволжский	Чувашская Республика	с. Порецкое, левый берег р. Сура	55,18732	46,34301	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	Восточная окраина с. Порецкое, на склоне. Площадь оползня 4350 м², длина-145 м, ширина-30 м. Признаки активизации-обрывистая бровка, обнаженный уступ. Породы представлены меловыми и юрскими отложениями, состоящими из глин темно-серых с прослоями алевритов и мергелей. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень высокой активности. Основной фактор активизации - гидрогеологический.		
21-11-00010	Приволжский	Чувашская Республика	с. Порецкое, левый берег р. Сура	55,18781	46,34234	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	Восточная окраина с. Порецкое, на склоне. Площадь оползня 3800 м², длина-95 м, ширина-40 м. Признаки активизации- свежие трещины на бровке и теле оползня. Породы представлены меловыми и юрскими отложениями, состоящими из глин темно-серых с прослоями алевритов и мергелей. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень в высокой стадии развития. Основной фактор активизации - гидрогеологический.		
21-11-00011	Приволжский	Чувашская Республика	с. Порецкое, левый берег р. Сура	55,19012	46,34209	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	Восточная окраина с. Порецкое, на склоне. Площадь оползня 560 м², длина-28 м, ширина 20 м. Признаки активизации-обнаженная бровка. Породы представлены меловыми и юрскими отложениями, состоящими из глин темно-серых с прослоями алевритов и мергелей. Базис развития: нижняя часть тела оползня, средней активности. Основной фактор активизации- гидрогеологический.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
21-11-00012	Приволжский	Чувашская Республика	с. Порецкое, левый берег р. Сура	55,19201	46,34123	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	Восточная окраина с. Порецкое, на склоне. Площадь оползня 2550 м², длина-85 м, ширина-30 м. Признаки активизации-обнаженная бровка. Породы представлены меловыми и юрскими отложениями, состоящими из глин темно-серых с прослоями алевритов и мергелей. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень средне активный. Основной фактор активизации -гидрогеологический.		
21-11-00013	Приволжский	Чувашская Республика	с. Порецкое верхняя часть склона р. Сура, ул. Комсомольская	55,19254	46,33941	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Отмечались	Активная оползневая деформация расположена на восточной окраине с. Порецкое. Оползневая деформация объемом 7440 м², длина-120 м, ширина-62 м. Оползень разрушает участки и легкие строения домов №№ 93, 95, 97, 100, 102 по ул. Комсомольская. Оползень грозит обрушением жилых домов. Породы представлены меловыми и юрскими отложениями, состоящими из глин темно-серых с прослоями алевритов и мергелей. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень в очень высокой стадии развития. Основной фактор активизации гидрогеологический, техногенный. Статус ЧС – не введен.		
21-11-00014	Приволжский	Чувашская Республика	Чебоксарский муниципальный округ п. Сюктерка на склоне Чебоксарского водохранилища	56,12778	47,029376	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	п. Сюктерка, на склоне Чебоксарского водохранилища, в 17 м гипсометрически выше уреза воды. Площадь оползня 800 м², длина-40 м, ширина-20 м. Признаки активизации-обнаженное тело и бровка. Породы представлены вятскими отложениями, состоящимти из глин, супесей. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень в средней степени активности Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-11-00015	Приволжский	Чувашская Республика	Чебоксарский муниципальный округ п. Сюктерка на склоне Чебоксарского водохранилища	56,12801	47,02990	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	п. Сюктерка, на склоне Чебоксарского водохранилища. Площадь оползня 750 м² длина-30 м, ширина-25 м. Признаки активизации-обнаженная бровка. Породы представлены вятскими отложениями, состоящими из глин, супесей. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень в средней степени активности. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-11-00016	Приволжский	Чувашская Республика	Чебоксарский муниципальный округ п. Сюктерка на склоне Чебоксарского водохранилища	56,12891	47,03453	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	п. Сюктерка, на склоне Чебоксарского водохранилища. Площадь оползня 1500 м², длина-50 м, ширина-30 м. Признаки активизации - поваленные деревья и свежие оплывины. Породы представлены вятскими отложениями, состоящими из глин, супесей. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень в средней стадии развития. Основной фактор активизации гидрогеологический.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
21-11-00017	Приволжский	Чувашская Республика	Чебоксарский муниципальный округ п. Сюктерка на склоне Чебоксарского водохранилища	56,12961	47,03836	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	п. Сюктерка, на склоне Чебоксарского водохранилища. Площадь оползня 600 м², длина-20 м, ширина-30 м. Признаки активизации-обнаженное тело и бровка. Обнажены породы четвертичных и пермских отложений, представленные глинами и супесями. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Бровка оползня средней стадии развития. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-22-00012	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ, д. Ильинка западная окраина	56,18050	46,82972	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол.	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, д. Ильинка, западная окраина. Длина оврага 50 м. Обнажены породы четвертичных и пермских отложений, представленные суглинками, глинами красно-коричневыми. Базис развития: устье оврага. Овраг в средней активности. Основной фактор активизации техногенный и гидрогеологический.		
21-11-00018	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ, д. Ильинка северная окраина	56,17930	46,83751	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, д. Ильинка, северная окраина. Площадь оползня 9000 м², длина-200 м, ширина-45 м. Признаки активизации-обнаженное тело и бровка. Обнажены породы четвертичных и пермских отложений, представленные суглинками, глинами красно-коричневыми, известняками с прослоями мергеля и глины. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень в средней степени активности. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-22-00013	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ, д. Тябякасы юго-западная окраина	56,15491	46,81991	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол.	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, д. Тябякасы, юго-западная окраина на правом склоне оврага. Длина оврага 70 м, ширина 15-20 м. Обнажены породы четвертичных и пермских отложений, представленные суглинками, глинами красно-коричневыми. Базис развития: тальвег оврага. Овраг средней активизации. Фактор активизации - гидрогеологический.		
21-11-00021	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ, д. Тябякасы юго-западная окраина	56,15489	46,81801	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, д. Тябякасы, юго-западная окраина, на левом склоне оврага. Площадь оползня 375 м², длина-25 м, ширина-15 м. Признаки активизации-обнаженное тело и бровка. Обнажены породы четвертичных и пермских отложений, представленные суглинками, глинами коричневыми. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень средней активности. Основной фактор активизации гидрогеологический.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
21-11-00022	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ, д. Тябякасы юго-западная окраина	56,15601	46,81865	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, д. Тябякасы, юго-западная окраина, на левом склоне оврага. Площадь оползня 3300 м², длина-150 м, ширина - 22 м. Признаки активизации - обнаженная бровка. Обнажены породы четвертичных и пермских отложений, представленные суглинками, глинами коричневыми. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень средней активности. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-11-00023	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ, д. Тябякасы юго-западная окраина	54,15691	46,81633	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, д. Тябякасы, юго-западная окраина, на левом склоне оврага. Площадь оползня 1160 м², длина-58 м, ширина-20 м. Признаки активизации- отвесный, обнаженный борт. Обнажены породы четвертичных и пермских отложений, представленные суглинками, глинами коричневыми. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень в средней стадии развития. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-11-00024	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ, д. Тябякасы юго-западная окраина	54,15177	46,81681	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, д. Тябякасы, юго-западная окраина, на левом склоне оврага. Площадь оползня 160 м², длина-20 м, ширина-8 м. Признаки активизации-обнаженная бровка. Обнажены породы четвертичных и пермских отложений, представленные суглинками, глинами коричневыми. Базис развития: нижняя часть тела оползня. Оползень в низкой стадии развития. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-22-00014	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ, д. южнее южной окраины д. Тренькино	56,15533	46,79712	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол. Техн	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, южнее южной окраины д. Тренькино. Длина оврага 127 м, ширина-3,5 м. признаки активности - отвесные борта и растущая верщина. Обнажены породы четвертичных и пермских отложений, представленные песками, суглинками. Базис развития: дно оврага. Овраг в высокой степени активности. Основной фактор активизации гидрогеологический и техногенный.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
21-22-00015	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ западнее д. Васильевка	54,15901	46,86419	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол.	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, западнее д. Васильевка. Длина оврага 350 м, ширина 80 м.. Обнажены породы пермских отложений, представленные глинами коричневыми, окремнёнными песчаниками, известняками. Базис развития: устье оврага. Признаки активности - отрывистые борта. Овраг средней активности. Основной фактор активизации - гидрогеологический.		
21-22-00016	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ юго-западнее д. Васильевка	56,15145	46,84170	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол.	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, юго-западнее д. Васильевка Длина оврага 120 м, ширина 30 м. Признаки активности: растущая вершина, обнажены склоны. Обнажены породы четвертичных и пермских отложений, представленные суглинками, супесями и глинами. Базис развития: дно оврага. Овраг в средней активности. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-22-00017	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ южнее д. Чебелькасы	56,130173	46,80548	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол.	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, южнее д. Чебелькасы. Длина оврага 120 м, ширина 20 м. Признаки активизации-обнажены склоны оврага. Обнажены породы четвертичных и пермских отложений, представленные суглинками, супесями и глинами. Базис развития: устье оврага. Овраг средней активности. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-11-00025	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный севернее д. Шомиково	56,10289	46,91912	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол.	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, севернее д. Шомиково. Площадь оползня 253 м², длина-23 м, ширина-11 м. Признаки активизации-обнаженная бровка. Обнажены породы четвертичных и пермских отложений, представленные суглинками, глинами коричневыми. Базис развития: нижняя часть оврага. Оползень низкой активности. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-22-00018	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный западная окраина д. Шомиково	56,09591	46,91910	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол.	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, западная окраина д. Шомиково. Длина оврага 200 м. Признаки активизации-обнажены склоны оврага. Обнажены породы четвертичных и пермских отложений, представленные суглинками, глинами и песчаниками. Базис развития: дно оврага. Овраг низкой активности. Основной фактор активизации гидрогеологический.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
21-22-00023	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ, северо-восточнее д. Мал. Карачкино (Карачкинский)	56,16426	46,78193	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, северо-восточнее д. Мал. Карачкино. Овражная эрозия средней активности. Длина овражной эрозии 40 м. Признаки активизации-обнажены склоны оврага. Представлен четвертичными и пермскими отложениями, состоящими из песков суглинков, глин. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-22-00026	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ, севернее д. Чебелькасы(северочебелькасинский)	56,14041	46,80314	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, севернее д. Чебелькасы. Овражная эрозия средней активности. Длина оврага 60 м. Признаки активизации-обнажены склоны оврага. Овражная эрозия средней активности. Представлен четвертичными и пермскими отложениями, состоящими из песков суглинков, глин. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-11-00026	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ, севернее д. Чебелькасы(Североч ебелькасинский)	56,13899	46,81016	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, севернее д. Чебелькасы. Оползневой процесс средней активности. Площадь оползня 108 м², длина-18 м, ширина-6 м. Признаки активизации-обнаженная бровка. Представлен четвертичными и пермскими отложениями, состоящими из песков суглинков, глин. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-11-00027	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ, севернее д. Чебелькасы(Североч ебелькасинский)	56,13862	46,81117	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, севернее д. Чебелькасы. Оползневой процесс средней активности. Площадь - 680 м², длина-40 м, ширина-17 м. Признаки активизации-обнаженная бровка. Представлен четвертичными и пермскими отложениями, состоящими из песков суглинков, глин. Основной фактор активизации гидрогеологический.		
21-22-00027	Приволжский	Чувашская Республика	Моргаушский муниципальный округ, западнее Чураккасы(Чураккасинский)	56,11719	46,80964	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Гидрогеол	Не отмечались	Моргаушский мун. округ, западнее Чураккасы. Овражная эрозия высокой активности. Длина оврага 250 м. Признаки активизации-обнажены склоны оврага. Представлен четвертичными и пермскими отложениями, состоящими из песков, суглинков, глин. Основной фактор активизации гидрогеологический		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
59-26-00003	Приволжский	Пермский край	г. Березники, территория над затопленным рудником БКПРУ-1, ул. Привокзальная, 1	59,39648	56,76759	00.04.2025	Не завершилась	От	Техн., гидрогеол., сейсм.	Отмечались	В г. Березники, на территории над затопленными горными выработками рудника БКПРУ-1, активизация процесса оседания земной поверхности отмечается в окрестностях затопленной мульды оседания (пункт наблюдений «Участок 7, Провал № 2»), где в отчётный период было зафиксировано 18 сейсмособытий с суммарной энергией 2159 Дж, эпицентры большинства событий были к югу от провала № 2 на железнодорожных путях. Энергия одного из них составила 2000 Дж, что делает его крупнейшим событием в данном районе за последние 2 года. В пределах затопленной мульды скорость оседания в отчётный период составила 7-38 мм/мес (в 1 квартале 2025 г. было 16-48 мм/мес). Суммарное оседание поверхности, зафиксированное в апреле 2025 г., составило 10,73 м. Факторы активизации: техногенный – нарушение водозащитной толщи рудника при ведении горных работ; гидрогеологический – проникновение в рудник подземных вод через нарушенную водозащитную толщу; сейсмический. Возраст и состав горных пород, затронутых проявлением: – пески, глины четвертичных отложений (aQ); – глины, песчаники, алевролиты пестроцветной толщи (P1ss); – известняки, доломиты, мергели, аргиллиты терригенно-карбонатной толщи (P1slk2); – мергели, глины, гипсы, каменная соль соляно-мергельной толщи (P1slk1). Абсолютная отметка базиса развития опасного ЭГП (-161,7 м) – отметка подошвы нижнего промышленного пласта «Красный-2».		
59-26-00010	Приволжский	Пермский край	г. Соликамск, территория над рудником СКРУ-2, СНТ "Ключики"	59,59381	56,81039	00.04.2025	Не завершилась	От	Техн., гидрогеол.	Отмечались	В г. Соликамске на аварийном участке рудника СКРУ-2 (СНТ "Ключики") во 2-м квартале 2025 г. объём водопритока в горные выработки рудника достигал 133 м³/час, в среднем за квартал 95 м³/час. В 1-м квартале 2025 г. среднее расчётное значение водопритока было 85 м³/час. В отчётный период среднее значение минерализации рассолов, поступающих в горные выработки, не изменилось – 361 г/л. В 1 и 2 кварталах 2025 г. на аварийном участке в опасной зоне возможного образования нового провала и в окрестностях самого провала не было зафиксировано ни одного сейсмособытия. Факторы активизации: техногенный – нарушение водозащитной толщи рудника при ведении горных работ; гидрогеологический – проникновение в рудник подземных вод через нарушенную водозащитную толщу. По результатам аэрофотосъёмки, выполненной 25 мая 2025 г., размеры провала составили 173,4x140,6 м, глубина 0,1 метра. Возраст и состав горных пород, затронутых проявлением: – глины, суглинки четвертичных отложений (aQ); – глины, алевролиты, аргиллиты, песчаники пестроцветной толщи (P1ss); – глины, известняки, мергели терригенно-карбонатной толщи (P1slk2); – мергели, глины, гипсы, каменная соль соляно-мергельной толщи (P1slk1). Абсолютная отметка базиса развития опасного ЭГП (-152,4 м) - отметка подошвы нижнего промышленного пласта «Красный-2».		
43-12-00001	Приволжский	Кировская область	г. Киров, сл.Санниковы (Филейское обнажение)	58,66427	49,60266	00.04.2025	Не завершилась	Ос	Атм.	Не отмечались	Вертикальные стенки срыва грунта в верхней и средней частях склона р. Вятка, скопление у подножия склона несортированного неокатанного смещенного материала, сползание дернового покрова. Основные параметры проявления: длина 500 м, ширина 50 м, площадь 25000 м². Основные факторы активизации – атмосферные осадки. Стадия развития – развитие. Базис развития – основание склона долины р. Вятка. Возраст и литологический состав пород – P (глины, мергели, известняки). У подножия склона сооружено берегоукрепление из железобетонных плит длиной 200 м. На отдельном участке склона р. Вятка нарушена целостность берегоукрепления, отмечено смещение части железобетонных плит вниз по склону до 0,5 м, часть железобетонных плит разрушена.		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
43-22-00010	Приволжский	Кировская область	г. Киров, ул. Северная Набережная,д. 5	58,65001	49,61985	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм., техн.	Не отмечались	В г. Кирове на склоне р. Вятка напротив ул. Северная Набережная, д. 5 отмечен активный овраг на склоне р. Вятка. Ширина оврага в верхней части достигает 38 м, глубина – до 10 м. В верхней части оврага борта оврага крутые, оголенные; отмечены вертикальные стенки срыва длиной до 8 м и высотой до 3 м. В тальвеге оврага отмечены сползшие кустарники и молодые деревья с грунтом размерами 3 × 2 м. В вершине оврага, в средней части склона на бровке правого борта оврага и в подножии склона расположены канализационные колодцы (по склону проложен канализационный коллектор). Канализационный колодец, расположенный в средней части склона на бровке правого борта оврага, оголен, отмечены трещины и частичное разрушение бетонных стен колодца. Между канализационными колодцами по склону проложены металлические трубы, отмечено частичное разрушение трубы около канализационного коллектора в средней части склона (сквозные дыры в верхней части). Ширина оврага в устьевой части достигает 25 м, глубина до 12 м. Основные факторы активизации – атмосферные осадки, техногенный (неорганизованный направленный сток талых и ливневых вод). Стадия развития – развитие. Базис развития – основание склона р. Вятка. Возраст и литологический состав пород – P (глины, аргиллиты, мергели, известняки).		
43-22-00002	Приволжский	Кировская область	г. Киров, ул. Набережная Грина,Церковь в честь Феодоровской иконы Божией Матери	58,61204	49,68719	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	В г. Киров на склоне р. Вятка напротив церкви отмечена растущая промоина, вершина промоины выходит к фундаменту смотровой площадки на Набережной Грина. Длина промоины 30 м, ширина до 4 м, глубина до 2 м. Вместе с талыми и ливневыми водами происходит смыв грунта вниз к основанию склона. Основные факторы активизации – атмосферные осадки. Стадия развития – развитие. Базис развития – основание склона долины р. Вятка. Возраст и литологический состав пород – P (глины, мергели) + tH (насыпные грунты).		
43-22-00003	Приволжский	Кировская область	г. Киров, Первомайский район, ул. Слободской спуск, Раздерихинский овраг	58,60827	49,68382	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	Отмечена активизация в Раздерихинском овраге г. Кирова. Отмечен рост промоин по бортам оврага, ширина промоин в левом борту оврага достигает 10 м, глубина до 4 м; вершины промоин выходят на бровку борта оврага. В правом борту около пешеходного моста через овраг отмечены стенки срыва дернового покрова в средней части. Отмечено смещение некоторых железобетонных блоков, положенных на бровке левого борта Раздерихинского оврага. Основные факторы активизации – атмосферные осадки. Стадия развития – развитие. Базис развития – тальвег оврага. Возраст и литологический состав пород – P (глины, аргиллиты, мергели) + tH (насыпные грунты).		
43-22-00004	Приволжский	Кировская область	Г. Киров, ул. Набережная Грина, мемориал «Вечный огонь»	58,60395	49,69018	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	В г. Киров с обеих сторон смотровой площадки на Набережной Грина у мемориала «Вечный огонь» отмечено развитие промоин длиной 30 м, шириной 2-4 м, глубиной до 1,4 м. Вершины промоин выходят на бровку склона р. Вятка, к фундаменту смотровой площадки. Вершины промоин засыпаны опилом, крупными деревянными стружками. На склоне р. Вятка выполнены работы по вырубке молодой древесной и кустарниковой растительности. Основные факторы активизации – атмосферные осадки, подземные воды (интенсивный родниковый сток). Стадия развития – развитие. Базис развития – основание склона долины р. Вятка. Возраст и литологический состав пород - P (глины, аргиллиты, мергели) + tH (насыпные грунты).		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
43-12-00002	Приволжский	Кировская область	г. Киров, по ул. Пристанская, д. 5	58,60692	49,68972	00.04.2025	Не завершилась	Ос	Атм., техн.	Не отмечались	За нежилым зданием ул. Пристанская, д. 5 г. Кирова отмечен оголенный участок склона р. Вятка. Основные параметры проявления: длина 20 м, ширина 10 м, площадь 200 м². На подрезанном участке наблюдается осыпание выветрелого грунта, сползание дернового покрова с кустарниковой растительностью. Отмечен активный рост промоины, ширина составила до 4,5 м (в апреле 2023 г. ширина составляла 1,5 м), глубина до 3 м (в апреле 2023 г. - 2,2 м). Вершина промоины выходит к пешеходной дорожке Александровского парка на бровке склона р. Вятка. Основные факторы активизации – атмосферные осадки, техногенный (подрезка основания склона, неорганизованный направленный сток талых и ливневых вод). Стадия развития – развитие. Базис развития – основание склона долины р. Вятка. Возраст и литологический состав пород – P (глины, пески).		
43-12-00003	Приволжский	Кировская область	г. Киров, от ул. Приозерная до ул. Тимирязева	58,57852	49,69153	00.04.2025	Не завершилась	Ос	Атм.	Не отмечались	Верхняя часть склона р. Вятка задернована, на бровке склона, на прибровочном плато произрастает древесная растительность. Средняя часть склона р. Вятка наиболее крутая, оголена. На границе оголенных и задернованных участков отмечены «козырьки» из дерна. В средней части склона отмечены вертикальные стенки срыва грунта, срывы дернового покрова, у подножия склона - скопление несортированного смещенного материала. Основные параметры проявления: длина 450 м, ширина 50 м, площадь 22500 м². Основные факторы активизации – атмосферные осадки. Стадия развития – развитие. Базис развития – основание склона долины р. Вятка. Возраст и литологический состав пород – P (глины, мергели, известняки).		
43-22-00005	Приволжский	Кировская область	г. Киров, ул. Ленина, 184	58,57354	49,69201	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм., техн.	Не отмечались	Напротив дома ул. Ленина, 184 обследован старый овраг на склоне р. Вятка. Длина оврага 80 м, ширина 45 м, глубина 30 м. В средней и нижних частях бортов оврага отмечены оголенные участки, срывы дернового покрова. По тальвегу протекает ручей, происходит сток талых и ливневых вод из-за чего активно растет промоина шириной до 3 м, глубиной до 1,5 м. Вершина оврага на бровке склона р. Вятка забетонирована и отсыпана грунтом, проложена труба для стока талых и ливневых вод. Работы выполнены не в полной мере, сток воды ниже трубы происходит по тальвегу оврага. В устьевой части оврага сооружен отвод воды в сторону (прокопана канава и перекрыто место старого стока воды колесами, ветвями, грунтом и пр.). Основные факторы активизации – атмосферные осадки, техногенный фактор (организация стока талых и ливневых вод с прибровочной территории в тальвег оврага). Стадия развития – развитие. Базис развития – основание склона долины р. Вятка. Возраст и литологический состав пород – P (глины, мергели).		
52.31.00343	Приволжский	Нижегородская область	д.Рагозино Сосоновский муниципальный округ	55,738645	42,941651	20.04.2025	00.04.2025	Ка	Гидрогеол.	Отмечались	Образование карстового провала на дневной поверхности, в результате активизации карстового процесса. Параметры проявления опасного ЭГП: диаметр воронки - 20 м, глубина - 5 м. Факторы активизации опасного ЭГП: Природный (гидрогеол.). Породы, вовлеченные в смещение: карстующиеся породы казанского яруса средней перми представленные преимущественно известняками, доломитами, также перекрывающие отложения четвертичного возраста. Разрушен участок автомобильной дороги при въезде в населенный пункт (20 м).		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
52-11-00324	Приволжский	Нижегородская область	п.Новинки, ул. Береговая, д. 125А, городской округ Нижний Новгород	56,21422	43,89094	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Техн., атм.	Отмечались	Активизация оползневого процесса на правом берегу р.Ока в пределах проявления 52-11-00324. Параметры проявления: длина 15 м, ширина 50 м, мощность до 1,5 м. Признаки активизации: течение грунта, срывы грунта с дёрном по бортам оползня. Факторы активизации: природный (климатические условия, большая крутизна склона), техногенный (пригрузка привозным грунтом). Комплексы горных пород, затронутые проявлением: prQI-III, dpQIV (суглинки). Отступание бровки до 1 м, вплотную к территории домовладения д.125А. Сохраняется угроза обрушения ограждений частной застройки.		
52-11-00325	Приволжский	Нижегородская область	п.Новинки, ул. Береговая, д 101 Д, городской округ Нижний Новгород	56,21345	43,88784	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Техн., атм.	Отмечались	Активизация оползневого процесса на правом берегу р.Ока в пределах проявления 52-11-00325. Параметры проявления: длина 20 м, ширина 60 м, мощность смещённых пород до 1,5 м. Признаки активизации смещение насыпного грунта с прибровочной части оползня, трещины 7-10 м, шириной раскрытия до 0,1-0,2 м, формирование ступеней оседания. Факторы активизации: природный (климатические условия, большая крутизна склона), техногенный (утечки из водоотводящих коммуникаций, пригрузка грунтом). Комплексы горных пород, затронутые проявлением: prQII-III, dpQIV (суглинки). Отступание бровки до 1 м, вплотную к территории домовладения д.101Д. Сохраняется угроза обрушения ограждений частной застройки.		
56-22-00001	Приволжский	Оренбургская область	Правая сторона дороги Оренбург-Бузулук, южная окраина г.Сорочинск	52.39925	53.12475	00.03.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	Пункт наблюдения был организован в 1997 г. у вершины оврага, растущего вдоль автодороги Оренбург-Бузулук. Всего было заложено 3 репера Рп1 и Рп3 как долгосрочные с бетонным монолитом. Рп 2 - трубчатый, вбит на глубину 1,0 м. В 2025 г. рост вершины оврага составил 0,30 м/год. Признаки активизации опасного ЭГП - уменьшение расстояния от фактической длины на дату обследования вершины оврага до репера № 3 (т.е. рост вершины оврага). Укрепительные мероприятия не производились. Активизация происходит преимущественно в весенний период. Основные факторы активизации: интенсивное таяние снега в период половодья и атмосферные осадки. В составе пород, затронутых проявлением, преобладает суглинок буро-коричневый. Овраг находится в стадии затухания.		
56-22-00002	Приволжский	Оренбургская область	Грачевский район, 0,8 км севернее с.Верхне-игнашкино. Правый склон долины реки Елховка.	52.96901	53.06889	00.03.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	Пункт наблюдения организован в 1997 г. у вершины оврага в 0,8 км севернее окраины с. Верхнеигнашкино. Было заложено 3 репера. Рп-2 заложен как долгосрочный с бетонным монолитом. За 2024 г. овраг увеличился на 0,9 м, за 2025 г. – на 0,75 м. Признаки активизации опасного ЭГП - рост вершины наблюдаемого оврага (уменьшение расстояния от фактического верховья оврага до репера № 3). Укрепительные мероприятия не производились. Активизация происходит преимущественно в весенний период. Основные факторы активизации: атмосферные осадки. В составе пород, затронутых проявлением, преобладает суглинок буро-коричневый с глиной красно-коричневой.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
56-22-00003	Приволжский	Оренбургская область	Илекский район, 0,5 км севернее с.Нижне-озерное. Правый склон долины реки Урал.	51.61536	53.92008	00.03.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	Пункт наблюдения организован в 1997 г. на участке Нижнеозерном-2, наблюдения за развитием овражной эрозии проводятся на северо-восточной окраине с. Нижнеозерное Илекского района. На текущий момент его протяженность – 266,80 м. Ширина у вершины – 0,6 м, у основания – 6,0 м. Глубина оврага на всем его протяжении изменяется от 0,5 до 2,0 м, в среднем составляет 1,0 м. Рост оврага за 2024 г. составил 0,65 м, за 2025 г. – 0,45 м. По дну оврага – локальная свалка бытовых и строительных отходов. Активизация происходит преимущественно в паводковый период. Основные факторы активизации - атмосферные осадки. Развитие эрозионного процесса приводит к сокращению земель сельскохозяйственного назначения. В составе пород, затронутых проявлением, преобладает суглинок буро-коричневый с глиной красно-коричневой. Овраг находится в стадии развития.		
56-22-00004	Приволжский	Оренбургская область	Сорочинский район, восточная окраина с.Михайловка	52.23861	53.014447	00.03.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	На участке Михайловский наблюдался овраг, расположенный на восточной окраине с.Михайловка Сорочинского района. Овраг расположен в непосредственной близости надворных построек на территории села построек по ул. Школьная, однако не представляет опасности – борта в этой части пологие, заросли деревьями и кустарником. В северной части овраг проходит вдоль пашни, частично засыпан, но есть промоины после паводка. Ширина оврага изменяется от 0,5-1,0 м до 35-40 м. Дно и борта в южной и северной части промыты паводковыми водами, обнажается глина красновато-коричневая, реже – песок желтый, разнозернистый. В западной части борта преимущественно пологие, задернованы. Обследуемый овраг не несет угрозы для надворных построек села. Активизация происходит преимущественно в весенний период. Основные факторы активизации – интенсивное таяние снега в период половодья и атмосферные осадки. Противоэрозионные мероприятия на данном участке проводятся – частичная засыпка оврага грунтом вблизи пахотных угодий. В составе пород преобладает глина красновато-коричневая, реже – песок желтый. Овраг находится в стадии развития.		
58-11-00062	Приволжский	Пензенская область	с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай	52,80659	46,94665	01.04.2025	30.05.2025	Оп	Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Овраг Порнай» (с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай) произошла в апреле 2025г. Отмечается обрушение бровки срыва оползня. Активизация процесса была вызвана переувлажнением грунта в сезон дождей. Общая площадь активизации оползня составляет около 35 м². Активизация отмечается во всех частях оползня. Базисом развития оползня является тальвег оврага. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки, песчанистые глины (e dQ). Оползень имеет размеры 57 х 10м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 644,0м², мощность оползневого слоя до 0,5м. Оползень находится в стадии развития..		
58-11-00053	Приволжский	Пензенская область	с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай	52,80602	46,94638	01.04.2025	30.05.2025	Оп	Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Овраг Порнай» (с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай) произошла в апреле 2025г. Отмечается обрушение бровки и течение грунта по склону. Активизация процесса была вызвана переувлажнением грунта в сезон дождей. Общая площадь активизации оползня составляет около 20 м². Активизация отмечается во всех частях оползня. Базисом развития оползня является тальвег оврага. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки, песчанистые глины (e dQ). Оползень имеет размеры 38 х 13м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 513,0м², мощность оползневого слоя до 0,5м. Оползень находится в стадии развития..		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
58-11-00060	Приволжский	Пензенская область	с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай	52,80575	46,94768	01.04.2025	30.05.2025	Оп	Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Овраг Порнай» (с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай) произошла в апреле 2025г. Отмечается обрушение бровки. Активизация процесса была вызвана переувлажнением грунта в сезон дождей. Общая площадь активизации оползня составляет около 30 м². Активизация отмечается в головной части. Базисом развития оползня является тальвег оврага. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки, песчанистые глины (e dQ). Оползень имеет размеры 54 х 14м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 623,0м², мощность оползневого слоя до 0,5м. Оползень находится в стадии развития..		
58-11-00061	Приволжский	Пензенская область	с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай	52,80412	46,94545	01.04.2025	30.05.2025	Оп	Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Овраг Порнай» (с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай) произошла в апреле 2025г. Отмечается проседание грунта в районе головной части оползня. Активизация процесса была вызвана переувлажнением грунта в сезон дождей. Общая площадь активизации оползня составляет около 100 м². Базисом развития оползня является тальвег оврага. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки, песчанистые глины (e dQ). Оползень имеет размеры 108 х 47м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 2558,0м², мощность оползневого слоя до 0,5м. Оползень находится в стадии развития..		
58-22-00008	Приволжский	Пензенская область	с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай	52,80695	46,94620	01.04.2025	30.05.2025	Эо	Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке дежурных наблюдений «Овраг Порнай» (с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай) произошла в апреле 2025г. Отмечается оседание грунта в районе вершины оврага. Активизация процесса была вызвана переувлажнением грунта в сезон дождей. Общая площадь активизации оползня составляет около 40 м². Активизация отмечается в вершине оврага. Базисом развития ЭГП является тальвег оврага. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки, песчанистые глины (e dQ). Оползень имеет размеры 46 х 30м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 863,0м², мощность опасного ЭГП до 0,5м. Овраг находится в стадии развития..		
63.05.00049	Приволжский	Самарская область	Сызранский район, г.Сызрань пункт наблюдения «Пост ЭЦ ст.Сызрань-1 ОАО РЖД»	53,18102	48,51635	30.05.2025	16.06.2025	Ка	Атм. Геолог.	Отмечались	Провал образовался на полосе карстового поля, которая прослеживается от ул. Троекуровская в п. Машинистов до склона Саратовского водохранилища. Ширина её составляет около 0,8 км, длина - около 2,0 км. Она пересекает маневровый парк железной дороги, основную ж/д магистраль Москва-Самара и жилой микрорайон по ул. Декабристов. Геологическое строение участка представлено переслаивающимися слоями суглинков, песков и глин, подстилаемых сильно выветрелыми карбонатными породами верхнекаменоугольного возраста. Новый провал №00049 образовался в 2025г на территории домовладения №53 по ул. Паровозная в г.Сызрань. Провал цилиндрической формы, размеры: диаметром 2,2м, глубиной 2,3м, S=3,8м², V=8,7м³. Отмечена коррозия стенок.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
63.05.00050	Приволжский	Самарская область	г.Самара, Волжский район, пункт наблюдения «Самарский Склон»	53,18139	50,19125	00.04.2025	05.06.2025	Ка	Атм., Гидрогеол. Техн.	Отмечались	Пункт наблюдения расположен на южной окраине г.Самара, на правобережном склоне р. Самара. В ологическом отношении участок расположен на коренном склоне долины р. Самары. Абсолютные отметки поверхности выделенного участка изменяются от 60 до 100 м. Особенности геологического строения участка заключаются в практически полном выклинивании аллювиальных отложений и выходе на поверхность (или близком залегании) карбонатно-сульфатных пород казанского яруса верхней перми, что обуславливает возникновение и развитие карстово-суффозионных процессов. Кровля карстующихся сульфатно-карбонатных пород залегает, от 1,0 до 9,0 м. Весной 2025г. в 1,0 м западнее второго подъезда многоквартирного дома №20 по ул. Авроры образовался новый провал №00050. Провал цилиндрической формы диаметром 2,1 м, глубиной 1,5 м (со слов жителей), площадью 3,5 м², объёмом 5,2м³, частично засыпан песком. В результате затруднён вход (выход) из второго подъезда дома №20 по ул. Авроры. Факторы активизации: гидрогеологические условия, атмосферные осадки и техногенная нагрузка на территорию. ЧС не объявлялся.		
64-11-00047	Приволжский	Саратовская область	г. Вольск между ул. Красноармейская и Комсомольская.	52,03122	47,38064	00.04.2025	08.04.2025	Оп	Атм., техн.	Отмечались	г. Вольск между ул. Красноармейская и Комсомольская. Активизация происходит ежегодно. Базис оползня - ниже уреза Волгоградского водохранилища. Факторы активизации: Атмосферные осадки; Техногенный; Разгрузка грунтовых вод. Литологический состав пород представлен, мелом, мергелем, черными и зеленовато-серыми плотными глинами альбского возраста (Kal) и техногенными грунтами. Проявление активизации процесса зафиксировано на площади 0,09 км², с образованием сомкнутых трещин с вертикальным смещением по плоскости от 0,05 м до 0,5 м. При активизации произошло частичное разрушение дороги на улице Красноармейской. В пределах активизации наблюдается многочисленное водопроявления и скопленное воды.		
64-11-00009	Приволжский	Саратовская область	г Саратов Заводскогй район ул. Сиреневая и 1-й Сиреневый проезд.	51,49982	45,90443	00.04.2025	10.04.2025	Оп	Атм., техн.	Отмечались	г. Саратов, Заводскогй район ул. Сиреневая и 1-й Сиреневый проезд. Базис оползня - нижняя часть склона. Факторы активизации: Атмосферные осадки; Техногенный. Литологический состав пород представлен опоковидными и мергелистыми глинами верхнемелового возрасты K2. По дну межоползневой западины прошла трещина длиной до 120 м, с вертикальным смещением от 0,3 м до 0,5 м. продолжается разрушение двух домов №16 и 16/1, расположенных на 4-м Лучевом проезде. При активизации произошло образование нового блока шириной до 6 м, длиной по оси смещения до 4 м, вертикальным смещением до 1 м. На момент обследования водопроявлений не выявлено.		
73-11-00002	Приволжский	Ульяновская область	г. Ульяновск, Ленинский район, Ул. Мостостроителей	54,35695	48,39814	01.04.2025	Не завершилась	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке детальных наблюдений «Ульяновск-центр» (территория г. Ульяновск в районе ул. Мостостроителей) произошла в апреле 2025г. Отмечается отступание бровки оползня на 0,1-0,2 м, вспучивание и движение грунта в центральной и подошвенной частях оползня. Активизация процесса была вызвана выходами и застоями грунтовых вод, которые отмечаются на протяжении всего тела оползня и, особенно, в головной его части прямо под бровкой .Общая площадь активизации оползня составляет около 25000 м². Активизация отмечается во всех частях оползня. Базисом развития оползня является нижняя часть волжского склона. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки, супеси, щебень (dl QIII-IV. Оползень имеет размеры 609 х 203м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 123194м², мощность оползневого слоя до 10м. Оползень находится в стадии развития.		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
73-11-00003	Приволжский	Ульяновская область	г. Ульяновск, Ленинский район, Ул. Мостостроителей	54,35512	48,39620	01.04.2025	30.04.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке детальных наблюдений «Ульяновск-центр» (территория г. Ульяновск в районе ул. Мостостроителей) произошла в апреле 2025г. Отмечается оползание грунтов в районе бровки оползня и движение грунта в подошвенной части оползня. Активизация процесса была вызвана выходами и застоями грунтовых вод, которые отмечаются в подошвенной части оползня. Общая площадь активизации оползня составляет около 4500 м². Активизация отмечается в головной и подошвенной частях оползня. Базисом развития оползня является нижняя часть волжского склона. Литологический состав пород, затронутых проявлением – суглинки, супеси, щебень (dl QIII-IV. Оползень имеет размеры 464 х 186м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 93828м², мощность оползневого слоя до 10м. Оползень находится в стадии развития.		
73-11-00004	Приволжский	Ульяновская область	г. Ульяновск, Ленинский район, Ул. Северный венец	54,35374	48,39702	01.04.2025	30.04.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке детальных наблюдений «Ульяновск-центр» (территория г. Ульяновск в районе ул. Северный венец) произошла в апреле 2025г. Отмечаются сплывы грунта в подошвенной части оползня. Активизация процесса была вызвана выходами и застоями грунтовых вод, которые отмечаются в подошвенной части оползня. Общая площадь активизации оползня составляет около 5000 м². Активизация отмечается в подошвенной части оползня. Базисом развития оползня является нижняя часть волжского склона. Литологический состав пород, затронутых проявлением – суглинки, супеси, щебень (dl QIII-IV. Оползень имеет размеры 705 х 180м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 115406м², мощность оползневого слоя до 10м. Оползень находится в стадии развития.		
73-11-00005	Приволжский	Ульяновская область	г. Ульяновск, Ленинский район, Ул. Докучаева	54,35217	48,39848	01.04.2025	30.04.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке детальных наблюдений «Ульяновск-центр» (территория г. Ульяновск в районе ул. Докучаева) произошла в апреле 2025г. Отмечаются сплывы грунта в подошвенной части оползня. Активизация процесса была вызвана выходами и застоями грунтовых вод, которые отмечаются в подошвенной части оползня, а так же активным снеготаянием. Общая площадь активизации оползня составляет около 10000 м². Активизация отмечается в подошвенной части оползня. Базисом развития оползня является нижняя часть волжского склона. Литологический состав пород, затронутых проявлением – суглинки, супеси, щебень (dl QIII-IV. Оползень имеет размеры 805 х 410м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 230446м², мощность оползневого слоя до 10м. Оползень находится в стадии развития..		
73-11-00006	Приволжский	Ульяновская область	г. Ульяновск, Ленинский район, Ул. Северный венец	54,35010	48,40049	01.04.2025	30.04.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке детальных наблюдений «Ульяновск-центр» (территория г. Ульяновск в районе ул. Северный венец) произошла в апреле 2025г. Отмечаются сплывы грунта в подошвенной части оползня. Активизация процесса была вызвана выходами и застоями грунтовых вод, которые отмечаются в подошвенной части оползня. Общая площадь активизации оползня составляет около 6500 м². Активизация отмечается в подошвенной части оползня. Базисом развития оползня является нижняя часть волжского склона. Литологический состав пород, затронутых проявлением – суглинки, супеси, щебень (dl QIII-IV. Оползень имеет размеры 776 х 203м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 137617м², мощность оползневого слоя до 10м. Оползень находится в стадии развития..		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
73-11-00007	Приволжский	Ульяновская область	г. Ульяновск, Ленинский район, Ул. Северный венец	54,34537	48,40474	01.04.2025	30.04.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке детальных наблюдений «Ульяновск-центр» (территория г. Ульяновск в районе ул. Северный венец) произошла в апреле 2025г. Отмечаются сплывы грунта в подошвенной части оползня. Активизация процесса была вызвана выходами и застоями грунтовых вод, которые отмечаются в подошвенной части оползня. Общая площадь активизации оползня составляет около 7000 м². Активизация отмечается в подошвенной части оползня. Базисом развития оползня является нижняя часть волжского склона. Литологический состав пород, затронутых проявлением – суглинки, супеси, щебень (dl QIII-IV. Оползень имеет размеры 815 х 321м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 227991м², мощность оползневого слоя до 10м. Оползень находится в стадии развития.		
73-11-00008	Приволжский	Ульяновская область	г. Ульяновск, Ленинский район, Ул. Северный венец	54,34533	48,40465	01.04.2025	30.04.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке детальных наблюдений «Ульяновск-центр» (территория г. Ульяновск в районе ул. Северный венец) произошла в апреле 2025г. Отмечается осыпание и сплывы грунта в подошвенной части оползня. Активизация процесса была вызвана выходами и застоями грунтовых вод, которые отмечаются в подошвенной части оползня. Общая площадь активизации оползня составляет около 10000 м². Активизация отмечается в подошвенной части оползня. Базисом развития оползня является нижняя часть волжского склона. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки, супеси, щебень (dl QIII-IV. Оползень имеет размеры 738 х 373м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 248665м², мощность оползневого слоя до 10м. Оползень находится в стадии развития..		
73-11-00009	Приволжский	Ульяновская область	г. Ульяновск, Ленинский район, Ул. Радищева 132б	54,34262	48,40654	01.04.2025	30.04.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке детальных наблюдений «Ульяновск-центр» (территория г. Ульяновск в районе ул. Радищева 132б) произошла в апреле 2025г. Отмечается оплывание грунта в подошвенной части оползня, Активизация процесса была вызвана выходами и застоями грунтовых вод, которые отмечаются в подошвенной части оползня. Общая площадь активизации оползня составляет около 7000 м². Активизация отмечается в подошвенной части оползня. Базисом развития оползня является нижняя часть волжского склона. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки, супеси, щебень (dl QIII-IV. Оползень имеет размеры 650 х 288м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 153407м², мощность оползневого слоя до 10м. Оползень находится в стадии развития..		
73-11-00010	Приволжский	Ульяновская область	г. Ульяновск, Ленинский район, район стадиона училища связи	54,34077	48,40747	01.04.2025	30.04.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке детальных наблюдений «Ульяновск-центр» (территория г. Ульяновск в районе стадиона училища связи) произошла в апреле 2025г. Отмечаются срывы и сплывы грунта в подошвенной части оползня, Активизация процесса была вызвана выходами и застоями грунтовых вод, которые отмечаются в подошвенной части оползня. Общая площадь активизации оползня составляет около 5500 м². Активизация отмечается в подошвенной части оползня. Базисом развития оползня является нижняя часть волжского склона. Литологический состав пород затронутых проявлением – суглинки, супеси, щебень (dl QIII-IV. Оползень имеет размеры 650 х 288м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 110934м², мощность оползневого слоя до 10м. Оползень находится в стадии развития..		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
73-11-00011	Приволжский	Ульяновская область	г. Ульяновск, Ленинский район, район училища связи	54,32955	48,40764	01.04.2025	30.04.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке детальных наблюдений «Ульяновск-центр» (территория г. Ульяновск в районе училища связи) произошла в апреле 2025г. Отмечаются сплывы и осыпания грунта в подошвенной части оползня. Активизация процесса была вызвана выходами и застоями грунтовых вод, которые отмечаются в подошвенной части оползня. Общая площадь активизации оползня составляет около 3000 м². Активизация отмечается в подошвенной части оползня. Базисом развития оползня является нижняя часть волжского склона. Литологический состав пород, затронутых проявлением – суглинки, супеси, щебень (dl QIII-IV. Оползень имеет размеры 588 х 209м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 70491м², мощность оползневого слоя до 10м. Оползень находится в стадии развития..		
73-11-00012	Приволжский	Ульяновская область	г. Ульяновск, Ленинский район, район Военного госпиталя 428	54,33736	48,41096	01.04.2025	30.04.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке детальных наблюдений «Ульяновск-центр» (территория г. Ульяновск в районе Военного госпиталя 428) произошла в апреле 2025г. Отмечаются срывы грунта на бровке в подошвенной части оползня, разжижиние грунта в подошвенной и центральной частях оползня. Активизация процесса была вызвана выходами и застоями грунтовых вод, которые отмечаются в подошвенной части оползня. Общая площадь активизации оползня составляет около 6000 м². Активизация отмечается в подошвенной и центральной частях оползня. Базисом развития оползня является нижняя часть волжского склона. Литологический состав пород, затронутых проявлением – суглинки, супеси, щебень (dl QIII-IV. Оползень имеет размеры 584 х 692м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 217372м², мощность оползневого слоя до 10м. Оползень находится в стадии развития..		
73-11-00013	Приволжский	Ульяновская область	г. Ульяновск, Ленинский район, Ул. Средний венец	54,33232	48,41110	01.04.2025	30.04.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке детальных наблюдений «Ульяновск-центр» (территория г. Ульяновск в районе ул. Средний венец) произошла в апреле 2025г. Отмечаются движение грунта в центральной и подошвенной частях. Активизация процесса была вызвана выходами и застоями грунтовых вод, которые отмечаются в подошвенной части оползня. Общая площадь активизации оползня составляет около 6000 м². Активизация отмечается в подошвенной и центральной частях оползня. Базисом развития оползня является нижняя часть волжского склона. Литологический состав пород, затронутых проявлением – суглинки, супеси, щебень (dl QIII-IV. Оползень имеет размеры 675 х 330м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 167261м², мощность оползневого слоя до 10м. Оползень находится в стадии развития...		
73-11-00001	Приволжский	Ульяновская область	г. Ульяновск, Ленинский район, Пер. Брюханова	54,35695	48,39814	01.04.2025	30.04.2025	Оп	Гидрогеол. Атм	Не отмечались	Активизация оползневого процесса на участке детальных наблюдений «Ульяновск-центр» (территория г. Ульяновск в районе пер. Брюханова) произошла в апреле 2025г. Отмечается движение грунта в подошвенной части оползня. Активизация процесса была вызвана выходами грунтовых вод, которые отмечаются в подошвенной части оползня. Общая площадь активизации оползня составляет около 7000 м². Активизация отмечается в подошвенной части оползня. Базисом развития оползня является нижняя часть волжского склона. Литологический состав пород, затронутых проявлением – суглинки, супеси, щебень (dl QIII-IV. Оползень имеет размеры 640 х 300м (указаны максимальные размеры по каждому направлению), площадь 159834м², мощность оползневого слоя до 10м. Оползень находится в стадии развития.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
45-2025-15-05	Уральский	Курганская область	г. Курган, на шоссе Тюнина в районе поворота на п. Смолино	55.42497	65.3692	14.05.2025	00.06.2025	Оп	Атм.	Не отмечались	По интернет-данным (https://ura.news/news/1052933171) выявлен 1 случай активизации оползневого процесса 14.05.2025 г. в г. Кургане, на шоссе Тюнина в районе поворота на п. Смолино (Рис. 1). Оползень расположен на откосе автодороги в сторону велодорожки. По словам очевидца, до ограждения автодороги осталось около 20 см. Ориентировочные размеры оползневого участка: ширина 6-7 м, длина 9 м. Факторы активизации – обильные осадки. Возможно дальнейшее разрушение дорожной насыпи.		
45-11-00041	Уральский	Курганская область	в 0,6 км к востоку от с. Верхняя Полевая	56,06514	63,59611	00.00.00	00.00.00	Оп	Атм.	Не отмечались	Длина 330 м, ширина 280 м, площадь около 92400 м². Абс.отм. верхней точки 98,93 м. Абс.отм. нижней точки 73,00 м. Азимут смещения 30°. Высота стенки отрыва 2-7 м. Признаки активности: свежие срывы и оползания грунта по бровке оползневого цирка. Активность обусловлена интенсивным снеготаянием, «дружной» весной. Активность оползневого процесса оценена как средняя (15%).		
45-22-00013	Уральский	Курганская область	в ~1,2 км к востоку, юго-востоку от с. Верхняя Полевая	56,06246	63,60246	00.00.00	00.00.00	Эо	Атм.	Не отмечались	Длина 630 м, ширина 40-70 м, площадь около 36000 м². Абс.отм. вершины 93 м. Абс.отм. устья 73 м. Уклон 1,8°. Признаки активности: рост отвершков в вершине, продвижение их в сторону пашни, осыпание грунта по бортам. Активность обусловлена интенсивным снеготаянием, «дружной» весной. В месте пересечения оврага и автомобильной дороги 37К-0006 оборудован водопропуск. Овраг укреплен габионами Активность овражной эрозии оценена как низкая (9%)		
45-11-00035	Уральский	Курганская область	в 1,1 км на юг от д. Нечунаева, Каргапольский район	56,03944	64,32722	00.00.00	00.00.00	Оп	Атм.	Не отмечались	Длина 130 м, ширина 260 м, площадь около 33800 м². Абс.отм. верхней точки 99,66 м. Абс.отм. нижней точки 70,00 м. Азимут смещения 305°. Признаки активности: развитие бровки оползня и рост эрозионных промоин в сторону пахотных земель; свежие срывы и оползания грунта вдоль оползневого склона. Активность обусловлена интенсивным снеготаянием, «дружной» весной. Потенциально развитие процесса ведет к сокращению полезной площади сельхозземель. Активность оползневого процесса оценена как средняя (15%)		
45-22-00003	Уральский	Курганская область	в 0,5 км на юго-восток от д. Нечунаева, Каргапольский район	56,04583	64,33444	00.00.00	00.00.00	Эо	Атм.	Не отмечались	Длина 450 м, ширина 4-30 м, площадь около 13500 м². Абс.отм. вершины 86,75 м. Абс.отм. устья 67,80 м. Уклон 2,4°. Признаки активности: формирование эрозионных промоин в вершине, продвижение их в сторону пашни, осыпание грунта в уступе в 20 м от вершины. Активность обусловлена интенсивным снеготаянием, «дружной» весной. Потенциально развитие процесса ведет к сокращению полезной площади сельхозземель. Активность овражной эрозии оценена как низкая (7%)		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
45-17-00167	Уральский	Курганская область	в 0,5 км на юго-восток от д. Нечунаева, Каргапольский район	56,04444	64,33387	00.00.00	00.00.00	Су	Атм.	Не отмечались	Ширина 2,7 м, глубина более 2,5 м. Воронка провалилась, образовалось сквозное отверстие в борт оврага. Выше воронки образовался новый понор, дл.1,1 м, ш. 0,8 м, гл. 2,7 м. Признаки активности: увеличение глубины воронки, крутизны склонов, формирование понора. Дальнейшее развитие процесса прогнозируется в парагенезисе с овражной эрозией и переход воронки в овражный отвершек. Активность обусловлена интенсивным снеготаянием, «дружной» весной. Активность суффозии оценена как низкая (9%)		
45-22-00006	Уральский	Курганская область	юго-восточная окраина с. Раскатиха	55,03472	65,19028	00.00.00	00.00.00	Эо	Атм.	Не отмечались	Максимальная протяженность по тальвегу – 1050 м. Максимальная ширина – 40 м. Минимальная ширина – 1,0 м. Максимальная глубина – 15,0 м. Средняя ширина – ~20 м. Площадь оврага – около 20000 м². Абс.отметка вершины – 89,28 м. Абс.отметка устья – 58,31 м. Средний уклон – 2,9°. Количество водотоков – 3 (1 – постоянный, 2 временных в боковых отвершках в весенний паводок). Признаки активности: формирование эрозионных промоин в вершине, продвижение вершин и свежие осыпи в активных отвершках. Активность обусловлена интенсивным снеготаянием, «дружной» весной. Потенциально развитие процесса ведет к сокращению полезной площади сельхозземель. Активность овражной эрозии оценена как высокая (27%)		
45-22-00007	Уральский	Курганская область	западная окраина с. Ярославское, ~800 м западнее автодороги на въезде в с. Ярославское	55,04254	65,27191	00.00.00	00.00.00	Эо	Атм.	Не отмечались	Максимальная протяженность по тальвегу – 114,5 м. Максимальная ширина – 43,6 м. Минимальная ширина – 26,4 м. Максимальная глубина – 15,0 м. Средняя ширина – ~30,5 м. Профиль V образный. Азимут 352°. Площадь оврага – около ~3416м². Абс.отметка вершины – 97,94 м. Абс.отметка устья – 77,30 м. Средний уклон – 18,4°. Количество водотоков – 1 (временный в весенний паводок). Признаки активности: рост вершины в сторону пахотных земель, свежие срывы и осыпи на бортах. Активность обусловлена интенсивным снеготаянием, «дружной» весной. Потенциально развитие процесса ведет к сокращению полезной площади сельхозземель. Активность овражной эрозии оценена как высокая (25%)		
45-22-00012	Уральский	Курганская область	западная окраина с. Ярославское, ~330 м северо-восточнее автодороги на въезде в с. Ярославское	55,04485	65,28807	00.00.00	00.00.00	Эо	Атм.	Не отмечались	Максимальная протяженность по тальвегу 155,55м. Максимальная ширина – 16,62м. Минимальная ширина – 10,0 м. Максимальная глубина – 8,0м. Средняя ширина – ~13,0м. Профиль V образный. Азимут 352°. Площадь оврага – около ~1495м². Площадь склонов оврага – около 1150 м² (Sскл = 115 х средн.глуб 5,0 м х 2 = 1150 м²). Объем оврага – около 2558 м³, (h=5м, S1=1495м², S2=1м²). Абс.отметка вершины – 100,69м. Абс.отметка устья – 77,30м. Средний уклон – 20,3°. Количество водотоков – 1 (временный в весенний паводок). Прирост вершины в 2025 г. составил 0,45 м. Активность обусловлена интенсивным снеготаянием, «дружной» весной. Активность овражной эрозии оценена как высокая (25%)		
45-22-00011	Уральский	Курганская область	восточная окраина с. Ярославское, ~1,8км м восточнее МТФ	55,04511	65,33870	00.00.00	00.00.00	Эо	Атм.	Не отмечались	Максимальная протяженность по тальвегу – 1462,0 м. Максимальная ширина – 50,0 м. Минимальная ширина – 8,0 м. Максимальная глубина – 12,0 м. Средняя ширина – ~25,0 м. Профиль U образный. Азимут 100°. Площадь оврага – около ~36550м². Абс.отметка вершины – 122,88 м. Абс.отметка устья – 77,30 м. Средний уклон –3,1°. Количество водотоков – 3 (1 – постоянный, 2 временных в боковых отвершках в весенний паводок). Признаки активности: рост вершины отвершков, свежие срывы и осыпи на бортах. Активность обусловлена интенсивным снеготаянием, «дружной» весной. Потенциально развитие процесса ведет к сокращению полезной площади сельхозземель. Активность овражной эрозии оценена как высокая (25%)		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
45-17-00185	Уральский	Курганская область	1,7 км ЮВ с. Раскатиха, в тальвеге основного оврага, ~50 м от его вершины	55,03149	65,19461	00.00.00	00.00.00	Су	Атм.	Не отмечались	Суффозионный провал в тальвеге основного оврага в 50 м от вершины. Длина 17,7 м, ширина 9,6 м, общая глубина от бровки 5,1 м, глубина от дна 2,0 м. Борта крутые до вертикальных, осыпающиеся. Признаки активности: осыпающиеся незадернованные борта, увеличение линейных размеров. Активность обусловлена интенсивным снеготаянием, сосредоточенным стоком по тальвегу оврага. Активность суффозии оценена как низкая (9%)		
45-11-00038	Уральский	Курганская область	~280 м западнее автодороги на въезде в от с. Ярославское	55,04233	65,28031	00.04.25	00.00.00	Оп	Атм.	Не отмечались	Оползневой цирк. Длина 17,0 м, ширина 48,6 м, высота 6,0 м. Признаки активности: свежие срывы и осыпи по правому флангу, изменение линейных размеров. Активность обусловлена интенсивным снеготаянием, «дружной» весной. Активность оползневого процесса оценена как средняя (20%)		
45-22-00005	Уральский	Курганская область	д. Орловка, ул. Сиреневая	55,20128	64,79733	00.04.23	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	Овраг U-образной формы, борта крутые. Вершина и центральная часть оврага засыпана строительным и бытовым мусором. Бровка оврага крутая, осыпающаяся, не задернованная. Дно заросло кустарниками и деревьями. Максимальная протяженность по тальвегу – 217,70м. Максимальная ширина – 18,88 м. Минимальная ширина – 9,10 м. Максимальная глубина – 5,0 м. Средняя ширина – 14,56 м. Азимут основной части 185°. Азимут вершины 270°. Площадь оврага – около 2864 м². Абс.отметка вершины – 84,44 м. Абс.отметка устья – 63,23 м. Средний уклон – 5,61°. Количество водотоков – 1 (временный в весенний паводок). Признаки активности: рост вершины, свежие срывы и осыпи на бортах. Активность обусловлена интенсивным снеготаянием, «дружной» весной. Сокращение расстояния до жилого дома №132 по ул. Сиреневая. Активность суффозии оценена как низкая (9%)		
445-22-00184	Уральский	Курганская область	~3 км к западу от д. Становая	55,26248	65,43572	00.04.25	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	Вершина оврага слабовыраженная, задернованная, формируется промоина. Дно заросло кустарниками и деревьями. Максимальная протяженность оврага по тальвегу – 2,122 км. Максимальная ширина – 50,0 м. Минимальная ширина – 6 м. Максимальная глубина – 17,0 м. Средняя ширина – 25,0 м. Профиль U образный, местами дно плоское с участками стоячей воды. Азимут 68°. Площадь оврага – ~ 53050 м². Площадь склонов оврага – около 42440 м² (Sскл = 2,122 км х средн.глуб 10,0 м х 2 = 42440 м²). Объем оврага – ~312233 м³, (h=10,0м, S1=42440м², S2=21220м²). Абс.отметка вершины – 113,43 м. Абс.отметка устья – 67,79 м. Средний уклон – 2,1°. Количество водотоков – 3 (1 – постоянный, 2 временных в боковых отвершках в весенний паводок). В центральной части оврага отмечено развитие активных отвершков. На отвершке 2-го порядка в т.н.3.1. в ~1,0 км от устья зафиксировано образование 2-х свежих промоин. Активность оползневого процесса оценена как средняя (11%)		



№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
45-22-00205	Уральский	Курганская область	в ~2 км к востоку от с.Лесниково	55,27830	65,36785	00.02.24	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	Вершина оврага отчетливая, частично задернованная, борта от пологих до крутых незадернованных. Дно зарастает травой. Максимальная протяженность оврага по тальвегу – 440 м. Максимальная ширина – 31,0 м. Минимальная ширина –16 м. Максимальная глубина – 8,5 м. Средняя ширина – 15,0 м. Профиль U образный, местами дно плоское со следами течения воды. Азимут 45°. Площадь оврага – ~ 24000 м². Площадь склонов оврага – около 42440 м² (Sскл = 440 м х средн.глуб 8 м х 2 = 7040 м²). Объем оврага – ~132141 м³. Количество водотоков – 3 (временных в весенний паводок). Активность овражной эрозии оценена как высокая (50%)		
45-22-00174	Уральский	Курганская область	восточная окраина с. Ушаковское	56,27749	62,48701	00.00.00	00.00.00	Эо	Атм.	Не отмечались	Вершина оврага слабовыраженная, граничит с пахотными землями. Бровка неясная задернованная Дно пологое, заросшее кустарниками. Максимальная протяженность оврага по тальвегу – 600 м. Максимальная ширина – 15,0 м. Минимальная ширина – 2,5 м. Глубина – 2,0-6,0 м. Средняя ширина – ~8,0м. Профиль U-образный. Азимут 200°. Площадь оврага – около ~4800м². Площадь склонов оврага – около 4200 м² (Sскл = 600 х средн.глуб 3,5 м х 2 = 4200 м²). Объем оврага – около 9800 м³. Количество водотоков – 1. Потенциально угрожает целостности автомобильной дороги к с. Ушаковское. Активность овражной эрозии оценена как низкая (9%)		
45-27-00176	Уральский	Курганская область	восточная окраина с. Ушаковское	56.27837	62.48878	00.00.00	00.00.00	ГР	Атм.	Не отмечались	Комплекс гравитационных процессов (преимущественно оползневой) в 2,5 км на восток от с. Ушаковское, на правом берегу р. Исеть. Размеры (м): длина 4, ширина 240, высота 3м. Стенки крутые, сползающие. Признаки активности: свежие срывы и осыпи. Активность обусловлена интенсивным снеготаянием, «дружной» весной. Активность оценена как средняя (15%)		
45-2025-01-001-1	Уральский	Курганская область	Северный берег оз. Жидки	55.3189	68.12725	00.00.00	00.00.00	Ос	Атм.	Не отмечались	Осыпной участок на северном берегу оз. Жидки, протяженностью 7 м. Высота бровки от уреза воды 6 м. Активность процесса оценена как средняя (15%)		




№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
45-2025-01-001-2	Уральский	Курганская область	Северный берег оз. Жидки	55.31889	68.12553	00.00.00	00.00.00	Ос	Атм.	Не отмечались	Осыпной участок на северном берегу оз. Жидки, протяженностью 15 м. Высота бровки от уреза воды 6 м. Активность процесса оценена как средняя (15%)		
45-2025-01-001-3	Уральский	Курганская область	Северный берег оз. Жидки	55.31889	68.12494	00.00.00	00.00.00	Ос	Атм.	Не отмечались	Осыпной участок на северном берегу оз. Жидки, протяженностью 20 м. Высота бровки от уреза воды 6 м. Активность процесса оценена как средняя (15%)		
45-2025-01-001-4	Уральский	Курганская область	Южный берег оз. Жидки	55.30568	68.12420	00.00.00	00.00.00	Ос	Атм.	Не отмечались	Осыпной участок на южном берегу оз. Жидки протяженностью 330 м. Активность процесса оценена как средняя (15%)		



№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
66-31-00048	Уральский	Свердловская область	Богдановичский район, 12-й км автодороги Богданович-Сухой Лог	56,85953	62,03797	00.04.2025	Не завершилась	Ка	Атм.	Не отмечались	По результатам обследования 05.05.2025 г. выявлено развитие карстово-суффозионного процесса. Размеры воронки 30,1 х72,7м, глубина 6,8 м. Грунтовая марка не найдена. На дне воронки промоина 12х9 м, в ней 2 открытых понора и еще 1 открытый понор у западного борта воронки. На северной бровке формируются 2 промоины, по которым во время снеготаяния поверхностный сток через поноры транспортировался в подземный. Отмечаются следы свежего водопоглощения. Факторы активизации: атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние. Активность процесса средняя. Рядом с южным бортом воронки отвалы строящегося карьера		
66-31-00053	Уральский	Свердловская область	Богдановичский район, 12-й км автодороги Богданович-Сухой Лог	56,85449	62,03226	00.04.2025	Не завершилась	Ка	Атм.	Не отмечались	По результатам обследования 05.05.2025 г. выявлено развитие карстово-суффозионного процесса. Воронка комбинированная, состоит из двух округлых воронок, между ними распаханная перемычка. Вид в разрезе: чаша. Азимут простирания длинной оси 270°. Бровка резкая. Западная воронка: 12,6 х14,0 м. Площадь депрессии 138,4 м². Глубина до воды 6,6 м. Юго-западный борт западной воронки оползает. Высота стенки срыва верхней ступени 1,1 м, длина 2,65 м. Между верхней и нижней ступенями еще 4 оползневые ступени, высотой ступеней от 0,3 до 0,5 м. Ширина оползневых ступеней от 6,0 до 4,6 м. Крутизна склона от 35° до 90°; форма вогнутая, осложненная; северный и западный борт частично задернованы. Дно вогнутое с цилиндрическим переуглублением провального типа, заполненным водой. Восточная воронка: диаметр 13,4 м, диаметр понора 8,9 м, глубина воронки 5,2 м, наклон бортов 70 град. Бровка резкая, борта крутые, заросшие густым кустарником. На дне следы активного водопоглощения. Активность процесса средняя.		
66-31-00571	Уральский	Свердловская область	Богдановичский район, окрестности цементного завода	56,87068	62,09580	00.04.2025	Не завершилась	Ка	Атм.	Не отмечались	По результатам обследования 05.05.2025 г. выявлено развитие карстово-суффозионного процесса. Вид воронки в плане: сложная, в форме запятой; вид в разрезе: конус. Бровка ясная. Борта крутые, вогнутые, со следами свежих срывов, местами заросшие травой. Размеры: 31,7х19,6, глубина 5,6 м. Азимут длинной оси 3150 На дне открытый понор 0,5х0,8 м, на глубине 0,8 м просматривается вход в полость квадратного сечения 0,5х0,5 м. Активность средняя		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
66-31-00107	Уральский	Свердловская область	Каменск-Уральский	56,40687	61,91788	00.04.2025	Не завершилась	Ка	Атм..	Не отмечались	По результатам обследования 06.05.2025 г. выявлено развитие карстово-суффозионного процесса. Воронка овальной формы, в разрезе – асимметричный усеченный конус. Бровка отчетливая. Азимут простирания длинной оси 180°. Форма склона плоская. Понор сечением 0,6х0,98 м уходит вниз под углом 50° на расстояние 1,15 м. Глубина воронки составляет 0,8 м, в 2024 г. – 0,71 м. Активность средняя.		
66-31-00108	Уральский	Свердловская область	Каменск-Уральский	56,40623	61,91775	00.04.2025	Не завершилась	Ка	Атм..	Не отмечались	Проявление карста обследовано 06.05.2025 г. Карстово-суффозионная воронка овальной формы, вытянута в восточном направлении. Вид в разрезе: комбинация конуса и цилиндра. Бровка отчетливая. Западный склон пологий, крутизна 30°, остальные склоны - 70-90°. В связи с осыпанием бортов, максимальная глубина воронки уменьшилась и составила 0,88 м (в 2024 г. – 1,28 м). Ширина в створе дерева – 2,95 м (максимальная ширина в 2024 г. – 2,86 м). Западный склон пологий, крутизна 30°, остальные склоны - 70-90°. Активность средняя.		
66-31-00114	Уральский	Свердловская область	Каменск-Уральский	56,40614	61,91741	00.04.25	Не завершилась	Ка	Атм.	Не отмечались	Проявление карста обследовано 06.05.2025 г. Карстово-суффозионная воронка округлой формы. Вид в разрезе: комбинация конуса и цилиндра. Бровка отчетливая. Борта крутые, незадернованные, осыпающиеся, восточный борт нависает. Крутизна склона до 90°. Форма склона плоская, местами вогнутая. Размеры в плане увеличились: длина - на 0,26 м. Вблизи от воронки проходит мототрасса, в связи с антропогенным воздействием происходит разрушение воронки. В обнажении на западном борту воронки щебень мощностью 20 см, затем глина бурая, плотная, удерживается корнями. Активность средняя.		
66-11-00289	Уральский	Свердловская область	Каменск-Уральский	56,37327	62,01536	00.04.24	Не завершилась	Оп	Атм.	Не отмечались	По результатам обследования 06.05.2025 г. выявлено развитие оползневого процесса. Механизм смещения – комбинация скольжения и сдвижения уступов. Высота северного оползневого уступа 18 м. В 2025 г. здесь произошло оползание блока по ранее заложенной трещине. Высота южного оползневого уступа 5,2 м, длина 117 м. В восточном углу стенки срыва промоина, борта не задернованы, корытообразной формы. Отмечается рост размеров 4,10×3,13 м (в 2024 г. 3,9х3,0 м). Западнее промоины – оползневая ступень длиной 0,78 м высотой 0,98 м (в 2024 г. - 0,6 м). В 2025 г. произошел обвал нависающего «козырька», падение дерева. Активность средняя.		
74-2025-22-05	Уральский	Челябинская область	г. Копейск(бывший пос. Бажова)	55.06402	61.61110	00.03.25	00.05.25	Пт	Атм.	Отмечались	По информации изи СМИ выявлен 1 случай развития процесса подтопления 22.05.2025 г. территории г. Копейска (бывший пос. Бажова), в Челябинской области. Подтоплены частные жилые дома и огороды по ул. Крылова, Качалова, Ангарская, Ильинская и др. Фактор активизации процесса – период весеннего паводка. Активизация процесса зафиксирована с начала марта 2025 г, процесс не завершился. Процесс подтопления развивается ежегодно с 2015 г. на локальных участках г. Копейска и прилегающих поселках (Бажова, Горняк, Октябрьский и Старокамышинск), вследствие закрытия и прекращения шахтного водоотлива из угольных шахт «Подозерная», «Центральная», «Красная Горнячка» и др., угольных разрезов и выхода депрессионных воронок на естественные отметки, в результате чего ранее комфортные для проживания территории оказываются подтопленными.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
74-11-00267	Уральский	Челябинская область	Агаповский район	53,59554	59.11271	00.04.25	00.05.25	Оп	Атм., гидрол.	Не отмечались	04.06.2025 г. зафиксировано развитие оползневого процесса на правом борту Верхнеуральского водохранилища, в 800 м севернее дамбы. Оползень на правом берегу, шириной до 300 м, длиной 100 м. Высота верхней бровки отрыва 2 м. тело оползня разбито на блоки, которые плавно сползают к урезу воды. Факторы активизации процесса – атмосферные осадки в теплый период, интенсивное снеготаяние и гидрологический - колебания уровня воды в водохранилище. По данным космоснимков открытого доступа оползневой процесс на данном участке развивается с 2010 г.		
74-11-00233	Уральский	Челябинская область	Еманжелинский район, восточная окраина п. Красногорский, северо-восточный борт карьера	54,60836	61,27375	Нет сведений	Не завершилась	ГР	Атм., техн.	Не отмечались	Террикон бывшей угольной шахты Куллярская, высотой около 30 м, с участками осыпания и оползания бортов (ТН 1). Ширина участка оползания борта со стороны карьера 70 м, длина 80 м. Активность гравитационного комплекса процессов по склонам террикона оценивается как средняя – 20%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года, а также подрезкой основания террикона при вывозе грунта		
74-11-00172	Уральский	Челябинская область	Еманжелинский район, восточная окраина п. Красногорский, восточный борт карьера	54,60277	61,27515	00.00.00	Не завершилась	Оп	Атм., гидрол., техн.	Не отмечались	Крупный оползень-поток на восточном борту затапливаемого угольного разреза, с размерами: длина 475 м, ширина 200 м. Площадь – 0,1 км² (ТН 2). Высота бровки отрыва около 20 м. Язык оползня выходит в затопленную часть карьера. На момент обследования расстояние от бровки отрыва оползня до электрифицированной линии Южно-Уральской ж/д (Челябинск - Троицк) составило 43,5 м (в 2024 г. – 50,5 м), до не электрифицированного подъездного пути – 12,0 м (в 2024 г. - 19,2 м). Глубина разреза по данным интернет-источников достигает 150 м. Активность оползневого процесса очень высокая – 100%. Образованию оползневого процесса способствовал комплекс факторов, основными из которых являются:- метеорологические – периоды весеннего снеготаяния и выпадения ливневых или продолжительных дождевых осадков; - гидрогеологические – подъем уровня воды в карьере при его затоплении подземными водами, а также техногенный.		
74-31-00227	Уральский	Челябинская область	Еманжелинский район, северная окраина п. Красногорский	54,61942	61,22360	28.05.24	Не завершилась	КС	Атм.	Не отмечались	Сведения о появлении карстово-суффозионного провала в районе пос. Красногорский появились в интернете в конце мая 2024 года, а именно 28 мая (https://74.ru/text/incidents/2024/05/28/73632122/). По результатам обследования 07.06.2025 установлено: - значительно увеличилась длина провала – 43,0 м (в 2024 г. - 23,0 м); - ширина – 23,5 м (в 2024 г. с оползающим бортом 17,2 м); - глубина 8,93 м (в 2024 г. - 7,3 м). Провал расположен на удалении 43,6 м от асфальтированной автодороги на свинокомплекс Агрофирмы «Ариант» и на удалении 4,3 – 13,0 м от ближайших бетонных столбов ЛЭП. С прошлого года сохранилась очень высокая активность карстово-суффозионного процесса – 100% Высокая активность обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
74-11-00271	Уральский	Челябинская область	Еманжелинский район, восточная окраина п. Красногорский	54,60249	61,25025	00.04.25	00.05.25	Оп	Атм.	Не отмечались	Новый оползень борту отвала, с размерами: длина 32 м, ширина 23 м. Высота бровки отрыва около 1,0 м. Глубина захвата грунтов до 2,0 м. Активность процесса очень высокая – 100%. Высокая активность обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-31-00228	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, Участок пещеры Авдотьинская	53,25141	58,93437	00.04.25	00.05.25	КС	Атм.	Не отмечались	Карстовое блюдце № 10-1 – диаметром 10,7 м (в 2024 г. - 10,3 м) и глубиной до 0,5 м. За прошедший год отмечается увеличение плановых размеров с 83 до 90 м². Активность проявления низкая – 10%. Активность обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-31-00184	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, Участок пещеры Авдотьинская	53,25091	58,93286	00.04.25	00.05.25	КС	Атм.	Не отмечались	Участок пещеры Авдотьинская в ТН 10. Воронка № 15 – размеры в плане 11,0×11,7 м (в 2024 г. - 10,6×11,4 м), глубина за прошедший год не изменилась и составила 4,0 м. Площадь воронки увеличилась с 91 м² до 101 м². Конусовидной формы. Активность процесса средняя - 10%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-31-00185	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, Участок пещеры Авдотьинская	53,25066	58,93288	00.04.25	00.05.25	КС	Атм.	Не отмечались	Участок пещеры Авдотьинская в ТН 10. Воронка № 16 диаметром 11,0 м (в 2024 г. - 9,9×10,5 м), с участком свежих оползаний грунта по бортам, глубина 1,8 м (в 2024 г. - 1,9 м). Площадь воронки увеличилась с 81 м² до 95 м². Активность процесса средняя – 15%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-31-00179	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, Участок пещеры Авдотьинская	53,25137	58,93285	00.04.25	00.05.25	КС	Атм.	Не отмечались	Участок пещеры Авдотьинская в ТН 10. Четыре объединившихся воронки: № 7, 7а – с обрывистыми бортами; № 8 и 9 – с останцами известняка. Воронка № 8 диаметром 17,3 м, глубиной до 6 м. За прошедший год не изменилась. Воронка не активная. Воронка № 9 с выходами известняка, не активная, размером в плане 15×20 м, глубиной до 6 м. За прошедший год не изменилась. Воронка не активная. Общая длина двух воронок № 8 и 9 - 37,3 м. Две активные маленькие воронки № 7 и 7а, объединившиеся с воронкой № 8. Общая протяженность воронок № 7 и 7а - 15,9 м (в 2024 г. - тоже), максимальная глубина 2,5 м. Блоки оползания грунта по бортам активных воронок. Максимальная ширина участка воронок 7, 7а и 8 – 30,0 м. За прошедший год отмечается объединение воронок и нивелировка границ между ними. Общая площадь 4-х воронок – около 700 м² Активность процесса низкая, 10%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		



№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
74-31-00235	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, Участок пещеры Авдотьинская	53,25093	58,9339	00.04.25	00.05.25	КС	Атм.	Не отмечались	Участок пещеры Авдотьинская в ТН 10. Серия карстовых провалов с понорами и входом в пещеру № 6. Общая протяженность 40,0 м, ширина до 20,0 м. Глубина 6,0 м. Общая площадь 550 м². Участок активный, отмечаются свежие оползания по бортам и просадки на дне провалов. Активность процесса средняя – 15 %, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-31-00230	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, Участок пещеры Авдотьинская	53,25075	58,93311	00.04.25	00.05.25	КС	Атм.	Не отмечались	Участок пещеры Авдотьинская в ТН 10. Пещера Авдотьинская (Ледяная) № 13 была описана еще в 1933 г. гидрогеологом Альбовым С.В. Название пещеры связано с одной из легенд, говорящей о том, что в ней когда-то жила отшельница по имени Авдотья. Вход в пещеру в виде вертикальной щели расположен на дне карстовой воронки глубиной около 5 м (Фото 9). Вход сменяется высоким узким коридором, переходящим в первый грот диаметром 7,5 и высотой 8 м. Узкий коридор с уклоном 35-40% приводит во второй грот с органной трубой и отрицательной температурой воздуха в летний период. Его диаметр 4 м, а высота органной трубы 12 м. Из второго грота имеется узкий лаз вниз в третий грот. По материалам «Перечня пещер Челябинской области» протяженность пещеры 86,5 м, глубина 9 м (Магнитогорский кружок спелеологов «Протей», Демин С.Б., 1978). На участке над пещерой и по склонам провала отмечаются свежие оползания и оседания блоков грунта. Активность процесса средняя – 10%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-31-00001	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, овраг Большой Лог	53,24094	58,91597	00.04.25	00.05.25	КС	Атм.	Не отмечались	Две карстово-суффозионные воронки. Длина большой воронки вдоль тальвега лога составила 32,3 м (в 2024 г. - 31,5 м), ширина в крест тальвега лога 24,1 м (в 2024 г. - 23,5 м). Максимальная глубина воронки увеличилась и составила 5,5 м до уреза воды (в 2024 г. – 4,0 м до уреза). Площадь воронки 600 м². Грунтовая марка М-14Я расположена на расстоянии 0,5 м от бровки воронки в тальвеге оврага (в 2024 г. – в 1,3 м). Расстояние от грунтовой марки М-6Я до бровки маленькой воронки 1,7 м (в 2024 г. – тоже). Маленькая воронка по правому борту лога, в 2,2 м от основной воронки (в 2024 г. – 2,3 м), имеет размеры в плане 5,2×5,5 м (в 2024 г, тоже), глубина по нижнему краю 1,8 м, по верхнему – 2,5 м (в 2024 г. - 2,0 м). По результатам замеров отмечается рост плановых размеров и глубины большой воронки. Активность процесса средняя – 15%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-31-00229	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, район оврага Большой Лог	53,24281	58,92543	00.04.25	00.05.25	КС	Атм.	Не отмечались	ТН 17. Карстовый провал глубиной 11,0 м, размерами в плане 27,0 м (в створе – выход коренных пород - промоина) – 20,4 м. На дне провала – вход в пещеру. Активность карстового процесса низкая – 10%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
74-22-00232	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, район оврага Большой Лог	53,24281	58,93381	00.04.25	00.05.25	Эо	Атм.	Не отмечались	Овраг в ТН 17а протяженностью 50 м, с устьем на дне карстового провала. Расстояние от марки № 1 до борта оврага 1,0 м (в 2024 г. – тоже), от марки № 2 – 0,8 м (в 2024 г. – 1,0 м), от марки № 3 – 1,9 м (в 2024 г. – 2,0 м). Ширина оврага в створе марок № 1 и 2 – 12,1 м (в 2024 г. - 11,9 м), глубина - 3,0 м (не изменилась). Активность процесса овражной эрозии низкая – 10%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-22-00270	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, овраг Большой Лог	53,25098	58,93456	00.04.25	00.05.25	Эо	Атм.	Не отмечались	Вершина оврага в ТН 10-3 с глубиной до 1,0 м и шириной 7,1 м (в 2024 г. - 6,1 м), протяженностью до 40 м. За прошедший год увеличилась ширина оврага. Активность процесса овражной эрозии средняя – 10%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-22-00201	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, отвершек на левом борту оврага Большой Лог	53,26288	58,92094	00.04.25	00.05.25	Эо	Атм.	Не отмечались	Участок развития овражной эрозии в ТН 4а – отвершек по левому борту оврага Большой Лог, длина по тальвегу 32,7 м. В вершине уступ глубиной 1,2 м (в 2024 г. – 1,5 м), ширина 4,9 м (в 2024 г. – 4,7 м). Максимальная ширина в 10 м от вершины – 6,4 м, глубина 2,5 м. Активность процесса овражной эрозии низкая <10%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-22-00198	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, левый борт оврага Большой Лог	53,26052	58,92360	00.04.25	00.05.25	Эо	Атм.	Не отмечались	ТН 5 – эрозионный врез по левому борту оврага Большой Лог: протяженность 66,7 м (в 2024 г. - тоже), с учетом формирующегося на южной окраине нового блока оползания (+28,8 м) – 95,5 м (в 2024 г – тоже) (замер по бровке уступа рулеткой), стенка вертикальная, максимальной высотой 7,5 м (в 2024 г – 8,1 м). Следует предположить, что произошло осыпание с бровки отрыва или намыв грунта в паводок. Эрозией вскрыт разрез неогеновых отложений – верхнего миоцена (N31 Светлинская свита), представленных глинами каолиновыми, пестроцветными, с гравием и галькой кварца, образующими эрозионные скульптурные формы. На бровке отрыва продолжается развитие эрозионной промоины размерами: длина по правому борту 4,7 м (в 2024 г. – тоже), ширина в устье 6,2 м (в 2024 г. – тоже), глубина 5,0 м (в 2024 г. - 4,3 м). Активность процесса овражной эрозии низкая – 10%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
74-22-00019	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, тальвег оврага Большой Лог	53,25342	58,92630	00.04.25	00.05.25	Эо	Атм.	Не отмечались	ТН 8 - эрозионный уступ в тальвеге оврага Большой Лог. Минимальное расстояние от вершины уступа до марки М-7Я – 5,3 м (в 2024 г. - 7,2 м). Марка установлена в 2020 году на расстоянии 10 м от вершины уступа). Ширина в вершине уступа 17,8 м (в 2024 г. - тоже). Глубина в вершине уступа до уреза воды составила 2,0 м (в 2024 г. – 2,2 м). Фактически наблюденная скорость продвижения уступа в период 2014-2023 гг. составила: - 2014-2015 год - 2,0 м; - 2015-2016 год - 5,0 м; - 2016-2017 год - 1,0 м; - 2017-2018 год - 1,0 м; - 2018-2019 год - 1,0 м; - 2019-2020 год - 2,0 м; - 2020-2021 год - 0,45 м; - 2021-2022 год - 0 м; - 2022-2023 год - 0,65 м; - 2023-2024 год - 1,7 м; - 2024-2025 год – 1,9 м. Среднемноголетняя величина – 1,5 м. Данный факт позволяет присвоить эрозионному процессу высокую активность 30%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-22-00202	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, левый борт оврага Большой Лог	53,25286	58,9286	00.04.25	00.05.25	Эо	Атм.	Не отмечались	Разветвленный овраг в ТН 9а с двумя вершинами общей максимальной длиной 57,0 м (в 2024 г. – тоже). Ширина правой вершины 11,9 м (в 2024 г. - 10,5 м), длина 4,8 м, глубина 1,7 м (в 2024 г. - 1,5 м). Ширина левой вершины 5,8 м (в 2024 г. - 4,2 м), длина 7,5 м, глубина до 1,5 м (тоже). Тальвег сухой зарос травой, бровка четко выраженная, наблюдаются свежие срывы по бортам. Активность отвершка оврага средняя – 20%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-22-00012	Уральский	Челябинская область	Агаповский район, ж/д ст. Пещерная, левый борт оврага Большой Лог	53,24964	58,92629	00.04.25	00.05.25	Эо	Атм.	Не отмечались	ТН 14 - отвершек оврага Большой Лог с останцом в устьевой части. Протяженность оврага 31,6 м (в 2024 г. - 29,4 м). Длина оврага увеличилась за счет роста вершины. Грунтовая марка М-2Я не обнаружена. Ширина оврага в вершине 7,9 м (не изменилась). Ширина оврага в створе марок М-8Я и М-9Я – 12,8 м, глубина 3,0 м (2024 г. – тоже). Ширина оврага в устье – 20,0 м (в 2024 г. - 19,7 м), глубина – 5,0 м (не изменилась). По результатам замеров активность процесса овражной эрозии в ТН 14 низкая 10%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-22-00043	Уральский	Челябинская область	г. Копейск, западный борт Копейского разреза на границе с АО Копемаш	55,10143	61,62693	нет сведений	Завершилась	Эо	Техн., атм.	Не отмечались	ТН 19 - овраг на участке ликвидированного сброса воды на борт карьера. Ширина в средней части 19,0 м (в 2024 г. – 18 м), глубина 7,0 м (в 2024 г. – тоже). Отмечается рост размеров оврага в плане за счет обрушения бортов. Водосбросная труба засыпана, сброса воды нет. Продолжается осыпание бортов оврага. Активность процесса овражной эрозии в точке наблюдения низкая – 10%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
74-11-00069	Уральский	Челябинская область	г. Копейск, западный борт Копейского разреза на границе с АО Копемаш	55,10541	61,63133	00.04.25	Не завершилась	Оп	Техн., атм.	Не отмечались	ТН 15 - оползень на участке АО «Копемаш». Активизация оползневого процесса произошла в весенний период 2015 г. По данным космоснимков, размеры оползня в плане 150×250 м. По результатам обследования 09.06.2025 г. на оползневом участке продолжается опускание ранее отсыпанного блока - на 0,8 м (в 2024 г. - 0,5 м). Расстояние от ограждения предприятия до трещины отрыва блока – 10,4 м, длина оползающего блока – 11,0 м (в 2024 г. – тоже). Прогнозируется дальнейшее развитие оползневого процесса и оползание отсыпанной площадки на борту Копейского разреза на участке АО «Копемаш». Активность оползневого процесса в ТН 15 средняя – 15%, продолжается опускание отсыпанного блока, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года, подъемом уровня воды в разрезе		
74-11-00237	Уральский	Челябинская область	г. Копейск, западный борт Копейского разреза на границе с АО Копемаш	55,10829	61,63126	28.07.24	Не завершилась	Оп	Техн., атм.	Отмечались	ТН 15а – активизация оползневого процесса произошла в первой половине дня 28.07.2024 г. По результатам обследования 09.06.2025 г. отмечается рост плановых размеров оползня. По данным замеров топогеодезической службы предприятия, площадь оползня увеличилась с 10 690 м² (в т.ч. в кадастровых границах земельного участка АО «Копемаш» – 3 992 м²) в 2024 году, до соответственно 11 775 м² и 4 495 м². Размеры оползня в плане 83×140 м. Тело оползня-потока разбито на многочисленные блоки с трещинами глубиной до 3,0 м и шириной до 2,0 м. Высота бровки отрыва до 3,0 м. На технологической автодороге трещинами обозначился новый блок отседания шириной 43,0 м и длиной по направлению смещения 7,1 м. Прогнозируется дальнейшее развитие оползневого процесса и оползание блока. Длина разрушенного участка ограждения предприятия увеличилась с 18,0 до 36,0 м. Активность оползневого процесса в ТН 15а высокая – 50%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года, подъемом уровня воды в разрезе		
74-11-00067	Уральский	Челябинская область	г. Копейск, западный борт Копейского разреза	55,11005	61,63742	00.04.25	00.05.25	Оп	Техн., атм.	Не отмечались	ТН 12 - оползание борта карьера на участке протяженностью 300 м. В 2024 г. зафиксирована активизация оползневого процесса: оползневой блок длиной 10,6-16,3 м и шириной вдоль борта до 200 м опустился на 2,0 – 10,0 м в сравнении с 2023 годом. По состоянию на 09.06.2025 оползневой блок опустился в карьер и полностью разрушен. На участке заброшенной грунтовой автодороги появились новые трещины бортового отпора с шириной блока до 30,0 м и длиной 11,0 м. Причина активности оползневого процесса имеет техногенный характер: в створе данного участка, выше по потоку подземных вод расположен водоем, в том числе принимающий ливневые стоки с застроенных территорий. От водоема в сторону карьера направлен поток грунтовых вод, смачивающий грунты борта карьера и снижающий их устойчивость. На северной окраине оползневого участка проходит сброс стоков с территории производственной площадки предприятия Союз-Полимер, с расходом в период обследования около 15 л/с, в результате которого также образовался водоем, активизирующий обрушение борта карьера. По результатам обследования в ТН 12, активность гравитационных процессов оценена как высокая – 50%, с отступанием бровки отрыва за прошедший год до 10 м, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года, подъемом уровня воды в разрезе		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
74-11-00068	Уральский	Челябинская область	г. Копейск, восточный борт Копейского разреза	55,11165	61,64543	00.04.25	00.05.25	Оп	Техн., атм.	Не отмечались	ТН 13 – оползание борта на протяжении 490 м. По данным маршрутного обследования наблюдается разрушение борта карьера на всем протяжении ТН 13. Выявлены новые трещины бортового отрыва с длиной блоков в направлении смещения до 10 м и протяженностью до 30-50 м. Обнаруженный в 2024 году в 100 м от канавы № 2 блок с трещиной отрыва шириной 14 м сполз в карьер. Также обрушился в карьер участок свалки строительного мусора. Скорость продвижения бровки отрыва за прошедший год достигла 10-14 м. В основании гравитационного склона образовался вал из обрушившихся грунтов. Расстояние от грунтовой марки до бровки отрыва 2,25 м, от временной метки на бетонном блоке 8,5 м. Активность комплекса гравитационных процессов в ТН 13 оценена как высокая – 50%, в связи со значительной скоростью разрушения борта карьера. Обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года, подъемом уровня воды в разрезе		
74-22-00263	Уральский	Челябинская область	г. Копейск, восточный борт Копейского разреза, канава № 1	55,11148	61,6453	00.04.25	00.05.25	Эо	Техн., атм.	Не отмечались	По результатам обследования 16.05.2024 выявлена техногенная активизация процесса овражной эрозии в результате сброса сточных вод в карьер по канаве № 1. Ее ширина в устье была 7 м, глубина 8,0 м (за год произошел рост глубины на 5 м). Визуально оцененный объем сброса сточных вод в разрез «Копейский» составил около 20 л/с. По результатам обследования 09.06.2025 года сброс по канаве № 1 отсутствовал. Отмечается рост плановых размеров в устье канавы: ширина выросла до 12,0 м, глубина до 9,0 м. Активность процесса овражной эрозии средняя – 25%. По канаве № 2 сброс отсутствует, изменений не отмечено: ширина в устье 7,0 м, глубина 3,0 м (без изменений). Процесс овражной эрозии не активный.		
74-11-00072	Уральский	Челябинская область	г. Копейск, борт разреза по отработке целиков шахт 201 и 204	55,07808	61,61117	00.04.25	00.05.25	Оп	Техн., атм.	Не отмечались	ТН 25 – участок оползневого процесса на борту затапливаемого угольного разреза по отработке целиков шахт № 201 и 204. По данным архивных космоснимков, активизация процесса зафиксирована в 2017 г. По результатам обследования 09.06.2025 г. установлено: - расстояние от репера до бровки отрыва 20,0 м (в 2024 г. – тоже); - расстояние от восстановленной марки М-13К до трещины отрыва 1,89 м, до бровки отрыва 5,0 м (в 2024 г. - 5,8 м); - расстояние от метки на бетонном блоке до бровки обрыва 9,0 м (в 2024 г. - 9,5 м), до трещины отрыва блока 8,25 м (в 2024 г. – тоже); - расстояние от метки на березе возле репера до бровки 10,7 м (в 2024 г. - 10,8 м); - расстояние от метки на березе возле марки М-13К до бровки - 4,7 м, до трещины – 0,9 м (в 2024 г. - 1,0 м); - расстояние от метки на березе в 15 м от марки М-13К до бровки отрыва – 1,5 м (в 2024 г. - 1,6 м). В 2025 г. размеры оползня в плане в сравнении с 2024 г. практически не изменились: ширина фронта оползания 130 м, протяженность оползневого участка по направлению смещения 110 м. Отмечаются локальные обрушения на отвесной бровке отрыва. Активность оползневого процесса в ТН 25 – низкая 10%. Обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года, подъемом уровня воды в разрезе		
74-11-00268	Уральский	Челябинская область	г. Копейск, борт разреза по отработке целиков шахт 201 и 204	55,08006	61,61125	00.04.25	00.05.25	Оп	Техн., атм.	Не отмечались	ТН 25а – новый участок развития оползневого процесса на борту затапливаемого угольного разреза по отработке целиков шахт № 201 и 204. Активизация процесса зафиксирована в период апреля- мая 2025 года. По результатам обследования 09.06.2025 г. в 150 м севернее ТН 25 обнаружен новый оползень на борту карьера. Размеры оползня в плане: ширина вдоль борта карьера – 100 м, длина по направлению смещения к урезу воды в карьере – 150 м. Высота бровки отрыва 1,5 м. Размеры верхней оползневой ступени 30 на 50 м. Расстояние от бровки отрыва оползня до березы на оползневой ступени – 8,0 м. Активизация процесса оползнеобразования произошла в весенний период 2025 года. Активность оползневого процесса в ТН 25а – очень высокая 100%. Обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года, подъемом уровня воды в разрезе		**новый оползень**

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
74-22-00044	Уральский	Челябинская область	г. Копейск, борт разреза по отработке целиков шахт 201 и 204	55,08466	61,61804	00.04.25	00.05.25	Эо	Техн., атм.	Не отмечались	ТН 20 – овраг с бетонным колодцем в верховье. Овраг длиной по правому борту 17,0 м (в 2024 г – 15,7), шириной в устье 14,6 м (в 2024 г. – тоже), глубиной 6,2 м (в 2024 г. – тоже). В верховье оврага – бетонный колодец с водоводом. Утечек воды из колодца не отмечено. Следует предположить, что появление оврага связано с утечками воды из водонесущих коммуникаций - колодца. Активность процесса овражной эрозии в ТН 20 средняя 10%, отмечается увеличение длины оврага на 1,3 м. Обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-22-00022	Уральский	Челябинская область	г. Еманжелинск, западный борт карьера, расположенного на восточной окраине г. Емажелинска	54,74510	61,32493	00.04.25	00.05.25	Эо	Техн., атм.	Не отмечались	Овражная эрозия на западном борту карьера на восточной окраине Еманжелинска в ТН 1. По результатам замеров 08.06.2025 в точке наблюдений (пересечение оврага с грунтовой дорогой – средняя часть оврага) ширина оврага 13,6 м (в 2024 г. – 12,0 м), глубина 6,0 м (не изменилась). По тальвегу оврага бежит ручей с визуально оцененным расходом 3 л/с (в 2024 г. - 20 л/с). Ширина оврага в устье 20,0 м (не изменилась), глубина 11,0 м (в 2024 г. – тоже). Протяженность оврага от вершины (окраина болотного массива) до борта карьера по данным космоснимков – 160 м, до уреза воды в карьере – 250 м. В овраг отводится поверхностный сток с болота. Активность процесса овражной эрозии в точке наблюдения средняя – 15%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-22-00023	Уральский	Челябинская область	г. Еманжелинск, северо-восточный борт карьера, расположенного на восточной окраине г. Емажелинска	54,74608	61,34325	00.04.25	Не завершилась	Эо	Техн., атм.	Не отмечались	ТН 4 – значительный по размерам в плане и вглубь овраг, имевший до рекультивации протяженность от вершины до уреза воды в карьере около 850 м, образовавшийся в результате сброса поверхностных вод с микрорайона г. Еманжелинска. В настоящее время овраг частично рекультивирован до борта карьера, сток в него отведен по водоотводной канаве. Нерекультивированный участок расположен на борту карьера и имеет протяженность до уреза воды около 430 м, шириной до 60 м и глубиной 15 м. В устьевой нерекультивированной части оврага по бортам оврага активно развиваются процессы оползания и обрушения бортов. Активность процесса овражной эрозии высокая - 50%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года, смачиванием грунтов борта карьера фильтрацией воды из водоотводной канавы		
74-22-00025	Уральский	Челябинская область	г. Еманжелинск, юго-восточный борт карьера № 2 (среднего)	54,77158	61,35950	00.04.25	00.05.25	Эо	Техн., атм.	Не отмечались	ТН 7 – овраг на южном борту карьера № 2, ширина в устье 15,0 м (в 2024 г. - 14,0 м), глубина 12,0 м (не изменилась), протяженность до уреза воды в карьере 165 м. Борта крутые, до отвесных. В овраг по системе каналов отводится вода из п. Батуринский. На момент обследования сток по оврагу отсутствует. Активность процесса овражной эрозии средняя 10%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года.		
74-22-00027	Уральский	Челябинская область	Еманжелинский ГО, северо-западный борт северного карьера южнее п. Проходная	54,80512	61,36222	00.04.25	00.08.25	Эо	Техн., атм.	Не отмечались	Т.н. 13 – наиболее приближенный к карьеру участок улицы 3-я Линейная, дома № 11, 13, 19. Крайний дом № 11 расположен на расстоянии 30 м от борта карьера. На противоположной стороне улицы овраг, устьем выходящий в карьер. В устье ширина 12,0 м (в 2024 г. – 11,0 м), глубина 4,0 м, принимает в себя сток с улицы и нагорной канавы. Протяженность 38,8 (в 2024 г. - 37,0 м). Расстояние от вершины оврага до калитки дома № 11 - 17,2 м (в 2024 г. - 18,2 м). Овраг заросший, активность процесса средняя 10%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
74-22-00203	Уральский	Челябинская область	г. Еманжелинск, северный карьер, п. Проходная, ул. Линейная, д. 11, 13, 19	54,80501	61,36192	00.04.25	00.05.25	Эо	Техн., атм.	Не отмечались	Растущий овраг в ТН 13а шириной 6,4 м (в 2024 г. - 5,5 м), глубиной 2,0 м (тоже), длиной 6,8 м (в 2024 г. - 7,2 м). Расстояние от вершины оврага до временных меток на деревьях 5,2 и 5,5 м. Активность процесса овражной эрозии средняя - 15%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года.		
74-11-00063	Уральский	Челябинская область	Еманжелинский ГО, восточный борт карьера в районе г. Еманжелинска	54,74397	61,34119	00.04.25	Не завершилась	Оп	Техн., атм., гидролог.	Не отмечались	ТН 5 – оползень: ширина вдоль бровки отрыва по данным космоснимков около 130 м. Максимальная протяженность вдоль линии смещения 180 м. Высота бровки отрыва порядка 20 м. В основании бровки отрыва – высачивание грунтовых вод. Оползень-поток, тело оползня представлено грунтами текучей консистенции. На теле оползня на отдельных участках - водоемы и ручьи. Свежие блоки оползания и трещины бортового отрыва. Развитие оползневого процесса провоцируется потоком грунтовых вод, фильтрующихся из водоотводного канала на борту карьера и смачивающих грунты. Активность гравитационного комплекса процессов (оползневого процесса) высокая – 50%., обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года и фильтрацией воды из водоотводного канала, смачивающей борт карьера		
74-11-00061	Уральский	Челябинская область	Еманжелинский ГО, южный борт карьера № 2	54,77086	61,35761	00.04.25	00.05.25	Оп	Техн., атм.	Не отмечались	ТН 8 – оползневой склон на южной окраине карьера № 2 протяженностью по бровке отрыва по данным космоснимков около 485 м. Максимальная протяженность от бровки отрыва до уреза воды в карьере – 130 м. Высота бровки отрыва порядка 20 м. Вдоль бровки отрыва – свежие блоки оседания и трещины. За прошедший год без существенных изменений. Активность гравитационного комплекса процессов низкая – 10%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-11-00059	Уральский	Челябинская область	Еманжелинский ГО, южный борт карьера в районе пос. Батуринский	54,79166	61,36115	00.04.25	00.05.25	Оп	Техн., атм.	Не отмечались	ТН 11 – оползневой участок на южном борту карьера № 1, западная окраина п. Батуринский. Два развивающихся оползня-потока с общим устьем. Протяженность вдоль бровки отрыва по данным космоснимков 100+60=160 м, максимальная длина оползневого потока 230 м. Оползень-поток, его тело представлено грунтами текучей консистенции. Отмечены свежие блоки оползания и трещины бортового отрыва. Высота бровки отрыва 15-20 м. Минимальное расстояние до угла забора хозяйственной территории 4,3 м (в 2024 году – 7,0 м). Расстояние от грунтовой марки № 1 до бровки отрыва оползня 0,3 м (в 2023 г. – 2,0 м, в 2024 г. – 1,45 м). Расстояния от двух меток на дереве до бровки отрыва 3,5 и 6,6 м (в 2024 году - 4,7 и 7,2 м). По результатам замеров по грунтовой марке № 1 бровка отрыва за год продвинулась на 1,15 м. Активность оползневого процесса в ТН 11 оценена как средняя 25%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
74-11-00048	Уральский	Челябинская область	Восточная окраина г. Аша, автодорога на горнолыжный комплекс Аджигардак	54,97156	57,31028	00.04.25	14.05.25	Оп	Атм., техн.	Отмечались	ТН 1. Техногенный оползень по автодороге на ГЛК Аджигардак вызван подрезкой склона автодорогой. От временной метки на дереве до бровки отрыва оползня минимальное расстояние 21,2 м и уменьшилось на 3,2 м (в 2024 г. - 24,4 м). Верхний оползневой блок имеет плановые размеры: длина 4,2 м (в 2024 г. – тоже), ширина 11,8 м (за год не изменилась). Увеличилась высота бровки отрыва с 0,9 м в 2024 г. до 1,1 м в 2025 г. За прошедший год верхний оползневой блок опустился на 0,2 м. Верхняя оползневая ступень: длина оползневого рва между бровкой отрыва и оползневой ступенью 6,3 м. Общая длина верхней оползневой ступени уменьшилась с 16,5 м до 14,5 м. Нижняя оползневая ступень: длина 6,4 м, ширина 8,3 м, увеличилась высота бровки отрыва нижней ступени за год с 2,3 м до 3,0 м. Расстояние от грунтовой марки М-2А, расположенной на нижней ступени, до края асфальта 11,2 м, до боковой разметки на асфальте – 11,55 м (в 2024 г. – тоже), до временной метки на бетонном блоке 8,5 м. Увеличилась высота нижней ступени за год с 2,3 м до 3,0 м. Общая длина оползня увеличилась за год на 3,2 м за счет продвижения бровки отрыва и составила 48,3 м. За прошедший год отмечается рост ширины оползня вдоль автодороги от112,8 м в 2024 г. до 119,8 м в 2025 г. (на 7,0 м), за счет развития оползневого процесса на восточном фланге, вдоль подрезанного автодорогой склона. Кювет у подножья оползневого склона завален текучим грунтом и затрудняет сток воды. На участке в створе оползня протяженностью 10 м наблюдается разрушение асфальтового покрытия. По результатам обследования, активность оползневого процесса в ТН № 1 оценивается как средняя 15%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-11-00051	Уральский	Челябинская область	Два объединившихся оползня в районе дома № 30 по ул. Набережная в г. Аша	54,97457	57,29314	00.04.25	00.05.25	Оп	Атм.	Не отмечались	ТН 4. Участок оползнеобразования, активизировавшийся в весенний период 2014 г. в районе дома № 30, по ул. Набережная. Состоит их двух объединившихся оползней общей шириной 53,0 м, длиной по направлению смещения до 30 м. Тип процесса по механизму смещения – оседание блока. По данным замеров рулеткой бровка отрыва расположена в 15,6 м (в 2024 г. - тоже) от жилого дома № 30, по ул. Набережная. Расстояние от временной метки на деревянном столбе до бровки отрыва оползня - 1,1 м, от грунтовой марки - 2,7 м (в 2024 году - 2,8 м). За период с прошедшего обследования плановые размеры оползня незначительно увеличились за счет активизации оползневого процесса на правом борту и появления новых трещин отрыва. Борта оползня завалены мусором. Существует потенциальная угроза жилым домам по ул. Набережная № 28 и 30. Активность оползневого процесса в ТН 4 низкая 10%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		-

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
74-11-00052	Уральский	Челябинская область	Оползневой участок по ул. Набережная, дома № 67-77, г. Аша	54,97570	57,29378	00.04.25	00.05.25	Оп	Атм., техн.	Отмечались	Участок оползания насыпного грунта вдоль ул. Набережная дома №№ 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 28 протяженностью 130 м вдоль улицы, общая высота оползневого склона около 7 м. Активизация оползневого процесса произошла 04.2024 г. В период обследования 14.05.2024 г. коммунальными службами города выполнялась отсыпка скальным грунтом сползшего блока, для сохранения ширины проезжей части. По результатам обследования 03.06.2025 зафиксировано дальнейшее развитие оползневого процесса: - максимальная высота бровки отрыва сползшего насыпного грунта – 1,1 м (в 2024 г.- 3,0 м); - минимальное расстояние от забора дома № 67 до бровки отрыва 9,0 м (в 2024 г. – 9,1 м); - минимальное расстояние от забора дома № 69 до бровки отрыва 9,5 м (в 2024 г. - 10,0 м); - расстояние от столба в створе дома № 71 до бровки отрыва – 7,8 м (в 2024 г. - 9,5 м); - минимальное расстояние от калитки дома № 71 до бровки отрыва 10,0 м (в 2024 г. - 10,6 м), - от угла забора возле калитки дома № 71 - 9,0 м (в 2024 г. – 9,8 м); - расстояние от газовой трубы до бровки отрыва на углу участка дома № 71 – 6,5 м (в 2024 г. – 8,0 м); - минимальное расстояние от калитки дома № 73 до бровки отрыва 7,44 м (в 2024 г. - 8,5 м); - минимальное расстояние от гаража дома № 75 до края отсыпанного участка 9,5 м (в 2024 г. – 10,4 м); - минимальное расстояние от ворот дома № 77 до бровки отрыва – 8,4 м (в 2024 г. - 10,4 м). Тип процесса по механизму смещения – оседание насыпного грунта. Общая ширина фронта оползания около 130 м. В ТН5 зафиксирована очень высокая активность оползневого процесса - 100%, обусловлена интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-2025-01-001-4	Уральский	Челябинская область	Чесменский район, с. Чесма, нижняя дамба на р. Туеткан	53,81106	60,65847	00.04.25	00.05.25	ГР	Атм., гидрол.	Не отмечались	ТН 4 – нижняя дамба на р. Туеткан, правый берег. Ниже дамбы, на правобережье р. Туеткан активно развивается гравитационный процесс. Протяженность участка вдоль берега – 60,0 м, высота до 5,0 м. Склон отвесный. Участок расположен на расстоянии 80 м от ближайшего здания и не представляет угрозы. Активность гравитационного процесса по данным первичного обследования оценивается как высокая – 50%, обусловлена негативным воздействием паводкового стока, интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года		
74-2025-01-001-5	Уральский	Челябинская область	Чесменский район, с. Чесма, правый берег р. Туеткан в районе дома № 41 по ул. Мельничной	53,81195	60,66079	00.04.25	00.05.25	Ос	Атм., гидрол.	Не отмечались	ТН 5 – осыпной процесс на правом берегу р. Туеткан. Протяженность участка вдоль берега – 10,0 м, высота до 4,0 м. Угол склона 450. Воздействия на инженерно-хозяйственные объекты не прогнозируется. Активность гравитационного процесса по данным первичного обследования оценивается как низкая – 10%, обусловлена негативным воздействием паводкового стока, интенсивным снеготаянием и выпадением осадков в теплый период года.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
86-1110-0003-1	Уральский	ХМАО-Югра	г. Когалым Территория СОНТ «Приполярный»«Строитель», «Дорожник», «Нефтяник», «Трассовик», «Буровик», «Садовод-2»	62.24397	74.44230	00.05.2022	00.00.00	Пт	Атм. Техн.	Отмечались	По результатам обследования 14.05.2025г. на Когалымском участке выявлено развитие процесса подтопления на территории СОНТ «Приполярный», «Строитель», «Дорожник», «Нефтяник», «Трассовик», «Буровик», «Садовод-2». Размеры проявления 2,2х0,6 км. Уровень подземных вод в наблюдательных скв. 1,09 м. Активность процесса высокая-25%. Факторы активизации: резкое таяние снега в водосборе, вызывающее подъем воды в озерно-болотном массиве, р. Кирилл-Высь-Ягун и Ингу-Ягун, что создает подпор подземных вод с последующим подтоплением СОНТов, расположенных в низине между озерно-болотным массивом и улицей Южная. Местами зафиксированы участки с болотной растительностью. Стадия развития: развитие. Базис развития: р. Кирилл-Высь-Ягун. Горные породы: aQIV–laQ2-3 пески, супеси, суглинки, алевриты. Развитие процесса ведет к подтоплению территории на площади 1,3 км². В перспективе учитывая тренд на повышение среднегодовых температур и таяние многолетнемерзлых пород в водосборной площади рек Ингу-Ягун и Кирил-Высь-Ягун прогнозируется увеличение площади подтопления СОНТ и смежных территорий.		
86-11-00144	Уральский	ХМАО-Югра	г. Когалым, участок набережной на р. Ингу-Ягун	62,26822	74,49317	00.10.2023	00.00.00	Оп	Атм.	Отмечались	Т.Н. 9. В октябре 2023 г. на набережной р. Ингу-Ягун зафиксирована деформация плит набережной с частичным сползанием в реку. После ремонта в 2024 г. при обследовании 14.05.2025 г. выявлены свежие трещины, в осенне-летний период возможна повторная активизаци процесса. Основные факторы активизации – метеорологические.		
86-1110-0003-2-10	Уральский	ХМАО-Югра	г. Когалым, квартал 67, строящийся «Этнопарк»	62,23525	74,48258	17.05.2023	00.00.00	ГР	Атм. Техн.	Не отмечались	По результатам обследования 14.05.2025 г. выявлено развитие гравитационных процессов на берегу р. Кирил-Высь-Ягун в районе строящейся Этнодеревни в г. Когалым. Активность процесса средняя - 10%. Территория застройки находится в междуречье рек Ингу-Ягун и Кирил-Высь-Ягун, на высоком террасовом уровне. Площадь ровная, частично залесенная, частично занята застройкой объектов рекреации. Стадия развития: развитие. Базис развития: р. Кирил-Высь-Ягун. Горные породы: пески, супеси, суглинки, алевриты. Развитие процесса ведет к обрушению береговой линии, протяженностью 50 м, высотой 5 м, и образованию оврагов.		
86-1110-0003-2-11	Уральский	ХМАО-Югра	г. Когалым, квартал 67, строящийся "Этнопарк"	62,23545	74,48900	17.05.2023	00.00.00	ГР	Атм. Техн.	Не отмечались	По результатам обследования 14.05.2025 г. выявлено развитие гравитационных процессов на берегу р. Кирил-Высь-Ягун в районе строящейся Этнодеревни в г. Когалым. Активность процесса средняя - 10%. Территория застройки находится в междуречье рек Ингу-Ягун и Кирил-Высь-Ягун, на высоком террасовом уровне. Наблюдаются недавно упавшие деревья. Площадь ровная, частично залесенная, частично занята застройкой объектов рекреации. Стадия развития: развитие. Базис развития: р. Кирил-Высь-Ягун. Горные породы: пески, супеси, суглинки, алевриты. Развитие процесса ведет к обрушению береговой линии, протяженностью 100 м, длиной по направлению смещения 9,25 м.		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
86-11-00076	Уральский	ХМАО-Югра	г. Ханты-Мансийск, оползень на Восточной объездной дороге	60,98144	69,07397	10.06.2021	00.00.00	Оп	Атм. Техн.	Не отмечались	По результатам обследования 15.05.2025г. выявлено развитие оползневого процесса, г. Ханты-Мансийск, Восточная объездная дорога. Активность процесса средняя-15%. Линейные размеры: длина 115 м, ширина 75,0 м. Образуются свежие трещины отрыва шириной до 0,3 м. Стадия развития: развитие. Факторы активизации: атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние, техногенные. Базис развития: р. Иртыш. Горные породы: пески, супеси, суглинки, алевриты.		
86-22-00016	Уральский	ХМАО-Югра	г. Ханты-Мансийск, ул. Садовая 1	60.97889	69.06472	00.00.2010	00.00.00	Оп	Атм. Техн.	Отмечались	По результатам обследования 15.05.2025г. выявлено развитие овражной эрозии, г. Ханты-Мансийск, Садовая 1. Увеличились деформации отмостки здания и раскрытие трещин в фундаменте. Увеличилось расстояние от угла дома до труб на 0,10-0,23 м. Активность процесса средняя-15%. Оползень на борту отвершка неактивного оврага длиной около 3 м. Склон оползня ежегодно засыпается мусором. Стадия развития: развитие. Факторы активизации: атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние, техногенные. Базис развития: р. Иртыш. Горные породы: пески, супеси, суглинки, алевриты.		
86-22-00038	Уральский	ХМАО-Югра	г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, территория бывшей базы РЭБ флота	60,98144	69,07397	00.00.2010	00.00.00	Эо	Атм. Техн.	Не отмечались	По результатам обследования 15.05.2025г. выявлено развитие овражной эрозии, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина. Глубина оврага увеличилась оврага с 4,5 м в 2024 г. до 6,5 м; длина участка деформации дороги увеличилась на 0,15 м. Активность процесса средняя-15%. Стадия развития: развитие. Факторы активизации: атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние, техногенные. Базис развития: р. Иртыш. Горные породы: пески, супеси, суглинки, алевриты.		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
86-11-00089	Уральский	ХМАО-Югра	Ханты-Мансийский район, район п. Горноправдинск 5 км от устья р. Кайгарка, вверх против течения, по правому берегу р. Иртыш	60,04450	69,94106	00.00.2017	00.00.00	Оп	Атм.	Не отмечались	По результатам обследования 16.05.2025г. выявлено развитие оползневого процесса на правобережье р. Иртыш. Активность процесса высокая-25%. Оползень 210х100 м. Свежие осыпи на бортах, съехавшие деревья. Расстояние от марки до бровки 2,46 м (в 2024 - 2,63 м). Развитие происходит за счет высачивания подземных вод на склоне. Стадия развития: развитие. Факторы активизации: атмосферные осадки, разгрузка подземных вод. Базис развития: р. Иртыш. Горные породы: пески, супеси, суглинки, алевриты.		-
86-22-00011	Уральский	ХМАО-Югра	Ханты-Мансийский район, район п. Горноправдинск 5 км от устья р. Кайгарка, вверх против течения, по правому берегу р. Иртыш	60,02730	69,95147	00.00.2017	00.00.00	Эо	Атм.	Не отмечались	По результатам обследования 16.05.2025г. выявлено развитие овражной эрозии на правобережье р. Иртыш. Активность процесса высокая-30%. Овраг V-образной формы протяженностью до 1250 м, в устье ширина 250м, глубина до 50 м. По бортам наблюдаются свежие срывы. По тальвегу бежит крупный ручей. Развитие происходит за счет высачивания подземных вод на бортах. Стадия развития: развитие. Факторы активизации: атмосферные осадки, разгрузка подземных вод. Базис развития: р. Иртыш. Горные породы: пески, супеси, суглинки, алевриты.		
86-22-00117	Уральский	ХМАО-Югра	Ханты-Мансийский район, район п. Горноправдинск 5 км от устья р. Кайгарка, вверх против течения, по правому берегу р. Иртыш	60,04106	69,94436	00.00.2017	00.00.00	Эо	Атм.	Не отмечались	По результатам обследования 16.05.2025г. выявлено развитие овражной эрозии на правобережье р. Иртыш. Овраг V-образной формы протяженностью до 250 м, ширина в устье 100м, глубина до 30 м. По тальвегу бежит ручей, видны выходы подземных вод в виде ключей. Марка утеряна, в связи с обрушением борта. Активность процесса высокая-25%. Развитие происходит за счет высачивания подземных вод на бортах. Стадия развития: развитие. Факторы активизации: атмосферные осадки, разгрузка подземных вод. Базис развития: р. Иртыш породы: пески, супеси, суглинки, алевриты.		-
86-11-00029	Уральский	ХМАО-Югра	Ханты-Мансийский район, район п. Горноправдинск 5 км от устья р. Кайгарка, вверх против течения, по правому берегу р. Иртыш	60,03097	69,95147	00.00.2017	00.00.00	Оп	Атм.	Не отмечались	По результатам обследования 16.05.2025г. выявлено развитие оползневых процессов на правобережье р. Иртыш. Активность процесса средняя-15%. Оползневой цирк овальной формы размерами 168 х 120 м, глубина до 30 м. Расстояние от обрыва до марки №4 уменьшилось на 0,49 м. Развитие происходит за счет высачивания подземных вод на бортах. Факторы активизации: атмосферные осадки, разгрузка подземных вод. Базис развития: р. Иртыш. Горные породы: пески, супеси, суглинки, алевриты.		-

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
86-22-00010	Уральский	ХМАО-Югра	Ханты-Мансийский район, район п. Горноправдинск 5 км от устья р. Кайгарка, вверх против течения, по правому берегу р. Иртыш	60,046455	69,93768	00.00.2017	00.00.00	Эо	Атм.	Не отмечались	По результатам обследования 16.05.2025г. выявлено развитие овражной эрозии на правобережье р. Иртыш. Активность процесса высокая-25%. Овраг V-образной формы, размеры в устье 20х150 м, глубина до 30 м. Расстояние до марки 2,46 м (в 2024 г. – 2,63 м). По бортам наблюдаются свежие срывы. Уступы в трещинах, отрыва, поваленные деревья. Развитие происходит за счет высачивания подземных вод на бортах. Стадия развития: развитие. Факторы активизации: атмосферные осадки, разгрузка подземных вод. Базис развития: р. Иртыш. Горные породы: пески, супеси, суглинки, алевриты.		
86-2025-01-001-2	Уральский	ХМАО-Югра	Ханты-Мансийский район, район п. Чембакчино, вверх против течения, по правому берегу р. Иртыш	60,13908	69,78467	00.00.1885	00.00.00	Оп	Атм.	Не отмечались	По результатам обследования 16.05.2025г. выявлено развитие оползневых процессов на правобережье р. Иртыш. Активность процесса высокая-25%. Оползневой склон в конце дороги от магистрального нефтепровода Холмогоры–Клин к берегу р. Иртыш. В обнажениях просматриваются зеркала скольжения, трещины отрыва, съехавшие по склону блоги грунта с взрослыми деревьями. Развитие происходит за счет высачивания подземных вод на бортах. Факторы активизации: атмосферные осадки, разгрузка подземных вод. Базис развития: р. Иртыш породы: пески, супеси, суглинки, алевриты.		
86-2025-01-001-8	Уральский	ХМАО-Югра	Ханты-Мансийский район, район п. Чембакчино, вверх против течения, по правому берегу р. Иртыш	60,12697	69,76019	00.00.1885	00.00.00	Оп	Атм.	Не отмечались	По результатам обследования 16.05.2025г. выявлено развитие оползневых процессов на правобережье р. Иртыш. Активность процесса высокая-25%. Активный оползневой склон, протяженностью 40 м, достиг колеи старой лесной дороги. На крутых бортах трещины отрыва, останцы, зеркала скольжения, осыпи, съехавшие стоящие вертикально деревья. Под склоном выходы подземных вод. Развитие происходит за счет высачивания подземных вод на бортах. Факторы активизации: атмосферные осадки, разгрузка подземных вод. Базис развития: р. Иртыш. Горные породы: пески, супеси, суглинки, алевриты.		
86-2025-01-001-7	Уральский	ХМАО-Югра	Ханты-Мансийский район, район п. Чембакчино, вверх против течения, по правому берегу р. Иртыш	60,12861	69,76181	00.00.1885	00.00.00	Эо	Атм.	Не отмечались	По результатам обследования 16.05.2025 г. выявлено развитие процессов овражной эрозии на правобережье р. Иртыш. Исток - лужа на старой дороге, затем резко углубляется и превращается в каньон, на бортах свежие осыпи, упавшие деревья, блоки съехавшего грунта. Ширина в устье 25 м. Правый борт более крутой, левый заросший. Факторы активизации: атмосферные осадки, разгрузка подземных вод. Базис развития: р. Иртыш. Горные породы: пески, супеси, суглинки, алевриты.		
86-2025-01-001-5	Уральский	ХМАО-Югра	Ханты-Мансийский район, район п. Чембакчино, вверх против течения, по правому берегу р. Иртыш	60,13906	69,79803	00.00.1885	00.00.00	Эо	Атм.	Не отмечались	По результатам обследования 16.05.2025г. выявлено развитие процессов овражной эрозии на правобережье р. Иртыш. Активность процесса высокая-25%. Длина оврага от истоков двух отвершков до устья 480,0 и 470,0м, ширина в устье 170 м. Врез каньонообразный, на бортах свежие осыпи, упавшие деревья, блоки съехавшего грунта. Правый борт более крутой, левый заросший. Развитие происходит за счет высачивания подземных вод на бортах. Факторы активизации: атмосферные осадки, разгрузка подземных вод. Базис развития: р. Иртыш. Горные породы: пески, супеси, суглинки, алевриты.		


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
86-2025-01-001-3	Уральский	ХМАО-Югра	Ханты-Мансийский район, район п. Чембакчино, вверх против течения, по правому берегу р. Иртыш	60,14008	69,78822	00.00.1885	00.00.00	Эо	Атм.	Не отмечались	По результатам обследования 16.05.2025г. выявлено развитие процессов овражной эрозии на правобережье р. Иртыш. Активность процесса высокая-25%. На береговом уступе останец. Длина оврага от истока до устья 600,0 м ширина в устье 40 м. Врез каньонообразный, на бортах свежие осыпи, упавшие деревья, блоки съехавшего грунта. Вверх по течению к борту оврага примыкает крупный полукруглый оползень шириной 84 м. В осыпи крупные блоки прямоугольной формы. Развитие происходит за счет высачивания подземных вод на бортах. Факторы активизации: атмосферные осадки, разгрузка подземных вод. Базис развития: р. Иртыш. Горные породы: пески, супеси, суглинки, алевриты.		
86-17-00153	Уральский	ХМАО-Югра	Ханты-Мансийский район, район п. Горноправдинск, ул. Дорожная	60,06022	69,91323	16.06.2025	00.00.00	Су	Атм. Техн.	Отмечались	16.06.2025 г. на участке дороги по ул. Дорожная в пос. Горноправдинск Ханты-Мансийского района зафиксирована деформация обочины дороги с образованием провала размером 5,0×2,1×2,0 м. Стадия развития – развитие. Базис развития: р. Иртыш. Горные породы: пески, супеси, суглинки, алевриты. Основные факторы активизации – метеорологический и техногенный.		
89-2025-01-001-1	Уральский	ЯНАО	Надымский район, с. Ныда, ул. Озерная, д. 27	66.62951944	72.92895833	00.06.25	00.00.00	Пт	Атм., темп., техн.	Отмечались	Участок подтопления расположен на левобережье р. Ныда, на территории одноименного села, по ул. Озерная, д. 27. Литологический состав горных пород: αH – аллювиальные отложения пойменных террас. Пески, супеси, торф, местами гравий, гальки, валуны (до 20-25 м). Участок расположен в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Размер участка подтопления: длина 22 м, ширина 8 м, ориентировочная площадь – 176 м². Признаки и параметры активизации опасного ЭГП: рост линейных размеров участка подтопления в сторону жилого дома; деформация свайного фундамента дома. Факторы активизации опасного ЭГП: период снеготаяния; ливневой сток и превышение суммарного количества осадков; изменение альбедо земной поверхности. Активность оценена как средняя (25%).		
89-2025-01-001-2	Уральский	ЯНАО	Надымский район, с. Ныда, ул. Озерная, д. 13	66.62870000	72.93025833	00.06.25	00.00.00	Пт	Атм., темп., техн.	Отмечались	Участок подтопления расположен на левобережье р. Ныда, на территории одноименного села, по ул. Озерная, д. 13. Литологический состав горных пород: αH – аллювиальные отложения пойменных террас. Пески, супеси, торф, местами гравий, гальки, валуны (до 20-25 м). Участок расположен в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Размер участка подтопления: длина 76 м, ширина 18 м, ориентировочная площадь – 1368 м². Признаки и параметры активизации опасного ЭГП: рост линейных размеров участка подтопления в сторону жилого дома; деформация свайного фундамента дома. Факторы активизации опасного ЭГП: период снеготаяния; ливневой сток и превышение суммарного количества осадков; изменение альбедо земной поверхности; техногенные утечки из водонесущих коммуникаций. Активность оценена как низкая (7%).		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
89-2025-01-001-3	Уральский	ЯНАО	Надымский район, с. Ныда, ул. Советская, д. 17	66.62977778	72.92692222	00.06.25	00.00.00	Пт	Атм., темп., техн.	Отмечались	Участок подтопления расположен на левобережье р. Ныда, на территории одноименного села, по ул. Советская, д. 17. Литологический состав горных пород: αH – аллювиальные отложения пойменных террас. Пески, супеси, торф, местами гравий, гальки, валуны (до 20-25 м). Участок расположен в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Размер участка подтопления: длина 42 м, ширина 8 м, ориентировочная площадь – 336 м². Признаки и параметры активизации опасного ЭГП: рост линейных размеров участка подтопления в сторону жилого дома; деформация свайного фундамента дома. Факторы активизации опасного ЭГП: период снеготаяния; ливневой сток и превышение суммарного количества осадков; изменение альбедо земной поверхности. Активность оценена как средняя (25%).		
89-2025-01-001-4	Уральский	ЯНАО	Надымский район, с. Ныда, ул. Южная, д. 1	66.62676110	72.93439380	00.06.25	00.00.00	Пт	Атм., темп., техн.	Отмечались	Участок подтопления расположен на левобережье р. Ныда, на территории одноименного села, по ул. Южная, д. 1. Литологический состав горных пород: αH – аллювиальные отложения пойменных террас. Пески, супеси, торф, местами гравий, гальки, валуны (до 20-25 м). Участок расположен в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Размер участка подтопления: длина 40 м, ширина 10 м, ориентировочная площадь – 400 м². Признаки и параметры активизации опасного ЭГП: рост линейных размеров участка подтопления в сторону жилого дома; деформация свайного фундамента дома. Факторы активизации опасного ЭГП: период снеготаяния; ливневой сток и превышение суммарного количества осадков; изменение альбедо земной поверхности. Активность оценена как низкая (7%).		
89-2025-01-001-5	Уральский	ЯНАО	Надымский район, с. Ныда, ул. Приозерная, д. 3	66.62561200	72.93978690	00.06.25	00.00.00	Тк	Атм., темп., техн.	Отмечались	Участок развития термокарстового процесса расположен на левобережье р. Ныда, на территории одноименного села, по ул. Приозерная, д. 3. Литологический состав горных пород: αH – аллювиальные отложения пойменных террас. Пески, супеси, торф, местами гравий, гальки, валуны (до 20-25 м). Участок расположен в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Размер поверхности термокарстового процесса: длина 5 м, ширина 2 м, ориентировочная площадь – 10 м². Признаки и параметры активизации опасного ЭГП: формирование понижения рельефа; деформация свайного фундамента дома. Факторы активизации опасного ЭГП: период снеготаяния; ливневой сток и превышение суммарного количества осадков; изменение альбедо земной поверхности. Активность оценена как средняя (25%).		
89-2025-01-001-6	Уральский	ЯНАО	Надымский район, с. Ныда, ул. Советская, д. 35	66.63016667	72.91599444	00.06.25	00.00.00	Пт	Атм., темп., техн.	Отмечались	Участок подтопления расположен на левобережье р. Ныда, на территории одноименного села, по ул. Советская, д. 35. Литологический состав горных пород: αH – аллювиальные отложения пойменных террас. Пески, супеси, торф, местами гравий, гальки, валуны (до 20-25 м). Участок расположен в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Размер участка подтопления: длина 19 м, ширина 3 м, ориентировочная площадь – 57 м². Признаки и параметры активизации опасного ЭГП: рост линейных размеров участка подтопления в сторону жилого дома; деформация свайного фундамента дома. Факторы активизации опасного ЭГП: период снеготаяния; ливневой сток и превышение суммарного количества осадков; изменение альбедо земной поверхности. Активность оценена как низкая (7%).		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
89-2025-01-001-7	Уральский	ЯНАО	Надымский район, с. Ныда	66.6241449	72.8224494	00.06.25	00.00.00	Ос	Атм., темп.	Не отмечались	Участок развития осыпных процессов расположен в 4,3 км на запад от Администрации с. Ныда. Происходит активное развитие термоденудационных процессов вдоль Обской губы. Литологический состав горных пород: la3IIIer – озерно-аллювиальные отложения третьей надпойменной террасы. Супеси, суглинки, алевриты, глины, пески с гравием и галькой, местами с прослоями фитодетрита и гумуса (10-22 м). mH - побережье представлено морскими отложениями лайд, ваттов, пляжей. Пески, супеси, суглинки. Осыпной участок размером: длина 88 м, ширина 80 м, высота 22 м, площадь 4022 м². По телу осыпи наблюдается таяние снежника, в результате происходит вынос песка. Признаки и параметры активизации опасного ЭГП: в результате таяния снежника происходит увеличение линейных размеров осыпного процесса; к параметрам относится климатические условия, крутизна склона и сезонная ритмичность. Факторы активизации опасного ЭГП: период снеготаяния; ливневой сток и превышение суммарного количества осадков; штормовая и волноприбойная деятельность. Активность оценена как средняя (25%).		
89-2025-01-001-8	Уральский	ЯНАО	Надымский район, с. Ныда	66.6239043	72.8097968	00.06.25	00.00.00	Ос	Атм., темп.	Не отмечались	Участки развития осыпных процессов, расположенные в 4,8 км на запад от Администрации с. Ныда. Происходит активное развитие термоденудационных процессов вдоль Обской губы. Литологический состав горных пород: la3IIIer – озерно-аллювиальные отложения третьей надпойменной террасы. Супеси, суглинки, алевриты, глины, пески с гравием и галькой, местами с прослоями фитодетрита и гумуса (10-22 м). mH - побережье представлено морскими отложениями лайд, ваттов, пляжей. Пески, супеси, суглинки. Участок представлен 3 проявлениями осыпного процесса: 1) длина 117 м, ширина 64 м, высота 22 м, площадь 5845 м². 2) длина 115 м, ширина 34 м, высота 24 м, площадь 3147 м². 3) длина 102 м, ширина 21 м, высота 22 м, площадь 2012 м². На участке наблюдается таяние снежников, в результате происходит вынос песка в нижнюю часть проявления. Признаки и параметры активизации опасного ЭГП: в результате таяния снежника происходит увеличение линейных размеров осыпного процесса; к параметрам относится климатические условия, крутизна склона и сезонная ритмичность. Факторы активизации опасного ЭГП: период снеготаяния; ливневой сток и превышение суммарного количества осадков; штормовая и волноприбойная деятельность. Активность оценена как средняя (25%).		
89-2025-01-001-9	Уральский	ЯНАО	Надымский район, с. Ныда	66.6229702	72.7947082	00.06.25	00.00.00	Тэ	Атм., темп.	Не отмечались	Участок развития термоэрозионного процесса расположен в 5,5 км на запад от Администрации с. Ныда. Литологический состав горных пород: la3IIIer – озерно-аллювиальные отложения третьей надпойменной террасы. Супеси, суглинки, алевриты, глины, пески с гравием и галькой, местами с прослоями фитодетрита и гумуса (10-22 м). mH - побережье представлено морскими отложениями лайд, ваттов, пляжей. Пески, супеси, суглинки. Размеры термоэрозионного проявления: длина 186 м, ширина 17-23 м, высота 9 м, площадь 4854 м². Признаки и параметры активизации опасного ЭГП: в результате таяния снежника происходит углубление вреза; к параметрам относится климатические условия, крутизна склона и сезонная ритмичность. Факторы активизации опасного ЭГП: период снеготаяния; ливневой сток и превышение суммарного количества осадков; штормовая и волноприбойная деятельность. Активность оценена как средняя (25%).		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
89-2025-01-001-10	Уральский	ЯНАО	Надымский район, с. Ныда	66.6233776	72.7826066	00.06.25	00.00.00	Оп	Атм., темп.	Не отмечались	Участок развития оползневых процессов, расположен в 6 км на запад от Администрации с. Ныда. Происходит активное развитие термоденудационных процессов вдоль Обской губы. Литологический состав горных пород: la3IIIer – озерно-аллювиальные отложения третьей надпойменной террасы. Супеси, суглинки, алевриты, глины, пески с гравием и галькой, местами с прослоями фитодетрита и гумуса (10-22 м). mH - побережье представлено морскими отложениями лайд, ваттов, пляжей. Пески, супеси, суглинки. Размер оползневого проявления: длина 26 м, ширина 252 м, высота 17 м, высота бровки срыва 3,2 м, площадь 5577 м². На участке происходит таяние снежников с выносом песка в нижнюю часть проявления. Признаки и параметры активизации опасного ЭГП: в результате таяния снежника происходит увеличение линейных размеров осыпного процесса; к параметрам относится климатические условия, крутизна склона и сезонная ритмичность. Факторы активизации опасного ЭГП: период снеготаяния; ливневой сток и превышение суммарного количества осадков; штормовая и волноприбойная деятельность. Активность оценена как средняя (25%).		
89-2025-01-001-11	Уральский	ЯНАО	Надымский район, с. Ныда	66.6230636	72.7639263	00.06.25	00.00.00	Оп	Атм., темп.	Не отмечались	Участок развития оползневых процессов, расположен в 6,9 км на запад от Администрации с. Ныда. Происходит активное развитие термоденудационных процессов вдоль Обской губы. Литологический состав горных пород: la3IIIer – озерно-аллювиальные отложения третьей надпойменной террасы. Супеси, суглинки, алевриты, глины, пески с гравием и галькой, местами с прослоями фитодетрита и гумуса (10-22 м). mH - побережье представлено морскими отложениями лайд, ваттов, пляжей. Пески, супеси, суглинки. Размер оползневого проявления: длина 24 м, ширина 44 м, высота 21 м, площадь 879 м². На участке происходит таяние снежников с выносом песка в нижнюю часть проявления. Признаки и параметры активизации опасного ЭГП: в результате таяния снежника происходит увеличение линейных размеров осыпного процесса; к параметрам относится климатические условия, крутизна склона и сезонная ритмичность. Факторы активизации опасного ЭГП: период снеготаяния; ливневой сток и превышение суммарного количества осадков; штормовая и волноприбойная деятельность. Активность оценена как средняя (25%).		
89-1110-0004-2	Уральский	ЯНАО	Надымский район, г. Надым	65.52427	72.47086	00.05.25	00.00.00	Пу	Атм., темп.	Не отмечались	Участок криогенного пучения расположен в г. Надым вдоль газораспределительной станции. Литологический состав горных пород: верхнее звено неоплейстоцена-голоцена. Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (a1III-H). Песок от м/з до с/з, светло-желтый, с гравием; суглинки, супеси. Мощность до 16 м. Голоцен. В восточной части – озерно-болотные отложения (lb III-H). Торфа, илы, супеси, суглинки, пески. Бугры вытянутые, поверхность представлена сухим торфом с редкой кустарниково-древесной растительностью. Высота бугров не превышает 3 м, в среднем составляя 1-1,5 м, длина изменяется от 1-2 м до 120 м. Вблизи бугров пучения получили развитие термокарстовые озера. Всего на участке выявлено 5 активных проявлений из 24. Признаки и параметры активизации опасного ЭГП: изменение размеров пучения в результате оттаивания и замерзания льдистых пород. Факторы активизации опасного ЭГП: увеличение амплитуды колебаний температуры и увеличение глубины промерзания грунта; изменение альбедо поверхности. Активность оценена как средняя (25%).		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
89-12-00259	Уральский	ЯНАО	Надымский район, г. Надым, п. 107 км	65.54078	72.71597	00.05.25	00.00.00	Ос	Атм., темп., техн.	Отмечались	Осыпной процесс вдоль берегового склона р. Надым, расположен в южной части п. 107 км. Литологический состав горных пород: голоцен. Аллювиальные отложения низкой поймы (аН2). Плейстоцен. Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (а1III-Н). Пески, супеси, суглинки, илы, торф. Мощность до 16-22 м. Залегание кровли ММП опущено более 50 м, сквозной талик (русло р. Надым). Криогенные структуры мерзлых пород: массивные, характерны для песчаных и супесчаных пород. Размеры проявления: ширина 117 м, уклон 50-70°. Длина осыпного склона варьируется от 2 до 6 м, стенка отрыва от 2 до 5 м. Расстояние от бровки склона до жилых построек от 0 до 9,90 м. На момент обследования выявлена активизация осыпного и оползневого процесса. Признаки и параметры активизации опасного ЭГП: изменение линейных размеров в результате механического и тепловое воздействие водного потока на мерзлые и талые породы в береговой зоне. Появление новых блоков, обрушение пород под действием гравитационных сил. Техногенные утечки. Факторы активизации опасного ЭГП: механическое и тепловое воздействие водного потока на мерзлые и талые породы в береговой зоне русла р. Надым. Обводнение и уменьшение прочности оттаивающих пород на склоне. Техногенные утечки. Активность оценена как высокая (36%).		
89-2025-26-06	Уральский	ЯНАО	Тазовский район, с. Находка	67.72200	77.55069	00.06.25	Не завершилась	ГР	Атм., гидрол.	Не отмечались	По материалам СМИ (https://ura.news/news/1052953362) в селе Находка Тазовского района ЯНАО 23.06.2025 г. зафиксирована активизация гравитационного процесса. По сведениям Администрации села, на правом высоком берегу Тазовской губы происходит обрушение склона со скоростью 0,5 м в год. Имеется потенциальная угроза зданиям котельной, спального корпуса и начальной школы.		
04-11-00001	Сибирский	Республика Алтай	Майминский район, с. Майма	52,01135	85,91646	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	В с. Майма Майминского района (пункт наблюдений Майминский оползень) с апреля 2025 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне 2 порядка № 1-1 в стадии затухания. Зафиксированы трещины сдвига по границам оползня. Параметры оползня: длина 37 м, ширина 49,97 м, площадь 1849 м². Негативное воздействие: разрушение земель сельскохозяйственного назначения на площади 30 м². Литологический состав: глины и суглинки покровного комплекса. Факторы активизации: осадки в зимний и весенний периоды.		–
04-11-00002	Сибирский	Республика Алтай	Майминский район, с. Майма	52,01028	85,91281	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм.	Отмечались	В с. Майма Майминского района (пункт наблюдений Майминский оползень) с апреля 2025 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне 2 порядка № 1-2 в стадии развития. Зафиксированы трещины сдвига по границам оползня. Параметры оползня: длина 34 м, ширина 48,59 м, площадь 1652 м². Негативное воздействие: разрушение земель сельскохозяйственного назначения на площади 68 м². В потенциальной опасности: столб ЛЭП в подошве оползня. Литологический состав: глины и суглинки покровного комплекса. Факторы активизации: зимние и весенние осадки.		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
04-11-00006	Сибирский	Республика Алтай	Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Советская, 2	51,90818	85,99243	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм.	Не отмечались	В с. Кызыл-Озек Майминского района (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с апреля 2025 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 31 в фазе затухания. Зафиксированы следы осыпания и оползания в уступе. Параметры оползня: длина 22 м, ширина 27,95 м, площадь 615 м². В потенциальной опасности ограждения и хозпостройки усадьбы по ул. Советская, 2. Литологический состав: мелкий галечниковый материал с супесчаным заполнителем до 50 %. Факторы активизации: режим увлажнения.		–
04-11-00007	Сибирский	Республика Алтай	Майминский район, в 3,5 км СВ с. Майма	52,03449	85,97789	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрогеол.	Отмечались	В 3,5 км СВ с. Майма, на склоне Стамового хребта (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с апреля 2025 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 32 в фазе развития. Зафиксированы вертикальные и крутые стенки отрыва высотой до 2,5-7,0 м, в подошве которых наблюдаются пластовые выходы грунтовых вод и оплывины. Параметры оползня: длина 288 м, ширина 135,2 м, площадь 38935 м². Негативное воздействие: частичное разрушение земель сельскохозяйственного назначения на площади 696 м². Литологический состав: суглинки и глины, в подошве уступов с щебнем и мелкими глыбами. Факторы активизации: количество зимних, весенних осадков, пластовые выходы грунтовых вод.		–
04-11-00009	Сибирский	Республика Алтай	Майминский район, в 1,2 км СЗ с. Подгорное	52,03904	85,86395	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм.	Не отмечались	В 1,2 км СЗ с. Подгорное (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с апреля 2025 г. отмечается активизация оползневого процесса на древнем оползне № 34 в фазе затухания. Зафиксированы дугообразные трещины растяжения и уступы в присклоновой западине глубиной до 1,0 м. Параметры оползня: длина 405 м, ширина 67,0 м, площадь 27151 м². Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Факторы активизации: зимние осадки.		–
04-11-00010	Сибирский	Республика Алтай	Майминский район, уч. а/дороги Горно-Алтайск - Кызыл-Озек, 0,125 км	51,91159	85,99205	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрол., техн.	Не отмечались	В 0,125 км от г. Горно-Алтайск, на а/дороге в с. Кызыл-Озек (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с апреля 2025 г. наблюдается активизация оползневого процесса на оползне № 35 в фазе затухания. Зафиксировано развитие серии трещин растяжения и уступов в зоне надоползневого уступа высотой до 0,4 м. Параметры оползня: длина 29 м, ширина 25,21 м, площадь 731 м². В зоне возможного негативного воздействия дорожное полотно на отрезке 25 м. Литологический состав аллювиального комплекса: суглинки и супеси с включениями гравия и гальки до 40 %. Факторы активизации: зимние осадки, гидрологический режим р. Майма, эксплуатация дороги.		–
04-11-00011	Сибирский	Республика Алтай	Майминский район, в 3,7 км В с. Майма	52,02549	85,97930	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрогеол.	Отмечались	В 3,7 км В с. Майма, на склоне Стамового хребта (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с апреля 2025 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 36 в фазе развития. Зафиксированы высота уступа – 4-7 м, присклоновая западина разбита трещинами глубиной 1,0-1,5 м на блоки, мочажинное заболачивание на окончании языка. Параметры оползня: длина 211 м, ширина 86,06 м, площадь 18158 м². Негативное воздействие: частичное разрушение земель сельскохозяйственного назначения на площади прироста оползня 496 м². Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Факторы активизации: количество зимних осадков, гидрогеологические условия.		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
04-11-00062	Сибирский	Республика Алтай	Майминский район, в 1,5 км СЗ с. Подгорное	52,04186	85,86226	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрогеол.	Не отмечались	В 1,5 км СЗ с. Подгорное (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с апреля 2025 г. наблюдается активизация оползневого процесса на оползне № 39 в фазе зарождения. Вертикальный надоползневый уступ высотой 1,0-7,0 м, в подошве уступов мочажинное заболачивание; язык по фронту высотой до 3 м, базис оползня – днище ручья. Параметры оползня: длина 218 м, ширина 210,5 м, площадь 45891 м², площадь активизации 8893 м². В зоне возможного негативного воздействия: земли с/х назначения. Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Факторы активизации: зимние осадки, гидрогеологические условия.		–
04-11-00066	Сибирский	Республика Алтай	Майминский район, уч. а/дороги Горно-Алтайск - Кызыл-Озек, 0,11 км	51,91184	85,99184	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрол.	Не отмечались	В 0,11 км от г. Горно-Алтайск, на а/дороге в с. Кызыл-Озек (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с апреля 2025 г. наблюдается активизация оползневого процесса на оползне № 40 в фазе развития. Параметры оползня: длина 34 м, ширина 21,41 м, площадь 728 м². Высота стенки отрыва 1,5-3,0 м, язык частично размыт, базис оползня – русло р. Майма. В зоне возможного негативного воздействия дорожное полотно на отрезке 15 м, отбойники в 5,5-6,8 м от уступа. Литологический состав аллювиального комплекса: суглинки и супеси с включениями гравия и гальки до 40 %. Факторы активизации: зимние осадки, гидрологический режим р. Майма.		–
17-12-00002	Сибирский	Республика Тыва	Кызылский район, уч. а/дороги Кызыл – Баян-Кол, 21-24 км, в 13,5 км ЮЗ с. Ээрбек	51,58044	94,06677	00.05.2025	00.06.2025	Ос	Атм.	Не отмечались	На участке а/дороги Кызыл – Баян-Кол, 21-24 км в Кызылском районе, в 13,5 км ЮЗ с. Ээрбек (пункт наблюдений Ээрбекский) в мае–июне 2025 г. после интенсивного снеготаяния, вызванное резким повышением температуры в апреле наблюдалась активизация осыпного процесса по правобережью р. Енисей. Осыпь подвижная, не закреплена растительностью. Участок а/дороги находится у подножия склона, который подрезан. Верхняя часть склона скалистая, обрывистая, нижняя – осыпная. Общая ширина осыпи 3234 м, длина в среднем 66 м. Наиболее активно процесс проявляется на 6-ти участках суммарной шириной 1647,15 м. Литологический состав: выветрелые трещиноватые песчаники (J1-3). Фактор активизации: интенсивное таяние снега. Обслуживающей организацией регулярно проводится очистка полотна и обочин дороги от каменного материала.		–
22-11-00043	Сибирский	Алтайский край	г. Барнаул, Центральный район, СНТ «Энергетик»	53,26592	83,75188	00.04.2025	00.05.2025	Оп	Атм., гидрол.	Не отмечались	В г. Барнаул, Центральный район, в СНТ «Энергетик» (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2025 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Обь. Длина оползня 3 м, ширина 80 м, площадь 240 м², объём 20 м³. Расстояние от бровки оползневого цирка до границ ближайшего садового участка № 508 3,8 м. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,08 м. Предыдущий сход был в 2024 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (750) склону долины р. Обь. Факторы активизации: интенсивное таяние снега и подмыв основания склона водами реки. Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-11-00054	Сибирский	Алтайский край	г. Барнаул, Октябрьский район, ул. Бриллиантовая, 2	53,39361	83,76130	00.04.2025	00.05.2025	Оп	Атм., техн.	Не отмечались	В г. Барнаул, Октябрьский район, ул. Бриллиантовая, 2 (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2025 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Обь. Длина оползня 25 м, ширина 17 м, площадь 425 м², объём 180 м³. Расстояние от бровки оползневого цирка до опоры ГЗУ ТЭЦ-2 6 м, до ж/д полотна местного предприятия 8 м. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,4 м. Оползень приурочен к оголённому, крутому (800) склону долины р. Обь. Факторы активизации: интенсивное таяние снега, утечки из водонесущих магистралей. Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
22-11-00009	Сибирский	Алтайский край	г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал 953а, 481а	53,39728	83,72861	00.04.2025	00.05.2025	Оп	Атм., гидрогеол.	Не отмечались	В г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал 953а, 481а (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2025 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Обь. Длина оползня 5 м, ширина 25 м, площадь 125 м², объём 30 м³, грунтовые массы сползли к подошве склона. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,24 м. Предыдущий сход был в 2023 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (850) склону. Факторы активизации: интенсивное таяние снега, суффозионная деятельность подземных вод. Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-11-00020	Сибирский	Алтайский край	г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал, 953а, 380	53,39740	83,71966	00.04.2025	00.05.2025	Оп	Атм., гидрогеол.	Не отмечались	В г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал 953а, 380 (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2025 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Обь. Длина оползня 25 м, ширина 15 м, площадь 375 м², объём 20 м³, грунтовые массы сползли к подошве склона. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,05 м. Предыдущий сход был в 2024 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (800) склону долины р. Обь. Факторы активизации: интенсивное таяние снега и суффозионная деятельность подземных вод. Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-11-00041	Сибирский	Алтайский край	г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал, 953а, 19	53,39740	83,71696	00.04.2025	00.05.2025	Оп	Атм.	Не отмечались	В г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал, 953а, 19 (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2025 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Обь. Длина оползня 15 м, ширина 30 м, площадь 450 м², объём 20 м³, грунты сползли к подошве склона. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,04 м. Предыдущий сход был в 2024 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (750) склону долины р. Обь. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00002	Сибирский	Алтайский край	Тальменский район, СВ окраина пгт. Тальменка	53,83167	83,58555	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В окрестностях пгт. Тальменка Тальменского района (пункт наблюдений Тальменский) с апреля 2025 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит склон высокой надпойменной террасы долины р. Чумыш. Длина оврага 72,8 м, средняя ширина 15 м, максимальная глубина 3,5 м, площадь 1168 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага, средний прирост по оврагу составил 1,05 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Обь, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 7 км². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00003	Сибирский	Алтайский край	Тальменский район, СВ окраина пгт. Тальменка	53,83173	83,59330	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В окрестностях пгт. Тальменка Тальменского района (пункт наблюдений Тальменский) с апреля 2025 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит склон высокой надпойменной террасы долины р. Чумыш. Длина оврага 134,2 м, средняя ширина 29 м, максимальная глубина 12 м, площадь 3881 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага, средний прирост по оврагу составил 1,05 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Обь, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 11 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
22-22-00006	Сибирский	Алтайский край	Тальменский район, СВ окраина пгт. Тальменка	53,83528	83,61499	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В окрестностях пгт. Тальменка Тальменского района (пункт наблюдений Тальменский) с апреля 2025 г. в овраге № 6 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит склон высокой надпойменной террасы долины р. Чумыш. Длина оврага 92,1 м, средняя ширина 11 м, максимальная глубина 5 м, площадь 1042 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага, прирост оврага составил 2,1 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Обь, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 10 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00017	Сибирский	Алтайский край	Тальменский район, в 0,8 км ЮЗ с. Анисимово	53,99976	83,60815	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 0,8 км ЮЗ с. Анисимово Тальменского района (пункт наблюдений Анисимовский) с апреля 2025 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Боровлянка. Длина оврага 574,5 м, средняя ширина 6,8 м, средняя глубина 6 м, площадь 3866 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага, прирост оврага составил 3,2 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Обь, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 17 км². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00018	Сибирский	Алтайский край	Тальменский район, в 0,92 км ЮЗ с. Анисимово	53,99810	83,60697	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 0,92 км ЮЗ с. Анисимово Тальменского района (пункт наблюдений Анисимовский) с апреля 2025 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Боровлянка. Длина оврага 600 м, средняя ширина 7 м, средняя глубина 6 м, площадь 4167 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага, прирост оврага составил 3,3 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Обь, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 19 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00019	Сибирский	Алтайский край	Тальменский район, в 1,2 км ЮЗ с. Анисимово	53,99936	83,60114	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 1,2 км ЮЗ с. Анисимово Тальменского района (пункт наблюдений Анисимовский) с апреля 2025 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Боровлянка. Длина оврага 315,5 м, средняя ширина 5 м, средняя глубина 5,5 м, площадь 1578 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага, прирост оврага составил 3,9 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Обь, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 22 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00014	Сибирский	Алтайский край	Тальменский район, в 1,4 км С с. Митюшево	53,93518	83,78976	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 1,4 км С с. Митюшево Тальменского района (пункт наблюдений Митюшевский) с апреля 2025 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 119 м, средняя ширина 18,5 м, средняя глубина 4,5 м, площадь 2148 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 1,3 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Обь, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 6 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
22-22-00015	Сибирский	Алтайский край	Тальменский район, в 1,8 км СВ с. Митюшево	53,93917	83,81018	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 1,8 км СВ с. Митюшево Тальменского района (пункт наблюдений Митюшевский) с апреля 2025 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 105,9 м, средняя ширина 6 м, средняя глубина 5,5 м, площадь 631 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 1,5 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Обь, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 8 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00016	Сибирский	Алтайский край	Тальменский район, в 1,8 км СВ с. Митюшево	53,93900	83,81036	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 1,8 км СВ с. Митюшево Тальменского района (пункт наблюдений Митюшевский) с апреля 2025 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 55 м, средняя ширина 5 м, средняя глубина 5 м, площадь 280 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 1,3 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Обь, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 7 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00007	Сибирский	Алтайский край	Косихинский район, С окраина с. Романово	53,25990	84,36532	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В окрестностях с. Романово Косихинского района (пункт наблюдений Романовский) с апреля 2025 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Бобровка. Длина оврага 328 м, средняя ширина 9 м, средняя глубина 4 м, площадь 3929 м². Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Средний прирост по оврагу составил 3,33 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Обь, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 32 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00008	Сибирский	Алтайский край	Косихинский район, С окраина с. Романово	53,25787	84,36907	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В окрестностях с. Романово Косихинского района (пункт наблюдений Романовский) с апреля 2025 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Бобровка. Длина оврага 301,3 м, средняя ширина 30 м, средняя глубина 17 м, площадь 9044 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 0,3 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Обь, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 3 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00009	Сибирский	Алтайский край	Косихинский район, в 1,3 км СЗ с. Романово	53,26155	84,34270	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 1,3 км СЗ с. Романово Косихинского района (пункт наблюдений Романовский) с апреля 2025 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Бобровка. Длина оврага 310,8 м, средняя ширина 13 м, средняя глубина 5,2 м, площадь 4629 м². Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Средний прирост по оврагу составил 3,55 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Обь, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 35 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
22-22-00036	Сибирский	Алтайский край	Калманский район, в 2,5 км ЮВ с. Калистратиха	52,96353	83,61826	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 2,5 км ЮВ с. Калистратиха Калманского района (пункт наблюдений Калистратихинский) с апреля 2025 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит поверхность Приобского плато. Длина оврага 164,7 м, средняя ширина 17 м, средняя глубина 5 м, площадь 2746 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 2,2 м. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 12 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00037	Сибирский	Алтайский край	Калманский район, в 3,5 км ЮЮВ с. Калистратиха	52,95180	83,61604	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 3,5 км ЮЮВ с. Калистратиха Калманского района (пункт наблюдений Калистратихинский) с апреля 2025 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит поверхность Приобского плато. Длина оврага 203,3 м, средняя ширина 24 м, средняя глубина 6 м, площадь 4783 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 2,4 м. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 14 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00038	Сибирский	Алтайский край	Калманский район, в 3,7 км ЮЮВ с. Калистратиха	52,95045	83,61147	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 3,7 км ЮЮВ с. Калистратиха Калманского района (пункт наблюдений Калистратихинский) с апреля 2025 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит поверхность Приобского плато. Длина оврага 386 м, средняя ширина 12 м, средняя глубина 5 м, площадь 4605 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 3,2 м. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 24 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00039	Сибирский	Алтайский край	Топчихинский район, в 2,2 км ЮЗ с. Красноярка	52,743375	83,44517	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 2,2 км ЮЗ с. Красноярка Топчихинского района (пункт наблюдений Красноярский) с апреля 2025 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Алей. Длина оврага 341,5 м, средняя ширина 9 м, средняя глубина 7 м, площадь 3061 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 2,2 м. Овражная эрозия развивается в отложениях второй надпойменной террасы долины р. Алей, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 13 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00040	Сибирский	Алтайский край	Топчихинский район, в 2,3 км ЮЗ с. Красноярка	52,74178	83,44398	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 2,3 км ЮЗ с. Красноярка Топчихинского района (пункт наблюдений Красноярский) с апреля 2025 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Алей. Длина оврага 285,4 м, средняя ширина 11 м, средняя глубина 7 м, площадь 3138 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Средний прирост по оврагу составил 2,33 м. Овражная эрозия развивается в отложениях второй надпойменной террасы долины р. Алей, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 26 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
22-22-00041	Сибирский	Алтайский край	Топчихинский район, в 2,6 км ЮЗ с. Красноярка	52,73963	83,44139	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 2,6 км ЮЗ с. Красноярка Топчихинского района (пункт наблюдений Красноярский) с апреля 2025 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Алей. Длина оврага 159 м, средняя ширина 8 м, средняя глубина 7 м, площадь 1258 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 2,7 м. Овражная эрозия развивается в отложениях второй надпойменной террасы долины р. Алей, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 14 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00042	Сибирский	Алтайский край	Павловский район, в 0,8 км ЮВ с. Чернопятово	53,38967	83,17975	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 0,8 км ЮВ с. Чернопятово Павловского района (пункт наблюдений Чернопятовский) с апреля 2025 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Касмала. Длина оврага 550,4 м, средняя ширина 7 м, средняя глубина 8 м, площадь 3817 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 3,7 м. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 13 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00043	Сибирский	Алтайский край	Павловский район, в 1,6 км ЮЮВ с. Чернопятово	53,38041	83,17306	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 1,6 км ЮЮВ с. Чернопятово Павловского района (пункт наблюдений Чернопятовский) с апреля 2025 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Касмала. Длина оврага 557,6 м, средняя ширина 25 м, средняя глубина 9 м, площадь 13776 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост вершины оврага составил 3,3 м. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 14 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00044	Сибирский	Алтайский край	Павловский район, в 1,8 км Ю с. Чернопятово	53,37809	83,16820	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 1,8 км Ю с. Чернопятово Павловского района (пункт наблюдений Чернопятовский) с апреля 2025 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Касмала. Длина оврага 488 м, средняя ширина 9 м, средняя глубина 7 м, площадь 4357 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 3,5 м. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодья площадью 17 м². Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		–
22-22-00048	Сибирский	Алтайский край	Шелаболихинский район, в 2,24 км ЮЗ с. Батурово	53,41837	82,36743	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	В 2,24 км ЮЗ с. Батурово Шелаболихинского района с апреля 2025 г. отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Кулунда. Длина оврага 340 м, средняя ширина 8 м, средняя глубина 3,5 м, площадь 2720 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. В зоне потенциального воздействия – земли сельскохозяйственного назначения. Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
22-22-00049	Сибирский	Алтайский край	Шелаболихинский район, в 2,3 км ЮЗ с. Батурово	53,41660	82,36814	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	В 2,3 км ЮЗ с. Батурово Шелаболихинского района с апреля 2025 г. отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Кулунда. Длина оврага 113 м, средняя ширина 9 м, средняя глубина 4,5 м, площадь 1017 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. В зоне потенциального воздействия – земли сельскохозяйственного назначения. Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		
22-22-00050	Сибирский	Алтайский край	Шелаболихинский район, в 2,63 км ЮЗ с. Батурово	53,41430	82,36479	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	В2,63 км ЮЗ с. Батурово Шелаболихинского района с апреля 2025 г. отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Кулунда. Длина оврага 105 м, средняя ширина 7 м, средняя глубина 4 м, площадь 735 м². Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. В зоне потенциального воздействия – земли сельскохозяйственного назначения. Сооружения инженерной защиты отсутствуют.		
24-13-00001	Сибирский	Красноярский край	г. Минусинск	53,70044	91,71870	00.01.2025	Не завершилась	Пт	Гидрогеол.	Отмечались	В г. Минусинске (пункт наблюдений Минусинск) продолжается развитие процесса подтопления. Подтопленными остаются жилые дома частного сектора, приусадебные участки (50 подворий) в мкр. Дружба (Цыганское болото) и мкр. Энергетик. Ориентировочная площадь подтопления остается около 0,4 км². На площади подтопления развиты четвертичные пески, супеси с низкими фильтрационными свойствами, подстилаемые водоупорными глинистыми отложениями. Основной фактор активизации: наличие водоупорных отложений.	–	
24-13-00003	Сибирский	Красноярский край	г. Боготол	56,21778	89,52743	00.03.2025	30.06.2025	Пт	Атм.	Отмечались	В г. Боготол (пункт наблюдения г. Боготол) активизация процесса подтопления началась в конце марта. УГВ в подвалах и подпольях составлял 0,6-1,3 м в северной части (ул. Авиационная, Опытная, Островского), 0,15-1,5 м в западной части (ул. 1-я Зарельсовая, Бобровая, Школьная, Богашева, Полевая), 0,2-1,0 м от поверхности земли в южной части города (ул. 9 Мая, Комсомольская). Ориентировочная площадь подтопления составляет чуть больше 1 км². На площади подтопления развиты четвертичные глинистые мелкозернистые пески, глины, мощностью 15-20 м. Основным фактором активизации процесса подтопления является метеорологический (таяние снега).	–	
24-13-00011	Сибирский	Красноярский край	Богучанский район, с. Богучаны, мкр. Восточный	58,38544	97,51049	00.03.2025	Не завершилась	Пт	Атм.	Отмечались	В с. Богучаны Богучанского района продолжается развитие процесса подтопления. По данным сельской администрации, во II квартале подтопление погребов и подполий отмечается в мкр. Восточный. Ориентировочная площадь подтопления 0,045 км². На площади подтопления развиты среднечетвертичные аллювиальные отложения, представленные песками с линзами галечников и суглинков мощностью до 10-15 м. Основной фактор активизации метеорологический (обильные осадки апреля 2025 г.).	–	

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
24-22-00030	Сибирский	Красноярский край	Сухобузимский район, с Сухобузимское, западная окраина	56,50100	93,23993	00.04.2025	00.06.2025	Эо	Атм., техн.	Не отмечались	В Сухобузимском районе, вдоль западной окраины с. Сухобузимское (пункт наблюдений Сухобузимское) зафиксирована активизация процесса овражной эрозии. Овраг развивается по ложбинам стока, образованным концентрацией талых и дождевых вод водопропускной трубой под полотном дороги Красноярск-Сухобузимское. Площадь оврага увеличилась до 2917 м². Длина оврага 207 м, ширина 10-18 м, глубина до 2,5 м. Овраг развивается в четвертичных аллювиальных песках, супесях, суглинках с галечником. Факторы активизации – таяние снега, концентрация стока талых вод водоотводящей трубой под полотном дороги.		–
24-13-00012	Сибирский	Красноярский край	Боготольский район, с. Критово	56,23917	90,00676	00.05.2025	30.06.2025	Пт	Атм.	Отмечались	В с. Критово Боготольского района активизировался процесс подтопления. Со слов местных жителей в отчетном году подтопление отмечается в основном в северной части населенного пункта по ул. Северная (УГВ 0-0,5 м), а также по ул. Октябрьская (УГВ 0,6 м), Школьная (УГВ 0,4-0,5 м). Ориентировочная площадь подтопления 0,61 км². На площади подтопления развиты среднечетвертичные аллювиальные отложения, представленные песками, суглинками, галечниками. Основной фактор активизации метеорологический (обильные осадки апреля 2025 г.).	–	–
38-12-00003	Сибирский	Иркутская область	Иркутская область, Иркутский район, в 0,7 км ЮВ д. Хайрюзовка, СНТ «Локомотив»	52,39963	104,20516	00.04.2025	Не завершилась	Ос	Атм.	Не отмечались	В СНТ «Локомотив» Иркутского района, напротив участка 148 с апреля 2025 г. отмечалась активизация осыпного процесса на коренном уступе высотой 56 м. Длина проявления составляет 7 м, ширина 41 м. Площадь проявления – 287 м². В средней части склона наблюдаются фрагменты отсевшей бровки, трещины, мелкие свежие осыпания. У подножья наблюдается осыпавшийся материал, единичные вывалы коренных отложений. Литологический состав пород представлен суглинками, супесями, песчаниками, алевролитами. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества, относительно нормы, атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния).		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
54-13-00002	Сибирский	Новосибирская область	Татарский округ, г. Татарск	55,22215	75,98334	01.01.2025	Не завершилась	Пт	Атм., гидрогеол., техн.	Отмечались	В г. Татарске Татарского округа (пункт наблюдений Татарский) активизация подтопления отмечена с 01.01.2025 г. Дождливая осень 2024 г. способствовала сохранению высокого положения уровенной поверхности грунтовых вод на площади 17,3 км². К концу декабря уровни залегали на глубине до 0,8-1 м, продолжая оставаться на таких глубинах в течение всего 1 квартала 2025 г. Их максимальное положение зафиксировано с 10 по 25 апреля при преобладающей глубине залегания до 0,5 м (λ=0,85). Подтоплены объекты жилой застройки и промышленного производства на площади 17,3 км². Литологический состав представлен илистыми суглинками (saQIII+N2cn) мощностью 2,4-7 м, сплошным чехлом покрывающими водоупорный горизонт павлодарских глин. Факторы активизации: метеорологический (количество зимних осадков превысило норму на 30 %, весенних – на 97 %), гидрогеологический (распространение слабо фильтрующих и низко дренирующих грунтов чановской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, близкое залегание павлодарского водоупора), техногенный (насыпи автодорог, Транс-Сибирской ж. д. магистрали, засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника; подвалы, построенные поперёк потока грунтовых вод, играют роль водопроводной плотины).		–
54-13-00010	Сибирский	Новосибирская область	Коченёвский район, пгт. Коченёво	55,02067	82,20585	16.02.2025	Не завершилась	Пт	Атм., гидрогеол., техн.	Отмечались	В пгт. Коченёво Коченёвского района (пункт наблюдений Коченёвский) с 16.02.2025 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегали на глубине 1-2 м (λ=0,90). Наиболее подтоплена западная (ул. Фабричная, Трудовая, Аргунова, Толстого) и восточной (воинская часть, нефтебаза) части посёлка. Общая площадь подтопления – 6,886 км². Литологический состав представлен илистыми суглинками и глинами с невыдержанными прослоями супесей и тонко-мелкозернистых глинистых песков общей мощностью 15-35 м (saQIII+ saQI-IIkd). Факторы активизации: метеорологический (количество весенних осадков превысило норму на 37 %); гидрогеологический (слабо фильтрующие и низко дренирующие грунты краснодубровской свиты, способные ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений), техногенный (насыпи существующих автодорог и под Транс-Сибирскую железнодорожную магистраль, проложенные поперёк естественного уклона к р. Камышинка, препятствуют поверхностному стоку талых и дождевых вод; засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки при строительстве посёлка, а также отсутствие систем дренажа и ливневой канализации).		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
54-13-00008	Сибирский	Новосибирская область	Чулымский район, г. Чулым	55,09199	80,96415	16.02.2025	Не завершилась	Пт	Атм., гидрогеол., техн.	Отмечались	В г. Чулыме Чулымского района (пункт наблюдений Чулымский) активизация подтопления отмечается с 16.02.2025 г. На преобладающей территории уровни залегали на глубине 0,4-1 м (λ=0,56). Подтоплены объекты жилой застройки и промышленного производства на площади 10,595 км². Наиболее напряжённая ситуация по-прежнему отмечается в центральной части города и на территории вдоль железной дороги по обе стороны. Литологический состав представлен илистыми суглинками с весьма слабыми фильтрационными свойствами мощностью 37-39 м, с линзами или пачками тонко-мелкозернистых песков мощностью 2,2-6,8 м, приуроченных к средней и нижней частям разреза (laQI-IIfd). Факторы активизации: метеорологический (количество зимних осадков превысило норму на 14 %, весенних – на 41 %), гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства суглинков федосовской свиты, близкое залегание глинистого водоупора), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов при строительстве, планировки). Редкая сеть водосточных канав частично обеспечивает водоотвод с территории города в р. Чулым.	–	–
54.-13-00012	Сибирский	Новосибирская область	Чистоозёрный район, пгт. Чистоозёрное	54,70735	76,58547	16.02.2025	Не завершилась	Пт	Атм., гидрогеол., техн.	Отмечались	В пгт. Чистоозёрное Чистоозёрного района (пункт наблюдений Чистоозёрненский) с 16.02.2025 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегали на глубине 0,5-1 (λ=1). Подтоплены объекты жилой застройки на площади 3,04 км². Литологический состав представлен в кровле средними, реже лёгкими суглинками средней мощностью 2,1 м (saQIII); ниже глинистыми тонкозернистыми песками средней мощностью 5,2 м (N2cn). Факторы активизации: метеорологический; гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства верхнечетвертичных субаэральных суглинков и глинистых песков чановской свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (насыпи существующих автодорог, препятствующие поверхностному стоку талых и дождевых вод; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков; недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации).		–
54-13-00003	Сибирский	Новосибирская область	Баганский район, с. Баган	54,09711	77,67092	22.02.2025	Не завершилась	Пт	Атм., гидрогеол., техн.	Отмечались	В с. Баган Баганского района (пункт наблюдений Баганский) с 22.02.2025 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегали на глубине до 1 м (λ=0,74). Подтоплены объекты жилой застройки на площади 4,65 км². Литологический состав представлен до глубины в среднем 1,1 м суглинками от лёгких до тяжёлых (QII-IIIkr), ниже глинистыми песками средней мощностью 2,9 м. Факторы активизации: метеорологический (количество зимних осадков – 102 % нормы, весенних – 237 %), гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства суглинков карасукской свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций; засыпка оврагов при строительстве, планировке; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника – оз. Горькое).		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
54-13-00013	Сибирский	Новосибирская область	Купинский район, г. Купино	54,37912	77,31134	10.03.2025	Не завершилась	Пт	Атм., гидрогеол., техн.	Отмечались	В г. Купино Купинского района (пункт наблюдения Купинский) с 10.03.2025 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегали на глубине около 1 м (λ=0,9). Подтоплены объекты жилой застройки на площади около 4,9 км². Более всего подвержена подтоплению грунтовыми водами северная часть города (ул. 1-я Вокзальная, 2-я Вокзальная, 6-Путь, Мичурина, Бельского, Розы Люксембург) и территория вокруг озёр Садовое и Маховое. Литологический состав представлен в кровле эоловыми в основном лёгкими суглинками и супесями мощностью от 1 до 4,2 м при средней 2,1 м (vQIII); ниже преобладающими лёгкими супесями, реже глинистыми тонкозернистыми песками общей мощностью 1,2-5,2 м при средней 3,3 м (QII-IIIkr). Факторы активизации: метеорологический (количество весенних осадков – 222 % нормы); гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства верхнечетвертичных эоловых суглинков и глинистых песков карасукской свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (насыпи существующих автодорог, препятствующие поверхностному стоку талых и дождевых вод; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков; недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации).		–
54-13-00007	Сибирский	Новосибирская область	Искитимский район, с. Лебедевка	54,66833	83,23148	11.03.2025	Не завершилась	Пт	Атм., гидрогеол., техн.	Отмечались	В с. Лебедевка Искитимского района (пункт наблюдений Лебедевский) с 11.03.2025 г. отмечалась активизация подтопления. Уровни залегали на преобладающих глубинах 1-2 м (λ=0,25). По скважинам по ул. Мира и Ленина, расположенными рядом с дренами, максимальная глубина уровня составляла 2,04-2,14 м. Подтоплена территория с глубиной залегания уровня грунтовых вод 0,89-1,5 м площадью 0,085 км², примыкающая к ул. Ленина, Мира, Логовая, пер. Строителей. Литологический состав представлен сверху пылеватыми лёссовидными суглинками от средних до тяжёлых, подстилаемыми с глубины 2,2-3,0 м горизонтом погребенной почвы, состоящим из переслаивающихся тугопластичных тяжелых суглинков и глин и являющимся водоупорным слоем мощностью до 2,5 м (saQIII+saQI-IIkd). Факторы активизации: метеорологический (количество весенних осадков -151 % нормы); гидрогеологический (слабо фильтрующие и низко дренирующие грунты краснодубровской свиты, подстилаемые с глубины 2,2-3,0 м горизонтом погребенной почвы, являющимся водоупором), техногенный (полив приусадебных участков, сброс бытовых вод, утечки из водопроводной сети; наличие в каждом дворе негерметичных выгребных ям; отсутствие вертикальной планировки села, а также недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации). С 2016 г. осушение ведётся с помощью дренажной системы; по огородам и улицам Мира, Ленина, Солнечная проложены 4 параллельных дрены на глубине 5-5,5 м. Отведение дренажных вод самотёком производится в оз. Цыганское по полиэтиленовым трубопроводам с дебитом 0,4-1,51 м³/час.	–	–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
54-13-00001	Сибирский	Новосибирская область	Барабинский район, г. Барабинск	55,34908	78,34944	11.03.2025	Не завершилась	Пт	Атм., гидрогеол., техн.	Отмечались	В г. Барабинске Барабинского района (пункт наблюдений Барабинский) активизация подтопления зафиксирована с 11.03.2025 г. На преобладающей территории уровни залегали на глубине до 1 м (λ=0,77). Отмечается подтопление территории площадью 18,22 км². Литологический состав представлен в кровле средними, реже лёгкими суглинками мощностью от 4,3 до 10 м при средней 6,4 м (saQIII); ниже илистыми средними суглинками мощностью от 2,1 до 6,8 м при средней 3,7 м (QI-IIfd); с глубины 7,6-13,8 м (средняя 10,1 м) плотные глины убинской свиты (QEIub). Факторы активизации: метеорологический (количество зимних осадков - 90 % нормы, весенних – 171 %), гидрогеологический (наличие слабо фильтрующих и низко дренирующих грунтов федосовской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, близкое залегание глинистого водоупора убинской свиты), техногенный (насыпи автодорог, засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника; подвалы, построенные поперёк потока грунтовых вод играют роль водопроводной плотины).		–
54-13-00005	Сибирский	Новосибирская область	г. Бердск	54,75183	83,07065	11.03.2025	Не завершилась	Пт	Атм., гидрогеол., техн.	Отмечались	В г. Бердске (пункт наблюдений Бердский) активизация подтопления зафиксирована с 11.03.2025 г. На преобладающей территории уровни залегали на глубине 0,4-1,6 м (λ=0,81). Подтоплена территория площадью 0,314 км², расположенная в пределах ул. Искитимская, Рабочая, Павлова, Рогачева, Октябрьская, Водосточная, Красноармейская, Гагарина, Урицкого, Мира. Литологический состав до глубины 2-5 м представлен лессовидными супесями с линзами и прослоями суглинков (saQIII); ниже лессовидными слабопроницаемыми суглинками и супесями (saQI-IIkd) мощностью до 20 - 25 м, в толще которых прослеживаются почвенные горизонты мощностью до 0,5-1,5 м, обладающие повышенной водопрочностью. Осушение ведётся с помощью дренажной системы; сооружены 5 колодцев, из которых пробурено по 5-10 горизонтальных скважин длиной по 80 м, расположенных веером. Откачка воды ведётся из колодцев с дебитами от 3 до 8 м³/час. Факторы активизации: метеорологический (количество весенних осадков -129 % нормы), гидрогеологический (наличие водоупорных погребённых почв в толще краснодубровской свиты), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов при строительстве, планировке и асфальтировании).		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
54-13-00004	Сибирский	Новосибирская область	г. Новосибирск	55,04861	82,93166	11.03.2025	Не завершилась	Пт	Атм., гидрогеол., техн.	Отмечались	В г. Новосибирске (пункт наблюдений Новосибирский) с 11.03.2025 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегают на глубине 1-3 м (λ=0,67). Подтоплена значительная часть Дзержинского, Калининского, Кировского районов, жилмассивы Гусинобродский, Волочаевский, Кропоткинский, Линейный, Восточный, Плехановский Затулинский, Северо-Чемской, Паласса и др. на площади 49,7 км². Литологический состав представлен на левобережье аллювиальными суглинками с редкими не выдержанными прослоями песка и супеси (aQIV, a1QIII - a3QIII), на правобережье - плотными суглинками (QI-IIkd). Факторы активизации: метеорологический (количество весенних осадков - 129 % нормы), гидрогеологический (широкое распространение слабофильтрующих лёссовых грунтов и лессовидных суглинков, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации), техногенный (утечки из городских водонесущих коммуникаций, строительство подпорных стенок и набережных, перекрывающих выход грунтовых вод в естественные речные потоки; зарегулированность русел естественных дрен речек Каменка, Ельцовка-1 и др.; недостаточная обеспеченность ливневой канализацией и её неудовлетворительное состояние; засыпка естественных водоемов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие соответствующей вертикальной планировки при строительстве города и системы дренажных и ливневых коллекторов; наличие железнодорожных насыпей и многочисленных автодорог, препятствующих естественному стоку).	–	–
54-13-00006	Сибирский	Новосибирская область	Мошковский район, пгт. Мошково	55,30784	83,61242	11.03.2025	Не завершилась	Пт	Атм., гидрогеол., техн.	Отмечались	В пгт. Мошково Мошковского района (пункт наблюдений Мошковский) активизация подтопления отмечается с 11.03.2025 г. На преобладающей территории уровни залегали на глубине 0,5-1 м (λ=0,46). Подтоплены объекты жилой застройки и промышленного производства на территории площадью 1,41 км², практически охватывающей весь центр посёлка. Наиболее напряженные участки находятся в пределах улиц Калинина, Народная, Пионерская, Советская, Комсомольская, Сенная. Литологический состав представлен лёгкими и средними лёссовидными суглинками с прослоями и линзами супесей и тонкозернистых песков суммарной мощностью 38-49 м (saQIII+saQI-IIkd); маломощные горизонты погребённых почв (до 0,5-1,0 м), сложенные тяжёлыми суглинками и глинами разделяют эту толщу на 6 ритмопачек и служат локальными водоупорами. Факторы активизации: метеорологический (количество весенних осадков -135 % нормы); гидрогеологический (наличие погребённых почв в толще краснодубровской свиты, служащих локальными водоупорами, низкие фильтрационные свойства суглинков), техногенный (полив огородов, планировочные работы при строительстве, утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов).		–
55-22-00036	Сибирский	Омская область	Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 0,16 км СЗ д. Исаковка	55,74738	74,40720	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	В 0,16 км СЗ д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2025 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 3-5 в виде роста вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 186,5 м, ширина – 72,3 м, площадь – 13594,6 м², глубина до 10 м. В 2025 г. прирост в вершине оврага составил 2,0 м, в среднем – 1,0 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, суглинками и глинами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков).		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
55-22-00037	Сибирский	Омская область	Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 0,18 км СЗ д. Исаковка	55,74824	74,40743	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	В 0,18 км СЗ д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2025 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 3-6 в виде роста вершины отвершка (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 165,5 м, ширина – 25,8 м, площадь – 4675,7 м², глубина до 8 м. В 2025 г. прирост в среднем составил 2,4 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, суглинками, глинами и алевритами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков).		–
55-22-00038	Сибирский	Омская область	Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 0,52 км З д. Исаковка	55,74467	74,39938	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 0,52 км З д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2025 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 3-7 в виде роста вершин оврага и отвершка (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 108,8 м, ширина – 23,1 м, площадь – 2612,2 м², глубина до 5 м. В 2025 г. прирост в вершине оврага составил 0,5 м, в среднем по оврагу – 1,7 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, суглинками, глинами и алевритами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). Разрушены земли сельскохозяйственного назначения площадью 29 м².		–
55-22-00041	Сибирский	Омская область	Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 0,7 км З д. Исаковка	55,74287	74,39762	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 0,7 км З д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2025 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 3-11 в виде роста вершин оврага и отвершков (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 106,6 м, ширина – 26 м, площадь – 3003 м², глубина до 13 м. В 2025 г. прирост в вершине оврага составил 0,4 м, в среднем – 0,3 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием суглинков и глин. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). Разрушены земли сельскохозяйственного назначения площадью 15 м².		–
55-22-00042	Сибирский	Омская область	Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 0,4 км З д. Исаковка	55,74518	74,40080	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 0,4 км З д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2025 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 3-12 в виде роста вершинной части оврага (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 88,4 м, ширина – 27,2 м, площадь – 3239,1 м², глубина до 8 м. В 2025 г. прирост в вершине оврага составил 1,7 м, в среднем – 1,0 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, суглинками и глинами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). Разрушены земли сельскохозяйственного назначения площадью 68 м².		–
55-22-00045	Сибирский	Омская область	Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 2,4 км СВ с. Лежанка	55,48496	73,46510	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	В 2,4 км СВ с. Лежанка Горьковского района (пункт наблюдений Горьковский) с апреля 2025 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-2 в виде роста вершины (период весеннего снеготаяния). Овраг в плане имеет вытянутую конусообразную форму, V-образное ложе. Морфометрические показатели оврага: длина – 262,2 м, ширина – 23,1 м, площадь – 6056,9 м², глубина до 16 м. В 2025 г. прирост оврага в вершине составил 8,5 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 3-ей надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, суглинков, песков с линзами глин. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков).		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
55-22-00046	Сибирский	Омская область	Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 3,3 км СВ с. Лежанка	55,49359	73,46228	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 3,3 км СВ с. Лежанка Горьковского района (пункт наблюдений Горьковский) с апреля 2025 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-3 в виде роста вершины (период весеннего снеготаяния). Овраг в плане имеет вытянутую конусообразную форму, V-образное ложе. Морфометрические показатели оврага: длина – 82,8 м, ширина – 21,1 м, площадь – 1748 м², глубина до 12 м. В 2025 г. прирост оврага в вершине составил 9,1 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 3-ей надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, суглинков, песков с линзами глин. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). Разрушены земли сельскохозяйственного назначения площадью 192 м².		–
55-22-00047	Сибирский	Омская область	Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 3,6 км СВ с. Лежанка	55,49703	73,46578	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Отмечались	В 3,6 км СВ с. Лежанка Горьковского района (пункт наблюдений Горьковский) с апреля 2025 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-4 в виде роста вершины (период весеннего снеготаяния). Овраг в плане имеет вытянутую конусообразную форму, V-образное ложе. Морфометрические показатели оврага: длина – 101,4 м, ширина – 18,6 м, площадь – 1886 м², глубина до 14 м. В 2025 г. прирост оврага в вершине составил 2,5 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 3-ей надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, суглинков, песков с линзами глин. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). Разрушены земли сельскохозяйственного назначения площадью 47 м².		–
55-13-00001	Сибирский	Омская область	Называевский район, г. Называевск	55,56697	71,34923	00.04.2025	Не завершилась	Пт	Атм., техн.	Отмечались	В г. Называевск Называевского района (пункт наблюдений Называевский) с апреля 2025 г. отмечалась активизация подтопления. Подтоплены подполья и погреба домов на ул. Ленина, Пролетарская, Солнечная, Некрасова, Новая, подполья и погреба домов, приусадебные участки на ул. Первомайская, Вокзальная, Мичурина. Площадь подтопления составила 3,17 км². Литологический состав и возраст пород представлен глинами павлодарской свитой (N1pv). Факторы активизации: метеорологический (интенсивное снеготаяние), техногенный (дорожные насыпи и железнодорожное полотно, нарушающие естественный сток). Уровень залегания грунтовых вод в наблюдательных скважинах с января по апрель 2025 г. изменялся от 1,06 до 2,09 м. Дренажная система существует, но не везде в рабочем состоянии. Часть дренажных каналов заилены, либо заболочены.		–
55-13-00006	Сибирский	Омская область	Павлоградский район, пгт. Павлоградка	54,20643	73,56206	00.04.2025	00.06.2025	Пт	Атм., техн.	Отмечались	В пгт. Павлоградка Павлоградского района (пункт наблюдений Павлоградский) с апреля 2025 г. отмечалась активизация подтопления. Отмечается подтопление приусадебных участков и придомовой территории на ул. Больничная, Труда, Дружбы, Сибиряка, Новая, Комсомольская, подвалов и погребов домов на ул. Ленина, Комсомольская, Космонавтов. Площадь подтопления составила 2,3 км². Литологический состав и возраст пород представлен суглинками и глинами сладководской свиты (lQI-IIsv). Факторы активизации: метеорологический (интенсивное снеготаяние), техногенный (дорожные насыпи, нарушающие естественный сток). Уровень залегания грунтовых вод в наблюдательных скважинах с января по апрель 2025 г. изменялся от 0,06 до 1,56 м. Дренажная система существует, но не везде в рабочем состоянии. Вода отводится в искусственные водоемы и на поля.	–	–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
55-13-00014	Сибирский	Омская область	Тюкалинский район, г. Тюкалинск	55,86796	72,19571	00.04.2025	00.06.2025	Пт	Атм., техн.	Отмечались	В г. Тюкалинск Тюкалинского района с апреля 2025 г. отмечалась активизация подтопления. Отмечается подтопление домов и приусадебных участков на ул. Больничная, Мичурина, Калинина, Ленина, Марацевича, Вокзальная. Площадь подтопления составила 1,08 км. Литологический состав и возраст пород представлен глинами павлодарской свиты (N1pv). Факторы активизации: метеорологический (интенсивное снеготаяние), техногенный (нарушение условий естественного стока при строительстве). Уровень залегания грунтовых вод в наблюдательных скважинах с января по апрель 2025 г. варьировал от 1,1 до 1,58 м. Дренажная система существует, но не везде в рабочем состоянии.		
55-13-00015	Сибирский	Омская область	Одесский район, с. Одесское	54,21121	72,96295	00.04.2025	00.06.2025	Пт	Атм., техн.	Отмечались	В с. Одесское Одесского района с апреля 2025 г. отмечалась активизация подтопления. Отмечается подтопление домов и приусадебных участков на ул. Лебедева, Дылько, Кирова, Одесская, Куйбышева, Цветочный переулок, Западная, Ленина. Площадь подтопления составила 1,499 км². Литологический состав и возраст пород представлен суглинками и глинами сладководской свиты (lQI-IIsv). Факторы активизации: метеорологический (интенсивное снеготаяние), техногенный (нарушение условий естественного стока при строительстве). В 2025 г. в период с января по апрель уровень грунтовых вод в наблюдательных скважинах варьировал от 0,36 до 1,31 м. Дренажная система существует, но не везде в рабочем состоянии.	–	
70-10-00013	Сибирский	Томская область	Томский район, с. Калтай	56,27766	84,88794	00.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Не отмечались	В с. Калтай Томского района (пункт наблюдений Калтай) с апреля 2025 г. отмечалась активизация обвального процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Томь (пр. Панькова). Морфологические показатели: длина участка разрушения– 0,9 км, высота – 26-34 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Томь представлены переслаиванием супесчано-суглинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя, на поверхности склона следы свежих обрушений. Величина разрушения уступа – от 0,0 до 9,1 м, при средних значениях 1,2 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует.		–
70-11-00033	Сибирский	Томская область	Томский район, д. Нагорный Иштан	56,74838	84,56482	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрол.	Отмечались	В д. Нагорный Иштан Томского района (пункт наблюдений Нагорный Иштан) с апреля 2025 г. отмечалась активизация оползневого процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – русло пр. Иштанская (р. Томь). Морфометрические показатели: ширина уступа 180 м, длина оползня 110,7 м, высота уступа до 30 м, высота надоползневого уступа 8-12 м. Отложения 3-ей надпойменной террасы р. Томь представлены переслаиванием супесчано-суглинистых пород. Возраст проявления – четвертичный. Активность процесса средняя, на поверхности оползня отдельные деревья наклонены в сторону склона. Скорость разрушения стенки отрыва за 2025 г. составила от 0,0 до 1,28 м, в среднем 0,231 м/год. Факторы активизации: метеорологический (количество атмосферных осадков), гидрологический. Происходит разрушение участка № 208 СТ «Водник» по ул. Церковная.		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
70-11-00001	Сибирский	Томская область	г. Томск, Лагерный сад	56,45205	84,94466	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрогеол.	Не отмечались	В г. Томске, в Лагерном саду (пункт наблюдений Лагерный сад) с апреля 2025 г. наблюдалась активизация оползневого процесса. Оползень-поток 1 порядка № 1 имеет длину 65 м, ширину - 33 м, площадь - 2145 м², мощность - 5 м. Зафиксированные смещения отдельных блоков от 10 до 70 мм. Палеоген-четвертичные отложения представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса низкая, поверхность оползневого тела разбита трещинами растяжения и сброса, уровень подземных вод находится выше поверхности скольжения, оползневое тело зарастает травой и древесной растительностью. Факторы активизации: метеорологический, гидрогеологический. Проведено уполаживание (террасирование склона), построены дренажные сооружения), включающие дренажную горную выработку (ДГВ), дренажные прорези, присклоновые дренажи), контрбанкет. Проект полностью не реализован. Часть сооружений находится в неудовлетворительном состоянии.		–
70-11-00014	Сибирский	Томская область	г. Томск, Лагерный сад	56,44561	84,96688	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрогеол.	Не отмечались	В г. Томске, в Лагерном саду (пункт наблюдений Лагерный сад) с апреля 2025 г. наблюдалась активизация оползневого процесса. Оползень скольжения 2 порядка № 15а имеет длину 30 м, ширину – 15 м, площадь – 450 м², мощность – 2,5 м. Зафиксированные смещения – от 2 до 13 мм. Палеоген-четвертичные отложения представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса низкая, поверхность оползневого тела разбита трещинами растяжения и сброса, уровень подземных вод находится выше поверхности скольжения, оползневое тело зарастает травой и древесной растительностью. Факторы активизации: метеорологический, гидрогеологический. Проведено уполаживание (террасирование склона), построены дренажные сооружения), включающие дренажную горную выработку (ДГВ), дренажные прорези, присклоновые дренажи), контрбанкет. Проект полностью не реализован. Часть сооружений находится в неудовлетворительном состоянии.		–
70-11-00017	Сибирский	Томская область	г. Томск, Лагерный сад	56,44513	84,96894	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрогеол.	Не отмечались	В г. Томске, в Лагерном саду (пункт наблюдений Лагерный сад) с апреля 2025 г. наблюдалась активизация оползневого процесса. Оползень скольжения 1 порядка № 16 имеет длину 180 м, ширину – 85 м, площадь – 15300 м², мощность – 16 м. Зафиксированные смещения – от 14 до 21 мм. Палеоген-четвертичные отложения представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса низкая, поверхность оползневого тела разбита трещинами растяжения и сброса, уровень подземных вод находится выше поверхности скольжения, оползневое тело зарастает травой и древесной растительностью. Факторы активизации: метеорологический, гидрогеологический. Проведено уполаживание (террасирование склона), построены дренажные сооружения), включающие дренажную горную выработку (ДГВ), дренажные прорези, присклоновые дренажи), контрбанкет. Проект полностью не реализован. Часть сооружений находится в неудовлетворительном состоянии.		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
70-11-00018	Сибирский	Томская область	г. Томск, Лагерный сад	56,44521	84,96795	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрогеол.	Не отмечались	В г. Томске, в Лагерном саду (пункт наблюдений Лагерный сад) с апреля 2025 г. наблюдалась активизация оползневого процесса. Оползень скольжения 2 порядка № 16а имеет длину 60 м, ширину – 35 м, площадь – 2100 м², мощность – 3 м. Зафиксированные смещения – от 30 до 70 мм. Палеоген-четвертичные отложения представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса низкая, поверхность оползневого тела разбита трещинами растяжения и сброса, уровень подземных вод находится выше поверхности скольжения, оползневое тело зарастает травой и древесной растительностью. Факторы активизации: метеорологический, гидрогеологический. Проведено уполаживание (террасирование склона), построены дренажные сооружения), включающие дренажную горную выработку (ДГВ), дренажные прорези, присклоновые дренажи), контрбанкет. Проект полностью не реализован. Часть сооружений находится в неудовлетворительном состоянии.		–
70-11-00026	Сибирский	Томская область	г. Томск, мкр. Солнечный	56,50694	85,03610	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Атм.	Не отмечались	В г. Томске, в мкр. Солнечный (пункт наблюдений мкр. Солнечный) с апреля 2025 г. отмечалась активизация оползневого процесса. Базис развития – пойма р. Ларинка. Морфологические показатели: оползень выдавливания 1 порядка имеет длину 80 м, ширину – 35 м, площадь – 2800 м², мощность – 8 м. Зафиксированные смещения – от 9 до 59 мм. Палеоген-четвертичные отложения представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса низкая, поверхность оползневого тела разбита трещинами растяжения и сброса, оползневое тело зарастает травой и древесной растительностью. В центральной части оползня, у подножья свежие оползания грунта. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует.		–
70-13-00002	Сибирский	Томская область	г. Томск, мкр. Черемошники	56,51589	84,95956	00.04.2025	Не завершилась	Пт	Атм., техн.	Отмечались	В г. Томске, мкр. Черемошники (ПН г. Томск, мкр. Черемошники) наблюдалась активизация процесса подтопления с апреля 2025 г. Процесс находится в стадии развития. Голоцен-неоплейстоценовые аллювиальные отложения 1-ой надпойменной террасы р. Томи представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Активность процесса на среднем уровне. В дренажных канавах отмечен уровень воды от 0,15 м до 0,76 м. На большей части территории уровень грунтовых вод отмечался на глубине 0,2-0,8 м от поверхности земли, в среднем – 0,5 м. Подтопление отмечается на площади 1,15 км². Негативное воздействие: по пер. Тихому, 49, ул. Крымская, 13 - трещины в стене кирпичных гаражей, по ул. Каховская, 36, пер. Светлый, 27– трещины в стене жилых домов; по ул. Ферганская, 93 – сеть сквозных трещин на кирпичной постройке; по пер. Шегарский, 42 – трещины и проседания фундамента у деревянного двухэтажного дома; по ул. Первомайская, 166 – увеличение старых трещин в кирпичном заборе, образование новых. Подтоплению подвержены ул. Оренбургская, Обская, Днепровская, Каховская, Крымская, Первомайская, Ферганская, Севастопольская, Ангарская, Катуньская, Ялтинская, пер. Омский, Тихий, Радищева, Целинный, Урожайный, Светлый, Чаинский, Парабельский.		–


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
70-13-00003	Сибирский	Томская область	Колпашевский район, с. Чажемто	58,06781	82,83740	00.04.2025	Не завершилась	Пт	Атм., гидрол.	Отмечались	В с. Чажемто Колпашевского района с апреля 2025 г. наблюдалась активизация процесса подтопления. Процесс находится в стадии развития. Отложения 1-ой надпойменной террасы р. Чаи представлены переслаиванием песков, супесей и суглинков. Возраст проявления – современный. Активность процесса на низком уровне. Уровень грунтовых вод, зафиксированный в колодцах в северо-восточной части участка, в пределах 0,5 м от дневной поверхности. На остальной части участка – ниже 1,5 м. Подтопление отмечается на площади 0,945 м². Негативному воздействию подвержены: ул. Курортная, Садовая, Веселая, Зеленая, Новая, Титова, Магистральная. В границах зоны подтопления расположены опоры ЛЭП, отдельные хозяйственные постройки, жилые дома. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. На территории имеется ряд дренажных канав в неудовлетворительном состоянии, водопропускные трубы недостаточно заглублены.		
70-10-00002	Сибирский	Томская область	Зырянский район, с. Зырянское	56,83164	86,59818	00.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	В с. Зырянское Зырянского района (пункт наблюдений Зырянское) с апреля 2025 г. отмечалась активизация обвального процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,7 км, высота – 8-12 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя, на поверхности склона наблюдаются следы свежих обрушений в виде крупных блоков оседания, в среднем их протяженность 5,0-8,0 м, наиболее крупные 10,0-14,0 м, глубина их вреза находится в пределах 1,0-2,0 м, максимально 3,0-3,5 м. Локально отмечаются трещины отпора протяженностью до 3,0 м, с шириной раскрытия до 0,06 м. Величина разрушения уступа от 0,0 до 5,94 м, при среднем значении 1,53 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Отмечено разрушение огородов по ул. Лазо, 4, 6, 8, 10, 14. Дом по ул. Лазо, 21 расселён.		–
70-10-00010	Сибирский	Томская область	Зырянский район, с. Красноярка	56,82064	86,83747	00.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	В с. Красноярка Зырянского района (пункт наблюдений Красноярка) с апреля 2025 г. отмечалась активизация обвального процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Кия. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,9 км, высота – 10-12 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Кия представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). На поверхности склона наблюдаются следы свежих обрушений в виде блоков оседания и отпора, различного размера от 1,0 до 10,0 м, отдельные крупные блоки от 15,0 до 35,0 м. На уступе фиксируются свежие трещины отрыва длиной от 2,0 до 20,0 м, шириной от 0,1 до 4,5 м, глубиной от 0,2 до 0,9 м. По склону наблюдаются козырьки ПРС шириной до 2,0 м. Величина разрушения уступа от 0,0 до 4,39 м при среднем значении 1,25 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Перенесена воздушная опора ЛЭП длиной 40 м в районе ул. Школьная, 37.		–



№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
70-10-00008	Сибирский	Томская область	Зырянский район, с. Чердаты	56,94743	86,92368	00.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Не отмечались	В с. Чердаты Зырянского района (пункт наблюдений Чердаты) с апреля 2025 г. отмечалась активизация обвального процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,3 км, высота – 15-18 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя, на поверхности склона наблюдаются следы свежих обрушений в виде блоков оседания протяженностью до 2,0 м и шириной до 0,4 м, также наблюдаются блоки отрыва размером 0,5х0,3 м. Величина разрушения уступа от 0,0 до 1,85 м при средних значениях 1,1 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует.		–
70-10-00006	Сибирский	Томская область	Первомайский район, с. Первомайское	57,06530	86,22696	00.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	В с. Первомайское Первомайского района (пункт наблюдений Первомайское) с апреля 2025 г. отмечалась активизация обвального процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения– 0,5 км, высота – до 22 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса высокая, на поверхности всего склона наблюдаются следы свежих обрушений в виде блоков отпора протяженностью от 0,5 до 7,0 м, трещины закола протяженностью до 3,0 м. Величина разрушения уступа от 1,0 до 19,22 м, при средних значениях 6,11 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Разрушается приусадебный участок по ул. Ленинская 2а, огород по ул. Октябрьская 3. В зоне потенциального воздействия стадион (расстояние от бровки до трибуны стадиона составляет 7,14 м), жилой дом по ул. Ленинская 2а (3,2 м), опора ЛЭП по ул. Октябрьская 2 (4,54 м).		–
70-10-00009	Сибирский	Томская область	Первомайский район, с. Городок	56,91778	86,64782	00.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол., техн.	Отмечались	В с. Городок Первомайского района (пункт наблюдений Городок) с апреля 2025 г. отмечалась активизация обвального процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,8 км, высота – 20-22 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса высокая, на поверхности склона наблюдаются следы свежих обрушений в виде блоков оседания длиной в среднем до 0,5-1,0 и шириной до 1,5 м. Более крупные блоки достигают протяженности до 3,0-10,0 м и ширины до 5,0 м. В центральной и южной частях отмечается крутой, обнаженный склон. В центральной части участки блока отпора обрушены вместе с асфальтовым дорожным покрытием в виде цирка. Величина разрушения уступа от 0,0 до 9,76 м, при средних значениях 2,29 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический, техногенный (установка защитного ограждения (инициатива местного жителя) по ул. Центральная, 15 с чрезмерным заглублением свай (длина 6-10 м) и отсутствием изоляции от попадания дождевой и талой воды, пригрузка склона). Разрушаются приусадебные участки по ул. Центральная, 10/5, 10/6, 10/4. Разрушена часть дорожного покрытия по ул. Центральная протяженностью 50 м. В зоне потенциального воздействия жилой дом по ул. Центральная, 15 (расстояние от бровки до дома 16,4 м).		–



№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
70-10-00007	Сибирский	Томская область	Первомайский район, с. Комсомольск	57,41624	86,01657	00.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Не отмечались	В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2025 г. отмечалась активизация обвального процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,4 км, высота – 12-14 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя, на поверхности склона наблюдаются следы свежих обрушений в виде блоков отпора протяженностью от 0,2 до 6,0 м, шириной от 0,3 до 2,0 м. Величина разрушения уступа от 0,0 до 6,4 м, при средних значениях 1,13 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует	–	–
70-22-00001	Сибирский	Томская область	Первомайский район, с. Комсомольск	57,41535	86,01644	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2025 г. отмечалась активизация процесса овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя. Длина оврага №1 23,8 м, средняя ширина 11,45 м, площадь 275,71 м². Отмечен размыв вершинной части оврага (1,93 м), боковых склонов и роста нового отвершка оврага по правому борту длиной 2,23 м. Средний прирост по оврагу составил 2,08 м. Овраг частично разрушен со стороны устья. Тальвег оврага достиг уреза р. Чулым. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует.		–
70-22-00002	Сибирский	Томская область	Первомайский район, с. Комсомольск	57,41504	86,01626	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2025 г. отмечалась активизация процесса овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя. Длина оврага №2 34,81 м, средняя ширина 9,59 м, площадь 350,5 м². Отмечен размыв вершинной части оврага (2,35 м), боковых склонов и отвершков оврага. На правом борту оврага образовался новый отвершек, протяженностью 2,26 м. Средний прирост по оврагу составил 2,67 м. Овраг частично разрушен со стороны устья. Тальвег оврага достиг уреза р. Чулым. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует.		–
70-22-00006	Сибирский	Томская область	Первомайский район, с. Комсомольск	57,41813	86,01637	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2025 г. отмечалась активизация процессов овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя. Длина оврага №3 33,42 м, средняя ширина 11,53 м, площадь 385,2 м². Отмечен размыв вершинной части оврага и боковых склонов. Прирост в вершине оврага составил 1,98 м. Овраг частично разрушен со стороны устья. Тальвег оврага достиг уреза р. Чулым. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует.		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
70-22-00007	Сибирский	Томская область	Первомайский район, с. Комсомольск	57,41724	86,01640	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2025 г. отмечалась активизация процесса овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса низкая. Длина оврага №4 37,27 м, средняя ширина 8,71 м, площадь 324,44 м². Отмечен размыв вершинной части оврага и боковых склонов. Прирост в вершине оврага составил 0,57 м. Тальвег оврага достиг уреза р. Чулым. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует.		–
70-22-00010	Сибирский	Томская область	Первомайский район, с. Комсомольск	57,41857	86,01587	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2025 г. отмечалась активизация процессов овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса высокая. Новое проявление овражной эрозии, зафиксированное в 2025 г. Признаки активизации: крутые вертикальные обнаженные уступы высотой 6-7 м, обрушения в виде блоков протяженностью до 2,0 м и шириной до 1,0 м. Длина оврага №5 составляет 11,19 м, средняя ширина 4,18 м, площадь 46,78 м². Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует.		–
70-22-00011	Сибирский	Томская область	Первомайский район, с. Комсомольск	57,41883	86,01559	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм.	Не отмечались	В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2025 г. отмечалась активизация процессов овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса высокая. Новое проявление овражной эрозии, зафиксированное в 2025 г. Признаки активизации: крутые вертикальные обнаженные уступы высотой 6-7 м, обрушения в виде блоков протяженностью до 1,5 м и шириной до 1,0 м. Длина оврага №6 составляет 7,08 м, средняя ширина 5,87 м, площадь 41,58 м². Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует.		–
70-10-00004	Сибирский	Томская область	Первомайский район, с. Альмяково	57,61643	85,68974	00.04.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	В с. Альмяково Первомайского района (пункт наблюдений Альмяково) с апреля 2025 г. отмечалась активизация обвального процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 1,15 км, высота – 22-24 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя, на протяжении всего склона наблюдаются следы свежих обрушений в виде блоков отпора протяженностью от 0,5 до 10,0 м, шириной до 1,5 м. Величина разрушения уступа от 0,0 до 3,59 м, при средних значениях 0,71 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Разрушаются огороды по ул. Советская, 35, 37, 39.		–


№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
70-22-00008	Сибирский	Томская область	Первомайский район, с. Альмяково	57,61601	85,69013	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Атм., гидрол.	Не отмечались	В с. Альмяково Первомайского района (пункт наблюдений Альмяково) с апреля 2025 г. отмечалась активизация процесса овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя. Длина оврага 16,86 м, средняя ширина 8,8 м, площадь 148,43 м². Отмечен размыв вершинной части оврага и боковых склонов. Прирост в вершине оврага составил 1,91 м. Овраг частично разрушен со стороны устья. Тальвег оврага достиг уреза р. Чулым. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует.		–
70-10-00005	Сибирский	Томская область	Чаинский район, с. Подгорное	57,79539	82,64710	00.05.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Отмечались	В с. Подгорное Чаинского района, в районе ул. Ленинская (пункт наблюдений Подгорное) с мая 2025 г. отмечалась активизация обвального процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чая. Морфологические показатели: длина уступа – 0,2 км, высота – до 12,0 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чая представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (май-октябрь). Активность процесса средняя, на поверхности склона следы свежих обрушений, небольшие блоки отпора, трещины закола. Величина разрушения склона от 0,0 до 1,98 м, при средних значениях 0,78 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Разрушаются приусадебные участки по ул. Лермонтова 20, 22.		–
70-11-00035	Сибирский	Томская область	Чаинский район, с. Подгорное	57,78448	82,63876	00.05.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрол.	Не отмечались	В с. Подгорное Чаинского района, в районе ул. Верхненабережная (пункт наблюдений Подгорное) с мая 2025 г. отмечалась активизация оползневого процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чая. Морфологические показатели: длина оползня №1 25,2 м, ширина – 14,8 м, площадь – 374 м². Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чая представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (май-октябрь). Активность процесса низкая. По уступу наблюдаются блоки скольжения протяженностью до 2,0 м и шириной до 0,5-1,0 м, блоки оседания протяженностью до 5,0 м и шириной до 2,5 м. Высота надоползневого уступа около 1,5-3,0 м. Прирост площади оползня составил 21 м². Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует.		–
70-11-00036	Сибирский	Томская область	Чаинский район, с. Подгорное	57,78463	82,63896	00.05.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрол.	Не отмечались	В с. Подгорное Чаинского района, в районе ул. Верхненабережная (пункт наблюдений Подгорное) с мая 2025 г. отмечалась активизация оползневого процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чая. Морфологические показатели: длина оползня №2 21,0 м, ширина – 26,4 м, площадь – 555 м². Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чая представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (май-октябрь). Активность процесса средняя. По уступу наблюдаются блоки скольжения протяженностью до 2,0 м, шириной до 0,5-2,0 м, блоки оседания протяженностью до 4,5 м и шириной до 2,0 м. Высота надоползневого уступа около 1,5-5,0 м. Прирост площади оползня составил 57 м². Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует.		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
70-11-00037	Сибирский	Томская область	Чаинский район, с. Подгорное	57,78493	82,63943	00.05.2025	Не завершилась	Оп	Атм., гидрол.	Отмечались	В с. Подгорное Чаинского района, в районе ул. Верхненабережная (пункт наблюдений Подгорное) с мая 2025 г. отмечалась активизация оползневого процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чая. Новое проявление оползневого процесса, зафиксированное в 2025 г. Морфологические показатели: длина оползня скольжения №3 14,7 м, ширина – 14,1 м, площадь – 207 м². Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чая представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (май-октябрь). Активность процесса средняя. По уступу наблюдаются локальные осыпания, по флангам отмечаются трещины отпора протяженностью 1,0-2,0 м. По склону наблюдаются свежие следы скольжения. Высота надоползневого уступа около 6,0-10,0 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Разрушение участка а/дороги длиной 4,5 м в районе дома по ул. Верхненабережная, 15.		–
70-10-00011	Сибирский	Томская область	Каргасокский район, с. Каргасок	59,03673	80,88451	00.05.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Не отмечались	В с. Каргасок Каргасокского района (пункт наблюдений Каргасок (пр. Панигадка)) с мая 2025 г. отмечалась активизация обвального процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник пр. Панигадка. Морфологические показатели: длина склона – 0,8 км, высота – 14-16 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы пр. Панигадка представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (май-октябрь). Активность процесса средняя. На локальных участках наблюдаются обрушения в виде блоков отпора протяженностью от 0,5 до 18,3 м, шириной 0,2-2,5 м, наиболее крупные наблюдаются в центральной части участка. На локальных участках отмечаются трещины протяженностью 1,0-8,0 м. Величина разрушения склона составила 0,0 до 4,65 м, при средних значениях 0,59 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический.		–
70-10-00012	Сибирский	Томская область	Каргасокский район, п. Б. Грива	58,92531	80,23680	00.05.2025	Не завершилась	Об	Атм., гидрол.	Не отмечались	В п. Б. Грива Каргасокского района (пункт наблюдений Б. Грива) с мая 2025 г. отмечалась активизация обвального процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Васюган. Морфологические показатели: длина склона – 0,8 км, высота – 18,0-20,0 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Васюган представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов средняя. На поверхности склона следы свежих обрушений. Свежие блоки отрыва протяженностью до 11,0 м и шириной 0,2-2,0 м. Величина разрушения склона от 0,0 до 1,91 м, при средних значениях 0,41 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует.		–
70-22-00003	Сибирский	Томская область	Каргасокский район, п. Б. Грива	58,92554	80,23713	00.05.2025	Не завершилась	Эо	Атм., гидрол.	Не отмечались	В п. Б. Грива Каргасокского района (пункт наблюдений Б. Грива) с мая 2025 г. отмечалась активизация процесса овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Васюган. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Васюган представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса низкая. Длина оврага 4,9 м, средняя ширина 7,6 м, площадь 37,5 м². Отмечен размыв вершинной части оврага, боковых. Прирост в вершине оврага составил 0,39 м. Овраг частично разрушен со стороны устья. Негативное воздействие отсутствует.		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
25-12-006	Дальневосточный	Приморский край	Надеждинский район, ст. Сиреневка	43,42156 °с	31, 94449° в	00.05.2025	00.06.2025	Ос	Атм., тех.	Отмечались	в 0,67 км западнее ст. Сиреневка, на участке 717,992 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток; ширина -18,0 м, длина – 8,0 м, площадь – 144,0 м²; 00.05.2025-00.06.2025; признаки активности - свежие высыпания щебня, мелких глыб, отсутствие растительности; факторы –атм., техн.; придорожный склон, базис развития – кювет; в стадии развития, ЧС не объявлялся, пострадавших нет, нижний триас (Т1), представлен песчаниками, алевролитами, конгломератами		
25-11-0004	Дальневосточный	Приморский	Надеждинский район, п. Раздольное	43.579232	131.959175	00.05.2025	Не завершилась	Оп	Атм., техн.	Отмечались	696.9 км, а/д А-370 «Уссури» придорожный склон с уклоном 30°. Активный участок оползневого склона шириной 83 м и длиной 36 м, площадь 2988 м². Высота стенки отрыва 2,5- 3 м. 00.05.2025-00.06.2025; признаки активизации – свежие перемещения грунта, отсутствие растительности, базис развития – придорожный кювет; в стадии развития; ЧС не объявлялось, пострадавших нет; Позднетриасовые отложения. Богатинская серия (T₃bg), представленные –песчаниками вулканомиктовыми, алевролитами, конгломератами		
27-11-00001	Дальневосточный	Хабаровский край	Вяземский район 117,3 км А -370	47.535767	134.806065	00.06.2024	Не завершилась	Оп	Гидромет.	Не отмечались	Отмечена активизация оползневого процесса на откосе левого склона участка 117,3км А-370 (ПН 117км -Вяземский). Стенка отрыва извилистая, практически лишена растительности (редкое разнотравье). У подножья уступа ширина 18м, высота до 11,5м, у бровки трещина отпора шириной до 0,4 м, Смещение блока по стенке отрыва до 0,5м. Процесс развивается на незакрепленном склоне площадью до 158м². Активность низкая. Базис развития подножье склона. Литологический состав горных пород представлен супесями, суглинками, песками. Фактор активизации –техногенный, метеорологический. Защитные сооружения отсутствуют.		
27-11-00002	Дальневосточный	Хабаровский край	Вяземский район 117,5 км А -370	47.535320	134.804962	00.06.2024	Не завершилась	Оп	Гидромет.	Не отмечались	Отмечена активизация оползневого процесса на откосе левого склона участка 117,5км А-370 (ПН 117км -Вяземский). Участок обнаженного склона шириной 50 м и длиной до 7.6 м изрезан эрозионными бороздами, которые расширяются за счет оползания грунта в результате переувлажнения. Ширина борозд от 0.5 до 2 м и глубиной более 1 м. Площадь участка 362 м². Активность низкая. Базис развития подножье склона. Литологический состав горных пород представлен супесями, суглинками, песками. Фактор активизации –техногенный, метеорологический. Защитные сооружения отсутствуют.		
27-22-00001	Дальневосточный	Хабаровский край	Вяземский район 146,63 км А -370	47.368111	134.558083	00.06.2024	Не завершилась	Эо	Гидромет.	Не отмечались	Отмечена активизация овражной эрозии на откосе участка 146км а/д А-370 «Уссури», правый склон, в 4.9 км по трассе южнее с. Котиково в виде осыпания боковых стенок оврага и увеличения длины до 23м, ширины -6,8 м и глубины оврага до 2,5 м. Состав горных пород супесчано-суглинистые грунты, песчаники, алевролиты. Проявление современное, его активность связана с климатическими факторами, приводящими к переувлажнению грунтов, подрезкой склона при прокладке автодороги. Рекомендуется укрепление стенок путем агролесомелиорации. В момент обследования негативных воздействий не зафиксировано.		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
27-10-00001	Дальневосточный	Хабаровский край	Вяземский район 146,63 км А -370	47.364237	134.554003	00.06.2024	Не завершилась	Об	Гидромет.	Не отмечались	Отмечена активизация обвального процесса на левом склоне участка 146-147км А-370, в 4.9-6.1 км по трассе южнее с. Котиково в виде высыпания выветрелого материала со склона, размер обломков достигает до 0.7 м. Протяженность до 33м, высота осыпных конусов 3,3-17,7м. Проявление современное. Возраст слагающих пород позднемеловой северянская толща (K_2sv), состав пород песчаники, алевролиты с супесчано-суглинистым заполнителем. Активность связана с климатическими факторами, приводящими к переувлажнению, выветриванию, подрезкой склона при прокладке автодороги. Рекомендуется укрепление стенок натяжными сетками. В момент обследования негативных воздействий не зафиксировано. В зоне потенциального воздействия на дорожное полотно.		
27-10-00002	Дальневосточный	Хабаровский край	Вяземский район 146,63-147,8 км А -370	47.364751	134.554005	00.06.2024	Не завершилась	Об	Гидромет.	Не отмечались	Отмечена активизация обвального процесса на правом склоне участка 146-147км А-370 , в 4.6-6.1 км по трассе южнее с. Котиково.. Обвально-осыпные конусы у подножья высотой до 19 м, максимальный размер обломков около 1-1.2 м. Протяженность проявления до 32м. высотой до 19м. Проявление современное. Возраст слагающих пород позднемеловой северянская толща (K_2sv), состав пород песчаники, алевролиты с супесчано-суглинистым заполнителем. Активность связана с климатическими факторами, приводящими к переувлажнению, выветриванию, подрезкой склона при прокладке автодороги. Рекомендуется укрепление стенок натяжными сетками. В момент обследования негативных воздействий не зафиксировано. В зоне потенциального воздействия на дорожное полотно		
27-12-00001	Дальневосточный	Хабаровский край	Бикинский район 217.75-218.35 км а/д А-370 «Уссури», правый склон, в 3.35-4.05 км по трассе севернее поворота на въезд в Бикин	46.842444	134.281028	Н.д.	Не завершилась	Ос	Гидромет.	Не отмечались	На участке 217.87 км у подножия правого придорожного склона высотой до 30 м отмечаются свежие осыпные конуса высотой до 5 м у подножья. Активная часть осыпного склона протяженностью до 193 м и высотойй до 25 м. Угол склона 40-50º. Азимут смещения 65º. Породы интенсивно выветрелые и сильно трещиноватые позднеюрского-раннемелового возраста. Состав пород алевролиты, микститы, кремнисто-глинистые сланцы, андезиты, базальты, туффиты, кремни. Активность связана с климатическими факторами, приводящими к переувлажнению, выветриванию, подрезкой склона при прокладке автодороги. Рекомендуется укрепление стенок натяжными сетками. В момент обследования негативных воздействий не зафиксировано. В зоне потенциального воздействия на дорожное полотно		
27-12-00024	Дальневосточный	Хабаровский край	Бикинский район 217.75-218.35 км а/д А-370 «Уссури», левый склон, в 3.35-4.05 км севернее поворота южного поворота на Бикин	46.842722	134.281181	Н.д.	Не завершилась	Ос	Гидромет.	Не отмечались	На участке 217.75- 218,35 км А- 370 у подножия левого склона в 3.35-4.05 км севернее поворота на Бикин отмечаются осыпные шлейф до 2 м высотой. Проявление современное. Осыпной материал мелкообломочный, осыпные лотки по всей длине склона 153м. Породы позднеюрского-раннемелового возраста, состав пород алевролиты, песчаники, кремнисто-глинистые сланцы, андезиты, базальты, туффиты, кремни интенсивно выветрелые, трещиноватые. Активность связана с климатическими факторами, приводящими к переувлажнению, выветриванию, подрезкой склона при прокладке автодороги. Рекомендуется укрепление стенок натяжными сетками. В момент обследования негативных воздействий не зафиксировано. В зоне потенциального воздействия на дорожное полотно		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
27-11-00009	Дальневосточный	Хабаровский край	Бикинский район 217.75-218.35 км а/д А-370 «Уссури, правый склон, в 3.35-4.05 км севернее поворота на Бикин	46.840770	134.281962	Н.д.	Не завершилась	Оп	Гидромет.	Не отмечались	На участке 217.75- 218,35 км А- 370 у подножия правого склона в 3.35-4.05 км севернее поворота на Бикин Оползневой участок шириной 100 м и длиной до 25 м. Площадь 2658 м². Азимут смещения 80º. Наблюдается отрыв участков грунта вместе с травяной растительностью от верхней кромки уступа и ступенчатое оползание их вниз по склону. Оползание грунта наблюдается на всем протяжении участка с небольшими перерывами. У подножия скопление грязевых масс. Проявление современное. Породы позднеюрского-раннемелового возраста, состав пород алевролиты, песчаники, кремнисто-глинистые сланцы, андезиты, базальты, туффиты, кремни интенсивно выветрелые, трещиноватые. Активность связана с климатическими факторами, приводящими к переувлажнению, выветриванию, подрезкой склона при прокладке автодороги. Рекомендуется укрепление стенок натяжными сетками. В момент обследования негативных воздействий не зафиксировано. В зоне потенциального воздействия на дорожное полотно		
27-11-00002	Дальневосточный	Хабаровский край	Бикинский район 217.75-218.35 км а/д А-370 «Уссури», левый склон, в 3.35-4.05 км севернее поворота на Бикин	46.840850	134.282314	Н.д.	Не завершилась	Оп	Гидромет.	Не отмечались	На участке 217.75- 218,35 км А- 370 у подножия левого склона в 3.35-4.05 км севернее поворота на Бикин Оползневой участок длиной 180-м. Наблюдается оползание поверхностного слоя грунта с образованием обнаженных проплешин на склоне. На участках без травяного покрова отмечается углубление эрозионных борозд, местами отрыв участков верхней кромки грунта уступа и их сползание. Проявление современное, степень активности низкая. Активность связана с подрезкой склона при строительстве автодороги и климатическими факторами, приводящими к переувлажнению грунтов. Защитные и укрепляющие сооружения отсутствуют. Рекомендуется устройство удерживающих сооружений и конструкций, агролесомелиорация. В момент обследования негативных воздействий не зафиксировано.		
28-12-0003	Дальневосточный	Амурская область	Автодорога Благовещенск-Свободный, севернее поворота на с.Натальино, 103,7-103,89 км	51.104718	127.836329	00.04.2023	Не завершилась	Ос	Техн., атм.	Не отмечались	В Свободненском районе, севернее поворота на с.Натальино 103 км на дорожном пологом откосе (угол откоса 45о) высотой 10-15м на протяжении активный осыпной участок длиной 60 м, высотой 11м, площадью 598м². Поверхность сложена песчано-гравийными отложениями. Основной фактор активизации атмосферные осадки. Второстепенное значение- техногенный фактор. Защитных сооружений отсутствуют		
28-22-00005	Дальневосточный	Амурская область	Октябрьский район, 1530.5 км а/д Р-297 «Амур», в 3,2 км восточнее с. Короли, сельскохозяйственные поля	50.489569	129.075726	00.06.2025	Не завершилась	Эо	Техн., атм.	Отмечались	На пахотных землях Октябрьского района отмечена незначительная активизация процесса овражной эрозии путем увеличения длины овражного отвешка на 4 м, шириной 1,2-1,5м. Поверхность из песков, суглинсков. глин, галечников и лигнитов нижнечетвертичного возраста. Факторы активизации атмосферные осадки, техногенное воздействие. Негативное воздействие в виде уменьшения пахотных земель. Общая площадь 2,163м².		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
65-10-0001	Дальневосточный	Сахалинская область	40 км автомобильной дороги Огоньки – Невельск (64Н-6)	46.719092	141.959561	00.04.2025	00.04.2025	Об	Атм.	Не отмечались	Параметры проявления: длина (м) – 35; ширина (м) – 25; площадь (м²) – 875. Базис развития – подножие склона. Активность – 2.2%. Фактор активизации – снеготаяние. Признаки активизации: наличие обломочного материала. Дата начала и окончания активизации: 00.00.2025.		
65-10-0002	Дальневосточный	Сахалинская область	40 км автомобильной дороги Огоньки – Невельск (64Н-6)	46.719283	141.959794	00.04.2025	00.04.2025	Об	Атм.	Не отмечались	Параметры проявления: длина (м) – 40; ширина (м) – 30; площадь (м²) – 1200. Базис развития – подножие склона. Активность – 2%. Фактор активизации – снеготаяние. Признаки активизации: наличие обломочного материала. Дата начала и окончания активизации: 00.00.2025.		
65-10-0003	Дальневосточный	Сахалинская область	39 км автомобильной дороги Огоньки – Невельск (64Н-6)	46.725158	141.970442	00.04.2025	00.04.2025	Об	Атм.	Не отмечались	Параметры проявления: длина (м) – 55; ширина (м) – 20; площадь (м²) – 1100. Базис развития – подножие склона. Активность – 8.6%. Фактор активизации – снеготаяние. Признаки активизации: наличие обломочного материала. Дата начала и окончания активизации: 00.00.2025.		
65-10-0004	Дальневосточный	Сахалинская область	85 км автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Холмск (А-293)	47.058883	142.124906	00.04.2025	00.04.2025	Об	Атм.	Не отмечались	Параметры проявления: длина (м) – 60; ширина (м) – 10; площадь (м²) – 600. Базис развития – подножие склона. Активность – 1.7%. Фактор активизации – снеготаяние. Признаки активизации: наличие обломочного материала. Дата начала и окончания активизации: 00.00.2025.		
65-11-0001	Дальневосточный	Сахалинская область	91 км автомобильной дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск (63Н-3)	47.535011	141.963058	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Атм.	Отмечались	Параметры проявления: длина (м) – 3; ширина (м) – 2; площадь (м²) – 6; мощность (м) – 0,5; объём (м³) – 3. Базис развития – подножие склона. Активность – 34.4%. Фактор активизации – снеготаяние. Признаки активизации: наличие оползневого тела. Дата начала и окончания активизации: 00.00.2025. Негативному воздействию подверглось основание насыпи и автодорожное полотно (линейный объект)		
65-11-0002	Дальневосточный	Сахалинская область	128 км автомобильной дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск (63Н-3)	47.790700	142.073864	00.04.2025	00.04.2025	Оп	Атм.	Отмечались	Параметры проявления: длина (м) – 10; ширина (м) – 12; площадь (м²) – 120; мощность (м) – 2,5; объём (м³) – 300. Базис развития – подножие склона. Активность – 26.4%. Фактор активизации – снеготаяние. Признаки активизации: наличие оползневого тела. Дата начала и окончания активизации: 14.04.2025. Негативному воздействию подверглось основание насыпи и автодорожное полотно (линейный объект)		

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
65-11-0003	Дальневосточный	Сахалинская область	100 км автомобильной дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск (63Н-3)	47.601547	141.972000	14.04.2025	14.04.2025	Оп	Атм.	Отмечались	Параметры проявления: длина (м) – 2; ширина (м) – 1; площадь (м²) – 2; мощность (м) – 0,25; объём (м³) – 0,5. Базис развития – подножие склона. Активность – 44.4%. Фактор активизации – снеготаяние. Признаки активизации: наличие оползневого тела. Дата начала и окончания активизации: 00.00.2025. Негативному воздействию подверглось основание насыпи и автодорожное полотно (линейный объект)		
65-11-0004	Дальневосточный	Сахалинская область	г. Южно-Сахалинск. 4 км. автомобильной дороги по ул. Лесная	47.028925	142.778769	20.05.2025	20.05.2025	Оп	Атм.	Отмечались	Параметры проявления: длина (м) – 4; ширина (м) – 2; площадь (м²) – 8; мощность (м) – 0,5; объём (м³) – 4. Базис развития – подножие склона. Активность – 40%. Фактор активизации – снеготаяние. Признаки активизации: наличие оползневого тела. Дата начала и окончания активизации: 20.05.2025. Негативному воздействию подверглось основание насыпи и автодорожное полотно (линейный объект)		
75-22-00017	Дальневосточный	Забайкальский край	Читинский район, в 4,3 км ЮЗ с. Ильинка, Ильинская россыпь	52,04885	114,11867	00.04.2025	Не завершилась	Эо	Техн., атм.	Не отмечались	В Читинском районе, в 4,3 км ЮЗ с. Ильинка, в нерекультивированном карьере отработанной террасовой россыпи развивается овраг. В поперечном разрезе он трапециевидный, в плане имеет извилистую конфигурацию. Крутизна бортов в верхней и средней части близкое к 90 град., в нижней, из-за формирования осыпного шлейфа, она уменьшается до 40-60 град. На бортах наблюдаются промоины и эрозионные борозды. По трещинам бортового отпора происходит обрушение блоков грунта. Дно оврага ровное, покрыто песком с редким включением гальки плохой степени окатанности и щебня интрузивных пород. В вершине оврага скопление подмытых пластов почвенно-растительного слоя с травянистой растительностью, покрывающих верхнюю часть оврага. Факторы активизации: техногенный, метеорологический.		
75-11-00002	Дальневосточный	Забайкальский край	Читинский район, в 1,9 км западнее с. Засопка, Засопкинский карьер нерудных материалов	52,01346	113,38164	00.04.2025	Не завершилась	Оп	Техн., атм.	Не отмечались	В Читинском районе, в 1,9 км З с. Засопка (ПН Засопкинский карьер нерудных материалов), на уступе IV н. п. террасы р. Ингода развивается блоковый оползень шириной 42 м, длиной 64 м, площадью 0,0027 км². Стенка отрыва оползня высотой 2,8 м и углом наклона 45-60о, лишена растительности. Средняя часть оползня бугристая, покрыта извилистыми трещинами растяжения шириной до 0,35 м, ориентированных, в основном, поперек направления движения оползня. Фронтальная его часть покрыта трещинами растяжения. Смещение оползня в 2025 г. относительно июня 2024 г. изменяется от 0,05 м до 0,16 м. Ведущий фактор активизации процесса – техногенный (пригрузка тыловой части оползня вскрышными породами с Засопкинского карьера нерудных материалов), второстепенное значение имеет метеорологический (деградация сезонно-мерзлого слоя). Защитных сооружений нет.		–

№ п/п	ФО РФ	СРФ	Административная привязка	Координаты (ГСК-2011)		Период активизации ЭГП		Генетический тип ЭГП	Основные факторы активизации ЭГП	Негативные воздействия ЭГП	Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП	Фотоматериалы	Примечание
				широта	долгота	начало	окончание						
75-26-00002	Дальневосточный	Забайкальский край	г. Чита, в 0,6 км ЮЮЗ мкр. п. Рудник Кадала, Черновское шахтное поле	52,02778	113,27666	00.04.2025	Не завершилась	От	Техн., атм.	Не отмечались	В 0,6 км ЮЮЗ мкр. п. Рудник Кадала (ПН Черновское шахтное поле) обследован провал в пределах шахтного поля, возникший в 2020 г. Провал на площадке 1 надпойменной террасы руч. Кадалинка, сложенной песчано-гравийными отложениями с песчаным и супесчаным заполнителем, которые подстилаются нижнемеловыми алевролитами и песчаниками. Базис развития опасного ЭГП определяется глубиной заложения подземных горных выработок (90 м). По сравнению с обследованием 2024 г., глубина провала увеличилась с 1,9 м до 2,1 м, площадь – с 9,8 м до 12,5 м. Расширение провала происходит за счет отседания блоков грунта по трещинам бортового отпора. Растительность на стенках и дне провала отсутствует. Ведущий фактор активизации процесса – техногенный, второстепенный – метеорологический (деградация сезонно-мерзлого слоя). Защитные сооружения отсутствуют.		–

Пт - Процесс подтопления
Оп - Оползневой процесс
Об - Обвальный процесс
От - Процесс оседания и обрушения земной поверхности над горными выработками
Ка - Карстовый процесс

Атм - метеорологический
Гидрогеол - гидрогеологический
Гидрол - гидрологический
Техн. - техногенный
Сейсм. сейсмический

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Республика Карелия



Фото 10.11.0001. 1. Общий вид на оползневой склон со свежей подсыпкой активной части в п. Хийденсельга, 25.04.2025 г.



Фото 10.11.0001. 2. Сползшие в реку деревья, затопленная часть языка оползня вместе с засохшими деревьями в п. Хийденсельга, 25.04.2025 г.



Фото 10.11.0001. 3. Сползшая с бровки склона баня в п. Хийденсельга, 25.04.2025 г.



Фото 10.11.0001. 4. Просадка склона у бровки под коттеджем в п. Хийденсельга, 25.04.2025 г.



Фото 10.11.0001. 5. Деформация пола и стен коттеджа в результате просадки верхушки склона в п. Хийденсельга, 25.04.2025 г.



Фото 10.11.0001. 6. Свежая подсыпка на деформированной части склона, произведённая силами собственника гостиничного комплекса турбазы, 25.04.2025 г.





Фото 10.11.0001. 7- 8. Свежий оползень на склоне дороги, ведущей к реке, вблизи турбазы, 25.04.2025 г..





Фото 10.11.0002. 1-2. Общий вид проявления на береговом склоне в п. Каскесручей, 21.04.2025 г.





Фото 10.11.0002. 3-4. Сползающие куски дёрна на береговом склоне в п. Каскесручей, 21.04.2025 г.





Фото 10.11.0003. 1-2. Общий вид проявления на береговом склоне в п. Каскесручей, 21.04.2025 г.



Фото 10.11.0003. 3. Террасированная часть оползневого склона, 21.04.2025 г., п. Каскесручей.



Фото 10.11.0003. 4. Пригрузка оползневого склона и водоотвод, предпринятые местными жителями, свежие оползневые массы, промоины у подножья склона, 21.04.2025 г. п. Каскесручей.



Фото 10.11.0004. 1. Общий вид проявления на береговом склоне в п. Каскесручей, 21.04.2025 г.



Фото 10.11.0004. 2. Свежее оголение на оползневом склоне и сползшие деревья, 21.04.2025 г., п. Каскесручей

Архангельская область





Фото 29.11.0022. 1-2. Общий вид проявления на береговом склоне вблизи д. Новинки, 27.05.2025 г.





Фото 29.11.0022. 3-4. Вывалы и нависание торфяных отложений, оползание деревьев с ПРС, 27.05.2025 г., д. Новинки.





Фото 29.11.0023. 1-2. Общий вид проявления на поражённом оползневым процессом береговом склоне вблизи д. Пускино, 27.05.2025 г.





Фото 29.11.0023. 3-4. Свежие оползневые и делювиальные массы, единичные глыбы литифицированного песка и оползшие островки ПРС с кустарником, 27.05.2025 г., д. Пускино





Фото 29.11.0023. 5-6. Обваливающийся фундамент и свежие оползневые массы на береговом склоне в д. Пускино, 27.05.2025 г.



Фото 29.11.0014. 1. Общий вид оползневого склона, ж/д ст. Заовражье, ул. Мостозавод, 107, 27.05.2025 г.



Фото 29.11.0014. 2. Следы активизации на проявлении, ж/д ст. Заовражье, 27.05.2025 г.



Фото 29.11.0014. 3-4. Воздействие оползневого процесса на спусковую лестницу у ж/д ст. Заовражье, 04.10.2024 г. (слева), 27.05.2025 г. (справа).



Фото 29.11.0014. 5. Свежие коллювиально-делювиальные конусы у подножья склона у ж/д ст. Заовражье, 27.05.2025 г.



Фото 29.11.0016. 1. Проявление оползневого процесса на склоне вблизи ж/д ст. Заовражье, 27.05.2025 г.



Фото 29.11.0016. 2. Сползшие деревья у подножья склона вблизи ж/д ст. Заовражье, 27.05.2025 г.



Фото 29.11.0017. 1. Вид на оползневой склон в деревне южнее ДОКа, ж/д ст. Заовражье, 27.05.2025 г.



Фото 29.11.0017. 2-3. Промоины и свежие делювиальные массы у подножья склона (слева – 2024 г., справа – 27.05.2025 г.), ж/д ст. Заовражье



Фото 29.11.0017. 4. Сползшие деревья у подножья склона, 27.05.2025 г., ж/д ст. Заовражье



Фото 29.11.0027. 1. Общий вид берегового склона в д. Заовражье, 27.05.2025 г.



Фото 29.11.0027. 2. Свежие оползневые массы вблизи д. Заовражье, 27.05.2025 г.



Фото 29.11.0033. 1. Свежий оползень на береговом склоне ж/д ст. Заовражье, вблизи пер. Строителей, 27.05.205 г.





Фото 29.11.0033. 2-3. Крупный оползневой цирк вблизи опор ЛЭП, 27.05.2025 г., ж/д ст. Заовражье, вблизи пер. Строителей




Фото 29.11.0021. 1. Оползневой склон в д. Марковская с воздействием на ограждение частной территории, 27.05.2025 г.



Фото 29.11.0021. 2-3. Оползневой склон в д. Марковская с признаками активности, 27.05.2025 г..

Вологодская область



Фото 35.11.0005. 1. Общий вид на оползневой склон в д. Красное Поле, 25.05.2025 г.




Фото 35.11.0005. 2. Свежие делювиально-коллювиальные отложения на оголённом слоне д. Красное Поле, 25.05.2025 г.




Фото 35.11.0005. 3-4. Конус выноса с увеличившимся количеством свежих делювиально-коллювиальных масс, в нижней части заросший травой, 03.10.2024 г. (слева) и 25.05.2025 г. (справа), д. Красное Поле



Фото 35.11.0005. 5. Высачивание подземных вод в нижней части (высотой до 3 м) склона и переувлажнение горных пород подножья склона, 25.05.2025 г., д. Красное Поле





Фото 35.10.0001. 1-2. Общий вид проявления на береговом склоне р. Стрельна, д. Студёное, 28.05.2025 г.





Фото 35.10.0001. 3-4. Высоковольтные линии, проходящие через р. Стрельна, опоры вблизи оголённого склона. Свежие делювиально-коллювиальные отложения, сползающие кустарники и деревья, 28.05.2025 г.





Фото 35.10.0002. 1-2. Общий вид проявления на береговом склоне р. Стрельна, д. Студёное. Свежие делювиальные и коллювиальные отложения у подножья склона, сползающие островки ПРС, кустарника и деревьев, 28.05.2025 г.





Фото 35.10.0003. 1-2. Общий вид проявления на береговом склоне р. Стрельна, д. Студёное. Поваленные деревья, коллювиальные отложения у подножья склона, свежий обвал верхней бровки склона (3 х 2 м), 28.05.2025 г.





Фото 35.10.0004. 1-2. Общий вид проявления на береговом склоне р. Стрельна, д. Студёное. Делювиальные отложения у подножья склона, нависание и сползание дернины и деревьев, промоины и следы высачивания подземных вод, 28.05.2025 г.





Фото 35.10.0005. 1-2. Общий вид проявления на береговом склоне р. Стрельна, д. Студёное, 28.05.2025 г.

Ленинградская область



Фото 47.13.0024. 1-2. Подтопление подвального помещения д. 25/8 по ул. Ленина, 02.04.2025 г.

а)



б)



в)



г)



Фото 47.13.0024. 3. Цементация трещин (а) и маячки (б) просадки грунта по периметру д. 25/8 по ул. Ленина, по состоянию на 04.04.2024 г., (в) и (г) – то же, по состоянию на 02.04.2025 г.



Фото 47.13.0024. 4-5. Подтопление подвального помещения д. 25/6 по ул. Ленина на 02.04.2025 г.



Фото 47.13.0025. 1. Затопленные технологические ворота Сланцевской швейной фабрики, г. Сланцы, ул. Баранова, д. 20, 02.04.2025 г.



Фото 47.13.0025.2. Полностью затопленный подвал Сланцевской швейной фабрики, г. Сланцы, ул. Баранова, д. 20, 02.04.2025 г.



Фото 47.11.0001. 1. Бровка оползневого склона и восстановленное асфальтное полотно с угловой части д. № 5 в пгт. Войскорово Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0001. 2. Оползневой уступ в пределах проявления перед д. № 5 в пгт. Войскорово Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0001. 3. Создание дополнительного давления на оползневой склон в пределах проявления у д. 5 в пгт. Войскорово Тосненского района, Ленинградской области за счёт насыпи со строительным мусором и строительства хоз. построек, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0002. 1. Вид на оползневой склон перед д. № 6 и расположение бровки отрыва склона вблизи новой детской площадки в пгт. Войскорово Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0002. 2. Сползание бетонного поребрика в сторону склона перед д. 6 в пгт. Войскорово Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0003. 1. Общий вид на оползневой склон правого берега р. Тосна у д. 16 по ул. Октябрьской в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0003. 2. Деформация парковочной территории ЖК Прибрежный у д. 16 по ул. Октябрьской в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0003. 3. Сползание по склону поребрика и асфальтной крошки у парковочной территории ЖК Прибрежный у д. 16 по ул. Октябрьской в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0004. 1. Вид на обрывистый оползневой склон правого берега р. Тосна в месте расположения церкви Царя Николая по ул. Зелёная 7А в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0004. 2. Ограждение территории церкви Царя Николая по ул. Зелёная 7А в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области на бровке оползневого склона, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0005. 1. Общий вид на участок оползневого склона на левом берегу р. Тосна в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0005. 2. Трещины в асфальте дорожного полотна на участке региональной автодороги Ям-Ижора – Никольское в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0033. 1. Общий вид на проявление оползневого процесса на правом берегу р. Тосна в пределах Никольского кладбища в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0033. 2. Оползание синих кембрийских глин в пределах Никольского кладбища в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0033. 3. Воздействие оползневого процесса на объекты, расположенные на склоне в пределах Никольского кладбища в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0034. 1. Общий вид проявления на оползневом склоне левого берега р. Тосна в пределах памятника природы регионального значения Саблинский, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0034. 2. Оползневой цирк в центральной части активного склона в пределах памятника природы регионального значения Саблинский в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0034. 3. Увлажнённый песчаный грунт на левом склоне р. Тосна в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, 03.04.2025 г.



Фото 47.11.0035. 1. Вид проявления на оползневом склоне левого берега р. Ящера вверх по течению вблизи д. Долговка Лужского района, Ленинградской области, 04.04.2025 г.



Фото 47.11.0035. 2. Активизация оползневого процесса на левом берегу р. Ящера вверх по течению от моста вблизи д. Долговка Лужского района, Ленинградской области, 04.04.2025 г.



Фото 47.12.0001. 1. Вид проявления осыпного процесса на склоне правого берега р. Ящера вниз по течению от моста вблизи д. Долговка Лужского района, Ленинградской области, 04.04.2025 г.



Фото 47.12.0001. 2. Активные части осыпного склона правого берега р. Ящера вниз по течению от моста вблизи д. Долговка Лужского района, Ленинградской области, 04.04.2025 г.

Псковская область





Фото 60.11.0004. 1-2. Свежий оползень в д. Барсуки Локнянского округа Псковской области (май 2025 г., информация из СМИ (https://pln-pskov.ru/automir/adorogi/557139.html))

Город Санкт-Петербург



Фото 78.11.0041. 1. Вид на проявление оползневого процесса на склоне левого берега реки Смоленки вблизи пешеходного Ново-Андреевского моста в Василеостровском районе г. Санкт-Петербурга, 14.05.2025 г.



Фото 78.11.0041. 2. Ограждение парковочной площадки в пределах участка наблюдений в зоне воздействия оползневого процесса на склоне у пешеходного Ново-Андреевского моста в Василеостровском районе г. Санкт-Петербурга, 14.05.2025 г.



Фото 78.11.0062. 1. Развитие оползневого процесса на правом берегу р. Смоленка возле кладбища Остров Декабристов в Василеостровском районе г. Санкт-Петербурга, 14.05.2025 г.



Фото 78.11.0054. 1. Общий вид оползневой части склона правого берега реки Смоленки у д. 33 по набережной реки Смоленки, 14.05.2025 г.



Фото 78.11.0054. 2. Деформированная часть асфальтового покрытия, воздействие оползневого процесса на поребрик и парковочную зону на оползневом склоне набережной реки Смоленки, д. 33, 14.05.2025 г.



Фото 78.17.0043. 1. Развитие суффозии над берегоукрепительными сооружениями на набережной Адмирала Лазарева у пересечения с ул. Резной д. 19/8 Петроградского района г. Санкт-Петербурга, 14.05.2025 г.



Фото 78.17.0043. 2. Формирование суффозионных провалов с поверхности в пределах развития проявления на набережной Адмирала Лазарева Петроградского района г. Санкт-Петербурга, 14.05.2025 г.



Фото 78.17.0055. 1. Общий вид на береговой уступ, поражённый суффозионным процессом у д. 24 по набережной Адмирала Лазарева Петроградского района г. Санкт-Петербурга, 14.05.2025 г.



Фото 78.17.0055. 2. Воздействие суффозионного процесса на зону парковки вблизи бровки склона вдоль набережной Адмирала Лазарева у д. 24 Петроградского района г. Санкт-Петербурга, 14.05.2025 г.



Фото 78.11.0049. 1. Проявление оползневого процесса вблизи д. 7 по 6-й Жерновской ул. (со стороны ЛЭП) Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга, 14.05.2025 г.



Фото 78.11.0058. 1. Проявление оползневого процесса вблизи д. 7 по 6-й Жерновской ул. Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга в 2024 г. (со стороны входной калитки), 14.05.2025 г.



Фото 78.11.0058. 2. Разрушение асфальтированной пешеходной дорожки в пределах проявления со стороны входа на прогулочную придомовую дорожку вблизи д. 7 по 6-й Жерновской ул. Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга в 2025 г., 14.05.2025 г.

Ненецкий автономный округ



Фото 83.11.0026. 1. Обрушение берега под жилой постройкой, г. Нарьян-Мар, 16.06.2025



Фото 83.11.0026. 2. Воздействие оползневого процесса на забор частной территории, 16.06.2025г.



Фото 83.11.0036. 1. Оползание заново отсыпанных в 2022 г берегоукрепительных конструкций, 16.06.2025 г.



Фото 83.03.0013. 1. Проявления дефляционного процесса вдоль газопровода Василково - Нарьян-Мар, 17.06.2025 г.





Фото 83.11.0010. 1-2. Оползневой процесс под мостом через речку Северная на автодороге Нарьян-Мар- Усинск, 17.06.2025 г.





Фото 83.03.0044. 1-2. Дефляционный раздув вдоль грунтовой дороги Нарьян-Мар – Усинск, 61 км от посёлка Искатели, участок Дорожный 17.06.2025 г.





Фото 83.03.0044. 3-4. Обрыв дернины по краям дефляционного раздува, участок Дорожный 17.06.2025

Центральный федеральный округ
Белгородская область



Фото 31-11-00320 Активный оползень северо-восточнее х. Ясенев Красногвардейский район, Белгородская область



Фото 31-11-00322 Активный оползен южная окраина с. Воробьево Алексеевский район Белгородская область
Владимирская область



Фото 33.11.00152. Оползень на правом склоне р. Каменка, Суздальский район, с. Сельцо, в пределах улиц Красноармейская з/у №15 и 2-ая Красноармейская д.№22



Фото 33.11.00153. Проявление оползневого процесса на склоне вдоль Ерофеевского спуска, г. Владимир, в 30,0 м на северо-запад от ул. Комсомольская д.№1Б

Воронежская область



Фото 36-11-00529. Активный оползень 1,9 км на юг от с. Латное, Семилукский район, Воронежская область

Ивановская область



Фото 48-11-00117 Активный оползень. Ивановская область, Пучежский район, д. Безводново.



Фото 37-11-00014 Активный оползневой склон между д. Красная Гора и д. Юшково Пучежский район Ивановская область



Фото 37-11-00101. Активный оползень. Ивановская область, Пучежский район, дд. Красная Гора, Юшково.



Фото 37-11-00126 Активный оползень в г. Кинешма, Кинешемский район, Ивановская область



Фото 37-11-00004 Активный оползень в г. Пучеж, Пучежский район, Ивановская область



Фото 37.11.00005. Оползень на северной окраине г. Пучеж Пучежского района, вдоль лесной зоны отдыха городского парка, севернее спортивной площадки «Воркаут», правобережный склон р. Волга (Горьковское вдхр.) Ивановская область



Фото 37.11.00095. Оползень на северной окраине г. Пучеж Пучежского района, вдоль лесной зоны отдыха городского парка (в районе ул.Ульяны Громовой), северо-западнее спортивной площадки «Воркаут», правобережный склон р. Волга (Горьковское вдхр.) Ивановская область



Фото 37.11.00007. Оползень у д. Девкина Гора, Пучежского района, вдоль правобережного склона р. Волга (Горьковское вдхр.), Ивановская область



Фото 37.11.00010. Оползень в д. Бакланиха Пучежский района, д.№11, правобережный склон р. Волга (Горьковское вдхр.), Ивановская область



Фото 37.11.00011. Оползень в д. Бакланиха Пучежского района, северо-восточнее д.№11, правобережный склон р. Волга (Горьковское вдхр.), Ивановская область



Фото 37.11.00020. Оползень северо-восточнее д. Красная Гора Пучежского района, правобережный склон р. Волга (Горьковское вдхр.), Ивановская область



Фото 37.11.00094. Оползень северо-восточнее д. Красная Гора Пучежского района, правобережный склон р. Волга (Горьковское вдхр.), Ивановская область



Фото 37.11.00017. Оползень на южной окраине д. Попереково Пучежского района, правобережный склон р. Волга (Горьковское вдхр.), Ивановская область



Фото 37.11.00127. Оползень в г. Кинешма, ул.50-летия Комсомола, на склоне Лесозаводского оврага, Ивановская область



Фото 37.11.00079. Оползень между д. Гранино и д. Матвеевская Пучежского района, правобережный склон р. Волга (Горьковское вдхр.), Ивановская область

Калужская область



Фото 40-11-00551. Активный оползень в г. Таруса, Перемышльский район, Калужская область



Фото 40-11-00553 Активный оползень в д. Корекозево Перемышльский район, Калужская область

Костромская область



Фото 44.11.00015. Оползень на левом склоне р. Кострома, с.Сандогора, Костромской район, (придомовая территория д. №15 по ул.Центральная)



Фото 44.11.00042. Оползень западнее д.Кузнецово, в Красносельский район



Фото 44.11.00054. Оползень на левом склоне р. Волга, Кадыйский район, с. Столпино, в 75,0 м южнее администрации Столпинского сельского поселения



Фото 44.11.00027. Оползень на правом склоне р. Немда, Кадыйский район, северо-восточная окраина д. Ковалево



Фото 44.11.00030. Оползень на правом склоне р. Немда, Кадыйский район, северо-восточная окраина д. Булдачиха

Липецкая область



Фото 48-11-00117 Активный оползень ул. Речная, д. 24, 25, 26, 27, 28 с. Сырское Липецкий район Липецкая область



Фото 48-22-00001 Активный овраг 19 микрорайон микрорайон Елецкий г. Липецк Липецкая область



Фото 48-22-00002 Активный овраг ул. Доватора, ул. Крылова, Каменный Лог г. Липецк Липецкая область



Фото 48-31-00741 Карстово-суффозионная воронка 4 км на юго-запад от с. Замартынье Добровский район Липецкая область



Фото 48-31-00741 Активная карстово-суффозионная воронка 4 км на юго-запад от с. Замартынье Добровский район Липецкая область



Фото 48-22-00004 Активный овраг 1,1 км на запад от с. Екатериновка ур. Озерки Добровский район Липецкая область



Фото48-31-00748 Активная карстово-суффозионная воронка долина р. Куйманка, 6 км на восток от с. Донские Избищи Лебедянский район Липецкая область



Фото 48-31-00749 Активная карстово-суффозионная воронка 1 км на юг от с. Донские Избищи Лебедянский район Липецкая область



Фото 48-31-00754 Активная карстово-суффозионная воронка 0,9 км на север от с. Отскочное Краснинский район Липецкая область



Фото 48-31-00756 Активная карстово-суффозионная воронка с. Масловка, правый берег руч. Паника Данковский район Липецкая область



Фото 48-31-00759 Активная карстовая воронка с. Баловинки Данковский район Липецкий район



Фото 48-11-00122 Активный оползень 1 км на юго-восток от с. Крутые Хутора Липецкий район Липецкая область

г. Москва



Фото 77-22-00003 Активный овраг, парк Коломенское Южный административный округ, г. Москва

Московская область



Фото 50-11-00858. Оползневой процесс в д. Слобода, Ленинский район, Московская область

Смоленская область



Фото 67-11-00146. Оползень по ул. Шевченко, г. Смоленск, Смоленская область



Фото 67-11-00149. Активный оползень по 500 м на юго-запад от г. Дорогобуж, Дорогобужский район, Смоленская область



Фото 67-11-00150. Активный оползень по г. Дорогобуж, Дорогобужский район, Смоленская область



Фото 67-11-00150. Активный оползень по д. Соловьево, Кардымовский район, Смоленская область



Фото 67-11-00164. Активный оползень 1 км на восток от д. Макеевская, Кардымовский район, Смоленская область

Тамбовская область



Фото 68-11-00041. Активное проявление оползневого процесса в г. Тамбове Тамбовская область



Фото 68-11-00046 Активный оползневой склон в д. Красная Горка Жердеевский район, Тамбовская область



Фото 68-11-00051 Активный оползневой склон в д. Байловка-1ая, Пичаевский муниципальный округ, Тамбовская область

Ярославская область



Фото 76-12-00002. Активный осыпной склон в д. Демино, Рыбинский район Ярославская область



Фото 76-11-00185 Активный оползневой склон в п. Песочное Рыбинский район Ярославская область

Южный федеральный округ
Республика Адыгея



Фото 01-11-00001. Активизация оползневого процесса на Краснооктябрьском оползне. Юго-западная окраина г. Майкоп, в 2 км к северу от пос. Краснооктябрьский.
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 01-11-00008. Активный оползневой участок на южной окраине ст-цы Абадзехской.
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 01-10-00032. Активный оползневой процесс в верховьях р. Бзыха в низовом откосе строящейся автодороги Гузерипль – Лаго-Наки
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 01-11-00033. Активный оползневой процесс в верховьях р. Бзыха в низовом откосе строящейся автодороги Гузерипль – Лаго-Наки
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 01-11-00036. Разрушение защитной стенки в верховом откосе строящейся автодороги Гузерипль – Лаго-Наки.
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»

Краснодарский край



Фото 23-11-00613. Активизация оползневого процесса на правобережном склоне р.Чвижепсе
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00651. Активный оползень в с.Бестужевское в низовом откосе по ул. Пензенской.
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00494. Разрушение дорожного на южной окраине с.Хлебороб по ул.Центральной
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00652. Разрушение дорожного покрытия на отрезке автодороги 03К-452, в 0,45 км от с. Хлебороб
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00653. Активный оползневой процесс в верховом откосе автодороги (ул.Юбилейная) в центральной части п.Прогресс
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00645. Оползневая активизация с разрушением дорожного полотна отрезка автодороги 03К-453 у северной окраины с.Измайловка.
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00543. Смещение вниз по склону недостроенного дома на южной окраине с.Барановка.
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00635. Активный оползневой процесс в нижней части правобережного склона долины р. Восточный Дагомыс.
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00407. Активизация оползневого процесса в поселке 73 км в нижней части морского склона
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00408.Оползневая активизация в поселке 73 км на ул.Ландышевой.
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00599. Разрушение дорожного покрытия на отрезке автодороги 03К-461 у северной окраины с. Горное Лоо.
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00644. Активизация оползневого процесса в верховом откосе автодороги А147, на 162 км.
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»





Фото 23-11-00250. В 1,2 км к северо-востоку от СТ «Родники» на левобережном склоне долины р. Псезуапсе активизировался оползневой процесс с разрушением автодороги на протяжении 25 м. Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00221. Разрушение отрезка автодороги на восточной окраине п. Кутаис
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00230. Накопление коллювия на восточном фланге оползня на северо-западной окраине п.Станционного.
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-10-00035. Разрушение левобережного уступа I НПТ р Пшехи в г.Апшеронске вдоль пер.Ротного
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»

Фото 23-11-00037. Активизация оползневого процесса на южной окраине ст-цы Холмской, на правобережном уступе II НПТ р. Хабль.
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00167. Разрушение территории домовладения по пер.Рыбному №20 в г.Хадыженске на 1 НПТ р.Пшиш
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00169. Оползневая активизация в нижней части правобережного склона р. Пшехи в границах Апшеронского городского поселения.
Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»



Фото 23-11-00227. Активный оползневой процесс в верховом откосе автодороги М4 Дон на 1441 км, в 1 км к северу от пгт Джубга.

Фото ЮРЦ ГМСН «Гидроспецгеология»

Волгоградская область



Фото 34-10-00001. Образование трещин отрыва напротив южной части с. Рахинка Среднеахтубинского района. (Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00002. Обвальный берег напротив южной части п. Приморск Быковского района. (Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00003. Обвальный берег напротив с. Нижний Балыклей Быковского района. Вдоль бровки уступа по трещинам закола образуются блоки отрыва. (Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00004. Обвальный берег напротив южной части п. Быково Быковского района. (Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)





Фото 34-10-00008. Блоки отрыва на обвальном проявлении в х. Рыбный Николаевского р-на.
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)

Фото 34-10-00005. Обвальный берег напротив южной части с. Кислово Быковского района. (Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00006. Обвальный берег напротив средней части с. Кислово. Быковского района. Берег укреплен защитными бетонными блоками. В зоне потенциального воздействия находится нежилой дом.
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00007. Обвальный берег напротив центральной части с. Бережновка Николаевского района
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00026. Обвальный берег напротив с. Верхнепогромное Среднеахтубинского района. Наблюдаются трещины закола вдоль берегово-
го уступа.
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00027. Обвальное проявление напротив ст-цы Степано-Разинской Быковского района с трещинами закол.
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00028. Обвальный берег напротив п. Молодежный Быковского района.
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00009. Обвальный береговой уступ в северной части села с. Нижняя Добринка Камышинского района
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00010. Обвальный берег напротив северо-восточной части с. Горный Балыклей Дубовского района.
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00011. Обвальное проявление напротив средней части с. Горный Балыклей Дубовского района.
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00012. Обвальный берег напротив средней части с. Горный Балыклей Дубовского района.



Фото 34-10-00013. Обвальный берег напротив южной части с. Горный Балыклей Дубовского района.

(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)

(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00014. Обвальный берег напротив северной части ст-цы Суводской Дубовского района. с-трещинами закола, по которым происходит отделения блоков пород. (Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00015. Обвальное проявление вдоль берегового уступа в с. Горноводяное Дубовского района. В зоне потенциального воздействия находятся нежилые дома по улице Набережной. (Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00017. Обвальный берег напротив с. Песковатка Дубовского района. (Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00018. Обвальный вдоль берегового уступа южнее залива г. Дубовка Дубовского района. (Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)





Фото 34-10-00019. Обвальные образования вдоль берегового уступа Ю-В окончания г. Дубовка Дубовского района.
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00020. Обвальное проявление вдоль берегового уступа напротив с. Пичуга Дубовского района. В центральной части проявления наблюдаются обвалившиеся массы берега, под угрозой воздействия находится линия электропередач.
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00031. Обвальное проявление напротив с. Виновка Городищенского района.
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)

Фото 34-10-00016. Обвальный вдоль берегового уступа южнее г. Дубовка Дубовского района.
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00032. Обвальное проявление вдоль берегового уступа напротив с. Винновка Городищенского района. Пляж усыпан обломками песчаников и опок.
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00025. Береговой уступ в х. Красноярский Котельниковского района.
Под уступом - зализанные блоки обвалившегося берега.
(Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00023. Обвальный берег напротив восточной части ст-цы Нагавской Котельников-ского района. Происходит образование трещин закола и обвалы отдельных блоков пород. (Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)



Фото 34-10-00024. Обвальный берег х. Веселый Котельниковского района. (Фото филиала ЮРЦ ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология»)

Республика Крым



Фото 91-11-00102. Активная часть у левого борта оползня №903.
Язык оползня размыт и образовал срыв. Над языком следующая ступень оползня



Фото 91-11-01001. Субвертикальный головной срыв величиной до 5 м.



Фото 91-11-01002. Левый борт активной части оползня



Фото 91-11-01003. Эрозионные промоины в теле оползня, возможна будущая активизация. Сверху насыпан грунт



Фото 91-11-02213. Деформации асфальтового покрытия Южнобережного шоссе в районе левого борта головной части оползня № 423



Фото 91-11-02303. Верховой склон и деформации асфальтового покрытия в районе левого борта оползня №1719



Фото 91-11-03401. Увеличение деформации на асфальтовом покрытии Севастопольского шоссе, приуроченные к головной части оползня



Фото 91-11-04401. Левый борт оползня № 69/263. Трещины и деформации на дорожном полотне



Фото 91-11-04901. а/д 35 ОП МЗ 35Н-012.
Левый борт локального оползневого очага.
На прилегающей к новому покрытию дороге отмечаются старые трещины.



Фото 91-11-05301. Оползень № 816, языковая часть, правый борт,
русло р. Тапшан-Гя. Контакт флишевых пород с оползневыми отложениями.



Фото 91-11-05302. Оползень № 820, языковая часть,
левый борт, вид на долину р. Тапшан- Гя.



Фото 91-10-05801. Стенка срыва по верхнему заколу
в западном замыкании оползня.
Ранее наблюдаемый обвальный блок почти полностью размыт



Фото 91-11-06402. Эрозионный размыв стенки срыва, вымывание осыпного материала



Фото 91-11-06403. Эрозионный размыв стенки срыва, вымывание осыпного материала

г. Севастополь



Фото № 92.11.00003. Блоки бетонного ограждения по ул. Б. Хмельницкого в 1 квартале 2025 г. (11.02.2025 г.) (Фото ГБУ Севастополя «Экоцентр»)

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан



Фото 05-10-00061
Активизация обвального процесса в Ахтынском районе автодороги «Куркал-Хнов» км 21
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 28.06.2025г.



Фото 05-10-00183
Активизация обвального процесса в Ахтынском районе автодороги «Куркал-Хнов»
км 4
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 28.06.2025г.



Фото 05-10-00184
Активизация обвального процесса в Ахтынском районе автодороги «Куркал-Хнов» км 8
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 28.06.2025г.



Фото 05-10-00185
Активизация обвального процесса в Агульском районе на автодороге «Мамраш-Ташкапур-Араканский мост» км 77
(Фото из открытых источников)



Фото 05-11-00036
Активизация оползневого процесса в Шамильском районе с.Ратлуб



Фото 05-10-00186
Активизация обвального процесса в

Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 25.04.2025г.

Цумадинском районе на автодороге «Агвали-Шаури-Кидеро» км 12
(Фото из открытых источников)



Фото 05-10-00187
Активизация обвального процесса в Ахтынском районе автодорога «Курукал-Хнов» км 9 при подъезде к с.Гдым
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 28.06.2025г.



Фото 05-10-00188
Активизация обвального процесса в Рутульском районе автодорога «Рутул-Лучек-Джиных» км 51
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 01.07.2025г.



Фото 05-10-00189
Активизация обвального процесса в Рутульском районе автодорога "Рутул-Лучек-Джиных" км 1
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 02.07.2025г.



Фото 05-10-00190
Активизация обвального процесса в Рутульском районе автодорога "Лучек-Ихрек-Аракул" км 15
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 02.07.2025г.



Фото 05-10-00191
Активизация обвального процесса в Магарамкентском районе автодорога «Магарамкент-Ахты-Рутул» км 36
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 27.06.2025г.



Фото 05-10-00192
Валун, перекрывший автодорогу «Гуниб - Цуриб» км 5 Гунибский район
(Фото из открытых источников)



Фото 05-10-00194
Активизация обвального процесса в Гунибском районе на участке «Гуниб - Цуриб» км 8
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 03.06.2025г.



Фото 05-10-00195
Активизация обвального процесса в Докузпаринском районе на «Усухчай – Куруш», окраина с. Усухчай км 0
(Фото из открытых источников)



Фото 05-10-00195
Активизация обвального процесса в Докузпаринском районе на «Усухчай – Куруш», окраина с. Усухчай км 0 (Фото после обследования)
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 27.06.2025г.



Фото 05-10-00195
Активизация обвального процесса в Докузпаринском районе на «Усухчай – Куруш», окраина с. Усухчай км 0
(Фото после обследования)
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 27.06.2025г.



Фото 05-10-00007
Активизация обвального процесса в Ахтынском районе автодорога «Куркал-Хнов» км 14-15
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 28.06.2025г.



Фото 05-10-00198
Активизация обвального процесса в Рутульском районе автодорога «Рутул-Лучек-Джиных» км 29-30
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 01.07.2025г.



Фото 05-10-00201
Активизация обвального процесса в Гунибском районе автодорога «Гуниб-Цуриб» км 10
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 03.06.2025г



Фото 05-11-00138
Активизация оползневого процесса в Шамильском районе на автодороге «Хибда-Анцух» км 2, подъезд к с.Ратлуб
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 25.04.2025г.



Фото 05-10-00203
Активизация обвального процесса в Ахтынском районе автодорога «Курукал-Хнов» подъезде к с.Фий км 4
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 28.06.2025г.



Фото 05-10-00204
Активизация обвального процесса в Ахтынском районе автодорога «Курукал-Хнов» подъезде к с.Фий км 8. После расчистки
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 28.06.2025г.



Фото 05-10-00205
Активизация обвального процесса в Рутульском районе, автодорога «Рутул-Лучек-Джиных-Мухах» км 57
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 30.06.2025г.



Фото 05-11-00140
Активизация оползневого процесса в Рутульском районе, автодорога «Рутул-Лучек-Джиных» подъезд к с. Гельмец км 1
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 01.07.2025г.



Фото 05-11-00139
Активизация оползневого процесса в Докузпаринском районе, автодорога «Усухчай-Куруш» км 16
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 29.06.2025г.



Фото 05-10-00206
Активизация обвального процесса в Рутульском районе, автодорога «Рутул-Лучек-Джиных-Мухах» км 49
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 01.07.2025г.



Фото 05-10-00207
Активизация обвального процесса в Рутульском районе, автодорога «Рутул-Лучек-Джиных» км 38, западнее с. Цахур 700м
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 01.07.2025г.



Фото 05-10-00208
Активизация обвального процесса в Ахтынском районе на автодороге «Курукал – Хнов» км 18
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 28.06.2025г.



Фото 05-10-00209
Активизация обвального процесса в Рутульском районе, автодорога «Рутул-Лучек-Джиных» км 34
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 01.07.2025г.



Фото 05-11-00141
Активизация обвального процесса в Рутульском районе, автодорога «Рутул-Лучек-Джиных» км 33+200
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 01.07.2025г.



Фото 05-10-00210
Активизация обвального процесса в Рутульском районе, автодорога “Рутул-Лучек-Джиных” км 28-29
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 01.07.2025г.



Фото 05-10-00211
Активизация обвального процесса в Рутульском районе, автодорога “Рутул-Лучек-Ихрек” км 8
Фото ООО «Даггеомониторинг»
Дата сьемки 02.07.2025г.

Республика Ингушетия



Фото 06-11-00121. 03.06.25. Малгобекский район, г. Ст. Малгобек, в 1 км к западу от уч. им. Шерипова.



Фото 06-11-00121. 03.06.25. Малгобекский район, г. Ст. Малгобек, в 2,8 км к северу от г.Малгобек.

Кабардино-Балкарская Республика



Фото 07-10-00018 – обвальный участок в пр. борту долины р.Черек Балкарский, Черекский муниципальный район, в 14 км выше с. Верхняя Балкария. По состоянию на 22.05.2025г. активизация завершена (22.05.2025 г., ООО «Каббалкгеомониторинг»)



Фото 07-11-00062 – верхняя часть участка активизации на левом борту оползня «Лечинкайский» с захватом а/д Чегем-2-Булунгу, Чегемский муниципальный район, в 1,5 км выше с.Лечинкай. По состоянию на 04.06.2025г. активизация завершена (04.06.2025 г., ООО «Каббалкгеомониторинг»)



Фото 07-11-00023 – оползень на верхнем откосе дороги Чегем-2-Булунгу, правый борт р. Чегем, Чегемский муниципальный район, в 2,7 км выше с. Хуштосырт. По состоянию на 06.06.2025г. активизация завершена. (06.06.2025 г., ООО «Каббалкгеомониторинг»)



Фото 07-11-00004 – Оползень «Дорожный» (07-11-00004), в 2 км к западу от с. Герпегеж (Черекский муниципальный район). Стенка отрыва, активная часть. (07.06.2025 г., ООО «Каббалкгеомониторинг»)





Фото 07-11-00022 – Активный участок оползня на нижнем откосе а/д Урвань-Уштулу в правом борту р. Черек Балкарский, в 1,5 км к СВ от с. Верхняя Балкария, Черекский муниципальный район. Деформация автодороги и газопровода среднего давления. (14.06.2025 г., ООО «Каббалкгеомониторинг»)

Фото 07-11-00002 – участок активизации в нижней части оползня 07-11-00002 в правом борту р. Белая, в 600 м к ЮЗ от устья р. Белая (г.о. Нальчик) (15.06.2025 г., ООО «Каббалкгеомониторинг»)



Фото 07-11-00030 – язык оползня Бузулган (07-11-00030) в правом борту р. Герхожансу, в 2,6 км выше г. Тырныауз, Эльбрусский муниципальный район. По состоянию на 18.06.2025г. активизация не завершена (17.06.2025г., ООО «Каббалкгеомониторинг»)

Карачаево-Черкесская Республика



Фото 09-11-00174. Оползневое проявление на юго-восточной окраине а. Эльтаркач, средняя школа, ул. Ромзана Гочияева, 1 (головная часть)



Фото 09-11-00174. Оползневое проявление на юго-восточной окраине а. Эльтаркач, средняя школа, ул. Ромзана Гочияева, 1 (языковая часть)

Республика Северная Осетия-Алания



15-11-00138. Оползень Батакоюртский Va



5-11-00086. Оползень Батакоюртский IV



15-11-00087. Оползень Батакоюртский V



15-11-00102. Оползень Батакоюртский VI



15-11-00103. Оползень Батакоюртский VII



15-11-00104. Оползень Батакоюртский VIII



15-11-00005. Оползень Низовой



15-11-00020. Оползень Северный Нарский



15-11-00008. Оползень Донифарсский



15-11-00064. Оползень Лесной



15-11-00001. Оползень Карьерный I



15-11-00002. Оползень Верхне-Дзуарикауский



15-11-00056. Оползень Дзуарикауский Нижний



15-12-00019. Обвально-осыпной участок «Святой Георгий»



15-12-00105. Обвально-осыпной участок «Обзорный»



15-12-00129. Обвально-осыпной участок «Продольный»



15-10-00139. Обвал на пк 220 а/д Чикола-Мацута



15-11-00011. Оползень Нижне-Цейский



15-11-00015. Оползень Мацутинский



15-11-00013. Оползень Дур-Дурский Левобережный



15-11-00014. Оползень Дур-Дурский Правобережный



15-12-00107. Обвально-осыпной участок Суаргомский II



15-12-00083. Обвально-осыпной участок Суаргомский I



15-12-00107. Фардонский оползень



15-11-00012. Оползень Луарский



15-10-00140. Обвал напротив км 59 ТрансКАМа



15-12-00022. Обвально-осыпной участок Сулартинский



15-11-00021. Оползень Верхне-Мизурский



15-12-00080. Обвально-осыпной участок Усть-Садонский



15-12-00058. Обвально-осыпной участок Мизурский западный



15-12-00082. Обвально-осыпной участок Северный Галиатский



15-10-00141. Обвал на км 57 ТрансКАМа



15-11-00009. Оползень Калнахтинский



15-11-00066. Оползень Архонский Новый III

Чеченская Республика



Фото 20-11-00524.16.06.25. Веденский район.
Автодорога с. Агишбатой - с. Эрсеной 2,56 км.
Разрушено полотно автодороги без покрытия на участке длиной 30м, шириной 1,5м



Фото 20-11-00001.15.06.25. Веденский район.с. Ца-Ведено. Разрушено полотно автодороги с покрытием на участке длиной 10м, шириной 1м.



Фото 20-11-00009.15.06.25. Веденский район. Автодорога с.Первомайское – с.Агишбатой – 0,15км. Перекрытие полотна автодороги с покрытием на участке длиной 7м, шириной 1,5м.



Фото 20-11-00010.15.06.25. Веденский район.
Автодорога с.Первомайское – с.Агишбатой - 1,51км. Разрушена автодорога с покрытием на участке длиной 40м, шириной 1,5м.



Фото 20-11-00474.15.06.25. Веденский район. Автодорога с.Первомайское – с.Гуни - 1,58км. Разрушена обочина автодороги без покрытия на участке длиной 20м, шириной 1,5м.



Фото 20-11-00526.15.06.25. Веденский район.
Автодорога с.Агишбатой – с.Дышне-Ведено - 4,78км. Разрушена автодорога без покрытия на участке длиной 10м, шириной 1,5м.



Фото 20-11-00598.11.06.25. Веденский район. Автодорога с.Ведено - с.Дарго - 1,2км
Разрушен участок автодороги без покрытия на участке длиной 20м, шириной 2м.
Разрушен водосливной лоток длиной 5м



Фото 20-11-00599.11.06.25. Веденский район.
Автодорога с.Ведено - с.Дарго – 4,4км.
Разрушено полотно автодороги без покрытия на участке длиной 10м, шириной 2м.



Фото 20-11-00600.11.06.25. Веденский район. Автодорога с.Ведено - с.Дарго – 5,2км
Разрушено полотно автодороги без покрытия на участке длиной 20м, шириной 2,5м.



Фото 20-11-00601.11.06.25. Веденский район.
Автодорога с.Ведено - с.Дарго – 5,3км
Разрушен водоотвод на участке длиной 7м.



Фото 20-11-00563.11.06.25. Веденский район. Автодорога с.Ведено - с.Дарго – 5,5км. Разрушена обочина автодороги без покрытия на участке длиной 40м, шириной 1м. Разрушено бетонное ограждение на участке длиной 55м.



Фото 20-11-00044.11.06.25. Веденский район.
Автодорога с.Ведено - с.Дарго - 6км
Разрушена обочина автодороги без покрытия на участке длиной 25м, шириной 1м.
Разрушено бетонное ограждение на участке длиной 25м.



Фото 20-11-00602.11.06.25. Веденский район. Автодорога с.Ведено - с.Дарго – 6,4км
Разрушена обочина автодороги без покрытия на участке длиной 40м, шириной 1м.
Разрушено полотно автодороги без покрытия на участке длиной 45м, шириной 4м.
Разрушено бетонное ограждение на участке длиной 85м.



Фото 20-11-00603.11.06.25. Веденский район.
Автодорога с.Ведено - с.Дарго – 7,8км
Разрушено полотно автодороги без покрытия на участке длиной 10м, шириной 1,5м.



Фото 20-11-00053.11.06.25. Веденский район. Автодорога с.Ведено - с.Дарго - 8,15км
Разрушено полотно автодороги без покрытия на участке длиной 7м, шириной 2м.



Фото 20-11-00299.11.06.24. Шатойский район.
с.Верхний Дай



Фото 20-11-00461.14.06.24. Шатойский район.
с.Пионерское в 0,66км южнее на автодороге с.Пионерское – с.Чишки.
Перекрыло автодорогу с покрытием на участке длиной 8м, шириной до 1,5м..

Ставропольский край



Фото. 26-11-00154. Смещения средней интенсивности в верхней части зоны транзита левой половине оползня



Фото. 26-11-00002. Новый участок активизации в головной и верхней части зоны транзита.



Фото. 26-11-00156. Смещения на локальном участке в зоне транзита у левого борта оползня.



Фото. 26-11-00004. Смещения на локальнм участке в языковой части оползня



Фото. 26-11-00092. Смещения на локальнам участке в языковой части оползня



Фото. 26-11-00007. Участок активизации 2-го порядка в языке оползня.



Фото. 26-11-00015. Смещения высокой интенсивности на локальном участке в левой половине оползня



Фото. 26-11-00095. Смещения на локальном участке в языковой части левой половине оползня



Фото. 26-11-00012. Продолжаются смещения на участке активизации прошлых лет у правого борта оползня



Фото. 26-11-00013. Смещения низкой интенсивности в языке и нижней части зоны транзита в правой части оползня



Фото. 26-11-00218. Свежие смещения в центральной части оползня



Фото. 26-11-00017. Свежие блоковые смещения в языковой части оползня.



Фото. 26-11-00108. Смещения в языковой части оползня в результате береговой эрозии



Фото. 26-11-00101. Смещения в правой части оползня в районе сброса воды с пруда



Фото. 26-11-00102. Свежие смещения вголовной части у правого борта оползня



Фото. 26-11-00079. Смещения средней интенсивности в центральной части оползня



Фото. 26-11-00537. Смещения высокой интенсивности в правой части оползня. Блоковые смещения, подновление стенки отрыва.



Фото. 26-11-00541. Небольшой участок активизации в левой части оползня




Фото. 26-11-00542. Смещения низкой интенсивности в центральной части оползня

Кавказские Минеральные Воды



Фото 26-11-01014
Активизация оползневого процесса в нижнем борту дороги. п. Индустрия (г. Кисловодск)



Фото 26-11-01051
Активизация оползневого процесса в нижней части склона дороги п. Белореченский – Верхняя база центр Спортивной Подготовки на 3,8 км (г. Кисловодск)



Фото 26-11-01055
Активизация оползневого процесса в верхней части склона на северной окраине п. Новокисловодскийборту (г. Кисловодск)



Фото 26-11-01056
Активизация оползневого процесса по ул. Галаева п. Белореченский (г. Кисловодск)



Фото 26-11-01057
Активизация оползневого процесса в верхней части левого борта Балки Васюкова (г. Кисловодск)

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Башкортостан



Фото 02-22-00002 Активный эрозионный уступ оврага 14, «Северный участок» Уфимского косогора, г.Уфа, Республика Башкортостан




Фото 02-22-00008 Оползневой склон оврага 8, «Южный участок» Уфимского косогора, г. Уфа, Республика Башкортостан



Фото 02-11-00003 овраг 16, оползневой участок Оп 16/01, «Северный участок» Уфимского косогора, г.Уфа, Республика Башкортостан



Фото 02-05-00011 Активный борт воронки 4/14 «Южный участок» Уфимского косогора г.Уфа, Республика Башкортостан





Фото 02-22-00204 Вершина оврага по левобережью р. Именкул, с. Теперишево Чишминского МР, Республика Башкортостан



ъФото 02-22-00150 Активный борт оврага севернее д. Пенькозавод Бакалинского МР Республика Башкортостан



Фото 02-05-00260 Карстовый провал по ул. З.Исмагилова в г.Уфе, Республика Башкортостан Республика Марий Эл




Фото 12-22-00001. Развитие овражной эрозии на восточной окраине д. Курмузаково в Волжском районе, Республика Марий Эл.



Фото 12-22-00003. Развитие овражной эрозии между населенными пунктами Петьял и Бол. Сосновка в Волжском районе, Республика Марий Эл. Фото 12-22-00008. Развитие овражной эрозии восточнее д. Макаркино Моркинского района, Республика Марий Эл.
Республика Татарстан



Фото 16-11-00006 Отсыпка левого борта привозным грунтом р. Берняжка по ул. Фрунзе, 7 д. г. Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан



Фото 16-11-00301 Осыпание песчано – глинистых грунтов на правом борту оврага по ул. Волжская, д. Полянки, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан



Фото 16-11-00296 Оползень скольжения на правом борту оврага реки Берняжка по ул. Джамбула, г. Чистополь, Чистопольский муниципальный район Республика Татарстан



Фото 16-11-00213 Трещины на стене жилого дома 7 по ул. Озеро Лебяжье, г. Казань, Кировский район Республика Татарстан



Фото 16-11-00151 Скольжение оползня на левом борту оврага в пгт. Рыбная – Слобода, Рыбно – Слободский муниципальный район Республика Татарстан



Фото 16-11-00261 Оползень развивается на левом борту р. Бирля по ул. М.Рамиля,14 в с. Бурундуки Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан



Фото 16-11-00070 Обнажение песчано – глинистых грунтов в пгт. Камское – Устье, Камско – Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан



Фото 16-11-00066 Оползень на левом борту оврага по ул. Комсомольская в пгт. Камское Устье, Камско – Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан



Фото 16-11-00282 Трещины отрыва между тн. 1 и тн. 2 в пгт. Камское Устье, Камско – Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан



Фото 16-11-00102 Оползень на волжском склоне в г. Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан



Фото 16-11-00109 Активизация оползня скольжения на пересечении улиц Вахитова – Горького в г. Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан



Фото 16-11-00108 Оползень на правом борту оврага в г. Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан



Фото 16-11-00303 Активизация оползня в нижней части улицы Матросова на левом борту оврага в г. Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан
Удмуртская Республика



Фото 18-22-00001. Овражная эрозия, вершина оврага, осыпание грунтаУдмуртская Республика, г. Сарапул



Фото 18-11-00004. Оползень, следы поверхностного стока вод, оплывание грунтаУдмуртская Республика, г. Сарапул



Фото18-11-00044. Оползень, следы поверхностного стока вод, оплывание грунтаУдмуртская Республика, г. Сарапул



Фото 18-22-00019. Овражная эрозия, левый борт оврага, осыпания грунта, свалка мусора.Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Колесниково



Фото 18-11-00036. Оползень, бровка срыва оползня, осыпание грунтовУдмуртская Республика, Каракулинский район, с. Колесниково



Фото 18-11-00037. Оползень, оплывание и осыпание грунтовУдмуртская Республика, Каракулинский район, с. Колесниково



Фото 18-11-00038. Оползень, общий вид, оплывание грунтаУдмуртская Республика, Каракулинский район, с. Колесниково



Фото 18-22-00030. Овражная эрозия, осыпание стенок оврагаУдмуртская Республика, Каракулинский район, с. Колесниково



Фото 18-22-00031. Овражная эрозия, осыпание стенок оврагаУдмуртская Республика, Каракулинский район, с. Колесниково



Фото 18-11-00056. Оползень, бровка срыва оползня, осыпание грунтаУдмуртская Республика, Каракулинский район, с. Колесниково



Фото 18-11-00012. Оползень, оползание грунтов по склонуУдмуртская Республика, Каракулинский район, с. Чеганда



Фото 18-11-00034. Оползень, осыпание грунтов, трещина вдоль бровкиУдмуртская Республика, Каракулинский район, с. Чеганда



*Фото 18-11-00019. Оползень течения**Удмуртская Республика, Увинский район, с. Нылга*




*Фото 18-22-00018. Овражная эрозия, вершинная часть оврага**Удмуртская Республика, Кизнерский район, с. Крымская Слудка*



Фото 18-22-00012. Овражная эрозия, осыпание и проседание вершины оврагаУдмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино



Фото 18-22-00021. Овражная эрозия, осыпание и проседание вершины оврагаУдмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино



Фото 18-11-00022. Оползень, осыпания грунта в центральной частиУдмуртская Республика, Сарапульский район, с. Дулесово



Фото 18-11-00055. Оползень, осыпание грунта на стенке отрыва оползняУдмуртская Республика, Сарапульский район, с. Дулесово



Фото 18-22-00029. Овражная эрозия, оседание вершины оврага Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Дулесово



Фото 18-22-00032. Овражная эрозия, вершина оврага, осыпание грунта, свалка Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Дулесово



Фото 18-22-00004. Овражная эрозия, осыпание стенок бортов оврага Удмуртская Республика, Сарапульский район, в 1,8 км северо-восточнее с. Соколовка



Фото 18-22-00005. Овражная эрозия, вершина оврага, оседание грунта Удмуртская Республика, Сарапульский район, в 1,8 км северо-восточнее с. Соколовка



Фото 18-22-00027. Овражная эрозия, осыпание грунта на стенках оврага Удмуртская Республика, Сарапульский район, в 1,8 км северо-восточнее с. Соколовка



Фото 18-22-00028. Овражная эрозия, трещины у вершины и бортов оврага Удмуртская Республика, Сарапульский район, в 1,8 км северо-восточнее с. Соколовка



Фото 18-11-00014. Оползень, бровка срыва, осыпи грунта Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Гольяны




Фото 18-11-00014. Оползень, бровка срыва у фундамента гаража, с. Гольяны, ул. Красных Баржевиков, вид снизу Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Гольяны



Фото 18-11-00016. Оползень, оползание грунта в центральной части Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Гольяны



Фото 18-11-00053. Оползень, бровка срыва оползня, беседка, с. Гольяны, снт. Рассвет Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Гольяны



Фото 18-11-00054. Оползень, осыпания грунта на бровке срыва Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Гольяны
Чувашская Республика



Фото 21-22-00003. Развитие овражной эрозии. г. Чебоксары, ул. Талвира северо-западная окраина, Чувашская Республика



Фото 21-22-00004. Развитие овражной эрозии. г. Чебоксары, ул. Талвира северо-западная окраина, Чувашская Республика



Фото 21-22-00005. Развитие овражной эрозии. г. Чебоксарыул. Сверчкова, Чувашская Республика



Фото 21-22-00006. Развитие овражной эрозии. г. Чебоксары, ул. Семена Ислюкова, Чувашская Республика



Фото 21-11-00001. Развитие оползневого процесса, г. Чебоксары, ул. Семена Ислюкова, Чувашская Республика



Фото 21-22-00007. Развитие овражной эрозии, северо-западная часть г. Чебоксары, Чувашская Республика



Фото 21-22-00008. Развитие овражной эрозии, г. Чебоксары ул. Покровская, Чувашская Республика



Фото 21-22-00009. Развитие овражной эрозии. г. Чебоксары ул. Сельская, Чувашская Республика



Фото 21-11-00002 г. Развитие оползневого процесса. г. Чебоксары, северо-западная часть, ул. Глеба Ильенко, Чувашская Республика



Фото 21-22-00010. Развитие овражной эрозии г. Чебоксары по ул. Дегтярева, Чувашская Республика



Фото 21-11-00003. Развитие оползневого процесса, г. Чебоксары, ул. Гремячево, Чувашская Республика



Фото 21-11-00004. Развитие оползневого процесса, г. Чебоксары, ул. Тютчева, Чувашская Республика



Фото 21-22-00011. Развитие овражной эрозии. г. Чебоксары, центральная часть, Чувашская Республика



Фото 21-11-00043. Развитие оползня. г. Чебоксары, Московская набережная, Чувашская Республика



Фото 21-11-00005. Развитие оползневого процесса, с. Порецкое, левый берег р. Сура, Чувашская Республика



Фото 21-11-00006. Развитие оползневого процесса, с. Порецкое, левый берег р. Сура, Чувашская Республика



Фото 21-11-00007. Развитие оползневого процесса, с. Порецкое, левый берег р. Сура, Чувашская Республика



Фото 21-11-00008. Развитие оползневого процесса с. Порецкое, левый берег р. Сура, Чувашская Республика



Фото 21-11-00009. Развитие оползневого процесса, с. Порецкое, левый берег р. Сура, Чувашская Республика



Фото 21-11-00010. Развитие оползневого процесса, с. Порецкое, левый берег р. Сура, Чувашская Республика



Фото 21-11-00011. Развитие оползневого процесса с. Порецкое, левый берег р. Сура, Чувашская Республика



Фото 21-11-00012. Развитие оползневого процесса, с. Порецкое, левый берег р. Сура, Чувашская Республика



Фото. 21-11-00013. Развитие оползневого процесса, с. Порецкое, ул. Комсомольская, Чувашская Республика



Фото. 21-11-00014. Развитие оползневого процесса, п.Сюктерка, на склоне Чебоксарского водохранилища, Чувашская Республика



Фото. 21-11-00015. Развитие оползневого процесса, п.Сюктерка,на склоне Чебоксарского водохранилища, Чувашская Республика



Фото. 21-11-00016. Развитие оползневого процесса, п.Сюктерка, на склоне Чебоксарского водохранилища, Чувашская Республика



Фото. 21-11-00017. Развитие оползневого процесса, п.Сюктерка, на склоне Чебоксарского водохранилища, Чувашская Республика



Фото. 21-22-00012. Развитие овражной эрозии ,Моргаушский муниципальный округ, д. Ильинка западная окраина, Чувашская Республика



Фото. 21-11-00018. Развитие оползневого процесса, Моргаушский муниципальный округ, д. Ильинка, северная окраина, Чувашская Республика



Фото. 21-22-00013. Развитие овражной эрозии Моргаушский муниципальный округ, д. Тябякасы, юго-западная окраина, Чувашская Республика



Фото. 21-11-00021. Развитие оползневого процесса. Моргаушский муниципальный округ, д. Тябякасы юго-западная окраина, Чувашская Республика



Фото. 21-11-00022. Развитие оползневого процесса, Моргаушский муниципальный округ, д. Тябякасы, юго-западная окраина, Чувашская Республика



Фото. 21-11-00023. Развитие оползневого процесса. Моргаушский муниципальный округ, д. Тябякасы, юго-западная окраина, Чувашская Республика



Фото. 21-11-00024. Развитие оползневого процесса. Моргаушский муниципальный округ, д. Тябякасы, юго-западная окраина, Чувашская Республика



Фото 21-22-00014. Развитие овражной эрозии. Моргаушский муниципальный округ, южнее южной окраины д. Тренькино, Чувашская Республика



Фото 21-22-00015. Развитие овражной эрозии. Моргаушский муниципальный округ, западнее д. Васильевка, Чувашская Республика



Фото. 21-22-00016. Развитие овражной эрозии. Моргаушский муниципальный округ, юго-западнее д. Васильевка, Чувашская Республика



Фото. 21-22-00017. Развитие овражной эрозии. Моргаушский муниципальный округ, южнее д. Чебелькасы, Чувашская Республика



Фото. 21-11-00025. Развитие оползневого процесса. Моргаушский муниципальный округ, севернее д. Шомиково, Чувашская Республика



Фото. 21-11-00018. Развитие овражной эрозии Моргаушский муниципальный округ, западная окраина д. Шомиково, Чувашская Республика



Фото. 21-22-00023. Развитие овражной эрозии. Моргаушский муниципальный округ, северо-восточнее д. Мал. Карачкино, Чувашская Республика



Фото. 21-22-00026. Развитие овражной эрозии. Моргаушский муниципальный округ, севернее д. Чебелькасы, Чувашская Республика



Фото. 21-11-00026. Развитие оползневого процесса. Моргаушский муниципальный округ, севернее д. Чебелькасы, Чувашская Республика



Фото 21-11-00027 Развитие оползневого процесса. Моргаушский муниципальный округ, севернее д. Чебелькасы, Чувашская Республика



Фото. 21-22-00027. Развитие овражной эрозии. Моргаушский муниципальный округ, западнее Чураккасы, Чувашская Республика

Пермский край



Фото 59-26-00010. Провал на аварийном участке СКРУ-2, июнь 2024 г., СНТ «Ключики», г. Соликамск, Пермский край.

Кировская область



Фото 43-12-00001. Участок склона р. Вятка в сл. Санниковы г. Кирова Кировской области (Филейское обнажение)



Фото 43-22-00010. Овраг на склоне р. Вятка напротив ул. Северная Набережная, д. 5 г. Кирова Кировской области



Фото 43-22-00002. Вершина промоины, выходящая к фундаменту смотровой площадки на ул. Набережной Грина г. Кирова Кировской области



Фото 43-22-00003. Промоины в левом борту Раздерихинского оврага г. Кирова Кировской области



Фото 43-22-00004. Участок склона р. Вятка в районе мемориала «Вечный огонь» г. Кирова Кировской области



Фото 43-12-00002. Участок склона р. Вятка за зданием ул. Пристанская, д. 5 г. Кирова Кировской области



Фото 43-12-00003. Развитие осыпного процесса на участке склона р. Вятка «Вересники» в г. Киров Кировской области



Фото 43-22-00005. Овраг на склоне р. Вятка напротив дома ул. Ленина, 184 г. Кирова Кировской области

Нижегородская область



Фото 52.31.00343. Проявление карстового процесса, д.Рагозино Сосоновский муниципальный округ Нижегородская область, апрель 2025г.



Фото 52-11-00324. Оползень на склоне р. Ока, ул. Береговая, п. Новинки, городской округ Нижний Новгород, апрель 2025г. Нижегородская область



Фото 52-11-00325. Оползень на склоне р. Ока, ул. Береговая, п. Новинки, городской округ Нижний Новгород, апрель 2025г. Нижегородская область
Оренбургская область



Фото 56.22.00001. Верховье наблюдаемого оврага на участке Сорочинский-2,в 2,0 км южнее г. Сорочинск Сорочинского района Оренбургской области



Фото 56.22.00002. Верховье наблюдаемого оврага на участке Верхнеигнашкинский-1, в 0,8 км севернее с. Верхнеигнашкино Грачевского района Оренбургской области



Фото 56.22.00003. Верховье наблюдаемого оврага на участке Нижнеозерный-2, В 0,5 км севернее с. Нижнеозерное Илекского района Оренбургской области



Фото 56.22.00004. Обследуемый овраг на участке Михайловка, на восточной окраине с. Михайловка Сорочинского района Оренбургской области

Пензенская область



Фото 58-11-00062. Общий вид оползневого смещения, состояние склона, осыпание грунта с бровки срыва оползня. Пензенская область, с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай



Фото 58-11-00053. Общий вид оползневого смещения. Следы стока воды, оплывание грунтов.Пензенская область, с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай



Фото 58-11-00060. Общий вид оползневого смещения, осыпание грунтов по склону, обрушение бровки оползня.Пензенская область, с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай



Фото 58-11-00061. Головная часть оползня.Оседание грунта в районе головной части оползня.Пензенская область, с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай



Фото 58-22-00008. Вершина оврага,оседание грунта в районе вершины оврага.Пензенская область, с. Гора Илим, Неверкинского района, овраг Порнай
Самарская область



Фото 63.2025.00001. Новый провал №00049, образовался 30.05.2025г на территории домовладения №53 по ул. Паровозная, г.Сызрань, Самарская область.



Фото 63.2025.00002. Провал №00050, образовавшийся в 1 метре западнее дома №20 по ул. Аврора, г. Самара, Самарская область.

Саратовская область



Фото 64-11-00047. Трещины с вертикальным смещением на улице Красноармейской оползень расположен в, г. Вольск, Саратовская область



Фото 64-11-00009. Обрушение части стены дома № 16 4-й Лучевой проезд оползень расположен: г. Саратов, Заводской район, Саратовская область.
Ульяновская область



Фото 73-11-00002. Общий вид оползневого смещения, оползневыесрывы, уступы, застои грунтовых водУльяновская область, г. Ульяновск, Ленинский р-н. ул. Мостостроителей



Фото 73-11-00003. головная часть, бровка сползания грунтаУльяновская область, г. Ульяновск, Ленинский р-н. ул. Мостостроителей



Фото 73-11-00007. Сплывы грунта подошвенной части оползняУльяновская область, г. Ульяновск, Ленинский р-н. ул. Северный венец



Фото 73-11-00008. Сплывы и срывы грунта в подошвенной части оползняУльяновская область, г. Ульяновск, Ленинский р-н. ул. Северный венец



Фото 73-11-00009. Общий вид оползневого смещения, оплывние грунта в подошвенной части оползняУльяновская область, г. Ульяновск, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева



Фото 73-11-00010 Общий вид оползневого смещения, сплывы грунта в подошвенной части оползняУльяновская область, г. Ульяновск, район стадиона училища связи



Фото 73-11-00011. Общий вид оползневого смещения, сплывы и осыпания грунта в подошвенной части оползня Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский р-н. район училища связи



Фото 73-11-00012. Переувлажненные грунты, разжижение грунта. Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский р-н. район Военного госпиталя



Фото 73-11-00013. Подошвенная часть оползня, бровка срыва в подошвенной части, оползания грунта. Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский р-н. ул. Средний венец



Фото 73-11-00001 Движение грунта в подошвенной части Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский р-н. пер. Брюханова

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



Фото 45-11-00041. Оползень на участке автодороги в г. Кургане (шоссе Тюнина)



Фото 45-11-00041. Оползающие блоки на бровке Верхнеполевого оползня. Участок Шадринский, Шадринский район, Курганская область



Фото 45-22-00013. Овраг к югу от автодороги 37К-0006. Шадринский участок, Шадринский район, Курганская область



Фото 45-11-00035. Оползневой цирк. Нечунаевский участок, Каргапольский район, Курганская область



Фото 45-22-00003. Уступ в овраге в 20 м от вершины. Нечунаевский участок, Каргапольский район, Курганская область



Фото 45-17-00167. Суффозионная воронка на борту оврага. Нечунаевский участок, Каргапольский район, Курганская область. Вид на запад



Фото 45-22-00006. Активный отвершек II порядка на Раскатихинском овраге. Раскатихинский участок, Притобольный район, Курганская область



Фото 45-22-00007. Активный овраг ~800 м западнее автодороги на въезде в с. Ярославское. Раскатихинский участок, Притобольный район, курганская область. Вид на север



Фото 45-22-00011. Вершина активного оврага ~1,8 км восточнее МТФ, восточная окраина с. Ярославское. Раскатихинский участок, Притобольный район, Курганская область



Фото 45-22-00012. Активный овраг ~330 м северо-восточнее автодороги на въезде в с. Ярославское. Раскатихинский участок, Притобольный район, Курганская область



Фото 45-17-00185. Суффозионный провал в тальвеге основного оврага в 50м от вершины. Раскатихинский участок, Притобольный район, Курганская область



Фото 45-22-00005. Овраг в д. Орловка. Орловский участок, Кетовский район, Курганская область



Фото 45-2025-01-001-1. Осыпной участок на северном берегу оз. Жидки, протяженностью 15 м. Высота бровки от уреза воды 6 м. Участок Жидкинский, Петуховский район, Курганская область



Фото 66-31-00048. Т.н. 145-1. Богдановичский участок, Свердловская область



Фото 66-31-00053. Западная воронка. Т.н. 145-6. Богдановичский участок, Свердловская область



Фото 66-31-00571. Т.н. 538-2. Воронка в форме запятой, с понором. Богдановичский участок, Свердловская область



Фото 66-31-00107. Т.н. 522. Каменский участок, Свердловская область



Фото 66-31-00108. Т.н. 523. Каменский участок, Свердловская область



Фото 66-31-00114. Т.н. 526. Каменский участок, Свердловская область



Фото 66-31-00114. Т.н. 526. Каменский участок, Свердловская область



Фото 66-11-00289. Оползень на Каменском участке, северная стенка срыва. Свердловская область



Фото 66-11-00289. Оползень на Каменском участке, южная стенка срыва. Свердловская область



Фото 74-2025-22-05. Подтопление пос. Бажова в г. Копейске Челябинской области



Фото 74-2025-22-05. Подтопление пос. Бажова в г. Копейске Челябинской области



Фото 74-11-00267. Активизация оползневого процесса на правом борту Верхнеуральского водохранилища. Бровка отрыва оползня. Челябинская область



Фото 74-11-00233. Оползание и осыпание склонов террикона бывшей угольной шахты Куллярская. Красногорский пункт наблюдений, Челябинская область




Фото 74-11-00172. Оползень, потенциально угрожающий железнодорожной линии. Красногорский пункт наблюдений, ТН 2. Челябинская область



Фото 74-11-00172. Таблички с расстояниями до основного железнодорожного пути. Мониторинговые наблюдения выполняются эксплуатационной службой ЮУЖД. Красногорский пункт наблюдений, ТН 2. Челябинская область




Фото 74-11-00172. Вид оползня сбоку. Минимальное расстояние до действующей железнодорожной линии ЮУЖД - 43,0 м. Красногорский пункт наблюдений, ТН 2. Челябинская область



Фото 74-31-00227. Карстово-суффозионный провал в ТН 6. Красногорский пункт наблюдений. Челябинская область



Фото 74-31-00227. Геологический разрез на борту карстового провала в ТН 6. Красногорский пункт наблюдений. Челябинская область




Фото 74-11-00271. Расстояние от провала до ЛЭП и автодороги в ТН 6. Красногорский пункт наблюдений. Челябинская область




Фото 74-31-00228. Карстовое блюдце на участке пещеры Авдотьинская, ТН 10-1. Янгельский ПН, Агаповский район, Челябинская область




Фото 74-31-00184. Воронка № 15 в ТН 10. Янгельский ПН, Агаповский район Челябинская область




Фото 74-31-00185. Воронка № 16 в ТН 10. Янгельский ПН, Агаповский район, Челябинская область




Фото 74-31-00179. Воронки № 7 и 7а в ТН 10. Янгельский ПН, Агаповский район Челябинская область




Фото 74-31-00235. Карстовые провалы № 6 в ТН 10. Янгельский ПН, Агаповский район Челябинская область



Фото 74-31-00230. Вход в пещеру Авдотьинская № 3 в ТН 10 со свежими оседаниями грунта. Янгельский ПН, Агаповский район, Челябинская область




Фото 74-31-00001. Общий вид маленькой и большой воронок в ТН 18. Янгельский ПН, Агаповский район Челябинская область




Фото 74-22-00270. Овраг в ТН 10-3. Янгельский ПН, Агаповский район Челябинская область




Фото 74-31-00001. Оползание бортов большой воронки в тальвеге оврага в ТН 18. Янгельский ПН, Агаповский район Челябинская область




Фото 74-31-00229. Карстовый провал и овраг в ТН 17. Янгельский ПН, Агаповский район Челябинская область



Фото 74-22-00201. Участок овражной эрозии в ТН 4а.
Янгельский ПН, Агаповский район Челябинская область



Фото 74-22-00201. Вершина оврага в ТН 4а. Янгельский ПН, Агаповский район Челябинская область



Фото 74-22-00198. Эрозионный врез по левому борту оврага большой Лог в ТН 5. Янгельский ПН, Агаповский район, Челябинская область



Фото 74-22-00198. Скульптурные формы в неогеновых отложениях в ТН 5. Янгельский ПН, Агаповский район, Челябинская область



Фото 74-22-00198. Формирование овражка по левому борту оврага большой Лог в ТН 5. Янгельский ПН, Агаповский район, Челябинская область



Фото 74-22-00019. Эрозионный уступ в тальвеге оврага Большой Лог в ТН 8. Янгельский ПН, Агаповский район Челябинская область



Фото 74-22-00019. Продвижение вершины эрозионного уступа в ТН 8. Янгельский ПН, Агаповский район Челябинская область




Фото 74-22-00202. Две вершины оврага в ТН 9а. Янгельский ПН, Агаповский район Челябинская область




Фото 74-22-00012. Овраг в ТН 14. Янгельский ПН. Агаповский район Челябинская область



Фото 74-22-00043. Техногенный овраг на борту карьера, на участке ликвидированного сброса (ТН 19). Копейский участок г. Копейск, Челябинская область



Фото 74-11-00069. Оползень на участке АО «Копемаш» в ТН 15 (фото сделано с вершины отвала на противоположном борту Копейского разреза). Копейский участок г. Копейск, Челябинская область




Фото 74-11-00069. Опускание ранее отсыпанного блока в ТН 15, на границе с АО «Копемаш» в ТН 15. Копейский участок г. Копейск, Челябинская область




Фото 74-11-237. Развитие оползневого процесса на борту Копейского разреза в ТН 15а, разрушено 36,0 м ограждения предприятия.
Копейский участок оперативного обследования, г. Копейск, Челябинская область



Фото 74-11-237. Новый блок оползания на территории предприятия в ТН 15а на территории АО «Копемаш». Копейский участок оперативного обследования, г. Копейск, Челябинская область



Фото 74-11-00067. Оползание борта Копейского разреза в ТН 12.
Копейский участок оперативного обследования, г. Копейск, Челябинская область



Фото 74-11-00068. Обрушение борта карьера в ТН 13.
Копейский участок оперативного обследования, г. Копейск, Челябинская область



Фото 74-22-00263. Канава № 1. Техногенная активизация процесса овражной эрозии в результате сброса канализационных вод в карьер.
Копейский участок оперативного обследования, г. Копейск, Челябинская область




Фото 74-11-00072. Ситуация на оползневом участке в ТН 25.
Копейский пункт наблюдения, г. Копейск, Челябинская область




Фото 74-11-00268. Новый оползень на борту карьера в ТН 25а.
Копейский пункт наблюдения, г. Копейск, Челябинская область




Фото 74-22-00044. Овраг на борту карьера с бетонным колодцем в вершине, ТН 20.
Копейский пункт наблюдения, г. Копейск, Челябинская область




Фото 74-22-00022. Овражная эрозия на участке сброса поверхностных вод с болотного массива на окраине г. Еманжелинска в ТН 1. Еманжелинский ПН, Челябинская область




Фото 74-22-00023. Оставшийся нерекультивированным участок оврага в ТН 4. Еманжелинский ПН, Еманжелинский МР, Челябинская область



Фото 74-22-00023. Устье оврага в ТН 4. Еманжелинский ПН, Еманжелинский МР, Челябинская область



Фото 74-22-00023. Активное оползание и разрушение по левому борту в устье оврага в ТН 4. Еманжелинский ПН, Еманжелинский МР, Челябинская область




Фото 74-22-00025. Овраг на юго-восточном борту среднего карьера в ТН 7. Еманжелинский ПН, Еманжелинский МР, Челябинская область




Фото 74-22-00028. Овраг на борту карьера в ТН 13. Участок Еманжелинский Челябинской области




Фото 74-22-00203. Овраг на борту карьера в п. Проходная в ТН 13а. Участок Еманжелинский Челябинской области




Фото 74-11-00063. Вид оползня в ТН 5 с противоположного борта карьера. Участок Еманжелинский Челябинской области



Фото 74-11-00063. Тело оползня в ТН 5 – грунты текучей консистенции. Участок Еманжелинский Челябинской области



Фото 74-11-00061. Оползень на борту карьера № 2, в ТН 8.
Участок Еманжелинский Челябинской области



Фото 74-11-00059. Оползни-потоки с одним устьем в районе п. Батуринский в ТН 11.
Участок Еманжелинский Челябинской области





Фото 74-11-00059. Оползень-поток № 2в районе п. Батуринский в ТН 11. Участок Еманжелинский Челябинской области



Фото 74-11-00048. Техногенный оползень по автодороге на горнолыжный комплекс Аджигардак. Участок Ашинский, г. Аша, Челябинская область



Фото 74-11-00048. Разрушение оползневым процессом асфальтового покрытия автодороги на горнолыжный комплекс Аджигардак.

Участок Ашинский, г. Аша, Челябинская область



Фото 74-11-00049. Оползень в районе дома № 30 по ул. Набережная, г. Аша. Участок Ашинский Челябинская область



Фото 74-11-00049. Положение бровки отрыва оползня в ТН 4 в районе дома № 30 по ул. Набережная. Участок Ашинский Челябинская область



Фото 74-11-00049. Вид участка активизации оползневого процесса в ТН 4. Участок Ашинский Челябинская область



Фото 74-11-00052. Оползневой участок по ул. Набережная, дома № 67-77 в г. Аша. Участок Ашинский, Челябинская область




Фото 74-2025-01-001-2. Гравитационные процессы на дамбе и рядом с ней в ТН 2. Чесменский плановый участок, Челябинскаяч область



Фото 74-2025-01-001-2. Эрозионный процесс в районе водоприемника на участке дамбы. в ТН 2. Чесменский плановый участок, Челябинскаяч область




Фото 74-2025-01-001-4. Гравитационный процесс на правом берегу р. Туеткан в с. Чесма. Чесменский плановый участок, Челябинская область



Фото 74-2025-01-001-5. Гравитационный процесс на правом берегу р. Туеткан в с. Чесма. Чесменский плановый участок, Челябинская область



Фото 86-11-00144. Набережная р. Ингу-Ягун, в октябре 2023 г. зафиксирована деформация плит набережной с частичным сползанием в реку. После ремонта в 2024 г. при обследовании 14.05.2025 г. выявлены свежие трещины.
Когалымский участок, ХМАО-Югра



Фото 86-1110-0003-2-10. Проявление гравитационного комплекса процессов, берег р. Кирил-Высь-Ягун, причал Этнодеревни, Когалымский участок, ХМАО-Югра



Фото 86-1110-0003-2-11. Проявление гравитационного комплекса процессов, берег р. Кирил-Высь-Ягун, в районе Этнодеревни. Когалымский участок, ХМАО-Югра



Фото 86-11-00076. Проявление оползневых процессов, участок «Пьяный лес». Восточная объездная дорога, Ханты-Мансийский участок, ХМАО-Югра



Фото 86-22-00038. Проявление овражной эрозии, разрушенный мост через овраг. Бывшая база РЭБ флота. Участок ул. Сутормина, Ханты-Мансийский участок, ХМАО-Югра



Фото 86-22-00016. Оползневой обрыв на борту оврага. Деформированная подпорная стенка жилого дома с торца здания,

г. Ханты-Мансийск, ул. Садовая 1. Ханты-Мансийский участок, ХМАО-Югра



Фото 86-11-00089. Крупный оползень. Правый берег р. Иртыш. Участок Горноправдинский, Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра



Фото 86-22-00011. Проявление овражной эрозии, правый берег р. Иртыш, Участок Горноправдинский, Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра



Фото 86-22-00117. Проявление овражной эрозии, правый берег р. Иртыш, Участок Горноправдинский, Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра



Фото 86-11-00029. Проявление оползневого процесса, правый берег р. Иртыш, Участок Горноправдинский, Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра



Фото 86-2025-01-001-2. Проявление оползневого процесса,
конец дороги от нефтепровода в сторону р. Иртыш, правый берег р. Иртыш,
Чембакчинский плановый участок, Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра



Фото 86-2025-01-001-8. Проявление оползневого процесса,
старая дорога вдоль правого берега р. Иртыш,
Чембакчинский плановый участок, Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра



Фото 86-2025-01-001-7. Проявление овражной эрозии, правый берег р. Иртыш, активный овраг с V-образным профилем к р. Иртыш, Чембакчинский плановый участок, Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра



Фото 86-2025-01-001-5. Проявление овражной эрозии, устье крупного оврага, правый берег р. Иртыш, Чембакчинский плановый участок, Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра



Фото 86-2025-01-001-3. Проявление овражной эрозии, правый берег р. Иртыш, устье крупного оврага с останцом у р. Иртыш, Чембакчинский плановый участок Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра



Фото 86-17-00153. 16.06.2025 г. Активизация суффозии на ул. Дорожной, п. Горноправдинск, Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра



Фото 89-2025-01-001-5. Растепление фундамента на Ныдинском участке по ул. Приозерная, д. 3. Ныдинский участок ЯНАО



Фото 89-2025-01-001-5. Образование термокарстового процесса в результате растепления фундамента в с. Ныда по ул. Приозерная, д. 3. Ныдинский участок ЯНАО




Фото 89-2025-01-001-7. Осыпные процессы в 4,3 км от Администрации с. Ныда. Ныдинский участок ЯНАО




Фото 89-2025-01-001-7. Осыпные процессы в 4,3 км от Администрации с. Ныда. Ныдинский участок ЯНАО



Фото 89-2025-01-001-8. Осыпные процессы в 4,8 км от Администрации с. Ныда. Ныдинский участок ЯНАО




Фото 89-2025-01-001-8. Осыпные процессы в 4,8 км от Администрации с. Ныда. Ныдинский участок ЯНАО



Фото 89-2025-01-001-9. Термоэрозионный процесс в 5,5 км от Администрации с. Ныда. Ныдинский участок ЯНАО




Фото 89-2025-01-001-10. Оползневые процессы в 6 км от Администрации с. Ныда. Ныдинский участок ЯНАО



Фото 89-2025-01-001-10. Оползневые процессы в 6 км от Администрации с. Ныда. Ныдинский участок ЯНАО




Фото 89-2025-01-001-10. Оползневые процессы в 6 км от Администрации с. Ныда. Ныдинский участок ЯНАО




Фото 89-2025-01-001-11. Оползневые процессы в 6,9 км от Администрации с. Ныда. Ныдинский участок ЯНАО



Фото 89-2025-01-001-11. Оползневые процессы в 6,9 км от Администрации с. Ныда. Ныдинский участок ЯНАО



Фото 89-1110-0004-2. Участок криогенного пучения расположен в г. Надым вдоль газораспределительной станции. Ныдинский участок ЯНАО



Фото 89-12-00259. Осыпной процесс вдоль берегового склона р. Надым, расположен в южной части п. 107 км. Надымский участок ЯНАО



Фото 89-12-00259. Осыпной процесс вдоль берегового склона р. Надым, расположен в южной части п. 107 км. Надымский участок ЯНАО





Фото 89-2025-26-06. Активизация гравитационного процесса на береговом склоне Тазовской губы в с. Находка Тазовского района

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



Фото 04-11-00001. Надоползневый уступ оползня II порядка, с. Майма, Майминский район, Республика Алтай, 30.04.2025



Фото 04-11-00002. Оползень II порядка, в подошве языка – опора ЛЭП, с. Майма, Майминский район, Республика Алтай, 30.04.2025



Фото 04-11-00006. Стенка отрыва оползня. На втором плане – усадьба по ул. Советская, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай, 22.04.2025



Фото 04-11-00007. Надоползневый уступ оползня со свежими оплывинами в стенке отрыва, окрестности с. Майма, Майминский район, Республика Алтай, 23.04.2025



Фото 04-11-00009. Активный надоползневый уступ древнего оползня, окрестности с. Подгорное, Майминский район, Республика Алтай, 23.04.2025



Фото 04-11-00010. Оползень на откосах а/дороги Горно-Алтайск – Кызыл-Озек, 0,125 км, Майминский район, Республика Алтай, 22.04.2025



Фото 04-11-00011. Надоползневый уступ оползня, окрестности с. Майма, Майминский район, Республика Алтай, 23.04.2025



Фото 04-11-00062. Надоползневый уступ структурного оползня, окрестности с. Подгорное, Майминский район, Республика Алтай, 23.04.2025



Фото 04-11-00066. Надоползневый уступ оползня, сформированного в апреле 2024 г., уч. а/дороги Горно-Алтайск – Кызыл-Озек, 0,11 км, Майминский район, Республика Алтай, 22.04.2025



Фото 17-12-00002. Осыпной склон на уч. а/дороги Кызыл – Баян-Кол, 23-24 км, Кызылский район, Республика Тыва, 15.06.2025



Фото 22-11-00043. Стенка отрыва оползня на левом берегу р. Обь вблизи СНТ «Энергетик», г. Барнаул, Алтайский край, 05.05.2025



Фото 22-11-00054. Последствия схода оползня на участке ул. Бриллиантовая, 2, г. Барнаул, Алтайский край, 15.04.2025



Фото 22-11-00009. Полигенный оползень на участке ул. Квартал 953а, 481а, г. Барнаул, Алтайский край, 06.05.2025



Фото 22-11-00020. Стенка отрыва оползня на участке ул. Квартал 953а, 380, г. Барнаул, Алтайский край, 06.05.2025



Фото 22-11-00011. Стенка отрыва оползня на участке ул. Квартал 953а, 21-34, г. Барнаул, Алтайский край, 06.05.2025



Фото 22-11-00041. Стенка отрыва оползня на участке ул. Квартал 953а, 19, г. Барнаул, Алтайский край, 06.05.2025



Фото 22-22-00002. Овраг № 2 в окрестностях пгт. Тальменка, Алтайский край, 26.04.2025



Фото 22-22-00003. Вершина оврага № 3 в окрестностях пгт. Тальменка, Тальменский район, Алтайский край, 26.04.2025



Фото 22-22-00006. Овраг № 6 в окрестностях пгт. Тальменка, Тальменский район, Алтайский край, 26.04.2025



Фото 22-22-00017. Вершина оврага № 1 в окрестностях с. Анисимово, Тальменский район, Алтайский край, 26.04.2025



Фото 22-22-00018. Вершина оврага № 2 в окрестностях с. Анисимово, Тальменский район, Алтайский край, 26.04.2025



Фото 22-22-00019. Вершина оврага № 3 в окрестностях с. Анисимово Тальменский район, Алтайский край, 26.04.2025



Фото 22-22-00014. Овраг № 1 в окрестностях с. Митюшево, Тальменский район, Алтайский край, 26.04.2025



Фото 22-22-00015. Овраг № 2 в окрестностях с. Митюшево, Тальменский район, Алтайский край, 26.04.2025



Фото 22-22-00016. Борта оврага № 3 в окрестностях с. Митюшево, Тальменский район, Алтайский край, 26.04.2025



Фото 22-22-00007. Вершина овраг № 1 в окрестностях с. Романово, Косихинский район, Алтайский край, 30.04.2025



Фото 22-22-00008. Овраг № 2 в окрестностях с. Романово, Косихинский район, Алтайский край, 30.04.2025



Фото 22-22-00009. Овраг № 3 в окрестностях с. Романово, Косихинский район, Алтайский край, 30.04.2025



Фото 22-22-00036. Овраг № 1 в окрестностях с. Калистратиха, Калманский район, Алтайский край, 01.05.2025



Фото 22-22-00037. Овраг № 2 в окрестностях с. Калистратиха, Калманский район, Алтайский край, 01.05.2025



Фото 22-22-00038. Овраг № 3 в окрестностях с. Калистратиха, Калманский район, Алтайский край, 01.05.2025



Фото 22-22-00039. Овраг № 1 в окрестностях с. Красноярка, Топчихинский район, Алтайский край, 01.05.2025



Фото 22-22-00040. Овраг № 2 в окрестностях с. Красноярка, Топчихинский район, Алтайский край, 01.05.2025



Фото 22-22-00041. Овраг № 3 в окрестностях с. Красноярка, Топчихинский район, Алтайский край, 01.05.2025



Фото 22-22-00042. Овраг № 1 в окрестностях с. Чернопятово, Павловский район, Алтайский край, 27.04.2025



Фото 22-22-00043. Овраг № 2 в окрестностях с. Чернопятово, Павловский район, Алтайский край, 27.04.2025



Фото 22-22-00044. Овраг № 3 в окрестностях с. Чернопятово, Павловский район, Алтайский край, 27.04.2025



Фото 22-22-00048. Вершина оврага № 1 в окрестностях с. Батурово, Шелаболихинский район, Алтайский край, 27.04.2025



Фото 22-22-00049. Овраг № 2 в окрестностях с. Батурово, Шелаболихинский район, Алтайский край, 27.04.2025



Фото 22-22-00050. Овраг № 3 в окрестностях с. Батурово, Шелаболихинский район, Алтайский край, 27.04.2025



Фото 24-22-00030. Левая вершина оврага в с. Сухобузимское, Сухобузимский район, Красноярский край, 05.06.2025



Фото 38-12-00003. Осыпной склон в районе СНТ «Локомотив», Иркутский район, Иркутская область, 12.05.2025



Фото 55-22-00036. Вершина оврага № 3-5 в 0,16 км северо-западнее д. Исаковка, Горьковский район, Омская область, 29.05.2025



Фото 55-22-00037. Вершина правого отвершка оврага 3-6 в 0,18 км северо-западнее д. Исаковка, Горьковский район, Омская область, 29.05.2025



Фото 55-22-00038. Вершина оврага № 3-7 в 0,52 км западнее д. Исаковка, Горьковский район, Омская область, 29.05.2025



Фото 55-22-00041. Вершина оврага № 3-11 в 0,7 км западнее д. Исаковка, Горьковский район, Омская область. 29.05.2025



Фото 55-22-00042. Вершина 1 оврага № 3-12 в 0,4 км западнее д. Исаковка, Горьковский район, Омская область, 29.05.2025



Фото 55-22-00045. Овраг № 2-2 в 2,4 км северо-восточнее с. Лежанка, Горьковский район, Омская область, 30.05.2025



Фото 55-22-00046. Вершина оврага № 2-3 в 3,3 км северо-восточнее с. Лежанка, Горьковский район, Омская область, 30.05.2025



Фото 55-22-00047. Вершина оврага № 2-4 в 3,6 км северо-восточнее с. Лежанка, Горьковский район, Омская область, 30.05.2025



Фото 55-13-00001. Водоотводный канал по ул. Первомайская, 78, г. Называевск, Называевский район, Омская область, 09.04.2025



Фото 55-13-00014. Водоотводный канал по ул. Калинина, г. Тюкалинск, Тюкалинский район, Омская область, 10.04.2025



Фото 70-10-00013. Обвальный процесс в с. Калтай, Томский район, Томская область, 20.05.2025



Фото 70-11-00033. Надоползневой уступ с формирующимися блоками отпора, д. Нагорный Иштан, Томский район, Томская область, 22.05.2025



Фото 70-11-00001. Оползень №1 в г. Томске, Лагерный сад, Томская область, 15.05.2025



Фото 70-11-00014. Оползень №15а в г. Томске, Лагерный сад, Томская область, 15.05.2025



Фото 70-11-00017. Оползень №16 в г. Томске, Лагерный сад, Томская область, 15.05.2025



Фото 70-11-00018. Оползень №16а в г. Томске, Лагерный сад, Томская область, 15.05.2025



Фото 70-11-00026. Оползневой склон в г. Томске, мкр. Солнечный, Томская область, 14.05.2025



Фото 70-13-00002. Подтопление жилой застройки, г. Томск, мкр. Черемошники, Томская область, 29.05.2025



Фото 70-13-00003. Дренажная канава в районе участка по ул. Веселая, 3, с. Чажемто, Колпашевский район, Томская область, 05.06.2025



Фото 70-10-00002. Разрушение жилого дома по ул. Дзержинского, 20, с. Зырянское, Зырянский район, Томская область, 16.06.2025



Фото 70-10-00014. Сползание крупных блоков на склоне в районе ул. Школьная с. Красноярка, Зырянский район, Томская область, 17.06.2025



Фото 70-10-00008. Разрушение склона в районе бывшей весовой, с. Чердаты, Зырянский район, Томская область, 17.06.2025



Фото 70-10-00006. Разрушение жилых домов в с. Первомайское, Первомайский район, Томская область, 18.06.2025



Фото 70-10-00009. Разрушение автодороги и защитного ограждения по ул. Центральная, с. Городок, Первомайский район, Томская область, 18.06.2025



Фото 70-22-00001. Овраг №1 в с. Комсомольск, Первомайский район, Томская область, 19.06.2025



Фото 70-22-00002. Овраг №2 в с. Комсомольск, Первомайский район, Томская область, 19.06.2025



Фото 70-22-00006. Овраг №3 в с. Комсомольск, Первомайский район, Томская область, 19.06.2025



Фото 70-22-00007. Овраг №4 в с. Комсомольск, Первомайский район, Томская область, 19.06.2025



Фото 70-22-00010. Овраг №5 в с. Комсомольск, Первомайский район, Томская область, 19.06.2025



Фото 70-22-00011. Овраг №6 в с. Комсомольск, Первомайский район, Томская область, 19.06.2025



Фото 70-10-00004. Обвальный процесс в с. Альмяково, Первомайский район, Томская область, 19.06.2025



Фото 70-22-00008. Борт оврага по ул. Советская, с. Альмяково, Первомайский район, Томская область, 19.06.2025



Фото 70-10-00005. Разрушение оползневым процессом приусадебного участка по ул. Лермонтова, 20, с. Подгорное, Чаинский район, Томская область, 02.06.2025



Фото 70-11-00035. Надоползневой уступ оползня №1, ул. Верхненабережная, с. Подгорное, Чаинский район, Томская область, 02.06.2025



Фото 70-11-00036. Стенка отрыва оползеня №2 ул. Верхненабережная, с. Подгорное, Чаинский район, Томская область, 02.06.2025



Фото 70-11-00037. Надоползневой уступ оползня №3 ул. Верхненабережная, с. Подгорное, Чаинский район, Томская область, 02.06.2025



Фото 70-10-00011. Обвальный процесс в с. Каргасок, Каргасокский район, Томская область, 03.06.2025



Фото 70-10-00012. Обвальный процесс в п. Б. Грива, Каргасокский район, Томская область, 04.06.2025



Фото 70-22-00003. Процесс овражной эрозии в п. Б. Грива, Каргасокский район, Томская область, 04.06.2025

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



Фото 25-2025-0006. Активизация осыпного процесса на участке 717,992 км автодороги А-370 «Уссури» по состоянию на 25.06.2025 г.



Фото 25-2025-0007. Активизация осыпного процесса на участке 717,992 км автодороги А-370 «Уссури» по состоянию на 25.06.2025 г.



Фото 25-2025-0008. Активизация оползневого процесса на участке 696,9 км автодороги А-370 «Уссури» по состоянию на 25.06.2025 г.



Фото 27-11-00001. Образование выпирающего бугра у подножия склона в результате постепенного оползания грунта на проявлении на 10.06.2025г.



Фото 27-11-00002. Оползание грунта с образованием глубоких рытвин на проявлении на участке 117 км автодороги А-370, Вяземский район Хабаровского края 10.06.2025г.



. Фото 27-22-0004. Устье оврага на участке 146км автодороги А-370, Вяземский район Хабаровского края 10.06.2025г.



Фото 27-10-00001. Обвально-осыпные конусы на участке 146 км автодороги А-370, Вяземский район Хабаровского края на 10.06.2025 г.



Фото 27-10-00002. Обвально-осыпной конус на участке 146км автодороги А-370, Вяземский район Хабаровского края на 10.06.2025г.



Фото 27-12-00001. Осыпной участок правого склона на участке 217 км автодороги А-370, Бикинский район Хабаровского края на 11.06.2025г.



Фото 27-12-00024. Осыпной участок левого склона на участке 217 км автодороги А-370, Бикинский район Хабаровского края на 11.06.2025г.



Фото 27-11-00009. Отрыв и оползание грунта вместе с растительностью, скопление грязевых масс у подножия на участке 217 км автодороги А-370, Бикинский район Хабаровского края на 11.06.2025г.



Фото 27-11-00002. Образование новых оголенных участков на левом склоне в результате оползания почвенных масс на участке 217 км автодороги А-370, Бикинский район Хабаровского края на 11.06.2025г.



Фото 28-12-00003. Активизация осыпного процесса на 103 км автодороги Свободный-Благовещенск, 04.06.2025г.



Фото 28-12-00003. Оголение корневой системы растений по кромке осыпи на 103 км автодороги Свободный-Благовещенск, 04.06.2025 г.



. Фото 28-22-00005. Вершина II отвершка овражного проявления. Новый врез в пахотное поле. Фото от 02.06.2025 г.



Фото 65-10-0001. Обвально-осыпной склон. 40 км автомобильной дороги Огоньки – Невельск. Дата сьемки: 11.04.2025.



Фото 65-10-0003. Обвально-осыпной склон. 39 км автомобильной дороги Огоньки – Невельск. Дата сьемки: 11.04.2025.



Фото 65-10-0002. Обвально-осыпной склон. 40 км автомобильной дороги Огоньки – Невельск. Дата сьемки: 11.04.2025г.



Фото 65-10-0004. Обвально-осыпной склон. 85 км автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Холмск. Дата сьемки: 11.04.2025г.



Фото 65-11-0001. Оползневое тело в сновании насыпи автомобильной дороги. 91 км автомобильной дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. Дата сьемки: 14.04.2025г.



Фото 65-11-0003. Оползневое тело в сновании насыпи автомобильной дороги. 100 км автомобильной дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. Дата сьемки: 14.04.2025г.



Фото 65-11-0002. Активизация оползневого процесса. 128 км автомобильной дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. Дата сьемки: 14.04.2025г.



Фото 65-11-0004. Основание насыпи автомобильной дороги. Отсыпано после активизации оползневого процесса. Южно-Сахалинск. 4 км. автомобильной дороги по ул. Лесная. Дата сьемки: 26.05.2025г.



Фото 75-22-00017. Устье оврага, в 4,3 км ЮЗ с. Ильинка, Читинский район, Забайкальский край, 09.06.2025г.



Фото 75-11-00002. Фронтальная часть оползня, в 1,9 км западнее с. Засопка, Читинский район, Забайкальский край, 09.06.2025г.



Фото 75-26-00002. Провал на Черновском шахтном поле, г. Чита, мкр. п. Рудник Кадала, Забайкальский край, 09.06.2025г.